

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE WYCENY POJAZDU

Nr VIN	VF3MRHNSUMS215967	Numer rejestracyjny	KWI0366F	Typ silnika (paliwa)	Benzyna
Typ	PEUGEOT	Licznik kilometrów	39083	Typ nadwozia	Hatchback
Seria	3008 20-24	Kolor zewnętrzny	Ciemny szary	Kolor wnętrza	Czarny
Model	3008 1.2 PureTech GT S&S EAT8	ETG Kod	0146421	Kategoria lakieru	
		Rok	2021	KM	130 / 96
Poj. skokowa silnika	1199	Drzwi	5	Siedzenia	5
Kierownica	Napęd przedni	biegi	8	skrzynia biegów	Automatyczna skrzynia biegów
Cyl. silnika	3	Cyl. układ	Rzędowy	Trim	
Country of Registration		Country of Manufacture		CO2 Emissions	0
Emissions Check Exp.	2025-01-10	Turbosprężarka	Turbo	Technical Check Exp.	2025-01-10
Konserwacja	0	Data konserwacji		Nr konta	
Nazwa firmy	Stellantis	Lok. inspekcji	Katowice	Data przybycia	2025-01-10 11:53:59
Adres		Adres		Data pierwszej rejestracji	2021-11-04
Miasto		Miasto		Data produkcji	2021-11-04
Województwo/gmina		Województwo/gmina		Inspector No - ID	1698 - 5197207
Nr telefonu		Nr telefonu		Data przypisania	
Data wysłania CR		MVI	0	Data insp.	2025-01-10 11:53:59
Data druku		Certyfikat testu nr		Numer W	
Nr umowy	0	Customer Name		Place of Storage	Katowice

AKCESORIA

Automatyczna skrzynia biegów	Czujniki parkowania przednie	Czujniki parkowania tylne	Elektrycznie sterowane szyby przednie	Elektrycznie sterowane szyby tylne
Kamera cofania	Klimatyzacja automatyczna	Lakier Metallic	Nawigacja	Ogrzewane fotele przednie
Reflektory LED	Relingi dachowe	Tarcze kół ze stopów lekkich	Tempomat	

OPONY

Pozycja	Bieżnik	Producent	Średnica	Rozmiar rzeczywisty	Sezon opon
Lewe Przednie	5 mm	Michelin	18	225/55	Lato
Lewe Tylne	5 mm	Michelin	18	225/55	Lato
Prawe Przednie	5 mm	Michelin	18	225/55	Lato
Prawe Tylne	5 mm	Michelin	18	225/55	Lato

Lista uszkodzeń

Ref.	Część	Typ	Istotność	Komentarze
1	Błotnik przedni (Prawy)	Poprzednia naprawa	po naprawie lakierniczej	220
2	Drzwi przednie (nieuzbrojone) (Prawy)	Poprzednia naprawa	po naprawie lakierniczej	300
3	Drzwi tylne (nieuzbrojone) (Prawy)	Poprzednia naprawa	po naprawie lakierniczej	450
4	Błotnik tylny (Prawy)	Poprzednia naprawa	po naprawie lakierniczej	200
5	Drzwi przednie (nieuzbrojone) (Lewy)	Wyszczerbiona krawędź	<50%, średnie	
6	Drzwi tylne (nieuzbrojone) (Lewy)	Rysa	<50%, średnie	
7	Tarcza koła aluminiowa tył (Lewy)	Wyżłobiony	15 cm - 20 cm	

Komentarze

Pojazd mokry brudny

Lista kontrolna inspekcji

Nie Palący: Nie Pojazd nie nadaje się do jazdy Nie

LISTA DOKUMENTÓW

Obecny Brak

Certyfikat zgodności	<input type="checkbox"/>	Dowód rejestracyjny	<input checked="" type="checkbox"/>
Emmissions Cert	<input type="checkbox"/>	Instrukcja obsługi auta	<input checked="" type="checkbox"/>
Instrukcja obsługi do radia	<input type="checkbox"/>	Klucz główny	<input checked="" type="checkbox"/>
Klucz zapasowy	<input checked="" type="checkbox"/>	Kod antywłamaniowy	<input type="checkbox"/>
Kod do radia	<input type="checkbox"/>	Książka serwisowa	<input checked="" type="checkbox"/>
Licencja transportowa	<input type="checkbox"/>	Naklejka Euro	<input type="checkbox"/>
Raport stanu dostawy	<input type="checkbox"/>	Ubezpieczenie OC	<input type="checkbox"/>
Winietka	<input type="checkbox"/>		

				
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
				
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
				
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
				
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
				
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
				
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
				
Ref 5 ;	Ref 6 ;	Ref 5 ; 6 ;	Ref 7 ;	Ref 7 ;
				
Ref 7 ;				