

SV Pool Schadenbesichtigungs GmbH
Geschäftsführer: Christian Hütter
A-8083 St. Stefan i.R., Lichendorf 16
Tel.: +43 3115 28428, +43 820 820272
E-Mail: office@svpool.at
www.svpool.at



Gutachten-Nr. : 25210268
Berechn.Datum : 14.03.2025
Art: : SCHÄTZGUTACHTEN
beauftragt durch : 20 HR 20
eingelangt am : 11.03.2025
Bearbeiter : HUETTER Christian

St. Stefan im Rosental, am 20.03.2025

SCHÄTZGUTACHTEN

Betrifft : ZWR / Schaltgetriebe Honda Reise-Enduro XL 700

Besichtigung : am 13.03.2025 um 11:10 durch Warasdin Andre, anwesend: KEINER
Besichtigungsort : Hödlmayr Logistics GmbH, Maggstrasse 25, AT-8042 Graz-St. Peter
Bes.-Zustand : unzerlegt
Zur Beweissicherung wurden 40 Fotos vom SV angefertigt.

Fahrgestell-Nr. : VTMRD13B08E004774
Amtl. Kennzeichen : [A] K-57TM
Erst-/Letztzulassung : 10.04.2008 / 10.06.2024
Tachostand : 41.207 km abgelesen
Alter : 204 Monate
Lackart/Farbe : UNI / Schwarz
Lackzustand : Optisch mäßig

Hubraum/Leistung : 680 cm³ / 44,10 kW
Kraftstoffart : Benzin unverbleit
Eigen-/Gesamtgew. : 219 kg / 419 kg
Sitzplätze : 2
Nächste § 57a Beg. : April 2025
Plakette-Nr. : FJE5611
Mautsystem : keine Vignette
Allgemeinzustand : Optisch mäßig

NEUWERT : serienmäßige Grundausstattung inkl. USt. **EUR 8.540.-**
WIEDERBESCHAFFUNGSWERT : detaillierte Berechnung auf Seite 2 inkl. USt. **EUR 4.440.-**

RESTWERT: **UNTER BERÜCKS. D. I. GA. ANG. MÄ.** inkl. USt. **EUR 1.900.-**

Voraussichtliche Instandsetzungskosten:

Reparaturdauer ca. 0,50 Arbeitstage exkl. USt. EUR 1.216,03
+ 20% USt. EUR 243,21

Reparaturkosten inkl. USt. EUR 1.459,24

Bereifung auf Seite 3
Vor-, Altschäden auf Seite 3

Ermittlung Wiederbeschaffungswert

Listenpreis			inkl. USt.	EUR	8.540,-
Notierung Verkauf ermittelt				EUR	4.000,-
keine zulassungsbedingte Auf- bzw. Abwertung					
Durchschnittliche Monatsleistung (680 cm ³)	420 km				
Soll-Kilometerleistung (204 Monate x 420 km)	85.680 km				
tatsächlicher Kilometerstand	41.207 km				
Minderkilometer	44.473 km				
Aufwertung für 44.473 Minder-km	+ 11,05 %		+	EUR	440,-
keine sonstigen Auf- bzw. Abwertungen					
Wiederbeschaffungswert ermit. zum 14.03.2025			inkl. USt.	EUR	4.440,-
Auf- bzw. Abwertungen gerundet auf Zehner					
Wiederbeschaffungswert gerundet auf Zehner					

Weitere Informationen

Fahrzeugbeschreibung:

Positionen	Artikel	JA	NEIN	Vermerk
Kfz-Zusatzausstattung	Serviceheft vorhanden		x	
	Servicenachweis elektronisch		x	
	Servicenachweis im Motorraum		x	
	Service Rechnungen		x	
	Reserverad / Kompressor		x	
	Wagenheber		x	
Probefahrt			x	
Antriebsart	Allradantrieb		x	
	Frontantrieb		x	
	Heckantrieb	x		
Schlüssel	Stück:	1		
Motorlauf	gegeben	x		
Schaltgetriebe		x		
Automatikgetriebe			x	
Sitzplätze	Anzahl:	2		
Reifensatz	extra:		x	
Felgensatz	extra:		x	
Nationaler Code	eindeutig		x	
Hebebühne /Grube	benutzt		x	
Testbericht vorhanden			x	

Das gegenständliche Objekt weist mehrere Schäden auf.

• Nicht akzeptierende erkennbare Beschädigungen:

Laut Schadensbeschreibung

Alternative Reparatur-Methoden wie Dellen drücken, Windschutzscheiben Reparatur und Spot Repair Lackierung wurden vom Sachverständigen berücksichtigt.

• Akzeptierende erkennbare Beschädigungen:

Die Bewertung erfolgte unter der Berücksichtigung - Eurotax- ÖNORM- Klasse II.

• Prüfarbeiten sind durchzuführen:

Alle technischen und elektrischen bzw. elektronischen Bauteilen.

Zum Schadensumfang wird neben der Schadensbeschreibung auf die beigefügten Lichtbilder verwiesen. Eine detaillierte Aufstellung des Schadensumfanges wird aus den Kalkulationen ersichtlich.

Es ist nicht auszuschließen, dass im Zuge einer technischen Überprüfung, Fehler auslesen und der notwendigen Zerlegungsarbeiten noch weitere schadhafte Teile sichtbar werden, die in der Kalkulation zurzeit noch nicht angeführt sind.

Neupreis inkl. Sonderausstattung:

Es lag dem Sachverständigen keine Sonderausstattungsliste oder Rechnung für die genaue Bewertung des Fahrzeuges bzw. der kostenpflichtigen Sonderausstattung vor. Der Sachverständige ist gerne bereit bei Vorliegen der Rechnung oder der SA-Liste den Besichtigungsbericht zu überarbeiten. Die Bewertung des Fahrzeuges ist ein Richtpreis und entspricht nicht dem tatsächlichen Preis.

Der Brutto- Neupreis und der Preis für die Sonderausstattung wurden von der Eurotax entnommen.

Händler- Einkaufswert:

Der Händler- Einkaufswert wurde laut Eurotaxnotierung mit Kfz5 berechnet.

Alle Fahrzeugwerte werden im Gutachten mit Umsatzsteuer und NOVA angeführt.

N1 Fahrzeuge die vor dem 01.07.2021 gekauft wurden waren zum Kaufdatum nicht NOVA-Pflichtig. Die angegebenen Werte können aus diesem Grund differieren.

Der Umstand das solche neu gekauften Fahrzeuge jetzt NOVA-Pflichtig sind, bringen auch mit sich, dass die Wiederbeschaffungswerte zum jetzigen Zeitpunkt für Fahrzeug die vor dem 01.07.2021 zugelassen wurden höher sind.

Ermittlung Wiederbeschaffungswert

Vor-, Altschäden:

Bereifung:

1. Achse: Heidenau / Stahl / 100/90 19 Sommer Profil in mm: 6
2. Achse: Heidenau / Stahl / 130/80 17 Sommer Profil in mm: 7

Schäden

Schadenbeschreibung:

Allgemeine Schäden:

- Ersatzschlüssel fehlt.
- Kettensatz verschlissen.
- Bremsklötze hinten verschlissen.
- Original Spiegel fehlen.

Technische Schäden:

- kein Servicenachweis.
- Bordmappe fehlt.

Instandsetzungskosten:

Die Beseitigung der Schäden erfolgt nach den Richtlinien des Herstellerwerkes, der Arbeitswertliste.

Der Zeitaufwand für die Instandsetzung wird unter Beachtung der Arbeitswert- und Vorgabewertliste, sowie der Verbund - und Erschwernisarbeiten ermittelt.

Der Lohnkalkulation liegt der ortsübliche Stunden- bzw. AW-Satz zugrunde.

zu erneuernde Teile

Bezeichnung	DVN-Nr	Teile-Nr	Stk	je	Preis
SPIEGEL L	0121	88210MFFD01	1	59,46	59,46
SPIEGEL R	0122	88210MFFD01	1	59,46	59,46
ANTRIEBSKETTE	0913	40540MY5G31	1	319,23	319,23
KETTENRAD H	0915	41201MFFD00	1	117,20	117,20
SATZ BREMSKLOETZE H	0953	06435MEJ026	1	57,68	57,68

613,03**erforderlicher Arbeitsaufwand**

Bezeichnung	ArbPos-Nr	AZ LK	AZ-Preis
ABDECKUNG KETTENRITZEL AUS-/EINBAUEN	1101B0	2,00 1	22,00
ANTRIEBSKETTE AUS-/EINBAUEN	213165)	3,00 1	33,00
RAD/ACHSE H AUS-/EINBAUEN	710160	4,00 1	44,00
BREMSKLOETZE H AUS-/EINBAUEN	711140	1,00 1	11,00
KETTENRAD ERNEUERN	7101A0)	1,00 1	11,00
RUECKBLICKSPIEGEL L AUS-/EINBAUEN	KN	1,00 1	11,00
RUECKBLICKSPIEGEL R AUS-/EINBAUEN	KN	1,00 1	11,00

13,00 143,00**13,00 AW bei EUR 110,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 1****143,00****Sonstige Kosten - sonstiges**

Bezeichnung	DVN-Nr	Stk	je	Preis
WARTUNG	1000	1	300,00	300,00
BORDMAPPE (1)	1000	1	80,00	80,00
K SCHLÜSSEL FEHLT	1000	1	80,00	80,00

460,00**Erklärung zu den Positionsmarkierungen:**

K = Position wurde manuell hinzugefügt (keine Audatex-Position)

Zusammenfassung Schäden:

Ersatzteile-Original	:	EUR	613,03
Arbeitslohn	: AZ 13,00 AW EUR 110,00/Std. (10 AW = 1 Std.)	EUR	143,00
Sonstige Kosten (Material)	:	EUR	460,00

	exkl. USt.	EUR	1.216,03
	+ 20% USt.	EUR	243,21
Reparaturkosten inkl. USt.		EUR	1.459,24

Reparaturkostenaufschlüsselung exkl. USt.:

Summe Arbeit	: EUR	143,00
Summe Material	: EUR	613,03
Nebenkosten	: EUR	460,00

Mängel belassen**Nicht kalkuliert:**

- Verschleiß und Gebrauchspuren.
- Lack aufbereiten und ausbessern.
- Frontbereich Steinschläge ersichtlich.
- Rundum leichte Kratzer und Dellen ersichtlich.

Instandsetzungskosten:

Die Beseitigung der Schäden erfolgt nach den Richtlinien des Herstellerwerkes, der Arbeitswertliste.

Der Zeitaufwand für die Instandsetzung wird unter Beachtung der Arbeitswert- und Vorgabewertliste, sowie der Verbund - und Erschwernisarbeiten ermittelt.

Der Lohnkalkulation liegt der ortsübliche Stunden- bzw. AW-Satz zugrunde.

Zusammenfassung Mängel belassen:**Zusatzinformation:**

Anonymisierung laut DSGVO!

Es wurde bei der Besichtigung keine Probefahrt durchgeführt! Aus diesem Grund ist nicht auszuschließen das sich jegliche Mängel nach einer Probefahrt erkennbar werden und diese jedoch nicht im Gutachten berücksichtigt und kalkuliert sind.

Es liegt keine Dokumentation vor, wie das Motorrad gekauft wurde. Es wurde keine Kaufrechnung vorgelegt. Ob es sich in dem Besichtigungszustand im Originalzustand befindet kann nicht angegeben werden.

Das Fahrzeug wurde visuell besichtigt und befundet.

Eine vollkommene technische Überprüfung (§ 57a) kann nur in einer Werkstätte durchgeführt werden, wo die technischen Hilfsmittel (Grube, Werkzeug, Bremsenprüfstand, Elektronikstand usw.) zu Verfügung stehen.

Bei einer technischen Überprüfung entstehen auch Werkstattkosten und höhere Honorarkosten.

Es wurde keine Tuning Überprüfung durchgeführt.

Der Fahrzeugschätzwert wurde unter Berücksichtigung der Eurotax - Notierung vom Händler- Einkaufswert, Allgemeinzustand, Baujahr, Tachostand und der Marktumfrage, abzüglich (anteilmäßig) der unbehobenen sichtbaren Schäden laut Kalkulation errechnet ohne technische Überprüfung ermittelt.

Die Schätzung habe ich, mit dem mir zur Verfügung stehenden Unterlagen durchgeführt.

Der Schätzwert gilt nur für den Ankauf einschlägigen Autohandels, unter Berücksichtigung der sichtbaren Schäden bzw. Kalkulationskosten, ohne Zerlegung und für die Dauer eines Monats ab dem Besichtigungstag, unter der Voraussetzung des zu diesem Datum bestandenen Zustandes.

Der Lack- bzw. Allgemeinzustand von Klasse 1 bis 4 bezieht sich auf die Ö-Norm V5080.

Eine Gewähr hinsichtlich geheimer Mängel, Fälschungen der Papiere oder dem Fahrzeug entnommenen Daten, den vorgeschriebenen Abgasnormen entspricht, Fehler in den benützten Unterlagen insbesondere im Eurotax (Ausstattung) kann nicht gegeben werden.

Laut Auftrag sollen sämtliche Schäden bzw. Mängel die über der Ö-Norm Klasse II liegen, schadenskausal kalkuliert werden.

Der beschriebene Zustand bezieht sich auf den Zeitpunkt der Besichtigung und beinhaltet keine Prognose über den Zustand des Fahrzeug bis zum nächsten Begutachtungstermin und gilt nicht als Kauftest.

Der Aussteller haftet nicht für Schäden, die durch insbesondere teilweise oder unvollständige Weitergabe dieses Gutachtens entstehen können.

Im Zuge der Veräußerung sind keinerlei Gewährleistungsansprüche gegeben.

Es wird bei den kalkulierten Schäden auf die Schadensbeschreibung, die Kalkulationen und den Schadenbildern hingewiesen.

Bei Auftreten zurzeit nicht bekannter Fakten, bin ich gerne bereit diese zu prüfen und wenn notwendig eine Ergänzung im Gutachten vorzunehmen.

Zusammenfassung der Wiederherstellungskosten:

		<i>exkl. USt.</i>	<i>Ust.</i>	<i>inkl. USt.</i>
Schäden	EUR	1.216,03	243,21	1.459,24
Mängel belassen	EUR			
Gesamtsumme aller Schäden	EUR	1.216,03	243,21	1.459,24

NEUWERT	: serienmäßige Grundausstattung	inkl. USt. EUR	8.540.-
WIEDERBESCHAFFUNGSWERT	: detaillierte Berechnung auf Seite 2	inkl. USt. EUR	4.440.-
RESTWERT:	UNTER BERÜCKS. D. I. GA. ANG. MÄ.	inkl. USt. EUR	1.900.-

Der Wert des Fahrzeuges wurde unter Beachtung aller wertbeeinflussenden Faktoren wie Erstzulassung, Fahrleistung, Sonderzubehör etc. ermittelt.

Für die Richtigkeit der Feststellungen und die Objektivität der Auswertung
20.03.2025

Der Sachverständige
HUETTER Christian
8083 St. Stefan im R., Lichendorf 16