

Nr zlecenia DEKRA: MHC/WAW/17907/25/03/11
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 11-03-2025

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:
Hitachi Aukcja
MHC MOBILITY Sp. z o.o.
Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

Rzeczoznawca:
Jan Rybołowik
DEKRA Polska - Centrala

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0148726	TOYOTA, Camry 21-24, Camry 2.5 Hybrid Comfort CVT				sedan
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem iskrowym	2487	178/131	automatyczna	98 020	4/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WE4F182	JTNB23HK703100360		24-08-2021/2021	22-08-2026	srebrny/2-warstwowy metalizowany

Data oględzin: 17-03-2025

Miejsce oględzin:

Estrady 5
05-080 Kludyn

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

ABS, Antena dachowa Shark-Fin, Asystent utrzymania pasa ruchu (LTA), Automatyczne światła drogowe, BA - system wspomagania hamowania, Bluetooth, Chromowane elementy wykończenia wnętrza, Czujnik deszczu, Czujnik zmierzchu, Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył, Dywaniki welurowe, EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania, Felgi aluminiowe 17 z ogumieniem 215/55, Fotel kierowcy regulowany elektrycznie, Fotel kierowcy z elektryczną regulacją odcinka lędźwiowego, Gniazdo 12V, Gniazdo USB, Gniazdo USB (2x) - tył, Grill przedni dolny w kolorze czarnym ze srebrnym wykończeniem, HAC - system wspomagający pokonywanie podjazdu, Hamulec postojowy elektryczny, Immobilizer, Interfejs Android Auto i Apple CarPlay, Kamera cofania, Kanapa tylna składana, dzielona 60/40, Kierownica i gałka dźwigni zmiany biegów skórzane, Kierownica regulowana w pionie i poziomie, Kierownica wielofunkcyjna, Kierunkowskazy w obudowach lusterek zewnętrznych, Kłapa bagażnika otwierana elektrycznie, Klimatyzacja automatyczna - dwustrefowa z technologią nano-e, Komputer pokładowy, Koło zapasowe dojazdowe, Lakier uni, Listwa okienna chromowana, Listwy boczne chromowane, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Lusterka boczne składane elektrycznie, Lusterko wsteczne elektrochromatyczne (przyciemniające się), Nawiewy na tylną kanapę, Poduszka powietrzna kolan kierowcy, Poduszki powietrzne boczne - przód, Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera, Poduszki powietrzne kurtynowe, Podłokietnik, tył, Reflektory przednie w technologii Bi-LED, Reflektory przednie z automatycznym samopoziomowaniem, Selektor profili jazdy z trzema trybami, Spryskiwacze lamp przednich, System AVAS (Acoustic Vehicle Alerting System), System audio - 6 głośników, System automatycznego powiadamiania ratunkowego (eCall), System monitorowania ciśnienia w oponach, System multimedialny Toyota Touch 2 z ekranem dotykowym 7 cali, System ostrzegający o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDA) z funkcją powrotu na zadany tor jazdy, System rozpoznawania znaków drogowych (RSA), Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie, TRC - system kontroli trakcji, Tapicerka materiałowa, Tempomat adaptacyjny, inteligentny, Tuner radiowy - cyfrowy DAB, Uchwyty ISOFIX do mocowania fotelika dziecięcego, Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia z systemem wykrywania pieszych i rowerzystów, Układ zapobiegania kolizjom na skrzyżowaniach, Uruchamianie pojazdu przyciskiem Start/Stop, Usługi łączności Toyota Connected Car, VSC - system stabilizacji toru jazdy, Wspomaganie kierownicy w razie ryzyka zderzenia, Wykończenie deski rozdzielczej imitujące włókno tytanowe, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Wyświetlacz kolorowy między zegarami,

Zabezpieczenie tylnych drzwi przed otwarciem przez dzieci, Zamek centralny sterowany pilotem, Światła do jazdy dziennej typu LED, Światła przeciwmgielne LED, Światła tylne typu LED (pozycyjne oraz stopu).

Wyposażenie dealerskie

Lakier metalik, Pakiet Business → [Tapicerka skórzana, Fotele przednie podgrzewane, Fotel pasażera regulowany elektrycznie, Boczki drzwiowe i podłokietnik przedni wykończone skórą, Fotel pasażera z elektryczną regulacją odcinka lędźwiowego].

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	NOKIAN, WR SNOWPROOF P	215/55 17 98V	4,5 mm
	lewe	NOKIAN, WR SNOWPROOF P	215/55 17 98V	4,5 mm
tylna	prawe	NOKIAN, WR SNOWPROOF P	215/55 17 98V	5,0 mm
	lewe	NOKIAN, WR SNOWPROOF P	215/55 17 98V	5,0 mm

Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (NIE), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (TAK), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Tak.)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupki przedni lewy	do 150
5	Słupki przedni prawy	do 150
6	Słupki środkowy lewy	do 150
7	Słupki środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi tylne lewe	do 150
13	Drzwi tylne prawe	do 150
14	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
15	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi przednie prawe	150 - 300

W zakresie do 500 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 500

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Do wymiany

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Spojler zderzaka tylnego	5216933030	rysa/odprysk	

Do naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Okładzina zderzaka przedniego	521193T935	rysa/odprysk	0.5
2	Krata wlotu powietrza	5310233150	rysa/odprysk	0.5
3	Pokrywa przednia	5330133230	ślady korozji	0.5
4	Dach	6311133460	ślady korozji, wgniecenie/odkształcenie	1
5	Okładzina zderzaka tylnego	5215933959	wgniecenie/odkształcenie	1

Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Zderzak przedni k	K3		
2	Ośłona chłodnicy, część dolna	K3		
3	Pokrywa przednia	III		
4	Dach, część środkowa	III		
5	Zderzak tylny, kompletny k/e	K3		

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Błotnik przedni R	5380133200	wgniecenie/odkształcenie	
2	Szyba przednia barwiona	561013T915	rysa/odprysk	
3	Poszycie drzwi przednich L	6711233100	rysa/odprysk	
4	Poszycie drzwi tylnych L	6711433110	rysa/odprysk	
5	Poszycie drzwi tylnych R	6711333110	rysa/odprysk	
6	Błotnik tylny L	6160233290	rysa/odprysk	

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe




Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Kolo zapasowe



Fot. 26
Spód pojazdu przód




Fot. 27
Spód pojazdu tył




Fot. 28
Dowód rej. Str. 1




Fot. 29
Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 30
Książka serwisowa – dane



Fot. 31
Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 32
Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33
Pokrywa komory silnika - Inne 1



Fot. 34
Pokrywa komory silnika - Inne 2



Fot. 35
Szyba czołowa - Rysa/odprysk 1



Fot. 36
Zderzak - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 37
Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 38
Zderzak - Rysa/odprysk 2



Fot. 39
Zderzak() - Rysa/odprysk 3



Fot. 40
Zderzak przedni cz Śr - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41
Zderzak przedni cz Śr - Rysa/odprysk 2



Fot. 42
Błotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 43
Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 44
Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 45
Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 46
Zderzak tylny cz dolna - Rysa/odprysk 1



Fot. 47
Zderzak tylny cz dolna - Rysa/odprysk 2



Fot. 48
Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49
Dach - Inne 1



Fot. 50
Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 51
Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 52
Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1