

SV Pool Schadenbesichtigungs GmbH
Geschäftsführer: Christian Hütter
A-8083 St. Stefan i.R., Lichendorf 16
Tel.: +43 3115 28428, +43 820 820272
E-Mail: office@svpool.at
www.svpool.at



Gutachten-Nr. : 25060241
Berechn.Datum : 10.03.2025
Art: : SCHÄTZGUTACHTEN
beauftragt durch : 20 HR 20
eingelangt am : 05.03.2025
Bearbeiter : HUETTER Christian

St. Stefan im Rosental, am 12.03.2025

SCHÄTZGUTACHTEN

Betrifft : PKW/Aut BMW 3er-Reihe 330d

Besichtigung : am 10.03.2025 durch Schlacher Philipp, anwesend: KEINER
Besichtigungsort : Hödlmayr Logistics GmbH Wagenlager Ost FB, Südbahngasse 52, AT-2700 Wiener Neustadt
Bes.-Zustand : unzerlegt / verschmutzt
Zur Beweissicherung wurden 83 Fotos vom SV angefertigt.

Fahrgestell-Nr. : WBAPR910X0A179033
Amtl. Kennzeichen : [A] W-20420R
Erst-/Letztzulassung : 22.10.2008 / 11.10.2024
Tachostand : 187.586 km abgelesen
Alter : 197 Monate
Lackart/Farbe : Metallic / Schwarz
Lackzustand : Optisch schlecht 4

Hubraum/Leistung : 2.993 cm³ / 180,00 kW
Kraftstoffart : Diesel
Eigen-/Gesamtgew. : 1.550 kg / 2.070 kg
Sitzplätze : 5
Nächste § 57a Beg. : Oktober 2025
Plakette-Nr. : MUE7332
Mautsystem : keine Vignette
Allgemeinzustand : Optisch schlecht 4

Im Leerlauf Abgasgeruch im Innenraum wahrnehmbar

NEUWERT : inklusive Sonderausstattung inkl. USt. EUR 73.120.-
HÄNDLER-EINKAUFSWERT : detaillierte Berechnung auf Seite 2 inkl. USt. EUR 11.220.-

SCHÄTZWERT: **UNTER BERÜCKS. D. I. GA. ANG. MÄ.** inkl. USt. EUR 1.000.-

Voraussichtliche Instandsetzungskosten:

Reparaturdauer ca. 4 Arbeitstage exkl. USt. EUR 10.336,41
+ 20% USt. EUR 2.067,28

Reparaturkosten inkl. USt. EUR 12.403,69

Bereifung auf Seite 4
Vor-, Altschäden auf Seite 4, Sonderausstattung auf Seite 2

Ermittlung Händler-Einkaufswert

Listenpreis		inkl. USt.	EUR	49.181,-
Sonderausstattung		inkl. USt.	EUR	23.938,-
Notierung Ankauf ermittelt			EUR	11.224,-
Jahressprung 2008/2009	EUR			0,-
Monatssprung	EUR			0,-

Zulassungsbedingte Aufwertung (4 Monate nach Jahresmitte x EUR 0,-) wurde deaktiviert

keine Kilometerkorrektur

Sonderausstattung wurde nicht bewertet.

Händler-Einkaufswert ermit. zum 10.03.2025		inkl. USt.	EUR	11.220,-
Der Händler-Einkaufswert beträgt 80% des Wiederbeschaffungswertes.				

Auf- bzw. Abwertungen gerundet auf Zehner

Händler-Einkaufswert gerundet auf Zehner

Sonderausstattung (eurotax):

Ablagenpaket, Adaptives Kurvenlicht, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Alarmanlage, Armauflage vorne und hinten, in Türverkleidung integriert, Armauflage vorne, verschiebbar, Auflichtbeleuchtung vorne, indirekte Beleuchtung, Auspuffendrohr sichtbar doppelt und rund, Außenspiegel asphärisch, in Wagenfarbe beheizt, Außentemperaturanzeige, Automatik-Getriebe 6-Gang-Getriebe mit Steptronic und adaptiver Getriebesteuerung, Blinkleuchten vorne und seitlich weiß, BMW Individual Lackierungen, Bordcomputer, Bremsenergierückgewinnung, Check-Control, Cornering Brake Control (CBC), DAB-Tuner, Dachhimmel anthrazit, Dieselpartikelfilter, Dritte Bremsleuchte, Durchladesystem inkl. Skisack, Dynamische Stabilitäts Control (DSC) mit erweiterten Funktionen, Dynamische Traktions Control (DTC), Einstiegsleisten mit BMW Schriftzug, perlglanz mattchrom, Exterieurumfänge (Bügeltürgriffe und Dachzierleisten) in Wagenfarbe, Fensterheber elektrisch vorne und hinten, inkl. Mautfunktion, Fensterschachtabdeckung in chrom, Fernlichtassistent, Fondkopfstützen klappbar, Frontziergitter mit Chromeinfassung mit verchromten Nierenlängsstreben, Fußmatten Velours, Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion, Glasdach, elektrisch mit Schiebe- und Hebefunktion, Handy Vorbereitung Business mit Bluetooth-Schnittstelle (Dualband), Heckscheibenantenne, Heckscheibenheizung mit Abschaltautomatik, High End Audiosystem, Hochglanz Shadow Line, Innen- und Außenspiegel automatisch abblendend, inkl. elektrischer Anklappfunktion, Innenlichtautomatik mit Soft-on-/Soft-off-Regelung, Innenlichtpaket, Innenspiegel automatisch abblendend, Interieurleisten Aluminium Feinschliff, Interieurleisten Satinsilber matt, ISOFIX Kindersitzbefestigung im Fond, Klimaautomatik, Komfortzugang, Kopfairbag vorne und hinten, Kopfstützen vorne und drei Kopfstützen hinten, Leichtmetallräder V-Speiche 285, Lenksäule, manuell verstellbar, Leuchtweitenregulierung, automatisch, LICHT-AN-?-Warnung, Lichtpaket, Lordosenstütze für Fahrer und Beifahrer, M Aerodynamikpaket, M Lederlenkrad mit Schaltwippen, M Leichtmetallräder Sternspeiche 193 M, M Sportfahrwerk, Mittelarmlehne im Fond inkl. zwei ausklappbarer Getränkehalter, Modellschriftzug Entfall, Multifunktion für Lenkrad, Navigationssystem Professional in Verbindung mit Handy Vorbereitung Business, Nebelscheinwerfer inkl. Beheizung für Außenspiegel und Frontscheibenwaschdüsen, Park Distance Control (PDC) hinten, Park Distance Control (PDC) vorne und hinten, Radio BMW Business CD, Radio BMW Professional CD-Laufwerk, Raucherpaket, Regensensor und automatische Fahrlichtsteuerung, Run Flat Reifen mit Reifenpannenanzeige, Scheibenwaschdüsen auf Frontklappe beheizt, Scheinwerfer-Waschanlage, Seitenairbag für Fahrer und Beifahrer, im Sitz integriert, Servolenkung, Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer, Sitzverstellung, elektrisch, mit Memory für Fahrersitz, Skisack, Sonnenschutzrollo für Heckscheibe elektrisch, Sport-Lederlenkrad mit Schaltwippen, Sportpaket M, Sportsitze für Fahrer und Beifahrer, Spracheingabesystem In Verbindung mit Handy Vorbereitung Business mit Bluetooth-Schnittstelle, Standheizung mit Fernbedienung, Stoßfänger in Wagenfarbe, Tagfahrlichtschaltung, USB-Audio-Schnittstelle, Wärmeschutzverglasung grün rundum, Warndreieck und Verbandskasten, Xenon-Licht für Abblend- und Fernlichtfunktion, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, inkl. Tankklappe.

Ausführungsvarianten lt. Audatex:

AB PRODUKTIONSBEGINN, DAB TUNER, AUDIOSYS HIGH END, COMFORT, INNOVATION, M SPORT PAKET, KLIMAAUTOMATIK, STANDHEIZUNG, FRONTSCH REGENSENSOR, MULTIFUNKT-LENKRAD, KOMFORT ZUGANG-SYS,

SPORTL MULTI SCHALTW, A-SPIEGEL ABBLENDEND, NAVIG-SYS PROFESS, XENON-LICHT, NEBELSCHEINWERFER, ADAPTIV KURVENLICHT, UMFELDBEL/LICHTPAKET, SCHEINW-WASCHANLAGE, DACHHIMMEL ANTHRAZIT, SONNENROLLO HECKSCH, BEZUEGE LED DAKOTA, SPORTSITZE, SITZHEIZUNG V, SITZVERST ELEKTR MEM, LORDOSENSTUETZE, SHADOW-LINE GLANZ, MITTELARMLEHNE V, MITTELARMLEHNE H, DIEBSTAHLWARNANLAGE, KOPFSTUETZEN H KLAPP, ABLAGEPAKET, DURCHLADESYSTEM, I-SPIEGEL ABBLENDEND, PARK DIST CONTR V/H, FERNLICHTASSISTENT, 2993CCM 180KW, 6-GANG AUTOMATIK, GESCHW-REGL SPEED, 8.5-/9.5 J X 18 ALU, 225/40-/255/35 R18 Y, SERVOLENKUNG ELEKTR, FAHRWERK M-TECHNIC, GLASSCHIEBEDACH ELEK, 4-TUERIG, AERODYNAMIK-PAKET, INTERIEURL ALUMINIUM, 2-SCHICHT-METALLIC, OESTERREICH PAKET.

Weitere Informationen

Fahrzeugbeschreibung:

Positionen	Artikel	JA	NEIN	Vermerk
Kfz-Zusatzausstattung	Serviceheft vorhanden		x	
	Servicenachweis elektronisch		x	
	Servicenachweis im Motorraum	x		11.04.2021 161150km
	Service Rechnungen		x	
	Reserverad / Kompressor		x	
	Wagenheber		x	
Probefahrt			x	
Schlüssel	Stück:1	x		
Motorlauf	gegeben	x		
Schaltgetriebe			x	
Automatikgetriebe		x		
Sitzplätze	Anzahl:5			
Reifensatz	extra:		x	
Felgensatz	extra:		x	
Nationaler Code	eindeutig		x	
Hebebühne /Grube	benutzt		x	
Testbericht vorhanden			x	
Klimaanlage vorhanden		x		ohne Funktionsprüfung
Navi SD Karte vorhanden			x	

Das gegenständliche Objekt weist mehrere Schäden auf.

• Nicht akzeptierende erkennbare Beschädigungen:

Laut Schadensbeschreibung

Alternative Reparatur-Methoden wie Dellen drücken, Windschutzscheiben Reparatur und Spot Repair Lackierung wurden vom Sachverständigen berücksichtigt.

• Akzeptierende erkennbare Beschädigungen:

Die Bewertung erfolgte unter der Berücksichtigung - Eurotax- ÖNORM- Klasse II.

• Prüfarbeiten sind durchzuführen:

Alle technischen und elektrischen bzw. elektronischen Bauteilen.

Zum Schadensumfang wird neben der Schadensbeschreibung auf die beigefügten Lichtbilder verwiesen. Eine detaillierte Aufstellung des Schadensumfanges wird aus den Kalkulationen ersichtlich.

Es ist nicht auszuschließen, dass im Zuge einer technischen Überprüfung, Fehler auslesen und der notwendigen Zerlegungsarbeiten noch weitere schadhafte Teile sichtbar werden, die in der Kalkulation zurzeit noch nicht angeführt sind.

Neupreis inkl. Sonderausstattung:

Es lag dem Sachverständigen keine Sonderausstattungsliste oder Rechnung für die genaue Bewertung des Fahrzeuges bzw. der kostenpflichtigen Sonderausstattung vor. Der Sachverständige ist gerne bereit bei Vorliegen der Rechnung oder der SA-Liste den Besichtigungsbericht zu überarbeiten. Die Bewertung des Fahrzeuges ist ein Richtpreis und entspricht nicht dem tatsächlichen Preis.

Der Brutto- Neupreis und der Preis für die Sonderausstattung wurden von der Eurotax entnommen.

Händler- Einkaufswert:

Der Händler- Einkaufswert wurde laut Autopreisspiegel mit Kfz5 berechnet.

Alle Fahrzeugwerte werden im Gutachten mit Umsatzsteuer und NOVA angeführt.

N1 Fahrzeuge die vor dem 01.07.2021 gekauft wurden waren zum Kaufdatum nicht NOVA-Pflichtig. Die angegebenen Werte können aus diesem Grund differieren.

Der Umstand das solche neu gekauften Fahrzeuge jetzt NOVA-Pflichtig sind, bringen auch mit sich, dass die Wiederbeschaffungswerte zum jetzigen Zeitpunkt für Fahrzeug die vor dem 01.07.2021 zugelassen wurden höher sind.

Ermittlung Händler-Einkaufswert

Vor-, Altschäden:

Bereifung:

1. Achse: Semperit/Alu / 225/45 R 17 Winter Profil in mm: links: 4 rechts: 4
2. Achse: Semperit/Alu / 225/45 R 17 Winter Profil in mm: links: 4 rechts: 4

Schäden

Schadenbeschreibung:

Allgemeine Schäden:

- Zentral Verriegelung Tür rechts vorne ohne Funktion-prüfen.
- Service Heft fehlt.
- Kotflügel links Lack Riss ersichtlich.
- 1x Fahrzeugschlüssel fehlt.
- Fahrzeuginnenraum verschmutzt.
- Auslieferungsfelgen fehlen.
- Sommer Bereifung fehlt.
- Dämmmatte Motorhaube aufgerissen.
- A-Säulen Verkleidung links Brandloch (Raucherfahrzeug).
- Scheinwerfer links getrübt.
- Stoßfänger vorne geschürft, eingedrückt und gerissen.
- Lufführung vorne gerissen.
- Nieren fehlen.
- Motorhaube eingedrückt und geschürft.
- Abdeckung Hubzylinder links fehlt.
- Haltegriff Türverkleidung rechts stark abgenutzt.
- Scheibentönungsfolie ab der B Säule ohne AGB-Dokumente ersichtlich.
- Stoßfänger hinten geschürft.
- Heckklappe Klebereste ersichtlich.

Prüfarbeiten:

Scheinwerfer,
Querträger,
Kühlanlagen,
Lüfter,
Front - und Schlossblech,
Längsträger,
Radhaus,

Ohne Demontage der Anbauteile hat man keine Einsicht auf die oben angeführten Bauteile.

Technische Schäden:

- Im Leerlauf Abgasgeruch im Innenraum wahrnehmbar-prüfen.
- Service fällig.
- Kontrollleuchte Licht prüfen-aktiv.

Nach den Zerlegungs- und Prüfarbeiten kann erst der komplette Schadensumfang festgestellt werden und im Fahrzeugwert berücksichtigt werden. Es wird sich daher der Wert des Fahrzeuges senken und die Reparaturkosten werden sich erhöhen.

Instandsetzungskosten:

Die Beseitigung der Schäden erfolgt nach den Richtlinien des Herstellerwerkes, der Arbeitswertliste.

Der Zeitaufwand für die Instandsetzung wird unter Beachtung der Arbeitswert- und Vorgabewertliste, sowie der Verbund- und Erschwernisarbeiten ermittelt.

Der Lohnkalkulation liegt der ortsübliche Stunden- bzw. AW-Satz zugrunde.

zu erneuernde Teile

Bezeichnung	DVN-Nr	Teile-Nr	Stk	je	Preis
VERKLEIDUNG STOSST V	0283	51 11 8 046 990	1	629,30	629,30
ZIERGITTER V L	0415	51 13 7 201 967	1	93,10	93,10
ZIERGITTER V R	0416	51 13 7 201 968	1	93,15	93,15
EMBLEM V	0431	51 14 8 132 375	1	45,77	45,77
FRONTKLAPPE	0471	41 61 7 153 940	1	630,26	630,26
SCHALLISOLIERUNG	0481	51 48 7 059 260	1	98,44	98,44
BLLENDE WASCHDUESE L	0633	61 67 7 892 647	1	17,50	17,50
LUFTFUEHRUNG V	1015	51 74 7 173 571	1	120,59	120,59
GRIFF I TUER V R	1732	51 41 7 230 850	1	64,69	64,69
BLLENDE I TUER V R	1734	51 41 9 150 336	1	18,96	18,96
BLLENDE STOSSF H	2648	51 12 8 040 152	1	37,42	37,42
EMBLEM H	3011	51 14 8 219 237	1	45,77	45,77
BLLENDE WINDLAUF L	4941	51 43 8 036 251	1	52,01	52,01
SCHEIBENRAD ALU V L	7201	36 11 8 037 141	1	499,44	499,44
SCHEIBENRAD ALU V R	7202	36 11 8 037 141	1	499,44	499,44
VENTIL REIFENDR V L	7203	36 12 1 178 869	1	3,30	3,30
VENTIL REIFENDR V R	7204	36 12 1 178 869	1	3,30	3,30
* REIFEN V L	7227	225/40 R 18 .. Y	1	170,00	170,00
* REIFEN V R	7228	225/40 R 18 .. Y	1	170,00	170,00
SCHLUESSEL MIT FERNB	7511	51 21 0 033 994	1	708,33	708,33
SCHEIBENRAD ALU H L	9551	36 11 8 037 142	1	574,37	574,37
SCHEIBENRAD ALU H R	9552	36 11 8 037 142	1	574,37	574,37
VENTIL REIFENDR H L	9563	36 12 1 178 869	1	3,30	3,30
VENTIL REIFENDR H R	9564	36 12 1 178 869	1	3,30	3,30
* REIFEN H L	9565	255/35 R 18 .. Y	1	170,00	170,00
* REIFEN H R	9566	255/35 R 18 .. Y	1	170,00	170,00

5.496,11

instandzusetzende Teile

Bezeichnung	DVN-Nr	ArbPos-Nr	AZ LK	AZ-Preis
* SCHEINWERFER L INSTANDSETZEN	0561		36,00 3	330,00
Zwischensummen			36,00	330,00

SV Pool Schadenbesichtigungs GmbH

Überträge		36,00	330,00
* SEITENWAND V L INSTANDSETZEN	0741	12,00 3	110,00
		48,00	440,00
48,00 AW bei EUR 110,00 pro Stunde (12 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 3			440,00

zu prüfende Teile

Ersatzteilpreise bei 'zu prüfenden Teilen' sind in den Reparaturkosten nicht enthalten. Bei Feststellung einer Beschädigung erhöhen sich die Instandsetzungskosten zumindest um den ausgewiesenen Betrag.

Bezeichnung	DVN-Nr	ArbPos-Nr	AZ LK	AZ-Preis
* TUERSCHLOSS V R PRUEFEN	1578		12,00 2	110,00
* PARTIKELFILTER AT PRUEFEN	8820		24,00 2	220,00
Z LICHT PRÜFEN			6,00 1	55,00
				42,00
6,00 AW bei EUR 110,00 pro Stunde (12 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 1				55,00
36,00 AW bei EUR 110,00 pro Stunde (12 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 2				330,00

erforderlicher Arbeitsaufwand

Bezeichnung	ArbPos-Nr	AZ LK	AZ-Preis
ZEITZUSCHLAG FUER EINE HAUPTARBEIT	KN	2,00 3	18,33
STOSSSTANGE V AB-/ANBAUEN	51 11 656	5,00 3	45,83
VERKLDG STOSSSTANGE V ERSETZEN (STOSSSTANGE V ABGEBAUT)	51 11 592	9,00 3	82,50
ZUSATZARBEIT FUER SCHEINWERFER- REINIGUNGSANLAGE	61 67 800	1,00 3	9,17
ZUSATZARBEIT FUER PARK DISTANCE CONTROL	66 20 614	2,00 3	18,33
LUFTFUEHRUNG AB-/ANBAUEN (STOSSF ABGEB)	51 71 603)	2,00 3	18,33
NEBELSCHEINWERFER EINSTELLEN	63 10 514	2,00 3	18,33
ZUSATZBLINKLEUCHE V L AB-/ANBAUEN	63 13 700	1,00 2	9,17
FRONTKLAPPE AB-/ANBAUEN	41 61 600	4,00 3	36,67
FRONTKLAPPE EINPASSEN	41 61 514)	1,00 3	9,17
FRONTKLAPPE ERSETZEN (FRONTKLAPPE ABGEBAUT)	41 61 501	6,00 3	55,00
VERKLEIDUNG DACHSAEULE V L AB-/ANBAUEN	51 43 701	2,00 3	18,33
TUERVERKLDG V R AUS-/EINBAUEN	51 41 503	4,00 3	36,67
TUERGRIFF I R AUS-/EINBAUEN	51 41 517)	1,00 3	9,17
STOSSSTANGE H AB-/ANBAUEN	51 12 656	11,00 3	100,83
UMFASST: HECKLEUCHTEN AB-/ANBAUEN			
ZUSATZARBEIT FUER PARK DISTANCE CONTROL	66 20 600	1,00 3	9,17
VERKLDG HECKKLAPPE AB-/ANBAUEN	51 49 500	1,00 3	9,17
BMW PLAKETTE H AB-/ANBAUEN	51 14 510	1,00 3	9,17
HECKLEUCHE L AN HECKKL AUS-/EINBAUEN	63 21 683)	1,00 2	9,17
HECKLEUCHE R AN HECKKL AUS-/EINBAUEN	63 21 683)	1,00 2	9,17
			58,00
3,00 AW bei EUR 110,00 pro Stunde (12 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 2			27,50
55,00 AW bei EUR 110,00 pro Stunde (12 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 3			504,17

sonstiger Aufwand

Bezeichnung	DVN-Nr	ArbPos-Nr	AZ LK	AZ-Preis
* INNENAUFBEREITUNGSGREINIGUNG	1100		16,00 1	146,67
			16,00	146,67
16,00 AW bei EUR 110,00 pro Stunde (12 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 1				146,67

Sonstige Kosten - sonstiges

Bezeichnung	DVN-Nr			
SERVIE HEFTSERVIEHEFT	1000	1	50,00	50,00
TÖNUNGSFOLIEENTFERNEN	1000	1	180,00	180,00
ÖLWECHSELSERVICE	1000	1	400,00	400,00
				630,00

Sonstige Kosten - Hohlr./Unterb.

Bezeichnung	DVN-Nr	ArbPos-Nr	AZ LK	AZ-Preis
VORBEREITUNGSARBEIT FUER HOHLRAUM-KONSERVIERUNG		97 99 000	2,00 3	18,33
UMFASST: RUESTUMFAENGE FUER SPRITZ-PISTOLE				
FRONTKLAPPE MIT HOHLRAUMKONSERVIERUNG NACHBEHANDELN (VERBUNDARBEIT)		97 61 501	3,00 3	27,50
FRONTKLAPPEHOHLRAUM-/U-SCHUTZ	0471			
			5,00	45,83
5,00 AW bei EUR 110,00 pro Stunde (12 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 3				45,83

Lackierung (AZT):

zu lackierender Teil	DVN-Nr	ArbPos-Nr	AZ	AZ-Preis	Lackmat.
FRONTKLAPPE NEUTEILLACK STUFE I	0471		27,00	297,00	
LACKMATERIAL: 376,46					
STOSSSTANGE V NEUTEILLACK ST K1R	0283		13,00	143,00	
LACKMATERIAL: 243,56					
BLLENDE WASCHDUESE L NEUTEILLACK ST K1R	0633		1,00	11,00	
LACKMATERIAL: 0,64					
SEITENWAND V L REP LACK STUFE III	0741		11,00	121,00	
LACKMATERIAL: 46,47					
STOSSSTANGE H REPARATURLACK ST K3	2583		16,00	176,00	
LACKMATERIAL: 175,15					
HECKKLAPPE REP LACK STUFE III	2931		18,00	198,00	
LACKMATERIAL: 123,09					
VORBEREITUNG ZUR LACKIERUNG			17,00	187,00	
VORBEREITUNG KUNSTSTOFF-LACK			8,00	88,00	
NEUTEILLACKIERUNG					376,46
Zwischensummen			111,00	1.221,00	376,46

Überträge	111,00	1.221,00	376,46
REPARATURLACKIERUNG			169,56
MATERIAL-KONSTANTE			56,80
AZT-MATERIAL-INDEX			358,36
K-NEUTEILLACK (K1R)			244,20
K-REPARATURLACK (K3)			175,15
MATERIAL-KONSTANTE KUNSTSTOFF			26,60
LACKANMISCHEN MIT MISCHANLAGE	3,00	33,00	
	114,00	1.254,00	1.407,13
114,00 AW bei EUR 110,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde)			1.254,00
Lackmaterial			1.407,13
Lackierungskosten gesamt exkl. USt.			2.661,13

Erklärung zu den Positionsmarkierungen:

- * = Anwenderangaben aus Audatex
- Z = Arbeitszeit wurde verändert

Zusammenfassung Schäden:

Ersatzteile-Original	:		EUR	5.496,11
Arbeitslohn	:	AZ 164,00 AW EUR 110,00/Std. (12 AW = 1 Std.)	EUR	1.503,34
Lackmaterial	:		EUR	1.407,13
Lackierarbeit	:	AZ 114,00 AW EUR 110,00/Std. (10 AW = 1 Std.)	EUR	1.254,00
Sonstige Kosten (Material)	:		EUR	630,00
Sonstige Kosten (Arbeitszeit)	:		EUR	45,83
			<i>exkl. USt.</i>	EUR 10.336,41
			<i>+ 20% USt.</i>	EUR 2.067,28
		Reparaturkosten inkl. USt.	EUR	12.403,69

Reparaturkostenaufschlüsselung exkl. USt.:

Summe Arbeit	:	EUR	1.503,34	Lackierung AZ	:	EUR	1.254,00
Summe Material	:	EUR	5.496,11	Lack-Material	:	EUR	1.407,13
Nebenkosten	:	EUR	675,83				

Mängel belassen

Nicht kalkuliert:

- Verschleiß und Gebrauchspuren,
- Lack aufbereiten und ausbessern,
- Frontbereich Steinschläge ersichtlich,
- Türkantenschläge ersichtlich,
- Türeinstiege geschürft,
- Innenraum Verschleiß und Gebrauchspuren ersichtlich,
- Rundum Kratzer und Dellen ersichtlich,
- Android Display nachgerüstet,
- Bremssättel umlackiert,
- Wagenseite rechts Nachlackierung ersichtlich,

Instandsetzungskosten:

Die Beseitigung der Schäden erfolgt nach den Richtlinien des Herstellerwerkes, der Arbeitswertliste.
Der Zeitaufwand für die Instandsetzung wird unter Beachtung der Arbeitswert- und Vorgabewertliste, sowie der Verbund - und Erschwernisarbeiten ermittelt.
Der Lohnkalkulation liegt der ortsübliche Stunden- bzw. AW-Satz zugrunde.

Erklärung zu den Positionsmarkierungen:

* = Anwenderangaben aus Audatex
Z = Arbeitszeit wurde verändert

Zusammenfassung Mängel belassen:**Zusatzinformation:**

Anonymisierung laut DSGVO!

Die Besichtigung am Unterboden und Fahrwerk war nicht möglich, da zum Zeitpunkt der Besichtigung keine Hebebühne/Grube zur Verfügung stand. Daher ist es aus der technischen Seite nicht auszuschließen das Mängel am Unterboden oder Fahrwerk vorliegen und daher auch nicht einkalkuliert sind.

Es wurde bei der Besichtigung keine Probefahrt durchgeführt! Aus diesem Grund ist nicht auszuschließen das sich jegliche Mängel nach einer Probefahrt erkennbar werden und diese jedoch nicht im Gutachten berücksichtigt und kalkuliert sind.

Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung verschmutzt. Daher ist auch nicht auszuschließen das leichte Beulen, Dellen, Kratzer, Beschädigungen oder ein Hagelschaden übersehen worden ist.

Im Innenraum des Fahrzeugs wurden Brandlöcher entdeckt, was darauf hinweist, dass es sich um ein Raucherfahrzeug handelt. Daher kann nicht ausgeschlossen werden, dass an schwer einsehbaren Stellen mehr Brandlöcher vorhanden sind.

Das Fahrzeug wurde visuell besichtigt und befundet.
Eine vollkommene technische Überprüfung (§ 57a) kann nur in einer Werkstatt durchgeführt werden, wo die technischen Hilfsmittel (Grube, Werkzeug, Bremsenprüfstand, Elektronikstand usw.) zu Verfügung stehen.
Bei einer technischen Überprüfung entstehen auch Werkstattkosten und höhere Honorarkosten.
Es wurde keine Tuning Überprüfung durchgeführt.

Der Fahrzeugschätzwert wurde unter Berücksichtigung der Autopreisspiegel - Notierung vom Händler-Einkaufswert, Allgemeinzustand, Baujahr, Tachostand und der Marktumfrage, abzüglich (anteilmäßig) der unbehobenen sichtbaren Schäden laut Kalkulation errechnet ohne technische Überprüfung ermittelt.

Die Schätzung habe ich, mit dem mir zur Verfügung stehenden Unterlagen durchgeführt.

Der Schätzwert gilt nur für den Ankauf einschlägigen Autohandels, unter Berücksichtigung der sichtbaren Schäden bzw. Kalkulationskosten, ohne Zerlegung und für die Dauer eines Monats ab dem Besichtigungstag, unter der Voraussetzung des zu diesem Datum bestandenen Zustandes.

Der Lack- bzw. Allgemeinzustand von Klasse 1 bis 4 bezieht sich auf die Ö-Norm V5080.

Eine Gewähr hinsichtlich geheimer Mängel, Fälschungen der Papiere oder dem Fahrzeug entnommenen Daten, den vorgeschriebenen Abgasnormen entspricht, Fehler in den benützten Unterlagen insbesondere im Eurotax (Ausstattung) kann nicht gegeben werden.

Laut Auftrag sollen sämtliche Schäden bzw. Mängel die über der Ö-Norm Klasse II liegen, schadenskausal kalkuliert werden.

Der beschriebene Zustand bezieht sich auf den Zeitpunkt der Besichtigung und beinhaltet keine Prognose über den Zustand des Fahrzeug bis zum nächsten Begutachtungstermin und gilt nicht als Kauftest.

Der Aussteller haftet nicht für Schäden, die durch insbesondere teilweise oder unvollständige Weitergabe dieses Gutachtens entstehen können.

Im Zuge der Veräußerung sind keinerlei Gewährleistungsansprüche gegeben.

Es wird bei den kalkulierten Schäden auf die Schadensbeschreibung, die Kalkulationen und den Schadenbildern hingewiesen.

Bei Auftreten zurzeit nicht bekannter Fakten, bin ich gerne bereit diese zu prüfen und wenn notwendig eine Ergänzung im Gutachten vorzunehmen.

Zusammenfassung der Wiederherstellungskosten:

		<i>exkl. USt.</i>	<i>Ust.</i>	<i>inkl. USt.</i>
Schäden	EUR	10.336,41	2.067,28	12.403,69
Mängel belassen	EUR			
Gesamtsumme aller Schäden	EUR	10.336,41	2.067,28	12.403,69

NEUWERT	: inklusive Sonderausstattung	inkl. USt. EUR	73.120.-
HÄNDLER-EINKAUFSWERT	: detaillierte Berechnung auf Seite 2	inkl. USt. EUR	11.220.-
SCHÄTZWERT:	UNTER BERÜCKS. D. I. GA. ANG. MÄ.	inkl. USt. EUR	1.000.-

Der Wert des Fahrzeuges wurde unter Beachtung aller wertbeeinflussenden Faktoren wie Erstzulassung, Fahrleistung, Sonderzubehör etc. ermittelt.

Für die Richtigkeit der Feststellungen und die Objektivität der Auswertung
12.03.2025

Der Sachverständige
HUETTER Christian
8083 St. Stefan im R., Lichendorf 16