

SV Pool Schadenbesichtigungs GmbH
Geschäftsführer: Christian Hütter
A-8083 St. Stefan i.R., Lichendorf 16
Tel.: +43 3115 28428, +43 820 820272
E-Mail: office@svpool.at
www.svpool.at



Gutachten-Nr. : 25140240
Berechn.Datum : 20.03.2025
Art: : SCHÄTZGUTACHTEN
beauftragt durch : 20 HR 20
eingelangt am : 17.03.2025
Bearbeiter : HUETTER Christian

St. Stefan im Rosental, am 26.03.2025

SCHÄTZGUTACHTEN

Betrifft : TRP / Automatik Renault Kangoo Elektro Kangoo Express Z.E

Besichtigung : am 19.03.2025 durch Haas Leopold, anwesend: KEINER
Besichtigungsort : Hödlmayr Logistics GmbH Wagenlager Ost FB, Südbahngasse 52, AT-2700 Wiener Neustadt
Bes.-Zustand : unzerlegt / ohne Hebebühne
Zur Beweissicherung wurden 109 Fotos vom SV angefertigt.

Fahrgestell-Nr. : VF1FW000567669632
National-/Modellcode: 231669 / AB
Amtl. Kennzeichen : [A] W-58486L
Erst-/Letztzulassung : 19.11.2021 / 19.11.2021
Tachostand : 45.794 km abgelesen
Alter : 41 Monate
Lackart/Farbe : UNI / Weiss
Lackzustand : Optisch mäßig 3

Leistung : 44,00 kW
Kraftstoffart : Batterie
Eigen-/Gesamtgew. : 1.593 kg / 2.190 kg
Nutzlast : 587 kg
Sitzplätze : 2
Nächste § 57a Beg. : November 2025
Plakette-Nr. : DXH 3318
Mautsystem : keine Vignette
Allgemeinzustand : Optisch mäßig 3

Akku - Fahrzeugbatterie fast leer AKKU IST INCLUSIVE KEIN VERTAG ERFORDERLICH!

NEUWERT	: inklusive Sonderausstattung	inkl. USt. EUR	29.440.-
HÄNDLER-EINKAUFSWERT	: detaillierte Berechnung auf Seite 2	inkl. USt. EUR	8.500.-

SCHÄTZWERT:	UNTER BERÜCKS. D. I. GA. ANG. MÄ.	inkl. USt. EUR	2.300.-
--------------------	--	----------------	----------------

Voraussichtliche Instandsetzungskosten:

Reparaturdauer ca. 2 Arbeitstage	exkl. USt. EUR	4.903,36
	+ 20% USt. EUR	980,67
	Reparaturkosten inkl. USt. EUR	5.884,03

Weitere Besichtigungsdaten und Bereifung auf Seite 4
Sonderausstattung auf Seite 2

Ermittlung Händler-Einkaufswert

Folgende Werte wurden am 20.03.2025 mittels Eurotax AutoWert ermittelt:

Bewertungsgrundlage:

Der Berechnungs-Basiswert wurde mittels Eurotax AutoWert ermittelt.

(Detaillierte Bewertungswerte entnehmen Sie dem separaten Eurotax-Bewertungsdokument.)

Listenpreis	EUR	27.880,-
Sonderausstattung	EUR	1.560,-
Wiederbeschaffungswert	EUR	10.722,-
Händler-Einkaufswert	EUR	8.500,-
Berechnungsgrundlage: Eurotax Autowert (ZW)	EUR	8.500,-

Händler-Einkaufswert ermit. zum 20.03.2025

inkl. USt. **EUR 8.500,-**

Der Händler-Einkaufswert beträgt 79% des Wiederbeschaffungswertes.

Auf- bzw. Abwertungen gerundet auf Zehner

Händler-Einkaufswert gerundet auf Zehner

Sonderausstattung (eurotax):

12-Volt-Steckdose, 4 Stufen-Gebläse mit Umluftschaltung, 4Austria Paket, Ablagen zwischen den Vordersitzen mit 12 Volt Steckdose, ABS mit EBV (Elektronischer Bremskraftverteiler) und Bremsassistent, Airbag für Fahrer, Antenne und Vorverkabelung für Radio, Asymmetrische Heckflügeltüren verblecht mit 180° Öffnungswinkel, Außenspiegel elektrisch anklappbar, Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, Beifahrer-Airbag, City-Paket 2, DAB-Radio R&Go CD, Dreipunkt-Sicherheitsgurte, Eco-Mode Schalter, Einparkhilfe hinten (akustisch), Einsätze über den Heckleuchten in schwarz, Elektrisch betriebene Wasserheizung mit max. 6 kW Heizleistung, Elektrische Fensterheber mit Impulsschaltung auf Fahrerseite, Elektrische Servolenkung, Elektronische Wegfahrsperr, ESC mit Hill Start Assist, Fensterheber elektrisch vorne, Garantie, Grüne Wärmeschutzverglasung, Handschuhfach, geschlossen, Höhenverstellbarer Fahrersitz (+/- 40 mm), Innenbeleuchtung vorne und im Laderaum, Instrumente mit Batteriestandanzeige, Econometer, Bordcomputer, Kunststoffboden in Fahrgastraum, Ladestecker in Fahrzeugfront, Lederlenkrad, Lenkrad höhenverstellbar, Light-Me-Home-Funktion, Mennekes-Ladekabel 7-polig 6,5m, Nebelscheinwerfer, Nutzlast bis zu 650 kg (versionsabhängig), Regensensor und Lichteinschaltensensor, Rollwiderstandsoptimierte Bereifung auf 15 Zoll Stahlfelgen mit Radabdeckungen "Egée", Rückfahrkamera, Scheibenwischer mit verstellbarer Intervallschaltung, Scheinwerfer mit schwarzem Gehäuse, Seitliche Schiebetüre rechts, verblecht, Sonnenblenden mit Lasche auf Fahrer- und Beifahrerseite, TCU-Vorbereitung für Fleet Asset Management, Tempomat mit Geschwindigkeitsbegrenzer, Trennwand mit Fenster, Trennwand verblecht ohne Fenster, Türablagefächer vorne, Uni-Lackierung, Verzurrösen im Laderaum: 8 Stück am Boden (fix) mit je 70 kg Belastbarkeit, Verzurrösen, mobil, Vollwertiges Reserverad, Vorklimatisierung, Z.E. Sticker am Heck, Z.E. Voice, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung und automatischer Verriegelung der Türen während der Fahrt.

Ausführungsvarianten lt. Audatex:

AB 06.2021, VERGLASUNG GETOENT, ZENTRALVERRIEGELUNG, FENSTERHEB V ELEKTR, A-SPIEG EL/HZB/KLAPP, EINPARKH H / KAMERA, NEBELSCHEINWERFER, LICHT-/REGENSENSOR, AUSSTATTUNG STOFF, SITZE V HEIZBAR, ERHOEHTER FAHRERSITZ, DECKEL HANDSCHUHFACH, TRENNW GESCHL FENST, AUTOMATIKGETRIEBE, BEIFAHRERAIRBAG, GESCHWINDIGKEITSBEGR, REIFEN 165/70 R14..T, FELGEN 5,5J X 14, RESERVERAD, RADVOLLBL 15 ZOLL, STABILITAETSPROGRAMM, FLUEGELTUEREN H, SCHIEBETUER R, TRANSPORTER MAXI, 2-SCHICHT-UNI.

Weitere Informationen

Fahrzeugbeschreibung:

Positionen	Artikel	JA	NEIN	Vermerk
------------	---------	----	------	---------

SV Pool Schadenbesichtigungs GmbH

Kfz-Zusatzausstattung	Serviceheft vorhanden		x	
	Servicenachweis elektronisch		x	
	Servicenachweis im Motorraum		x	
	Service Rechnungen		x	
	Reserverad	x		
	Wagenheber		x	
Probefahrt			x	
Antriebsart	Allradantrieb		x	
	Frontantrieb	x		
	Heckantrieb		x	
Schlüssel	Stück:	1x		
Motorlauf	gegeben	x		
Schaltgetriebe			x	
Automatikgetriebe		x		
Sitzplätze	Anzahl:	2x		
Reifensatz	extra:		x	
Felgensatz	extra:		x	
Nationaler Code	eindeutig	x		
Hebebühne /Grube	benutzt		x	
Testbericht vorhanden			x	
Klimaanlage vorhanden			x	ohne Funktionsprüfung
Navi SD Karte vorhanden			x	
<i>Bei N1 Fahrzeugen</i>	<i>Höhe des Fahrzeuges in mm</i>			1810
	<i>Länge des Fahrzeuges in mm</i>			4666
<i>Bei Elektrofahrzeugen</i>				
	Ladekabel vorhanden	1x		

Das gegenständliche Objekt weist mehrere Schäden auf.

• **Nicht akzeptierende erkennbare Beschädigungen:**

Laut Schadensbeschreibung

Alternative Reparatur-Methoden wie Dellen drücken, Windschutzscheiben Reparatur und Spot Repair Lackierung wurden vom Sachverständigen berücksichtigt.

• **Akzeptierende erkennbare Beschädigungen:**

Die Bewertung erfolgte unter der Berücksichtigung - Eurotax- ÖNORM- Klasse II.

• **Prüfarbeiten sind durchzuführen:**

Alle technischen und elektrischen bzw. elektronischen Bauteilen.

Zum Schadensumfang wird neben der Schadensbeschreibung auf die beigefügten Lichtbilder verwiesen. Eine detaillierte Aufstellung des Schadensumfanges wird aus den Kalkulationen ersichtlich.

Es ist nicht auszuschließen, dass im Zuge einer technischen Überprüfung, Fehler auslesen und der notwendigen Zerlegungsarbeiten noch weitere schadhafte Teile sichtbar werden, die in der Kalkulation zurzeit noch nicht angeführt sind.

Neupreis inkl. Sonderausstattung:

Es lag dem Sachverständigen keine Sonderausstattungsliste oder Rechnung für die genaue Bewertung des Fahrzeuges bzw. der kostenpflichtigen Sonderausstattung vor. Der Sachverständige ist gerne bereit bei Vorliegen der Rechnung oder der SA-Liste den Besichtigungsbericht zu überarbeiten. Die Bewertung des Fahrzeuges ist ein Richtpreis und entspricht nicht dem tatsächlichen Preis.

Der Brutto- Neupreis und der Preis für die Sonderausstattung wurden von der Eurotax entnommen.

Händler- Einkaufswert:

Der Händler- Einkaufswert wurde laut Eurotaxnotierung mit Kfz5 berechnet.

Alle Fahrzeugwerte werden im Gutachten mit Umsatzsteuer und NOVA angeführt.

N1 Fahrzeuge die vor dem 01.07.2021 gekauft wurden waren zum Kaufdatum nicht NOVA-Pflichtig. Die angegebenen Werte können aus diesem Grund differieren.

Der Umstand das solche neu gekauften Fahrzeuge jetzt NOVA-Pflichtig sind, bringen auch mit sich, dass die Wiederbeschaffungswerte zum jetzigen Zeitpunkt für Fahrzeug die vor dem 01.07.2021 zugelassen wurden höher sind.

Ermittlung Händler-Einkaufswert

Bereifung:

1. Achse: Michelin / Stahl / 195/65 R 15 Winter Profil in mm: links: 1 rechts: 1
2. Achse: Michelin / Stahl / 195/65 R 15 Winter Profil in mm: links: 2 rechts: 2

weitere Besichtigung:

- Besichtigung** : am 20.03.2025 durch Haas Leopold, anwesend: KEINER
Bes.-Zustand : Gutachten fertiggestellt und abgeschlossen

Schäden

Schadenbeschreibung:

Allgemeine Schäden:

- Alle Radzierkappen geschürft und gebrochen.
- Sommerreifen fehlen.
- Originalfelgen fehlen.
- Bordmappe fehlt.
- Serviceheft fehlt.
- 1x Fahrzeugschlüssel fehlt.
- Wagenhaber fehlt.
- Firmenbeklebung ersichtlich.
- Motorhaube deformiert.
- Stoßfänger vorne mehrfach geschürft.
- Außenspiegel rechts geschürft.
- Stoßfänger hinten geschürft und gestaucht.
- Seitenwand links geschürft und leicht gedrückt.
- Innenraum verschmutzt und Raucherfahrzeug.

Technische Schäden:

- letztes Service nicht nachvollziehbar.

Instandsetzungskosten:

Die Beseitigung der Schäden erfolgt nach den Richtlinien des Herstellerwerkes, der Arbeitswertliste.

Der Zeitaufwand für die Instandsetzung wird unter Beachtung der Arbeitswert- und Vorgabewertliste, sowie der Verbund - und Erschwernisarbeiten ermittelt.

Der Lohnkalkulation liegt der ortsübliche Stunden- bzw. AW-Satz zugrunde.

zu erneuernde Teile

Bezeichnung	DVN-Nr	Teile-Nr	Stk	je	Preis
STOSSFAENGER V	0281	62 02 266 69R	1	335,22	335,22
Zwischensumme					335,22

Übertrag						335,22
AUSSENSPIEGEL R	1738	96 30 174 10R	1	275,43		275,43
BLENDE A-SPIEGEL R	1740	96 37 428 80R	1	41,45		41,45
STOSSFAENGER H	2581	77 01 478 196	1	332,03		332,03
WAGENHEBER	4999	99 55 087 12R	1	132,44		132,44
SCHEIBENRAD V L	7201	82 00 403 028	1	65,50		65,50
SCHEIBENRAD V R	7202	82 00 403 028	1	65,50		65,50
RADVOLLBLENDE V L	7211	40 31 589 00R	1	27,34		27,34
RADVOLLBLENDE V R	7212	40 31 589 00R	1	27,34		27,34
REIFEN V L	7227	165/70 R 14 .. T	1	60,00		60,00
REIFEN V R	7228	165/70 R 14 .. T	1	60,00		60,00
SCHEIBENRAD H L	9551	82 00 403 028	1	65,50		65,50
SCHEIBENRAD H R	9552	82 00 403 028	1	65,50		65,50
RADVOLLBLENDE H L	9559	40 31 589 00R	1	27,34		27,34
RADVOLLBLENDE H R	9560	40 31 589 00R	1	27,34		27,34
REIFEN H L	9565	165/70 R 14 .. T	1	60,00		60,00
REIFEN H R	9566	165/70 R 14 .. T	1	60,00		60,00
* BORDMAPPE	1000		1	80,00		80,00
						1.807,93

instandzusetzende Teile

Bezeichnung	DVN-Nr	ArbPos-Nr	AZ LK	AZ-Preis
* MOTORHAUBE INSTANDSETZEN	0471		10,00 2	110,00
* SEITENWAND L INSTANDSETZEN	3481		5,00 2	55,00
			15,00	165,00
15,00 AW bei EUR 110,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 2				165,00

erforderlicher Arbeitsaufwand

Bezeichnung	ArbPos-Nr	AZ LK	AZ-Preis
STOSSFAENGER V AUS-/EINBAUEN	5214 KA	7,00 1	77,00
STOSSFAENGER V AB-/AUFRUESTEN (AUSGEB)	A0PD VA	3,00 1	33,00
ZUSATZARBEIT FUER NEBELSCHEINWERFER	KN	4,00 1	44,00
MOTORHAUBE AUS-/EINBAUEN	A15T KA	2,00 1	22,00
INKL. SCHLISSVORRICHTUNG EINSTELLEN			
ZIERLEISTE SEITENWAND H L AUS-/EINBAUEN	A1YC KA	2,00 1	22,00
AUSSENSPIEGEL R AUS-/EINBAUEN	5099 KA	2,00 1	22,00
STOSSFAENGER H AUS-/EINBAUEN	5181 KA)	4,00 1	44,00
STOSSFAENGER H (AUSGEB) AB-/AUFRUESTEN	5376 VA	4,00 1	44,00
RUECKLEUCHTE L AUS-/EINBAUEN	8083 KA	2,00 1	22,00
RUECKLEUCHTE R AUS-/EINBAUEN	8083 KA	2,00 1	22,00
SCHUTZLEISTE H KOTFL L AUS-/EINBAUEN	KN	3,00 1	33,00
RAD V L AUS-/EINBAUEN	3116 KA)	1,00 1	11,00
RAD V R AUS-/EINBAUEN	3116 KA)	1,00 1	11,00
RAD/RAEDER V AUS-/EINBAUEN ERG-ARB	3117 KA)	1,00 1	11,00
REIFEN V L AB-/AUFZIEHEN	3121 KA)	1,00 1	11,00
REIFEN V R AB-/AUFZIEHEN	3121 KA)	1,00 1	11,00
RAD H L AUS-/EINBAUEN	3116 KA)	1,00 1	11,00
RAD H R AUS-/EINBAUEN	3116 KA)	1,00 1	11,00
RAD/RAEDER H AUS-/EINBAUEN ERG-ARB	3117 KA)	1,00 1	11,00
REIFEN H L AB-/AUFZIEHEN	3121 KA)	1,00 1	11,00
REIFEN H R AB-/AUFZIEHEN	3121 KA)	1,00 1	11,00
Zwischensummen		45,00	495,00

Überträge		45,00	495,00
RAD V L AUSWUCHTEN	3113 VA)	1,00 1	11,00
RAD V R AUSWUCHTEN	3113 VA)	1,00 1	11,00
RAD H L AUSWUCHTEN	3113 VA)	1,00 1	11,00
RAD H R AUSWUCHTEN	3113 VA)	1,00 1	11,00
		49,00	539,00
49,00 AW bei EUR 110,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 1			539,00

Sonstige Kosten - sonstiges

Bezeichnung	DVN-Nr			
INNENREINIGUNG	1000	1	150,00	150,00
SERVICE01	1000	1	400,00	400,00
SERVICEHEFT01	1000	1	50,00	50,00
BEKLEBUNG ENTFERNEN01	1000	1	200,00	200,00
				800,00

Lackierung (AZT):

zu lackierender Teil	DVN-Nr	ArbPos-Nr	AZ	AZ-Preis	Lackmat.
MOTORHAUBE REP LACK STUFE III	0471		17,00	187,00	
LACKMATERIAL: 115,55					
SEITENWAND L REP LACK STUFE III	3481		41,00	451,00	
LACKMATERIAL: 374,29					
VORBEREITUNG ZUR LACKIERUNG			17,00	187,00	
REPARATURLACKIERUNG					489,84
MATERIAL-KONSTANTE					56,80
AZT-MATERIAL-INDEX					186,79
LACKANMISCHEN MIT MISCHANLAGE			3,00	33,00	
			78,00	858,00	733,43
78,00 AW bei EUR 110,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde)					858,00
Lackmaterial					733,43
Lackierungskosten gesamt exkl. USt.					1.591,43

Erklärung zu den Positionsmarkierungen:

* = Anwenderangaben aus Audatex

Zusammenfassung Schäden:

Ersatzteile-Original	:	EUR	1.807,93
Arbeitslohn	: AZ 64,00 AW EUR 110,00/Std. (10 AW = 1 Std.)	EUR	704,00
Lackmaterial	:	EUR	733,43
Lackierarbeit	: AZ 78,00 AW EUR 110,00/Std. (10 AW = 1 Std.)	EUR	858,00
Sonstige Kosten (Material)	:	EUR	800,00

	<i>exkl. USt.</i>	EUR	4.903,36
	<i>+ 20% USt.</i>	EUR	980,67
	Reparaturkosten inkl. USt.	EUR	5.884,03

Reparaturkostenaufschlüsselung exkl. USt.:

Summe Arbeit	: EUR	704,00	Lackierung AZ	: EUR	858,00
Summe Material	: EUR	1.807,93	Lack-Material	: EUR	733,43
Nebenkosten	: EUR	800,00			

Mängel belassen**Nicht kalkuliert:**

- Verschleiß und Gebrauchspuren,
- Lack aufbereiten und ausbessern,
- Winterreifen verschlissen und teilweise Gewebeschaden.
- Front Lackabschläge und Einbuchtung im Lackbild ersichtlich.
- Windschutzscheibe Glasabschläge und Einbuchtungen ersichtlich.
- Dach leicht gedellt, gebeult und leicht gekratzt.
- Scheinwerfer rechts vorne leicht gekratzt.
- Scheinwerfer links vorne leicht gekratzt.
- Tür rechts vorne leicht gekratzt und leicht geschürft.
- Schiebetür rechts leicht gekratzt und leicht gedrückt.
- Türkantenschläge ersichtlich.
- Seitenwand rechts hinten leicht gekratzt, leicht gedellt und leicht geschürft.
- Seitenwandabdeckung rechts hinten unten leicht geschürft.
- Heckleuchtenabdeckung rechts hinten gekratzt und geschürft.
- Hecktür rechts geschürft, gekratzt und leicht gedellt.
- Hecktür links geschürft, gekratzt und leicht gedellt.
- Außenspiegel links geschürft.
- Innenraum geschürft und gekratzt, Druckstellen- Verschleißerscheinungen an den Sitzen ersichtlich.
- Es sind einsatz- und nutzungsbedingte Dellen und Kratzer ersichtlich.
- Laderaum und Verkleidungen geschürft, gedellt, gekratzt, gebeult, gerissen und verbogen.

Instandsetzungskosten:

Die Beseitigung der Schäden erfolgt nach den Richtlinien des Herstellerwerkes, der Arbeitswertliste.

Der Zeitaufwand für die Instandsetzung wird unter Beachtung der Arbeitswert- und Vorgabewertliste, sowie der Verbund - und Erschwernisarbeiten ermittelt.

Der Lohnkalkulation liegt der ortsübliche Stunden- bzw. AW-Satz zugrunde.

Erklärung zu den Positionsmarkierungen:

* = Anwenderangaben aus Audatex

Zusammenfassung Mängel belassen:**Zusatzinformation:**

Anonymisierung laut DSGVO!

Anmerkung:

AKKU IST INCLUSIVE KEIN VERTAG ERFORDERLICH!

Die Batterie des Elektrofahrzeuges wurde nicht auf Qualität, Zustand oder Ladezyklen geprüft.

Die Fahrzeugdaten wurden von dem beigegebenen Fahrzeugdokumenten: Zulassungsschein und Datenauszug entnommen.

Höchste Nennleistung (Elektromotor) 44 kW

Höchste 30-Minuten-Leistung (Elektromotor) 44 kW

Das Fahrzeug wurde visuell besichtigt und befundet.

Eine vollkommene technische Überprüfung (§ 57a) kann nur in einer Werkstatt durchgeführt werden, wo die technischen Hilfsmittel (Grube, Werkzeug, Bremsenprüfstand, Elektronikstand usw.) zu Verfügung stehen.

Bei einer technischen Überprüfung entstehen auch Werkstattkosten und höhere Honorarkosten.

Es wurde keine Tuning Überprüfung durchgeführt.

Der Fahrzeugschätzwert wurde unter Berücksichtigung der Eurotax - Notierung vom Händler- Einkaufswert, Allgemeinzustand, Baujahr, Tachostand und der Marktumfrage, abzüglich (anteilmäßig) der unbehobenen sichtbaren Schäden laut Kalkulation errechnet ohne technische Überprüfung ermittelt.

Die Schätzung habe ich, mit dem mir zur Verfügung stehenden Unterlagen durchgeführt.

Der Schätzwert gilt nur für den Ankauf einschlägigen Autohandels, unter Berücksichtigung der sichtbaren Schäden bzw. Kalkulationskosten, ohne Zerlegung und für die Dauer eines Monats ab dem Besichtigungstag, unter der Voraussetzung des zu diesem Datum bestandenen Zustandes.

Der Lack- bzw. Allgemeinzustand von Klasse 1 bis 4 bezieht sich auf die Ö-Norm V5080.

Eine Gewähr hinsichtlich geheimer Mängel, Fälschungen der Papiere oder dem Fahrzeug entnommenen Daten, den vorgeschriebenen Abgasnormen entspricht, Fehler in den benützten Unterlagen insbesondere im Eurotax (Ausstattung) kann nicht gegeben werden.

Laut Auftrag sollen sämtliche Schäden bzw. Mängel die über der Ö-Norm Klasse II liegen, schadenskausal kalkuliert werden.

Der beschriebene Zustand bezieht sich auf den Zeitpunkt der Besichtigung und beinhaltet keine Prognose über den Zustand des Fahrzeug bis zum nächsten Begutachtungstermin und gilt nicht als Kauftest.

Der Aussteller haftet nicht für Schäden, die durch insbesondere teilweise oder unvollständige Weitergabe dieses Gutachtens entstehen können.

Im Zuge der Veräußerung sind keinerlei Gewährleistungsansprüche gegeben.

Es wird bei den kalkulierten Schäden auf die Schadensbeschreibung, die Kalkulationen und den Schadenbildern hingewiesen.

Bei Auftreten zurzeit nicht bekannter Fakten, bin ich gerne bereit diese zu prüfen und wenn notwendig eine Ergänzung im Gutachten vorzunehmen.

Zusammenfassung der Wiederherstellungskosten:

		<i>exkl. USt.</i>	<i>Ust.</i>	<i>inkl. USt.</i>
Schäden	EUR	4.903,36	980,67	5.884,03
Mängel belassen	EUR			
Gesamtsumme aller Schäden	EUR	4.903,36	980,67	5.884,03

NEUWERT	: inklusive Sonderausstattung	inkl. USt. EUR	29.440.-
HÄNDLER-EINKAUFSWERT	: detaillierte Berechnung auf Seite 2	inkl. USt. EUR	8.500.-
SCHÄTZWERT:	UNTER BERÜCKS. D. I. GA. ANG. MÄ.	inkl. USt. EUR	2.300.-

Der Wert des Fahrzeuges wurde unter Beachtung aller wertbeeinflussenden Faktoren wie Erstzulassung, Fahrleistung, Sonderzubehör etc. ermittelt.

Für die Richtigkeit der Feststellungen und die Objektivität der Auswertung
26.03.2025

Der Sachverständige
HUETTER Christian
8083 St. Stefan im R., Lichendorf 16