



Minderwertgutachten

Kunde:	Santander Consumer Bank AG, Egerland-Helf-Mosolf-Autorola
Referenznummer:	

Fahrzeugdaten			
BMW Baureihe 5 Touring 520 d			
Fahrzeug-Ident.-Nr.:	WBA5L31030G486899	Laufleistung abgelesen:	136648 km
Erstzulassung / Baujahr:	06.09.2016 / 2016	Besichtigungsdatum/-ort:	05.03.2025 Rackwitz
Fahrzeugart:	PKW	Re-Import:	Unbekannt
Aufbauart:	Kombi	KBA-Nr. (HSN/ TSN):	0005//BWS
Kraftstoff / Emissionsklasse:	Diesel / Euro 6	Getriebe Art:	Automatik
Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk	Hubraum / Leistung:	1995 ccm / 140 kW (190 PS)
Antriebsart:	Heckantrieb	Lackfarbe:	SOPHISTOGRAU BRILLANTEFFEKT METALLI
Anzahl Vorbesitzer:	3	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	1	Nächste HU / AU:	- / -
Polster Art:	Leder	Serviceheft verfügbar:	Digital
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Serviceheft gepflegt:	Teilweise
Raucherfahrzeug:	Ja	Letzter Service km / am:	110075 / 12.07.2023
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Fahrzeug verkehrssicher:	Ja
Vorgelegte Fahrzeug- Unterlagen:	-	Besichtigungsbedingung:	-

Ergebnisse der Einzelbereiche			
	Netto	Mwst. 19%	Brutto
Minderwert	4.691,80 €	891,44 €	5.583,24 €
Reparaturkostenkalkulation	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Händlereinkaufswert	7.613,71 €	1.446,61 €	9.060,32 €

Das Minderwertgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Minderwertgutachten aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeugzustandes.





Zubehörteile (zum Besichtigungszeitpunkt vorgelegt)

Navi.-Datenträger:	Fzg.Schlüssel:	Serviceheft vorhanden/gepflegt:	Letzter Service bei/am:
Festplattenlaufwerk	1	Digital / Teilweise	110075 / 12.07.2023
<input checked="" type="checkbox"/> AHK Schlüssel	<input checked="" type="checkbox"/> AHK abnehmbar	<input checked="" type="checkbox"/> AHK fest	<input checked="" type="checkbox"/> AHK schwenkbar
<input checked="" type="checkbox"/> Fernbed. Entertainment	<input checked="" type="checkbox"/> Fernbed. Standheizung	<input checked="" type="checkbox"/> Kopfhörer	<input checked="" type="checkbox"/> LED Scheinwerfer
<input checked="" type="checkbox"/> Laderaumabdeckung	<input checked="" type="checkbox"/> Navigationssystem	<input checked="" type="checkbox"/> Persenning	<input checked="" type="checkbox"/> Trennnetz
<input checked="" type="checkbox"/> Windschott	<input checked="" type="checkbox"/> Xenon Scheinwerfer		

vorhanden

nicht vorhanden

Serienausstattung

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Airbag Beifahrerseite abschaltbar • Aktive Kopfstützen • Anti-Blockier-System (ABS) • AUX-IN-Anschluss (AUX-IN) • Außentemperaturanzeige • Bordcomputer • Bremsenergierückgewinnung • Drehzahlmesser • Dynamische Stabilitäts-Control (DSC) • Fahrassistenz-System Fahrerlebnisschalter • Fußmatten Velours • Gepäckraumabdeckung / Rollo • Getriebe Automatik - mit Steptronic (8-Stufen) • Heckklappenbetätigung automatisch • Innenausstattung Interieurleisten, schwarz hochglänzend • Karosserie 5-türig • Kopf-Airbag-System vorn • Mittelarmlehne hinten • Modellpflege • Multifunktionsarmlehne im Fond • Parkbremse elektrisch • Rußpartikelfilter • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 • Scheibenwischer mit Regensensor • Service-System Intelligenter Notruf inkl. TeleServices • Soft-Close-Automatik für Kofferraum / Heckklappe • Start/Stop-Anlage (Funktion) • Wegfahrsperre | <ul style="list-style-type: none"> • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite • Aktive Motorhaube • Automatische Fahrlichtschaltung • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar • Bi-Xenon-Scheinwerfer
<i>Tagfahrlicht LED, Blinkleuchten LED, Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)</i> • Bremsassistent • Check-Control-System • Dynamische Bremsleuchte • Exterieurumfänge Wagenfarbe • Fensterheber elektrisch vorn + hinten • Gepäckraum-Abtrennung (Netz) • Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion • Getränkehalter vorn und hinten • Heckscheibenwischer • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz • Kopf-Airbag-System hinten • Luftfederung Hinterachse
<i>Niveauregulierung</i> • Mittelarmlehne vorn • Motor 2,0 Ltr. - 140 kW 16V Turbodiesel • NOx-Speicherkatalysator (BMW Blue Performance) • Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack) • Rücksitzlehne geteilt/klappbar • Scheibenwaschdüsen heizbar • Seitenairbag vorn • Servolenkung Servotronic • Start-Stop-Knopf • Steckdose (12V-Anschluß) 3-fach |
|---|--|

- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

- Wärme-/Sonnenschutzverglasung kombiniert

Sonderausstattung

- Alarmanlage
- Ausstattungs-Paket Edition Sport
Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz, Nebelscheinwerfer LED, LM-Felgen, Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion
- Dachreling Aluminium satiniert
- Fahrassistenz-System Spurwechsel-Warnsystem
- Gepäckraum-Paket
- Komfortzugang (Schließ-/Startsystem)
- Metallic-Lackierung
- Panoramadach (Glas)
- Sicherheitssystem Active Protection
- HiFi-Lautsprechersystem Harman-Kardon
- Standheizung

- Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar)
- Außenspiegel elektr. anklappbar, alle Spiegel mit Abblendautomatik
Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts, Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Fahrassistenz-System Driving Assistant Plus
- Frontscheibe (Ausführung Klimakomfort)
- Innovations-Paket (2)
Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent, Adaptive Kurvenlicht, Head-up-Display, Instrumentenkombination (erweiterter Umfang), Control-Display mit Farbmonitor (9,2 Zoll), Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige, Fahrassistenz-System: Driving Assistant
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar
- Paketkombination Business-Paket in Verbindung mit Navigations-Paket ConnectedDrive
Navigations-Paket ConnectedDrive, Freisprecheinrichtung Bluetooth mit erweiterte Smartphone-Anbindung, Service-System: ConnectedDrive Services, Audio-Navigationssystem Professional, Audiosystem BMW Professional (Radio / DVD-Laufwerk MP3-fähig), Sprachbediensystem, Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI), Service-System: Remote Services, Service-System: Concierge Services, Dachreling schwarz, HiFi-Lautsprechersystem, Park-Distance-Control (PDC), Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control, erweiterter Umfang, Sitzheizung vorn, Ambiente-Beleuchtung, Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Sitzbezug / Polsterung Leder Dakota
- Sportsitze vorn
- Universal-Garagentoröffner

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Allwetterreifen	Aluminium
1. Achse - links / Zust.	Kumho	245/45/ZR18/100W 5 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Kumho	245/45/ZR18/100W 5 mm
2. Achse - links / Zust.	Kumho	245/45/ZR18/100W 4 mm



2. Achse - rechts / Zust.	Kumho	245/45/ZR18/100W 4 mm
Verkehrssicherheit:	verkehrssicher	
Ersatzrad:	-	
Zustand Ersatzrad:	-	

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	Nicht durchgeführt Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt durchgeführt.
Unterbodenprüfung:	Nicht möglich Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden. Hebebühne bzw. Hubmittel nicht vorhanden.
Laufleistung plausibel:	Nicht prüfbar Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	Nicht fachgerecht repariert Am Fahrzeug wurden an der Karosserieaußenhaut instandgesetzte Vorschäden festgestellt, die augenscheinlich und ohne Demontage von Bauteilen mit verbleibenden Restunfallspuren behaftet sind. Sofern sich aus den festgestellten Vorschäden eine Wertminderung ergibt, wurde es bei der ggf. durchgeführten Fahrzeugwertermittlung berücksichtigt.
Lackschichtdickenmessung:	Außerhalb der Toleranzen Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen außerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen.
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.



Übersicht durchgeführte Technikprüfung					
Lichtmaschine / Generator:	✓	Eingeschränkt geprüft	Batterie / Akkumulator:	✓	Eingeschränkt geprüft
Ölverlust:	✓	Eingeschränkt geprüft			
Klimaanlage:	✓	Eingeschränkt geprüft	Lichtanlage:	✓	Eingeschränkt geprüft
Kupplung:	✗	Nicht vorhanden	Auspuffanlage:	✓	Eingeschränkt geprüft
Motorlauf:	✓	Eingeschränkt geprüft	Stoßdämpfer:	✓	Eingeschränkt geprüft
Getriebe:	✓	Eingeschränkt geprüft			

Durchgeführte Technikprüfung	
Lichtmaschine / Generator:	Die Funktion der Lichtmaschine (Generator) wurde mit Hilfe der Ladekontrollleuchte im Kombiinstrument geprüft.
Batterie / Akkumulator:	Die Batterie (Akkumulator) konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden. Aufgrund der eingeschränkten Besichtigungsbedingungen können evtl. weitere Mängel an der Batterie nicht ausgeschlossen werden.
Ölverlust:	Das Fahrzeug konnte auf Ölverluste nur eingeschränkt geprüft werden. Aufgrund der eingeschränkten Besichtigungsbedingungen können evtl. weitere Ölverluste nicht ausgeschlossen werden.
Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Kupplung:	Das Fahrzeug verfügt über keine Kupplung, da es sich um ein Automatikgetriebe oder ein ähnliches Getriebe handelt.
Auspuffanlage:	Die Auspuffanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden. Aufgrund der eingeschränkten Besichtigungsbedingungen können evtl. weitere Mängel nicht ausgeschlossen werden.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Stoßdämpfer:	Die Stoßdämpfer konnten bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden. Aufgrund der eingeschränkten Besichtigungsbedingungen können evtl. weitere Mängel nicht ausgeschlossen werden.
Getriebe:	Das Getriebe konnte im Rahmen der Probefahrt/Anfahrtstest eingeschränkt geprüft werden.
Hinweis:	*Das Fahrzeug hat Alters- und Gebrauchsspuren



Schäden



	Bauteil	Schaden
1.	Tür Hinten - Rechts	Nachlackiert
2.	2. Fahrzeugschlüssel	Fehlt
3.	Schlüssel Mit Fernbedienung	Ohne Funktion
4.	Wartung (nicht durch Wartungsnachweis belegt)	Fehlt
5.	Kofferraum und Innenraum	Gebrauchsspuren
6.	Türeinstieg Vorne - Links	Delle mit Lackschaden
7.	Tür Vorne - Links	Beschädigt
8.	Türdichtung Vorne - Links	Beschädigt
9.	Sitz - Vorne - Links: Lehne (Leder)	Beschädigt
10.	Lenkrad	Materialabrieb
11.	Türeinstieg Hinten - Links	Delle mit Lackschaden
12.	Innenraum	Verschmutzt (tierhaare)
13.	Sitz - Vorne - Rechts: Karten/Gepäckfach	Beschädigt
14.	Motorhaube	Beschädigt
15.	Stoßfänger Vorne	Abschürfung
16.	Felge (Aluminium) Vorne - Rechts	Abschürfung
17.	Außenspiegel - Rechts	Abschürfung
18.	Schwellerverkleidung - Rechts	Abschürfung
19.	Tür Hinten - Rechts	Unsachgemäß Instandgesetzt
20.	Seitenwand - Hinten - Rechts	Beschädigt
21.	Felge (Aluminium) Hinten - Rechts	Abschürfung
22.	Stoßfänger Hinten	Beschädigt
23.	Heckklappe	Beschädigt
24.	Felge (Aluminium)	Abschürfung

	Hinten - Links		
25.	Seitenwand - Hinten - Links	Beschädigt	
26.	Dach	Kratzer	
27.	Tür Hinten - Links	Kratzer	
28.	Schwellerverkleidung links	Kratzer	
29.	Felge (Aluminium) Vorne - Links	Abschürfung	
30.	Fahrzeug (Kratzer, Harz-/Säureeinwirkung)	Kratzer	
31.	Innenraum	Geruch	
Gesamtsumme Netto: 8.259,00 € 4.691,80 €			
Mwst. 19%: 1.569,21 € 891,44 €			
Gesamtsumme Brutto: 9.828,21 € 5.583,24 €			

Die im Gutachten errechneten und angegebenen Reparaturkosten/Minderwerte beziehen sich nur auf festgestellte Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend Fahrzeug-Alter und Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen. Beschädigungen, die durch normalen Gebrauch während der Dauer der Nutzung entstanden sind, wurden nicht berücksichtigt (Gebrauchspuren).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Innen



Innen



Kofferraum



Kombiinstrument



Kilometerstand



Felgen



Felgen



Felgen




Felgen



Motorraum



VIN



Sonstiges



1. Tür Hinten - Rechts

Nacklackiert



3. Schlüssel Mit Fernbedienung

Ohne Funktion



3. Schlüssel Mit Fernbedienung

Ohne Funktion



5. Kofferraum und Innenraum

Gebrauchsspuren



5. Kofferraum und Innenraum

Gebrauchsspuren



5. Kofferraum und Innenraum

Gebrauchsspuren



6. Türeinstieg Vorne - Links

Delle mit Lackschaden



6. Türeinstieg Vorne - Links

Delle mit Lackschaden



7. Tür Vorne - Links

Beschädigt



7. Tür Vorne - Links

Beschädigt




7. Tür Vorne - Links

Beschädigt



7. Tür Vorne - Links

Beschädigt



7. Tür Vorne - Links

Beschädigt



8. Türdichtung Vorne - Links

Beschädigt



8. Türdichtung Vorne - Links

Beschädigt



8. Türdichtung Vorne - Links

Beschädigt



9. Sitz - Vorne - Links: Lehne (Leder)

Beschädigt



9. Sitz - Vorne - Links: Lehne (Leder)

Beschädigt



10. Lenkrad

Materialabrieb



10. Lenkrad

Materialabrieb



10. Lenkrad

Materialabrieb



11. Türeinstieg Hinten - Links

Delle mit Lackschaden



11. Türeinstieg Hinten - Links

Delle mit Lackschaden



11. Türeinstieg Hinten - Links

Delle mit Lackschaden



12. Innenraum

Verschmutzt (tierhaare)



12. Innenraum

Verschmutzt (tierhaare)



12. Innenraum **Verschmutzt (tierhaare)**



12. Innenraum **Verschmutzt (tierhaare)**



12. Innenraum **Verschmutzt (tierhaare)**



12. Innenraum **Verschmutzt (tierhaare)**



12. Innenraum **Verschmutzt (tierhaare)**



12. Innenraum **Verschmutzt (tierhaare)**



12. Innenraum

Verschmutzt (tierhaare)



12. Innenraum

Verschmutzt (tierhaare)



12. Innenraum

Verschmutzt (tierhaare)



12. Innenraum

Verschmutzt (tierhaare)



13. Sitz - Vorne - Rechts: Karten/Gepäckfach

Beschädigt



13. Sitz - Vorne - Rechts: Karten/Gepäckfach

Beschädigt




13. Sitz - Vorne - Rechts: Karten/Gepäckfach **Beschädigt**



13. Sitz - Vorne - Rechts: Karten/Gepäckfach **Beschädigt**



14. Motorhaube **Beschädigt**



14. Motorhaube **Beschädigt**



14. Motorhaube **Beschädigt**



15. Stoßfänger Vorne **Abschürfung**



15. Stoßfänger Vorne

Abschürfung



15. Stoßfänger Vorne

Abschürfung




15. Stoßfänger Vorne

Abschürfung



15. Stoßfänger Vorne

Abschürfung



16. Felge (Aluminium) Vorne - Rechts

Abschürfung



16. Felge (Aluminium) Vorne - Rechts

Abschürfung



16. Felge (Aluminium) Vorne - Rechts **Abschürfung**



17. Außenspiegel - Rechts **Abschürfung**



17. Außenspiegel - Rechts **Abschürfung**



17. Außenspiegel - Rechts **Abschürfung**



17. Außenspiegel - Rechts **Abschürfung**



18. Schwellerverkleidung - Rechts **Abschürfung**



18. Schwellerverkleidung - Rechts

Abschürfung



18. Schwellerverkleidung - Rechts

Abschürfung



19. Tür Hinten - Rechts

Unsachgemäß Instandgesetzt



19. Tür Hinten - Rechts

Unsachgemäß Instandgesetzt



19. Tür Hinten - Rechts

Unsachgemäß Instandgesetzt



19. Tür Hinten - Rechts

Unsachgemäß Instandgesetzt



19. Tür Hinten - Rechts

Unsachgemäß Instandgesetzt



20. Seitenwand - Hinten - Rechts

Beschädigt




20. Seitenwand - Hinten - Rechts

Beschädigt



20. Seitenwand - Hinten - Rechts

Beschädigt



20. Seitenwand - Hinten - Rechts

Beschädigt



21. Felge (Aluminium) Hinten - Rechts

Abschürfung



21. Felge (Aluminium) Hinten - Rechts **Abschürfung**



21. Felge (Aluminium) Hinten - Rechts **Abschürfung**



21. Felge (Aluminium) Hinten - Rechts **Abschürfung**



22. Stoßfänger Hinten **Beschädigt**



22. Stoßfänger Hinten **Beschädigt**




22. Stoßfänger Hinten **Beschädigt**



22. Stoßfänger Hinten

Beschädigt



22. Stoßfänger Hinten

Beschädigt



22. Stoßfänger Hinten

Beschädigt



23. Heckklappe

Beschädigt



23. Heckklappe

Beschädigt



23. Heckklappe

Beschädigt



23. Heckklappe

Beschädigt



23. Heckklappe

Beschädigt



24. Felge (Aluminium) Hinten - Links

Abschürfung



24. Felge (Aluminium) Hinten - Links

Abschürfung



25. Seitenwand - Hinten - Links

Beschädigt



25. Seitenwand - Hinten - Links

Beschädigt



25. Seitenwand - Hinten - Links

Beschädigt



25. Seitenwand - Hinten - Links

Beschädigt



25. Seitenwand - Hinten - Links

Beschädigt



25. Seitenwand - Hinten - Links

Beschädigt



26. Dach

Kratzer



26. Dach

Kratzer




27. Tür Hinten - Links

Kratzer



27. Tür Hinten - Links

Kratzer




27. Tür Hinten - Links

Kratzer



27. Tür Hinten - Links

Kratzer



27. Tür Hinten - Links

Kratzer



27. Tür Hinten - Links

Kratzer




27. Tür Hinten - Links

Kratzer



28. Schwellerverkleidung links

Kratzer



28. Schwellerverkleidung links

Kratzer



28. Schwellerverkleidung links

Kratzer



28. Schwellerverkleidung links

Kratzer



29. Felge (Aluminium) Vorne - Links

Abschürfung



29. Felge (Aluminium) Vorne - Links

Abschürfung



29. Felge (Aluminium) Vorne - Links

Abschürfung



29. Felge (Aluminium) Vorne - Links

Abschürfung



29. Felge (Aluminium) Vorne - Links

Abschürfung



30. Fahrzeug (Kratzer, Harz-/Säureeinwirkung)

Kratzer



30. Fahrzeug (Kratzer, Harz-/Säureeinwirkung)

Kratzer