

SV Pool Schadenbesichtigungs GmbH
Geschäftsführer: Christian Hütter
A-8083 St. Stefan i.R., Lichendorf 16
Tel.: +43 3115 28428, +43 820 820272
E-Mail: office@svpool.at
www.svpool.at



Gutachten-Nr. : 25060230
Berechn.Datum : 06.03.2025
Art: : SCHÄTZGUTACHTEN
beauftragt durch : 20 HR 20
eingelangt am : 03.03.2025
Bearbeiter : HUETTER Christian

St. Stefan im Rosental, am 11.03.2025

SCHÄTZGUTACHTEN

Betrifft : PKW Tesla Model X Allrad Model X

Besichtigung : am 06.03.2025 durch Schlacher Philipp, anwesend: KEINER
Besichtigungsort : Hödlmayr Logistics GmbH Wagenlager Ost FB, Südbahngasse 52, AT-2700 Wiener Neustadt
Bes.-Zustand : unzerlegt / verschmutzt
Zur Beweissicherung wurden 71 Fotos vom SV angefertigt.

Fahrgestell-Nr. : 5YJXCCE27HF060548
Nationalcode : 227203
Amtl. Kennzeichen : [A] W-4976TX
Erst-/Letztzulassung : 26.02.2018 / 07.12.2022
Tachostand : 176.121 km abgelesen
Alter : 85 Monate
Lackart/Farbe : Metallic / Grau
Lackzustand : Optisch mäßig 3

Leistung : 79,00 kW
Kraftstoffart : Batterie
Eigen-/Gesamtgew. : 2.487 kg / 3.079 kg
Sitzplätze : 6
Nächste § 57a Beg. : Februar 2025
Plakette-Nr. : MTD4962
Mautsystem : keine Vignette
Allgemeinzustand : Optisch mäßig 3

Geringe Reichweite-aktiv.

NEUWERT : inklusive Sonderausstattung inkl. USt. EUR 119.450.-
HÄNDLER-EINKAUFSWERT : detaillierte Berechnung auf Seite 2 inkl. USt. EUR 19.090.-

SCHÄTZWERT: **UNTER BERÜCKS. D. I. GA. ANG. MÄ.** inkl. USt. EUR 12.000.-

Voraussichtliche Instandsetzungskosten:

Reparaturdauer ca. ein Arbeitstag exkl. USt. EUR 5.339,97
+ 20% USt. EUR 1.067,99

Reparaturkosten inkl. USt. EUR 6.407,96

Bereifung auf Seite 3
Vor-, Altschäden auf Seite 3, Sonderausstattung auf Seite 2

Ermittlung Händler-Einkaufswert

Folgende Werte wurden am 06.03.2025 mittels Eurotax AutoWert ermittelt:

Bewertungsgrundlage:

Der Berechnungs-Basiswert wurde mittels Eurotax AutoWert ermittelt.

(Detaillierte Bewertungswerte entnehmen Sie dem separaten Eurotax-Bewertungsdokument.)

Listenpreis		EUR	111.650,-
Sonderausstattung		EUR	7.800,-
Wiederbeschaffungswert		EUR	29.369,-
Händler-Einkaufswert		EUR	22.463,-
Berechnungsgrundlage: Eurotax Autowert (ZW)		EUR	22.463,-
Abwertung Taxi, Behörden- od. Mietfahrzeug	- 15 %	- EUR	3.369,-
Händler-Einkaufswert ermit. zum 06.03.2025		<i>inkl. USt.</i> EUR	19.090,-
Der Händler-Einkaufswert beträgt 76% des Wiederbeschaffungswertes.			

Auf- bzw. Abwertungen gerundet auf Zehner

Händler-Einkaufswert gerundet auf Zehner

Sonderausstattung (eurotax):

20" Base: Silver, 5 seat Interior (2nd row bench), 6 seat Interior (2nd row - 2 seats w/monopost), Aktiver Spoiler, Antiblockiersystem (ABS), Base Autopilot, Getriebe -Direktantrieb, Interior Upgrade Package (Base), Metallic Lackierung, Subzero Weather Package, Tesla Red Brake Calipers, Towing package, Ultra High Fidelity Sound.

Ausführungsvarianten lt. Audatex:

AB MODELL 2017, BATTERIE 100 KWH, HEPA LUFTFILTER, AUDIOSYS "PREMIUM", NEBELSCHEINWERFER, SCHEINWERFER ADAPTIV, LEUCHTWEITENREGELUNG, SITZE LEDER, 6-SITZER, ARMATURENTAFEL LEDER, SITZHEIZUNG H, AUTOPILOT, HECKTUEROEFFNUNG ELE, BELEUCHTUNG AMBIENTE, WASCHDUESE HEIZBAR, GETRIEBE 1-GANG, HEIZBARES LENKRAD, REIFEN 265/45 R20..V, WINTERREIFEN, LUFTFEDERUNG, PERFORMANCE PAKET, 2-SCHICHT-MICA.

Weitere Informationen

Fahrzeugbeschreibung:

Positionen	Artikel	JA	NEIN	Vermerk
Kfz-Zusatzausstattung	Serviceheft vorhanden		x	
	Servicenachweis elektronisch		x	
	Servicenachweis im Motorraum		x	
	Service Rechnungen		x	
	Reserverad / Kompressor		x	
	Wagenheber		x	
Probefahrt			x	
Schlüssel	Stück:2	x		
Sitzplätze	Anzahl:6			
Reifensatz	extra:		x	
Felgensatz	extra:		x	
Nationaler Code	eindeutig		x	
Hebebühne /Grube	benutzt		x	

Testbericht vorhanden		x	
Klimaanlage vorhanden		x	ohne Funktionsprüfung
Navi SD Karte vorhanden		x	
<i>Bei Elektrofahrzeugen</i>			
	<i>Ladekabel vorhanden</i>	x	<i>keines</i>

Das gegenständliche Objekt weist mehrere Schäden auf.

• **Nicht akzeptierende erkennbare Beschädigungen:**

Laut Schadensbeschreibung

Alternative Reparatur-Methoden wie Dellen drücken, Windschutzscheiben Reparatur und Spot Repair Lackierung wurden vom Sachverständigen berücksichtigt.

• **Akzeptierende erkennbare Beschädigungen:**

Die Bewertung erfolgte unter der Berücksichtigung - Eurotax- ÖNORM- Klasse II.

• **Prüfarbeiten sind durchzuführen:**

Alle technischen und elektrischen bzw. elektronischen Bauteilen.

Zum Schadensumfang wird neben der Schadensbeschreibung auf die beigefügten Lichtbilder verwiesen. Eine detaillierte Aufstellung des Schadensumfanges wird aus den Kalkulationen ersichtlich.

Es ist nicht auszuschließen, dass im Zuge einer technischen Überprüfung, Fehler auslesen und der notwendigen Zerlegungsarbeiten noch weitere schadhafte Teile sichtbar werden, die in der Kalkulation zurzeit noch nicht angeführt sind.

Neupreis inkl. Sonderausstattung:

Es lag dem Sachverständigen keine Sonderausstattungsliste oder Rechnung für die genaue Bewertung des Fahrzeuges bzw. der kostenpflichtigen Sonderausstattung vor. Der Sachverständige ist gerne bereit bei Vorliegen der Rechnung oder der SA-Liste den Besichtigungsbericht zu überarbeiten. Die Bewertung des Fahrzeuges ist ein Richtpreis und entspricht nicht dem tatsächlichen Preis.

Der Brutto- Neupreis und der Preis für die Sonderausstattung wurden von der Eurotax entnommen.

Händler- Einkaufswert:

Der Händler- Einkaufswert wurde laut Eurotaxnotierung mit Kfz5 berechnet.

Alle Fahrzeugwerte werden im Gutachten mit Umsatzsteuer und NOVA angeführt.

N1 Fahrzeuge die vor dem 01.07.2021 gekauft wurden waren zum Kaufdatum nicht NOVA-Pflichtig. Die angegebenen Werte können aus diesem Grund differieren.

Der Umstand das solche neu gekauften Fahrzeuge jetzt NOVA-Pflichtig sind, bringen auch mit sich, dass die Wiederbeschaffungswerte zum jetzigen Zeitpunkt für Fahrzeug die vor dem 01.07.2021 zugelassen wurden höher sind.

Ermittlung Händler-Einkaufswert

Vor-, Altschäden:

Bereifung:

Reserve: Lateral/Alu / 265/35 R 22 Winter Profil in mm: links: 6 rechts: 6

2. Achse: Vredestein/Alu / 285/35 R 22 Winter Profil in mm: links: 6 rechts: 6

Schäden

Schadenbeschreibung:

Allgemeine Schäden:

- 4x Felge verkratzt.
- Sommer Bereifung fehlt.
- Bordmappe fehlt.
- Service Nachweis fehlt
- Fahrer Sitzbezug aufgerissen.
- Frontklappe öffenn nicht richtig-prüfen.
- Rad Bogen links vorne geschürft.
- Taxa Meter Einrichtung demontage.
- Türverkleidung links vorne aufgerissen.
- Grill vorne Chrom Abplatzer ersichtlich.
- Ladekabel fehlt.
- Reifen Rep. Set fehlt.
- Fahrzeuginnenraum verschmutzt. (Raucherfahrzeug)

Nach den Zerlegungs- und Prüfarbeiten kann erst der komplette Schadensumfang festgestellt werden und im Fahrzeugwert berücksichtigt werden. Es wird sich daher der Wert des Fahrzeuges senken und die Reparaturkosten werden sich erhöhen.

Technische Schäden:

- §57a Überprüfung fällig.
- Service fällig.

Instandsetzungskosten:

Die Beseitigung der Schäden erfolgt nach den Richtlinien des Herstellerwerkes, der Arbeitswertliste.

Der Zeitaufwand für die Instandsetzung wird unter Beachtung der Arbeitswert- und Vorgabewertliste, sowie der Verbund - und Erschwernisarbeiten ermittelt.

Der Lohnkalkulation liegt der ortsübliche Stunden- bzw. AW-Satz zugrunde.

zu erneuernde Teile

Bezeichnung	DVN-Nr	Teile-Nr	Stk	je	Preis
BLLENDE O K-GRILL	0425	104702200D	1	79,42	79,42
ZIERLEISTE KOTFL L	0851	103528800N	1	56,88	56,88
TUERVERKLEIDUNG V L	1711	103750214H	1	816,67	816,67
* REIFEN V L	7227	255/45R20	1	210,00	210,00
* REIFEN V R	7228	255/45R20	1	210,00	210,00
LADEKABEL 32A	8792	103981000A	1	242,00	242,00
* REIFEN H L	9565	275/45R20	1	230,00	230,00
* REIFEN H R	9566	275/45R20	1	230,00	230,00
* SITZBEZUG	1000		1	650,00	650,00
					2.724,97

zu prüfende Teile

Ersatzteilpreise bei 'zu prüfenden Teilen' sind in den Reparaturkosten nicht enthalten. Bei Feststellung einer Beschädigung erhöhen sich die Instandsetzungskosten zumindest um den ausgewiesenen Betrag.

Bezeichnung	DVN-Nr	ArbPos-Nr	AZ LK	AZ-Preis
* BOWDENZUG MOTORHAUBE PRUEFEN	0500		10,00 2	110,00
			10,00	110,00
10,00 AW bei EUR 110,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 2				110,00

erforderlicher Arbeitsaufwand

Bezeichnung	DVN-Nr	ArbPos-Nr	AZ LK	AZ-Preis
* SITZBEZUG AUS-EIN/ERNEUERN	1000	KN	25,00 1	275,00
VORBEREITUNGSZEIT FAHRZEUG		KN	3,00 1	33,00
SENSOR V A L PARKHILFE AUS-/EINBAUEN		17271042	2,00 2	22,00
STOSSFAENGER V AUS-/EINBAUEN		10011001	10,00 3	110,00
BLLENDE KUEHLERGRILL AUS-/EINBAUEN		KN	1,00 3	11,00
TUERVERKLDG V L AB-/ANBAUEN		15130202	3,00 3	33,00
VERBINDUNGSKABEL ERSETZEN		KN	7,00 3	77,00
			51,00	561,00
28,00 AW bei EUR 110,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 1				308,00
2,00 AW bei EUR 110,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 2				22,00
21,00 AW bei EUR 110,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 3				231,00

sonstiger Aufwand

Bezeichnung	DVN-Nr	ArbPos-Nr	AZ LK	AZ-Preis
* INNENAUFBEREITUNGSGREINIGUNG	1100		14,00 1	154,00
			14,00	154,00
14,00 AW bei EUR 110,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 1				154,00

Sonstige Kosten - sonstiges

Bezeichnung	DVN-Nr			
4X FELGENREPARATUR	1000	1	1.000,00	1.000,00
BORDMAPPEZUBEH?R	1000	1	80,00	80,00
TAXA METER DEMONTAGE	1000	1	190,00	190,00
REIFEN REPSET	1000	1	120,00	120,00
?57A ?BERPR?FUNG	1000	1	50,00	50,00
SERVICE	1000	1	350,00	350,00
				1.790,00

Erklärung zu den Positionsmarkierungen:

* = Anwenderangaben aus Audatex

Zusammenfassung Schäden:

Ersatzteile-Original	:		EUR	2.724,97
Arbeitslohn	:	AZ 75,00 AW EUR 110,00/Std. (10 AW = 1 Std.)	EUR	825,00
Sonstige Kosten (Material)	:		EUR	1.790,00
			<i>exkl. USt.</i>	EUR 5.339,97
			<i>+ 20% USt.</i>	EUR 1.067,99
			Reparaturkosten inkl. USt.	EUR 6.407,96

Reparaturkostenaufschlüsselung exkl. USt.:

Summe Arbeit	:	EUR	825,00
Summe Material	:	EUR	2.724,97
Nebenkosten	:	EUR	1.790,00

Mängel belassen**Nicht kalkuliert:**

- Verschleiß und Gebrauchspuren,
- Lack aufbereiten und ausbessern,
- Frontbereich Steinschläge ersichtlich,
- Türkantenschläge ersichtlich,
- Türeinstiege geschürft,
- Innenraum Verschleiß und Gebrauchspuren ersichtlich,
- Rundum Kratzer und Dellen ersichtlich,
- Stoßfänger Spalt rechts hinten passt nicht,
- Sitzbezüge hinten Abnutzung ersichtlich,
- Geringe Reichweite-aktiv.
- Fahrzeug Front mit Schutzfolie beklebt.

Instandsetzungskosten:

Die Beseitigung der Schäden erfolgt nach den Richtlinien des Herstellerwerkes, der Arbeitswertliste.

Der Zeitaufwand für die Instandsetzung wird unter Beachtung der Arbeitswert- und Vorgabewertliste, sowie der Verbund - und Erschwernisarbeiten ermittelt.

Der Lohnkalkulation liegt der ortsübliche Stunden- bzw. AW-Satz zugrunde.

Erklärung zu den Positionsmarkierungen:

* = Anwenderangaben aus Audatex

Zusammenfassung Mängel belassen:**Zusatzinformation:**

Anonymisierung laut DSGVO!

Die Besichtigung am Unterboden und Fahrwerk war nicht möglich, da zum Zeitpunkt der Besichtigung keine Hebebühne/Grube zur Verfügung stand. Daher ist es aus der technischen Seite nicht auszuschließen das Mängel am Unterboden oder Fahrwerk vorliegen und daher auch nicht einkalkuliert sind.

Es wurde bei der Besichtigung keine Probefahrt durchgeführt! Aus diesem Grund ist nicht auszuschließen das sich jegliche Mängel nach einer Probefahrt erkennbar werden und diese jedoch nicht im Gutachten berücksichtigt und kalkuliert sind.

Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung verschmutzt. Daher ist auch nicht auszuschließen das leichte Beulen, Dellen, Kratzer, Beschädigungen oder ein Hagelschaden übersehen worden ist.

Im Innenraum des Fahrzeugs wurden Aschereste entdeckt, was darauf hinweist, dass es sich um ein Raucherfahrzeug handelt. Daher kann nicht ausgeschlossen werden, dass an schwer einsehbaren Stellen Brandlöcher vorhanden sind.

Die Eurotax Bewertung wurde mit einem 450,00KW Motorisierten Fahrzeug durchgeführt.

Das Fahrzeug wurde visuell besichtigt und befundet.

Eine vollkommene technische Überprüfung (§ 57a) kann nur in einer Werkstätte durchgeführt werden, wo die technischen Hilfsmittel (Grube, Werkzeug, Bremsenprüfstand, Elektronikstand usw.) zu Verfügung stehen. Bei einer technischen Überprüfung entstehen auch Werkstattkosten und höhere Honorarkosten. Es wurde keine Tuning Überprüfung durchgeführt.

Der Fahrzeugschätzwert wurde unter Berücksichtigung der Eurotax - Notierung vom Händler- Einkaufswert, Allgemeinzustand, Baujahr, Tachostand und der Marktumfrage, abzüglich (anteilmäßig) der unbehobenen sichtbaren Schäden laut Kalkulation errechnet ohne technische Überprüfung ermittelt.

Die Schätzung habe ich, mit dem mir zur Verfügung stehenden Unterlagen durchgeführt.

Der Schätzwert gilt nur für den Ankauf einschlägigen Autohandels, unter Berücksichtigung der sichtbaren Schäden bzw. Kalkulationskosten, ohne Zerlegung und für die Dauer eines Monats ab dem Besichtigungstag, unter der Voraussetzung des zu diesem Datum bestandenen Zustandes.

Der Lack- bzw. Allgemeinzustand von Klasse 1 bis 4 bezieht sich auf die Ö-Norm V5080.

Eine Gewähr hinsichtlich geheimer Mängel, Fälschungen der Papiere oder dem Fahrzeug entnommenen Daten, den vorgeschriebenen Abgasnormen entspricht, Fehler in den benützten Unterlagen insbesondere im Eurotax (Ausstattung) kann nicht gegeben werden.

Laut Auftrag sollen sämtliche Schäden bzw. Mängel die über der Ö-Norm Klasse II liegen, schadenskausal kalkuliert werden.

Der beschriebene Zustand bezieht sich auf den Zeitpunkt der Besichtigung und beinhaltet keine Prognose über den Zustand des Fahrzeug bis zum nächsten Begutachtungstermin und gilt nicht als Kauftest.

Der Aussteller haftet nicht für Schäden, die durch insbesondere teilweise oder unvollständige Weitergabe dieses Gutachtens entstehen können.

Im Zuge der Veräußerung sind keinerlei Gewährleistungsansprüche gegeben.

Es wird bei den kalkulierten Schäden auf die Schadensbeschreibung, die Kalkulationen und den Schadenbildern hingewiesen.

Bei Auftreten zurzeit nicht bekannter Fakten, bin ich gerne bereit diese zu prüfen und wenn notwendig eine Ergänzung im Gutachten vorzunehmen.

Zusammenfassung der Wiederherstellungskosten:

		<i>exkl. USt.</i>	<i>Ust.</i>	<i>inkl. USt.</i>
Schäden	EUR	5.339,97	1.067,99	6.407,96
Mängel belassen	EUR			
Gesamtsumme aller Schäden	EUR	5.339,97	1.067,99	6.407,96

NEUWERT	: inklusive Sonderausstattung	inkl. USt. EUR	119.450.-
HÄNDLER-EINKAUFSWERT	: detaillierte Berechnung auf Seite 2	inkl. USt. EUR	19.090.-
SCHÄTZWERT:	UNTER BERÜCKS. D. I. GA. ANG. MÄ.	inkl. USt. EUR	12.000.-

Der Wert des Fahrzeuges wurde unter Beachtung aller wertbeeinflussenden Faktoren wie Erstzulassung, Fahrleistung, Sonderzubehör etc. ermittelt.

Für die Richtigkeit der Feststellungen und die Objektivität der Auswertung
11.03.2025

Der Sachverständige
HUETTER Christian
8083 St. Stefan im R., Lichendorf 16