

SV Pool Schadenbesichtigungs GmbH
Geschäftsführer: Christian Hütter
A-8083 St. Stefan i.R., Lichendorf 16
Tel.: +43 3115 28428, +43 820 820272
E-Mail: office@svpool.at
www.svpool.at



Gutachten-Nr. : 24061222
Berechn.Datum : 12.12.2024
Art: : SCHÄTZGUTACHTEN
beauftragt durch : 20 HR 20
eingelangt am : 09.12.2024
Bearbeiter : HUETTER Christian

St. Stefan im Rosental, am 24.03.2025

SCHÄTZGUTACHTEN

Betrifft : PKW/Aut BMW 5er-Reihe 523i

Besichtigung : am 12.12.2024 durch Schlacher Philipp, anwesend: KEINER
Besichtigungsort : Hödlmayr Logistics GmbH Wagenlager Ost FB, Südbahngasse 52, AT-2700 Wiener Neustadt
Bes.-Zustand : teilzerlegt / verschmutzt / vereist
Zur Beweissicherung wurden 53 Fotos vom SV angefertigt.

Fahrgestell-Nr. : WBAFS11050C523230
Amtl. Kennzeichen : [A] W-55042M
Erst-/Letztzulassung : 08.04.2011 / 01.12.2023
Tachostand : 213.701 km abgelesen
Alter : 165 Monate
Lackart/Farbe : 2-SCHICHT-MINERAL / Blau
Lackzustand : Optisch mäßig 3

Hubraum/Leistung : 2.996 cm³ / 150,00 kW
Kraftstoffart : Benzin unverbleit
Eigen-/Gesamtgew. : 1.650 kg / 2.260 kg
Sitzplätze : 5
Nächste § 57a Beg. : April 2024
Plakette-Nr. : CVT4457
Mautsystem : keine Vignette
Allgemeinzustand : Optisch schlecht 4

Motor Startet nicht / nicht fahrbereit Batterie leer

NEUWERT : inklusive Sonderausstattung inkl. USt. EUR 56.870.-
HÄNDLER-EINKAUFSWERT : detaillierte Berechnung auf Seite 2 inkl. USt. EUR 7.720.-

SCHÄTZWERT: **UNTER BERÜCKS. D. I. GA. ANG. MÄ.** inkl. USt. EUR 350.-

Voraussichtliche Instandsetzungskosten:

Reparaturdauer ca. 3 Arbeitstage exkl. USt. EUR 9.629,89
+ 20% USt. EUR 1.925,98

Reparaturkosten inkl. USt. EUR 11.555,87

Weitere Besichtigungsdaten und Bereifung auf Seite 4
Vor-, Altschäden auf Seite 4, Sonderausstattung auf Seite 2

Ermittlung Händler-Einkaufswert

Folgende Werte wurden am 12.12.2024 mittels Eurotax AutoWert ermittelt:

Bewertungsgrundlage:

Der Berechnungs-Basiswert wurde mittels Eurotax AutoWert ermittelt.

(Detaillierte Bewertungswerte entnehmen Sie dem separaten Eurotax-Bewertungsdokument.)

Listenpreis	EUR	49.041,-
Sonderausstattung	EUR	7.833,-
Wiederbeschaffungswert	EUR	10.651,-
Händler-Einkaufswert	EUR	7.724,-
Berechnungsgrundlage: Eurotax Autowert (ZW)	EUR	7.724,-
Händler-Einkaufswert ermit. zum 12.12.2024	<i>inkl. USt.</i> EUR	7.720,-
Der Händler-Einkaufswert beträgt 72% des Wiederbeschaffungswertes.		

Auf- bzw. Abwertungen gerundet auf Zehner

Händler-Einkaufswert gerundet auf Zehner

Sonderausstattung (eurotax):

8-Gang Sport-Automatic-Getriebe Steptronic, Ablagefächer in der Mittelkonsole vorne und hinten, Adaptives Kurvenlicht, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Aktive Kopfstützen vorne, Aktive Motorhaube (Fußgängerschutzsystem), Akzentleiste in Perlglanz Chrom, Anti-Blockier-System (ABS) inkl. Bremsassistent und Cornering Brake Control (CBC), Armauflage vorne, mit Ablagefach, Auflicht vorne, indirekte Beleuchtung der Mittelkonsole, Auspuffendrohr sichtbar doppelt, rund links, einflügelig, Außenspiegel asphärisch, beheizt und elektrisch von innen einstellbar, Außentemperaturanzeige, Automatische Fahrlichtsteuerung, Beifahrerairbag-Deaktivierung, Bereifung mit Notlaufeigenschaften, Bordcomputer, Bremsenergieerückgewinnung, Bremsscheiben vorne und hinten, vorne innenbelüftet, Center-Lock-Schalter, Check-Control, CO2-Umfang, Control Display 7", hochauflösender Farbbildschirm, Controller auf Mittelkonsole, Drehzahlmesser mit Energie-Control, Durchladesystem, Dynamische Bremsleuchten, Dynamische Stabilitäts-Control (DSC) inkl. Anfahrassistent, Einstiegsleisten, Exterieurumfänge in Wagenfarbe, Favoritentasten, 8 frei belegbare Tasten zur Speicherung, Fensterheber elektrisch vorne und hinten, mit Komfortschaltung und Einklemmschutz, Frontziergitter mit Nieren-Längsstäben in Chrom, mit Chromrahmen, Fußmatten in Velours, vorne und hinten, Fußraumleuchten vorne, Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion, Getränkehalter vorne und hinten, Glasdach, elektrisch, Heckscheibenheizung mit Abschaltautomatik, Innen- und Außenspiegel automatisch abblendend, inkl. elektrischer Anklappfunktion, Innenspiegel, automatisch abblendend, Instrumentenkombination mit Analoginstrumenten, Interieurleisten Edelholz Esche Maser braun, Interieurleisten schwarz hochglänzend, Kindersitzbefestigung ISOFIX, Klapptaschen an den Lehnenrückwänden der vorderen Sitze, Klimaautomatik mit 2-Zonen-Regelung inkl. AUC und Aktivkohlefilter, Kopfairbag vorne und hinten, Lederlenkrad, Leichtmetallräder V-Speiche 236 8J x 17 / Bereifung 225/55 R17 inkl. BMW Mobility System, Lenksäulenverstellung, längs- und höhenverstellbar, mechanisch, Leuchtringe für Park- und Standlicht, Mittelarmlehne im Fond, klappbar, mit Ablagefach, Modellschriftzug Entfall, Motorstart schlüssellos, Multifunktion für Lenkrad, Navigationssystem Professional, Nebelscheinwerfer, Nichtraucherpaket, Park Distance Control (PDC), Parkbremse, elektromechanisch, Personal Profile, Radio Professional mit CD-Laufwerk (Doppel-Tuner, MP3-fähig), 6 Lautsprecher, Heckscheibenantenne, Regensensor, Reifenpannenanzeige, Scheibenwaschdüsen beheizt, Seitenairbag für Fahrer und Beifahrer, Seitenaufprallschutz, Seriensitze vorne mit teilelektrischer Sitzverstellung, Service Bedarfsanzeige im Info-Display, Servotronic, Sicherheitsgurte (3-Punkt-Automatik) auf allen fünf Sitzplätzen, Skisack, Sonnenschutzverglasung, Sport-Funktion für Automatic Getriebe Steptronic mit elektronischem Wählhebel, Schaltwippen, Sport-Lederlenkrad mit Chromspange, Spracheingabesystem In Verbindung mit Handy Vorbereitung mit Bluetooth-Schnittstelle, Start-/Stop-Knopf, Steckdosen (12 V)- im Ablagefach vorne, Ablagefach Mittelkonsole und Mittelkonsole hinten, Stoßfänger-System, USB-Audio-Schnittstelle, Verzurrösen im Gepäckraum, Wärme-/Sonnenschutzverglasung rundum, kombiniert, Warndreieck mit Erste-Hilfe-Set, in Gepäckraumklappe, Wegfahrsicherung, elektronisch codiert mit Wechselcode, Xenon-Licht für Abblend- und Fernlichtfunktion, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Zusätzliche 12-Volt-Steckdosen.

Ausführungsvarianten lt. Audatex:

AB 03.2011, DURCHLADESYSTEM, SKISACK, KLIMAAUTOMAT 2-ZONEN, CO2 UMFANG, SONNENSCHUTZVERGL H, A-SPIEGEL ABBLENDEND, NAVIG-SYS PROFESS, XENONLICHT, ADAPTIV KURVENLICHT, SCHEINW-WASCHANLAGE, BEZUEGE STOFF, I-SPIEGEL ABBLENDEND, PARK DIST CONTR V/H, 2996CCM 150KW, SPORTLEDERLENKRAD, 8-GANG AUTOMATIK, FUSSGAENGERSCHUTZ, REIFEN 225/55 R17..Y, FELGE 8 J X 17 ALU, EDELHOLZ ESCHE MASER, GLASSCHIEBEDACH ELEK, EU SPEZIFISCH, REIFEN MIT NOTLAUF, 2-SCHICHT-MINERAL.

Weitere Informationen**Fahrzeugbeschreibung:**

Positionen	Artikel	JA	NEIN	Vermerk
Kfz-Zusatzausstattung	Serviceheft vorhanden		x	
	Servicenachweis elektronisch		x	
	Servicenachweis im Motorraum		x	
	Service Rechnungen		x	
	Reserverad / Kompressor		x	
	Wagenheber		x	
	Probefahrt			x
Schlüssel	Stück:1	x		
Motorlauf	gegeben		x	
Schaltgetriebe			x	
Automatikgetriebe		x		
Sitzplätze	Anzahl:5			
Reifensatz	extra:		x	
Felgensatz	extra:		x	
Nationaler Code	eindeutig		x	
Hebebühne /Grube	benutzt		x	
Testbericht vorhanden			x	
Klimaanlage vorhanden		x		ohne Funktionsprüfung
Navi SD Karte vorhanden			x	

Das gegenständige Objekt weist mehrere Schäden auf.

• Nicht akzeptierende erkennbare Beschädigungen:

Laut Schadensbeschreibung

Alternative Reparatur-Methoden wie Dellen drücken, Windschutzscheiben Reparatur und Spot Repair Lackierung wurden vom Sachverständigen berücksichtigt.

• Akzeptierende erkennbare Beschädigungen:

Die Bewertung erfolgte unter der Berücksichtigung - Eurotax- ÖNORM- Klasse II.

• Prüfarbeiten sind durchzuführen:

Alle technischen und elektrischen bzw. elektronischen Bauteilen.

Zum Schadensumfang wird neben der Schadensbeschreibung auf die beigefügten Lichtbilder verwiesen. Eine detaillierte Aufstellung des Schadensumfanges wird aus den Kalkulationen ersichtlich.

Es ist nicht auszuschließen, dass im Zuge einer technischen Überprüfung, Fehler auslesen und der notwendigen Zerlegungsarbeiten noch weitere schadhafte Teile sichtbar werden, die in der Kalkulation zurzeit noch nicht angeführt sind.

Neupreis inkl. Sonderausstattung:

Es lag dem Sachverständigen keine Sonderausstattungsliste oder Rechnung für die genaue Bewertung des Fahrzeuges bzw. der kostenpflichtigen Sonderausstattung vor. Der Sachverständige ist gerne bereit bei Vorliegen der Rechnung oder der SA-Liste den Besichtigungsbericht zu überarbeiten. Die Bewertung des Fahrzeuges ist ein Richtpreis und entspricht nicht dem tatsächlichen Preis.

Der Brutto- Neupreis und der Preis für die Sonderausstattung wurden von der Eurotax entnommen.

Händler- Einkaufswert:

Der Händler- Einkaufswert wurde laut Eurotaxnotierung mit Kfz5 berechnet.

Alle Fahrzeugwerte werden im Gutachten mit Umsatzsteuer und NOVA angeführt.

N1 Fahrzeuge die vor dem 01.07.2021 gekauft wurden waren zum Kaufdatum nicht NOVA-Pflichtig. Die angegebenen Werte können aus diesem Grund differieren.

Der Umstand das solche neu gekauften Fahrzeuge jetzt NOVA-Pflichtig sind, bringen auch mit sich, dass die Wiederbeschaffungswerte zum jetzigen Zeitpunkt für Fahrzeug die vor dem 01.07.2021 zugelassen wurden höher sind.

Ermittlung Händler-Einkaufswert

Vor-, Altschäden:

Bereifung:

1. Achse: Fortune/Alu / 225/55 R 17 Winter Profil in mm: links: 5 rechts: 5
2. Achse: Fortune/Alu / 225/55 R 17 Winter Profil in mm: links: 5 rechts: 5

weitere Besichtigung:

Besichtigung : am 17.03.2025 durch Schlacher Philipp, anwesend: KEINER
Hödlmayr Logistics GmbH Wagenlager Ost FB, Südbahngasse 52, AT-2700 Wiener Neustadt
Telefon: 02622/23400

Bes.-Zustand : Papiere erhalten Ga fertigstellung

Schäden

Schadenbeschreibung:

Allgemeine Schäden:

- 1x Fahrzeugschlüssel fehlt.
- Sommer Bereifung fehlt.
- 4x Felge verkratzt.
- Narbendeckel fehlt.
- Bodenbelag Brandloch (Raucherfahrzeug).
- Stoßfänger vorne geschürft und eingedrückt.
- Stoßfänger hinten geschürft und eingedrückt.
- Seitenteil links gedellt.
- Dichtung Motorraum löst sich.
- Reifen Rep. Set fehlt.

Technische Schäden:

- §57a Überprüfung fällig.
- Bremsscheiben vorne und hinten korrodiert.
- Service fällig.
- Motor Startet nicht.
- Batterie leer-prüfen.

Ausgebaute Anbauteile befinden sich im Fahrzeug. Es wurde nicht auf Vollständigkeit der ausgebauten Teile

geprüft. Es ist nicht auszuschließen das Teile fehlen.

Eine Motorüberprüfung ist bei diesen Besichtigungsbedienungen nicht möglich, das Fahrzeug müsste in eine Fachwerkstätte gebracht werden bzw. eine Teilerlegung des Motors vorgenommen werden.

Teilerlegung und Prüfarbeiten ca. 6 Stunden zur Schadensfeststellung.

Zum jetzigen Zeitpunkt kann der Schadensumfang im Bereich des Motors nicht festgestellt werden.

Nach den Zerlegungs- und Prüfarbeiten kann erst der komplette Schadensumfang festgestellt werden und im Fahrzeugwert berücksichtigt werden. Es wird sich daher der Wert des Fahrzeuges senken und die Reparaturkosten werden sich erhöhen.

Instandsetzungskosten:

Die Beseitigung der Schäden erfolgt nach den Richtlinien des Herstellerwerkes, der Arbeitswertliste.

Der Zeitaufwand für die Instandsetzung wird unter Beachtung der Arbeitswert- und Vorgabewertliste, sowie der Verbund - und Erschwernisarbeiten ermittelt.

Der Lohnkalkulation liegt der ortsübliche Stunden- bzw. AW-Satz zugrunde.

zu erneuernde Teile

Bezeichnung	DVN-Nr	Teile-Nr	Stk	je	Preis
VERKLEIDUNG STOSST V	0283	51 11 7 285 962	1	753,12	753,12
VERKLEIDUNG STOSST H	2583	51 12 7 238 522	1	837,25	837,25
BODENBELAG V	4875	51 47 7 224 517	1	661,35	661,35
BREMSSCHEIBE V L	7141	34 11 6 896 652	1	197,71	197,71
BREMSSCHEIBE V R	7142	34 11 6 896 652	1	197,71	197,71
SATZ BREMSKLOTZ V	7180	34 11 8 847 064	1	188,94	188,94
BREMSBEL-FUEHLER V L	7187	34 35 6 791 958	1	32,06	32,06
VENTIL REIFENDR V L	7203	36 12 1 116 326	1	3,30	3,30
VENTIL REIFENDR V R	7204	36 12 1 116 326	1	3,30	3,30
NABENKAPPE V L	7209	36 13 6 783 536	1	14,51	14,51
NABENKAPPE V R	7210	36 13 6 783 536	1	14,51	14,51
* REIFEN V L	7227	225/55 R 17..Y RFT	1	130,00	130,00
* REIFEN V R	7228	225/55 R 17..Y RFT	1	130,00	130,00
SCHLUESSEL MIT FERNB	7511	51 21 0 038 549	1	874,48	874,48
BREMSBELAGFUEHLER H	9175	34 35 6 791 962	1	30,53	30,53
SATZ BREMSKLOTZ H	9179	34 21 8 847 062	1	151,97	151,97
* REIFEN H L	9565	225/55 R 17..Y RFT	1	130,00	130,00
* REIFEN H R	9566	225/55 R 17..Y RFT	1	130,00	130,00
VENTIL REIFENDR H L	9569	36 12 1 116 326	1	3,30	3,30
VENTIL REIFENDR H R	9570	36 12 1 116 326	1	3,30	3,30
					4.487,34

instandzusetzende Teile

Bezeichnung	DVN-Nr	ArbPos-Nr	AZ LK	AZ-Preis
* SEITENWAND H L INSTANDSETZEN	3481		12,00 3	110,00
				12,00 110,00
12,00 AW bei EUR 110,00 pro Stunde (12 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 3				110,00

zu prüfende Teile

Ersatzteilpreise bei 'zu prüfenden Teilen' sind in den Reparaturkosten nicht enthalten. Bei Feststellung einer Beschädigung erhöhen sich die Instandsetzungskosten zumindest um den ausgewiesenen Betrag.

Bezeichnung	DVN-Nr	ArbPos-Nr	AZ LK	AZ-Preis
* BATTERIE MANAGEMENT PR?FEN	1000		10,00 1	91,67
* MOTOR PR?FEN	1000		50,00 1	458,33
			60,00	550,00
60,00 AW bei EUR 110,00 pro Stunde (12 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 1				550,00

erforderlicher Arbeitsaufwand

Bezeichnung	ArbPos-Nr	AZ LK	AZ-Preis
ZEITZUSCHLAG FUER EINE HAUPTARBEIT	KN	2,00 3	18,33
STOSSSTANGE V AB-/ANBAUEN	51 11 656	9,00 3	82,50
VERKLDG STOSSSTANGE V AB-/ANBAUEN (STOSSSTANGE V ABGEBAUT)	51 11 592	6,00 3	55,00
ZUSATZARBEIT FUER PARK DISTANCE CONTROL	66 20 610	4,00 3	36,67
EINSTIEGABDECKLEISTE V L AB-/ANBAUEN	51 47 510	1,00 3	9,17
EINSTIEGABDECKLEISTE V R AB-/ANBAUEN	51 47 510	1,00 3	9,17
TEPPICH FUER FAHRGASTRAUM AUS-/EINBAUEN	51 47 815)	9,00 3	82,50
ABDECKUNG RADHAUS H L AUS-/EINBAUEN	51 71 541)	3,00 3	27,50
STOSSSTANGE H AB-/ANBAUEN	51 12 656	6,00 3	55,00
VERKLDG STOSSSTANGE H ERSETZEN (STOSSSTANGE ABGEBAUT)	51 12 657	3,00 3	27,50
ZUSATZARBEIT FUER PARK DISTANCE CONTROL	66 20 602	2,00 3	18,33
BLENDE HECKABSCHLUSSBLECH AB-/ANBAUEN	51 46 549	3,00 3	27,50
HECKLEUCHTE A L AUS-/EINBAUEN	63 21 680)	3,00 2	27,50
SITZ V L AUS-/EINBAUEN	52 13 501	10,00 3	91,67
SITZ V R AUS-/EINBAUEN	52 13 502	7,00 3	64,17
MITTELKONSOLE AUS-/EINBAUEN	51 16 665	12,00 3	110,00
VERKLDG FUSSHEBELWERK AUS-/EINBAUEN	51 45 684	2,00 3	18,33
VERKL R U A-TAFEL AUS-/EINBAUEN	51 45 695	2,00 3	18,33
RAD V L AB-/ANBAUEN	36 10 800)	1,00 1	9,17
RAD V R AB-/ANBAUEN	36 10 800)	1,00 1	9,17
REIFEN/FELGE V L DE-/MONTIEREN	36 12 506	6,00 1	55,00
REIFEN/FELGE V R DE-/MONTIEREN	36 12 506	6,00 1	55,00
BREMSSATTEL V L AB-/ANBAUEN (RAD ABGEBAUT UND OHNE BREMSENTLUEFTUNG)	34 11 520)	1,00 1	9,17
BREMSSATTEL V R AB-/ANBAUEN (RAD ABGEBAUT UND OHNE BREMSENTLUEFTUNG)	34 11 520)	1,00 1	9,17
BREMSSCHEIBE (N) V AUS-/EINBAUEN (BREMSSATTEL ABGEBAUT)	34 11 612	2,00 1	18,33
BREMSSCHEIBE (N) V ERSETZEN	34 11 609)	3,00 1	27,50
UMFASST: GGF BREMSKLOETZE ERSETZEN			
RAD H L AB-/ANBAUEN	36 10 800)	1,00 3	9,17
RAD H R AB-/ANBAUEN	36 10 800)	1,00 1	9,17
REIFEN/FELGE H L DE-/MONTIEREN	36 12 506	6,00 1	55,00
REIFEN/FELGE H R DE-/MONTIEREN	36 12 506	6,00 1	55,00
REIFEN PANNEN ANZEIGE INITIALISIEREN	36 11 500	1,00 1	9,17
BREMSKLOETZE H AUS-/EINBAUEN	34 21 740	6,00 1	55,00
Zwischensummen		127,00	1.164,17

	127,00	1.164,17
41,00 AW bei EUR 110,00 pro Stunde (12 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 1		375,83
3,00 AW bei EUR 110,00 pro Stunde (12 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 2		27,50
83,00 AW bei EUR 110,00 pro Stunde (12 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 3		760,83

sonstiger Aufwand

Bezeichnung	DVN-Nr	ArbPos-Nr	AZ	LK	AZ-Preis
* DTG V FRONTKLAPPEAUS-/EINBAUEN	0527		2,00	2	18,33
			2,00		18,33
2,00 AW bei EUR 110,00 pro Stunde (12 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 2					18,33

Sonstige Kosten - sonstiges

Bezeichnung	DVN-Nr	ArbPos-Nr	AZ	LK	AZ-Preis
?57A ?BERPR?FUNG	1000	1	50,00		50,00
SERVICE	1000	1	350,00		350,00
REIFEN REPSET	1000	1	120,00		120,00
4X FELGENREPARATUR	1000	1	1.000,00		1.000,00
					1.520,00

Lackierung (AZT):

zu lackierender Teil	DVN-Nr	ArbPos-Nr	AZ	AZ-Preis	Lackmat.
STOSSSTANGE V NEUTEILLACK ST K1R	0283		15,00	165,00	
LACKMATERIAL: 305,41					
STOSSSTANGE H NEUTEILLACK ST K1R	2583		14,00	154,00	
LACKMATERIAL: 288,02					
SEITENWAND H L REP LACK STUFE III	3481		15,00	165,00	
LACKMATERIAL: 91,69					
VORBEREITUNG ZUR LACKIERUNG			17,00	187,00	
VORBEREITUNG KUNSTSTOFF-LACK			5,00	55,00	
REPARATURLACKIERUNG					91,69
MATERIAL-KONSTANTE					56,80
AZT-MATERIAL-INDEX					260,04
K-NEUTEILLACK (K1R)					593,43
MATERIAL-KONSTANTE KUNSTSTOFF					19,10
LACKANMISCHEN MIT MISCHANLAGE			3,00	33,00	
			69,00	759,00	1.021,06
69,00 AW bei EUR 110,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde)					759,00
Lackmaterial					1.021,06
Lackierungskosten gesamt exkl. USt.					1.780,06

Erklärung zu den Positionsmarkierungen:

* = Anwenderangaben aus Audatex

Zusammenfassung Schäden:

Ersatzteile-Original	:		EUR	4.487,34
Arbeitslohn	:	AZ 201,00 AW EUR 110,00/Std. (12 AW = 1 Std.)	EUR	1.842,49
Lackmaterial	:		EUR	1.021,06
Lackierarbeit	:	AZ 69,00 AW EUR 110,00/Std. (10 AW = 1 Std.)	EUR	759,00
Sonstige Kosten (Material)	:		EUR	1.520,00
			<i>exkl. USt.</i>	EUR 9.629,89
			<i>+ 20% USt.</i>	EUR 1.925,98
			Reparaturkosten inkl. USt.	EUR 11.555,87

Reparaturkostenaufschlüsselung exkl. USt.:

Summe Arbeit	:	EUR	1.842,49	Lackierung AZ	:	EUR	759,00
Summe Material	:	EUR	4.487,34	Lack-Material	:	EUR	1.021,06
Nebenkosten	:	EUR	1.520,00				

Mängel belassen**Nicht kalkuliert:**

- Verschleiß und Gebrauchspuren,
- Lack aufbereiten und ausbessern,
- Frontbereich Steinschläge ersichtlich,
- Türkantenschläge ersichtlich,
- Türeinstiege geschürft,
- Innenraum Verschleiß und Gebrauchspuren ersichtlich,
- Rundum leichte Kratzer und Dellen ersichtlich,

Instandsetzungskosten:

Die Beseitigung der Schäden erfolgt nach den Richtlinien des Herstellerwerkes, der Arbeitswertliste.

Der Zeitaufwand für die Instandsetzung wird unter Beachtung der Arbeitswert- und Vorgabewertliste, sowie der Verbund - und Erschwernisarbeiten ermittelt.

Der Lohnkalkulation liegt der ortsübliche Stunden- bzw. AW-Satz zugrunde.

Erklärung zu den Positionsmarkierungen:

* = Anwenderangaben aus Audatex

Zusammenfassung Mängel belassen:**Zusatzinformation:**

Anonymisierung laut DSGVO!

Die Besichtigung am Unterboden und Fahrwerk war nicht möglich, da zum Zeitpunkt der Besichtigung keine Hebebühne/Grube zur Verfügung stand. Daher ist es aus der technischen Seite nicht auszuschließen das Mängel am Unterboden oder Fahrwerk vorliegen und daher auch nicht einkalkuliert sind.

Es wurde bei der Besichtigung keine Probefahrt durchgeführt! Aus diesem Grund ist nicht auszuschließen das sich

jegliche Mängel nach einer Probefahrt erkennbar werden und diese jedoch nicht im Gutachten berücksichtigt und kalkuliert sind.

Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung verschmutzt und vereist. Daher ist auch nicht auszuschließen das leichte Beulen, Dellen, Kratzer, Beschädigungen oder ein Hagelschaden übersehen worden ist.

Die Eurotax Bewertung wurde mit einem 150KW 2497(ccm) Motorisierten Fahrzeug durchgeführt.

Zum Zeitpunkt der Besichtigung waren keine Papiere vorhanden. Die Unterlagen wurden erst am 17.03.2025 nachgereicht, und das Gutachten wurde anschließend fertiggestellt

Das Fahrzeug ist zum Zeitpunkt der Besichtigung teilweise zerlegt. Es ist nicht auszuschließen, dass noch weitere Teile fehlen die im Gutachten nicht angeführt sind. Die Vollständigkeit des Fahrzeuges konnte nicht geprüft werden. Der Zustand und die Funktion der abgebauten Teile wurde nicht geprüft.

Im Innenraum des Fahrzeugs wurden Asche und Zigarettenreste entdeckt, was darauf hinweist, dass es sich um ein Raucherfahrzeug handelt. Daher kann nicht ausgeschlossen werden, dass an schwer einsehbaren Stellen Brandlöcher vorhanden sind.

Das Fahrzeug wurde visuell besichtigt und befundet.

Eine vollkommene technische Überprüfung (§ 57a) kann nur in einer Werkstätte durchgeführt werden, wo die technischen Hilfsmittel (Grube, Werkzeug, Bremsenprüfstand, Elektronikstand usw.) zu Verfügung stehen. Bei einer technischen Überprüfung entstehen auch Werkstattkosten und höhere Honorarkosten. Es wurde keine Tuning Überprüfung durchgeführt.

Der Fahrzeugschätzwert wurde unter Berücksichtigung der Eurotax - Notierung vom Händler- Einkaufswert, Allgemeinzustand, Baujahr, Tachostand und der Marktumfrage, abzüglich (anteilmäßig) der unbehobenen sichtbaren Schäden laut Kalkulation errechnet ohne technische Überprüfung ermittelt.

Die Schätzung habe ich, mit dem mir zur Verfügung stehenden Unterlagen durchgeführt.

Der Schätzwert gilt nur für den Ankauf einschlägigen Autohandels, unter Berücksichtigung der sichtbaren Schäden bzw. Kalkulationskosten, ohne Zerlegung und für die Dauer eines Monats ab dem Besichtigungstag, unter der Voraussetzung des zu diesem Datum bestandenen Zustandes.

Der Lack- bzw. Allgemeinzustand von Klasse 1 bis 4 bezieht sich auf die Ö-Norm V5080.

Eine Gewähr hinsichtlich geheimer Mängel, Fälschungen der Papiere oder dem Fahrzeug entnommenen Daten, den vorgeschriebenen Abgasnormen entspricht, Fehler in den benützten Unterlagen insbesondere im Eurotax (Ausstattung) kann nicht gegeben werden.

Laut Auftrag sollen sämtliche Schäden bzw. Mängel die über der Ö-Norm Klasse II liegen, schadenskausal kalkuliert werden.

Der beschriebene Zustand bezieht sich auf den Zeitpunkt der Besichtigung und beinhaltet keine Prognose über den Zustand des Fahrzeug bis zum nächsten Begutachtungstermin und gilt nicht als Kauftest.

Der Aussteller haftet nicht für Schäden, die durch insbesondere teilweise oder unvollständige Weitergabe dieses Gutachtens entstehen können.

Im Zuge der Veräußerung sind keinerlei Gewährleistungsansprüche gegeben.

Es wird bei den kalkulierten Schäden auf die Schadensbeschreibung, die Kalkulationen und den Schadenbildern hingewiesen.

Bei Auftreten zurzeit nicht bekannter Fakten, bin ich gerne bereit diese zu prüfen und wenn notwendig eine Ergänzung im Gutachten vorzunehmen.

Zusammenfassung der Wiederherstellungskosten:

		<i>exkl. USt.</i>	<i>Ust.</i>	<i>inkl. USt.</i>
Schäden	EUR	9.629,89	1.925,98	11.555,87
Mängel belassen	EUR			
Gesamtsumme aller Schäden	EUR	9.629,89	1.925,98	11.555,87

NEUWERT	: inklusive Sonderausstattung	inkl. USt. EUR	56.870.-
HÄNDLER-EINKAUFSWERT	: detaillierte Berechnung auf Seite 2	inkl. USt. EUR	7.720.-
SCHÄTZWERT:	UNTER BERÜCKS. D. I. GA. ANG. MÄ.	inkl. USt. EUR	350.-

Der Wert des Fahrzeuges wurde unter Beachtung aller wertbeeinflussenden Faktoren wie Erstzulassung, Fahrleistung, Sonderzubehör etc. ermittelt.

Für die Richtigkeit der Feststellungen und die Objektivität der Auswertung
24.03.2025

Der Sachverständige
HUETTER Christian
8083 St. Stefan im R., Lichendorf 16