

**SV Pool Schadenbesichtigungs GmbH**  
Geschäftsführer: Christian Hütter  
A-8083 St. Stefan i.R., Lichendorf 16  
Tel.: +43 3115 28428, +43 820 820272  
E-Mail: office@svpool.at  
www.svpool.at



**Gutachten-Nr.** : 25060292  
**Berechn.Datum** : 25.03.2025  
**Art:** : SCHÄTZGUTACHTEN  
**beauftragt durch** : 20 HR 20  
**eingelangt am** : 19.03.2025  
**Bearbeiter** : HUETTER Christian

St. Stefan im Rosental, am 27.03.2025

## SCHÄTZGUTACHTEN

**Betrifft** : PKW/Aut Audi A8 A8 S8

**Besichtigung** : am 25.03.2025 durch Schlacher Philipp, anwesend: KEINER  
**Besichtigungsort** : Hödlmayr Logistics GmbH Wagenlager Ost FB, Südbahngasse 52, AT-2700 Wiener Neustadt  
**Bes.-Zustand** : unzerlegt / verschmutzt / nass  
Zur Beweissicherung wurden 96 Fotos vom SV angefertigt.

**Fahrgestell-Nr.** : WAUZZZ4H5DN010837  
**Nationalcode** : 192694  
**Amtl. Kennzeichen** : [A] W-40969L  
**Erst-/Letztzulassung** : 25.09.2012 / 08.10.2021  
**Tachostand** : 195.601 km abgelesen  
**Alter** : 151 Monate  
**Lackart/Farbe** : 2-SCHICHT-METALLIC / Grau  
**Lackzustand** : Optisch mäßig 3

**Hubraum/Leistung** : 3.993 cm<sup>3</sup> / 382,00 kW  
**Kraftstoffart** : Benzin unverbleit  
**Eigen-/Gesamtgew.** : 1.975 kg / 2.575 kg  
**Sitzplätze** : 5  
**Nächste § 57a Beg.** : September 2024  
**Plakette-Nr.** : MSM4227  
**Mautsystem** : keine Vignette  
**Allgemeinzustand** : Optisch schlecht 4

### Reifen Druck Kontrollleuchte aktiv Tank Reserve aktiv

**NEUWERT** : inklusive Sonderausstattung inkl. USt. EUR 176.820.-  
**HÄNDLER-EINKAUFSWERT** : detaillierte Berechnung auf Seite 2 inkl. USt. EUR 25.330.-

**SCHÄTZWERT:** **UNTER BERÜCKS. D. I. GA. ANG. MÄ.** inkl. USt. EUR 11.000.-

### Voraussichtliche Instandsetzungskosten:

Reparaturdauer ca. 5 Arbeitstage exkl. USt. EUR 11.475,32  
+ 20% USt. EUR 2.295,06

**Reparaturkosten inkl. USt. EUR 13.770,38**

Bereifung auf Seite 4  
Vor-, Altschäden auf Seite 4, Sonderausstattung auf Seite 3

## Ermittlung Händler-Einkaufswert

<b>Listenpreis</b>		inkl. USt.	<b>EUR</b>	<b>135.900,-</b>
<b>Sonderausstattung</b>		inkl. USt.	<b>EUR</b>	<b>40.915,-</b>
Notierung Ankauf ermittelt			EUR	25.328,-
Jahressprung 2012/2013	EUR			0,-
Monatssprung	EUR			0,-

Zulassungsbedingte Aufwertung (3 Monate nach Jahresmitte x EUR 0,-) wurde deaktiviert

keine Kilometerkorrektur

Sonderausstattung wurde nicht bewertet.

<b>Händler-Einkaufswert ermit. zum 25.03.2025</b>		inkl. USt.	<b>EUR</b>	<b>25.330,-</b>
Der Händler-Einkaufswert beträgt 80% des Wiederbeschaffungswertes.				

Auf- bzw. Abwertungen gerundet auf Zehner

Händler-Einkaufswert gerundet auf Zehner

## Sonderausstattung (eurotax):

12-Volt-Steckdose, 22-Wege-Komfortsitze mit Komfortkopfstützen, pneumatischer Lendenwirbelstütze, Ablagefächer in den Türen, den Armauflagen vorn, den Mittelarmlehnen vorn und hinten, Active Noise Cancellation, Adaptive air suspension-sport, Adaptives Bremslicht, Airbagkappe am Lenkrad in Leder Feinnappa mit Ziernaht, Airbags: für Fahrer und Beifahrer, Seitenairbags vorn und hinten, Kopfairbagsystem, Alcantara-Paket, Aluminium-Gussräder im 5-Parallelspeichen-Design, Ambientebeleuchtung, blendfreie Beleuchtung des Fahrzeuginnenraums in LED-Technologie, Anfahrasistent, Anti-Blockier-System ABS, Antriebs-Schlupf-Regelung ASR, Armauflage in den Türen beledert in Leder Feinnappa mit Ziernaht, Assistenzpaket inklusive Audi pre sense plus, Audi Adaptive cruise control mit Stop&Go Funktion inklusive Audi pre sense front, Audi Design selection Messingbeige, Audi drive select, Audi lane assist in Kombination mit Audi side assist, Audi pre sense basic, Audi side assist inklusive Audi pre sense rear, Audi Soundsystem, Außenspiegel automatisch abblendend und elektrisch anklappbar, Außenspiegel in Aluminiumoptik, Außenspiegel mit integriertem LED-Blinker, beheizbar, elektrisch einstell-/anklappbar, Bang & Olufsen Advanced Sound System, Bluetooth-Autotelefon online, Bordwerkzeug, Bremsanlage mit Anti-Blockier-System ABS, Elek.Bremskraftverteilung EBV und hydrau.Bremsassistenten, Dachhimmel in Stoff, Dämm-/Akustikglas mit Fronscheibeheizung und abgedunkelten Scheiben (Privacy-Verglasung), Dekoreinlagen Birkemaserholz perlbeige, Dekoreinlagen Carbon Atlas, Dekoreinlagen untere Aluminium gebürstet silber, Diebstahlwarnanlage mit Abschleppschutz, Doppel-/Akustikverglasung, Durchladeeinrichtung, DVD-/CD-Wechsler, Dynamiklenkung, Einparkhilfe plus, Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlagen, Elektromechanische Parkbremse mit Anfahrtassistent, Elektronische Differenzialsperre EDS, Elektronisches Stabilisierungsprogramm ESP, Emblem "design selection" in den Türverkleidungen, Engine-Start-Stop-Taste in der Mittelkonsole., Erweiterte Aluminiumoptik im Interieur, Fahrerinformationssystem mit 7-Zoll-Farbdisplay, Fußmatten aus Velours, abgestimmt auf die jeweilige Teppichfarbe, Garagentoröffner (Home link), Gepäcknetz, Gepäckraumklappe automatisch öffnend, Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend, Gepäckraumpaket, Geschwindigkeitsregelanlage, Getränkehalter vorne und hinten jeweils zweifach, Heckablage, obere Verkleidung der Säulen, Dachhimmel und Sonnenblenden in Alcantara, Innen- und Außenlichtpaket in LED-Technologie mit Lichtfarbe Polar (kaltweiß);, Innenspiegel automatisch abblendend, Instrumententafelunterseite inkl. Handschuhfach in Leder Feinnappa mit Ziernaht, Integrales Kopfstützensystem, Karosserie: Audi Space Frame ASF-Bauweise, Kindersitzbefestigung ISOFIX für die äußeren Fondsitzen, Komfortklimaautomatik 3-Zonen mit sonnenstandsabhängiger Regelung, Komfortklimaautomatik mit indirekter Belüftung und sonnenstandabhängiger Regelung, Komfortklimaautomatik Vier-Zonen:, Komfortkopfstützen hinten, Komfortmittelarmlehne vorne geteilt für Fahrer und Beifahrer, mit stufenloser Einstellung, Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Gepäckraumtriegelung inkl. Gepäckraumklappe, Kopfstützenschalen vorn und hinten in Leder Feinnappa mit Ziernaht, Leder Valcona Komfortsitz, Leder Valcona Komfort-Sportsitz, Lederpaket, LED-Heckleuchten, LED-Scheinwerfer, Lenkrad elektrisch einstellbar in Höhe und Abstand, mit Ein- und Ausstiegsautomatik, Licht und Regensensor, Metallic-/Perleffekt-Lackierung, Mittelarmlehne hinten einteilig, klappbar, mit Getränkehalter und Ablagefach, Mittelkonsole inkl. Kniepolster, Mittelkonsole inkl. Kniepolster und MMI-Blende, MMI integriertes Bedienkonzept, MMI Navigation plus mit MMI touch, Multifunktions-Lederlenkrad 4-Speichen-Design, mit Schalfunktion, Multifunktions-Sportlederlenkrad im 3-Speichen-Design mit Schaltwippen, Nachtsichtassistent mit Markierung

## SV Pool Schadenbesichtigungs GmbH

erkannter Fußgänger, Pedale und Fußstütze in Aluminiumoptik, Quattro, permanenter Allradantrieb mit asymmetrisch-dynamischer Momentverteilung, Quattro® mit Sportdifferenzial und Dynamiklenkung, Radioanlage, Radschrauben mit Diebstahlsicherung, Reifendruck-Kontrollanzeige, Rekuperation, Reserverad, platzsparend, Rücksitzanlage dreisitzig, Schirmhalter an der Innenseite der Gepäckraumklappe, Seitenaufprallschutz, Servoschließung für die Gepäckraumklappe, Servotronic, Sicherheitsgurte, Dreipunkt-Automatikgurte mit reversiblen Gurtstraffer, Sitzbelüftung und Massagefunktion vorn, Sitzblenden und Lehnenabdeckung vorn in Leder Feinnappa mit Ziernaht, Sitze beheizbar vorne, Sitze beheizbar vorne und hinten, Sonnenschutzrollo für die Heckscheibe und Türscheiben hinten elektrisch, Start-Stop-System, Taschenhaken links und rechts im Gepäckraum, Tempolimitanzeige, kamerabasierte Erkennung und Anzeige von Geschwindigkeitsbegrenzungen, Tiptronic 8-stufig, Türverkleidung unten inkl. Türtaschen und Armauflagen in Leder Feinnappa mit Ziernaht, TV-Empfang von analog und digital (DVB-T), Umgebungskameras, Verbandmaterial im Staufach in der Mittelarmlehne hinten, Volllederpaket, Vordersitze mit Memory-Funktion, Wählhebel in Carbon Atlas, Warn- und Kontrollleuchten u.a. für:, Zigarettenanzünder und Aschenbecher vorn und hinten.

**Ausführungsvarianten lt. Audatex:**

AB 09.2012, AUSSENSPIEGEL L ASPH, AUSSENSP R KONVEX, ANFAHRHILFE, STOP-START-ANLAGE, MULTIF-LED/HOLZLENKR, UMGEBUNGSKAMERAS, HECKSCH MIT ZUS-DICH, KLIMAAUTOMAT 4-ZONEN, WARNANL / ABSCHL-SCH, FRONTSCH DAEMMGL HZB, GARAGENTOROEFFNER, KEYLESS ENTRY/SAFE, ANZEIGE TEMPOLIMIT, INTERFACE MULTIMEDIA, RADIOSYSTEM HIGH, A-SPIEGEL ABBLENDBAR, TV-EMPFANG DIGITAL, MULTIMEDIASYSTEM, DVD-WECHSLER, TELEFONANL BLUETOOTH, NAVIGATIONSSYSTEM, SOUND BANG/OLUFSEN, LED-SCHEINWERFER, DIST-REGELUNG AUTOM, NACHTSICHTASSISTENT, FERNLICHTASSISTENT, EINPARKH/R-KAMERA, GEPAECKKRAUMKL AUTOM, TUERZUZIEHHILFE, SITZBEZ VALCONALEDER, SITZE V/H HEIZBAR, MASS-SITZE V BELUEFT, AUSST ALCANTARA, LEDERAUSSTATTUNG, KOPFSTUETZEN H KOMF, DURCHLADEEINRICHTUNG, LICHTPAKET INNENRAUM, KOMFORTSITZE ELEKTR, MEMORYSCHALTUNG, MITTELARML KOMFORT, 3993CCM 382KW, ABGASNORM EURO 5, SPORTDIFFERENTIAL, TIPTRONIC, DYNAMIKLENKUNG, QUATTRO, SPURHALTEASSISTENT, SPURWECHSELASSISTENT, SPORTFAHRWERK, REIFEN 265/40 R20..Y, FELGE 9 J X 20 ALU, NOTRAD PLATZSPAREND, ALU-PAKET, SEITEN/HECKSCH ABGED, GEPAECKKRAUMPAKET, SONNENROLLOS H ELEKT, DEKOR KARBON, 2-SCHICHT-METALLIC, ALUMINIUM OPTIK.

**Weitere Informationen****Fahrzeugbeschreibung:**

Positionen	Artikel	JA	NEIN	Vermerk
Kfz-Zusatzausstattung	Serviceheft vorhanden		x	
	Servicenachweis elektronisch		x	
	Servicenachweis im Motorraum		x	
	Service Rechnungen		x	
	Reserverad	x		
	Wagenheber	x		
Probefahrt			x	
Antriebsart	Allradantrieb	x		
	Frontantrieb		x	
	Heckantrieb		x	
Schlüssel	Stück:1	x		
Motorlauf	gegeben	x		
Schaltgetriebe			x	
Automatikgetriebe		x		
Sitzplätze	Anzahl:5			
Reifensatz	extra:		x	
Felgensatz	extra:		x	
Nationaler Code	eindeutig	x		
Hebebühne /Grube	benutzt		x	
Testbericht vorhanden			x	
Klimaanlage vorhanden		x		ohne Funktionsprüfung
Navi SD Karte vorhanden			x	

Das gegenständliche Objekt weist mehrere Schäden auf.

**• Nicht akzeptierende erkennbare Beschädigungen:**

Laut Schadensbeschreibung

Alternative Reparatur-Methoden wie Dellen drücken, Windschutzscheiben Reparatur und Spot Repair Lackierung wurden vom Sachverständigen berücksichtigt.

**• Akzeptierende erkennbare Beschädigungen:**

Die Bewertung erfolgte unter der Berücksichtigung - Eurotax- ÖNORM- Klasse II.

**• Prüfarbeiten sind durchzuführen:**

Alle technischen und elektrischen bzw. elektronischen Bauteilen.

Zum Schadensumfang wird neben der Schadensbeschreibung auf die beigefügten Lichtbilder verwiesen. Eine detaillierte Aufstellung des Schadensumfanges wird aus den Kalkulationen ersichtlich.

Es ist nicht auszuschließen, dass im Zuge einer technischen Überprüfung, Fehler auslesen und der notwendigen Zerlegungsarbeiten noch weitere schadhafte Teile sichtbar werden, die in der Kalkulation zurzeit noch nicht angeführt sind.

**Neupreis inkl. Sonderausstattung:**

Es lag dem Sachverständigen keine Sonderausstattungsliste oder Rechnung für die genaue Bewertung des Fahrzeuges bzw. der kostenpflichtigen Sonderausstattung vor. Der Sachverständige ist gerne bereit bei Vorliegen der Rechnung oder der SA-Liste den Besichtigungsbericht zu überarbeiten. Die Bewertung des Fahrzeuges ist ein Richtpreis und entspricht nicht dem tatsächlichen Preis.

Der Brutto- Neupreis und der Preis für die Sonderausstattung wurden von der Eurotax entnommen.

**Händler- Einkaufswert:**

Der Händler- Einkaufswert wurde laut Autopreisspiegel mit Kfz5 berechnet.

Alle Fahrzeugwerte werden im Gutachten mit Umsatzsteuer und NOVA angeführt.

N1 Fahrzeuge die vor dem 01.07.2021 gekauft wurden waren zum Kaufdatum nicht NOVA-Pflichtig. Die angegebenen Werte können aus diesem Grund differieren.

Der Umstand das solche neu gekauften Fahrzeuge jetzt NOVA-Pflichtig sind, bringen auch mit sich, dass die Wiederbeschaffungswerte zum jetzigen Zeitpunkt für Fahrzeug die vor dem 01.07.2021 zugelassen wurden höher sind.

## ***Ermittlung Händler-Einkaufswert***

### ***Vor-, Altschäden:***

### ***Bereifung:***

1. Achse: Triangel/Alu / 265/40 R 20 Winter Profil in mm: links: 5 rechts: 5
2. Achse: Triangel/Alu / 265/40 R 20 Winter Profil in mm: links: 5 rechts: 5

## ***Schäden***

### ***Schadenbeschreibung:***

**Allgemeine Schäden:**

- Motorhauben Dämpfer ohne Funktion.
- Bordmappe fehlt.
- Service Heft fehlt.
- 1x Fahrzeugschlüssel fehlt.
- Sommer Bereifung fehlt.

- 4x Felge verkratzt.
- Fußmatten fehlen.
- Embleme Kotflügel fehlt.
- Kotflügel links vorne eingedrückt.
- Stoßfänger vorne geschürft und gerissen.
- Tür rechts vorne und hinten geschürft und eingedrückt.
- Tür hinten links geschürft.
- Handschuhfach verschmutzt.
- Seitenteil rechts und links hinten eingedrückt und verschmutzt.
- Deckel Abschlepphaken hinten fehlt.
- Stoßfänger hinten geschürft.

#### **Technische Schäden:**

- §57a Überprüfung fällig.
- Service fällig.
- Reifen Druck Kontrollleuchte aktiv-Prüfen.

Eine Reifendruck System Überprüfung ist bei diesen Besichtigungsbedienungen nicht möglich.  
Teilerlegung und Prüfarbeiten ca. 1 Stunde zur Schadensfeststellung.

Zum jetzigen Zeitpunkt kann der Schadensumfang im Bereich des Reifendruck System nicht festgestellt werden.

**Nach den Zerlegungs- und Prüfarbeiten kann erst der komplette Schadensumfang festgestellt werden und im Fahrzeugwert berücksichtigt werden. Es wird sich daher der Wert des Fahrzeuges senken und die Reparaturkosten werden sich erhöhen.**

#### ***Instandsetzungskosten:***

Die Beseitigung der Schäden erfolgt nach den Richtlinien des Herstellerwerkes, der Arbeitswertliste.

Der Zeitaufwand für die Instandsetzung wird unter Beachtung der Arbeitswert- und Vorgabewertliste, sowie der Verbund - und Erschwernisarbeiten ermittelt.

Der Lohnkalkulation liegt der ortsübliche Stunden- bzw. AW-Satz zugrunde.

#### ***zu erneuernde Teile***

<b>Bezeichnung</b>	<b>DVN-Nr</b>	<b>Teile-Nr</b>	<b>Stk</b>	<b>je</b>	<b>Preis</b>
ABDECKUNG STOSSF V	0283	4H0 807 065 G GRU	1	1.015,00	1.015,00
DAEMPFER L DECKEL V	0497	4H0 823 359 D	1	50,00	50,00
DAEMPFER R DECKEL V	0498	4H0 823 359 D	1	50,00	50,00
KOTFLUEGEL V L	0741	4H0 821 105 B	1	637,00	637,00
BEF-SATZ KOTFL V L	0789	4H0 098 625	1	97,80	97,80
SCHRIFTZUG KOTFL L	0811	4H0 853 601 ZZZ	1	29,65	29,65
SCHRIFTZUG KOTFL R	0812	4H0 853 601 ZZZ	1	29,65	29,65
DAEMPfung TUER V R	1516	4H0 837 833	1	32,90	32,90
TUER H R	1782	4H0 833 052 C	1	1.750,00	1.750,00
DICHTUNG TUER H R	1810	4H0 839 911 A	1	76,40	76,40
ABDECKKAPPE STOSSF H	2609	4H0 807 441 A GRU	1	26,20	26,20
VENTIL REIFENDR V L	7203	311 601 361	1	1,95	1,95
VENTIL REIFENDR V R	7204	311 601 361	1	1,95	1,95
* REIFEN V L	7227	265/40 R20..Y	1	180,00	180,00
* REIFEN V R	7228	265/40 R20..Y	1	180,00	180,00
SENDE-/EMPFANGSMODUL	7512	4H0 959 754 AK TKE	1	145,50	145,50
* REIFEN H L	9565	265/40 R20..Y	1	180,00	180,00
* REIFEN H R	9566	265/40 R20..Y	1	180,00	180,00
VENTIL REIFENDR H L	9569	311 601 361	1	1,95	1,95
VENTIL REIFENDR H R	9570	311 601 361	1	1,95	1,95
<b>K FUßMATTEN</b>			<b>1</b>	<b>85,00</b>	<b>85,00</b>
<b>Zwischensumme</b>					<b>4.752,90</b>

4.752,90

**instandzusetzende Teile**

Bezeichnung	DVN-Nr	ArbPos-Nr	AZ LK	AZ-Preis
* TUER V R INSTANDSETZEN	1482		30,00 3	330,00
* SEITENWAND L INSTANDSETZEN	3481		20,00 3	220,00
* SEITENWAND R INSTANDSETZEN	3482		20,00 3	220,00
			<b>70,00</b>	<b>770,00</b>
<b>70,00 AW bei EUR 110,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 3</b>				<b>770,00</b>

**zu prüfende Teile**

Ersatzteilpreise bei 'zu prüfenden Teilen' sind in den Reparaturkosten nicht enthalten. Bei Feststellung einer Beschädigung erhöhen sich die Instandsetzungskosten zumindest um den ausgewiesenen Betrag.

Bezeichnung	DVN-Nr	ArbPos-Nr	AZ LK	AZ-Preis
* REIFENDRUCKSYSTEM PRÜFEN	1000		10,00 1	110,00
			<b>10,00</b>	<b>110,00</b>
<b>10,00 AW bei EUR 110,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 1</b>				<b>110,00</b>

**erforderlicher Arbeitsaufwand**

Bezeichnung	ArbPos-Nr	AZ LK	AZ-Preis
GFS/GEFUEHRTE FUNKTION (FEHLERSPEICHER AUSLESEN UND LOESCHEN NACH REPARATUR)	01 50 00 ZAX	3,00 2	33,00
RAD (RAEDER) H AUS-/EINBAUEN	44 05 19 00	2,00 1	22,00
ABDECKUNG STOSSFAENGER V AUS-/EINBAUEN	63 29 19 00	11,00 2	121,00
ASSISTENZSYSTEME (ADAS) VORBEREITUNG ZU KALIBRIEREN (VOR REPARATUR)	90 92 00 50	3,00 2	33,00
KAMERA NACHTSICHTSYSTEM EINSTELLEN (RADARSENSOR GEPRUEFT)	90 80 15 50	4,00 2	44,00
ABDECKUNG STOSSFAENGER V ERSETZEN (ABDECKUNG STOSSFAENGER AUSGEBAUT) UMFASST: LUEFTUNGSGITTER, KUEHLERGRILL, SENSOREN EINPARKHILFE UND RADARSENSOREN AUS-/EINBAUEN	63 29 55 52	9,00 2	99,00
SCHEINWERFER L AUS-/EINBAUEN UMFASST: BATTERIE AB-/ANFLANSCHEN	94 15 19 00	4,00 2	44,00
KOTFLUEGEL V L AUS-/EINBAUEN (ABDECKUNG STOSSFAENGER AUSGEBAUT) (SCHEINWERFER AUSGEBAUT) UMFASST: RADHAUSSCHALE AUS-/EINBAUEN	50 55 19 50)	7,00 2	77,00
KOTFLUEGEL V L ERSETZEN UMFASST: STOSSLEISTE AUS-/EINBAUEN	50 55 55 50	1,00 2	11,00
BEIDE GASDRUCKFEDERN V AUS-/EINBAUEN	55 31 20 00	2,00 2	22,00
TUERVERKLEIDUNG V R AUS-/EINBAUEN UMFASST: ZIERBLENDE I AUS-/EINBAUEN	70 59 19 00	4,00 2	44,00
AUSSENSPIEGEL R AUS-/EINBAUEN	66 93 19 50	4,00 2	44,00
<b>Zwischensummen</b>		<b>54,00</b>	<b>594,00</b>

## SV Pool Schadenbesichtigungs GmbH

<b>Überträge</b>		<b>54,00</b>		<b>594,00</b>
SCHACHTZIERLEISTE TUER V R AUS-EIN	64 48 19 50)	5,00	2	55,00
GEHAEUSE TUERGRIF V R AUS-/EINBAUEN	57 09 19 00	2,00	2	22,00
TUERGRIF V R AUS-/EINBAUEN (SCHLISSZYLINDER/GEHAEUSE AUSGEBAUT)	57 11 19 50	1,00	2	11,00
TUER H R AUS-/EINBAUEN	58 51 19 00	3,00	2	33,00
UMFASST: TUER EINSTELLEN				
TUER H R ERSETZEN (TUER AUSGEBAUT)	58 29 55 50	29,00	2	319,00
UMFASST: AUS-/EINBAU SAEMTLICHER TEILE				
BEIDE SCHLUSSLEUCHTEN AUS-/EINBAUEN	94 31 20 00	4,00	2	44,00
ABDECKUNG STOSSFAENGER H U AUS-/EINBAUEN	63 69 19 00	11,00	2	121,00
SPOILER STOSSFAENGER H U AUS-/EINBAUEN (ABDECKUNG STOSSFAENGER AUSGEBAUT)	66 59 19 50	2,00	2	22,00
STUEURGERAET SPURWECHSELASSISTENT EINSTELLEN	96 35 15 50	5,00	2	55,00
UMFASST: RUECKFAHRKAMERA EINSTELLEN				
RADHAUSSCHALE H L AUS-/EINBAUEN (RAD AUSGEBAUT)	66 76 19 50	2,00	2	22,00
RADHAUSSCHALE H R AUS-/EINBAUEN (RAD AUSGEBAUT)	66 76 19 50	2,00	2	22,00
FAHRZEUG V UND H PRUEFEN (VORBEREITUNG ASSISTENZSYSTEME)	44 95 01 50	5,00	2	55,00
RADARSENSOR EINSTELLEN (RADARSENSOR GEPRUEFT)	91 63 16 50)	7,00	2	77,00
		<b>132,00</b>		<b>1.452,00</b>
<b>2,00 AW bei EUR 110,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 1</b>				<b>22,00</b>
<b>130,00 AW bei EUR 110,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 2</b>				<b>1.430,00</b>

**Sonstige Kosten - sonstiges**

<b>Bezeichnung</b>	<b>DVN-Nr</b>			
SERVIE HEFTSERVIEHEFT	1000	1	50,00	50,00
BORDMAPPEZUBEHÖR	1000	1	80,00	80,00
4X FELGENREPARATUR	1000	1	1.000,00	1.000,00
INNEN REINIGUNG	1000	1	45,00	45,00
§57A ÜBERPRÜFUNG	1000	1	50,00	50,00
ÖLWECHSELSERVICE	1000	1	400,00	400,00
				<b>1.625,00</b>

**Sonstige Kosten - Hohlr./Unterb.**

<b>Bezeichnung</b>	<b>DVN-Nr</b>	<b>ArbPos-Nr</b>	<b>AZ LK</b>	<b>AZ-Preis</b>
KAROSSERIETEIL HOHLRAUM KONSERVIEREN		51 01 75 01)	2,00 2	22,00
KOTFLUEGEL V L HOHLRAUM KONSERVIEREN (VERBUNDARBEIT)		51 01 75 50	1,00 2	11,00
KOTFLUEGEL V LHOHLR KONSERVIEREN	0741			
			<b>3,00</b>	<b>33,00</b>
<b>3,00 AW bei EUR 110,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 2</b>				<b>33,00</b>

**Lackierung (AZT):**

zu lackierender Teil	DVN-Nr	ArbPos-Nr	AZ	AZ-Preis	Lackmat.
KOTFLUEGEL V L NEUTEILLACK STUFE I LACKMATERIAL: 89,84	0741		10,00	110,00	
TUER H R NEUTEILLACK STUFE I LACKMATERIAL: 179,68	1782		16,00	176,00	
ABDECKUNG STOSSF V NEUTEILLACK ST K1R LACKMATERIAL: 172,04	0283		10,00	110,00	
ABDECKKAPPE STOSSF H NEUTEILLACK ST K1R LACKMATERIAL: 0,64	2609		1,00	11,00	
TUER V R REP LACK STUFE III LACKMATERIAL: 125,60	1482		18,00	198,00	
ABDECKUNG STOSSF H REPARATURLACK ST K3 LACKMATERIAL: 90,92	2583		13,00	143,00	
SEITENWAND L REP LACK STUFE III LACKMATERIAL: 114,30	3481		17,00	187,00	
SEITENWAND R REP LACK STUFE III LACKMATERIAL: 114,30	3482		17,00	187,00	
VORBEREITUNG ZUR LACKIERUNG			17,00	187,00	
VORBEREITUNG KUNSTSTOFF-LACK			8,00	88,00	
NEUTEILLACKIERUNG					269,52
REPARATURLACKIERUNG					354,20
MATERIAL-KONSTANTE					56,80
AZT-MATERIAL-INDEX					331,70
K-NEUTEILLACK (K1R)					172,68
K-REPARATURLACK (K3)					90,92
MATERIAL-KONSTANTE KUNSTSTOFF					26,60
LACKANMISCHEN MIT MISCHANLAGE			3,00	33,00	
			<b>130,00</b>	<b>1.430,00</b>	<b>1.302,42</b>
<b>130,00 AW bei EUR 110,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde)</b>					<b>1.430,00</b>
<b>Lackmaterial</b>					<b>1.302,42</b>
<b>Lackierungskosten gesamt exkl. USt.</b>					<b>2.732,42</b>

**Erklärung zu den Positionsmarkierungen:**

- \* = Anwenderangaben aus Audatex  
K = Position wurde manuell hinzugefügt (keine Audatex-Position)

**Zusammenfassung Schäden:**

Ersatzteile-Original	:	EUR	4.752,90
Arbeitslohn	: AZ 212,00 AW EUR 110,00/Std. (10 AW = 1 Std.)	EUR	2.332,00
Lackmaterial	:	EUR	1.302,42
Lackierarbeit	: AZ 130,00 AW EUR 110,00/Std. (10 AW = 1 Std.)	EUR	1.430,00
Sonstige Kosten (Material)	:	EUR	1.625,00
Sonstige Kosten (Arbeitszeit)	:	EUR	33,00
		<b>exkl. USt.</b>	<b>EUR 11.475,32</b>
		<b>+ 20% USt.</b>	<b>EUR 2.295,06</b>
		<b>Reparaturkosten inkl. USt.</b>	<b>EUR 13.770,38</b>

**Reparaturkostenaufschlüsselung exkl. USt.:**

Summe Arbeit	: EUR	2.332,00	Lackierung AZ	: EUR	1.430,00
Summe Material	: EUR	4.752,90	Lack-Material	: EUR	1.302,42

Nebenkosten : EUR 1.658,00

## **Mängel belassen**

### **Nicht kalkuliert:**

- Verschleiß und Gebrauchspuren,
- Lack aufbereiten und ausbessern,
- Frontbereich Steinschläge ersichtlich,
- Türkantenschläge ersichtlich,
- Türeinstiege geschürft,
- Innenraum Verschleiß und Gebrauchspuren ersichtlich,
- Rundum Kratzer und Dellen ersichtlich,
- Tank Reserve aktiv,
- Wagenseite links Nachlackierung ersichtlich,

### **Instandsetzungskosten:**

Die Beseitigung der Schäden erfolgt nach den Richtlinien des Herstellerwerkes, der Arbeitswertliste.

Der Zeitaufwand für die Instandsetzung wird unter Beachtung der Arbeitswert- und Vorgabewertliste, sowie der Verbund - und Erschwernisarbeiten ermittelt.

Der Lohnkalkulation liegt der ortsübliche Stunden- bzw. AW-Satz zugrunde.

### **Erklärung zu den Positionsmarkierungen:**

\* = Anwenderangaben aus Audatex

## **Zusammenfassung Mängel belassen:**

### **Zusatzinformation:**

Anonymisierung laut DSGVO!

Die Besichtigung am Unterboden und Fahrwerk war nicht möglich, da zum Zeitpunkt der Besichtigung keine Hebebühne/Grube zur Verfügung stand. Daher ist es aus der technischen Seite nicht auszuschließen das Mängel am Unterboden oder Fahrwerk vorliegen und daher auch nicht einkalkuliert sind.

Es wurde bei der Besichtigung keine Probefahrt durchgeführt! Aus diesem Grund ist nicht auszuschließen das sich jegliche Mängel nach einer Probefahrt erkennbar werden und diese jedoch nicht im Gutachten berücksichtigt und kalkuliert sind.

Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung verschmutzt und nass. Daher ist auch nicht auszuschließen das leichte Beulen, Dellen, Kratzer, Beschädigungen oder ein Hagelschaden übersehen worden ist.

Das Fahrzeug wurde visuell besichtigt und befundet.

Eine vollkommene technische Überprüfung (§ 57a) kann nur in einer Werkstätte durchgeführt werden, wo die technischen Hilfsmittel (Grube, Werkzeug, Bremsenprüfstand, Elektronikstand usw.) zu Verfügung stehen.

Bei einer technischen Überprüfung entstehen auch Werkstattkosten und höhere Honorarkosten.

Es wurde keine Tuning Überprüfung durchgeführt.

Der Fahrzeugschätzwert wurde unter Berücksichtigung der Autopreisspiegel - Notierung vom Händler-Einkaufswert, Allgemeinzustand, Baujahr, Tachostand und der Marktumfrage, abzüglich (anteilmäßig) der unbehobenen sichtbaren Schäden laut Kalkulation errechnet ohne technische Überprüfung ermittelt.

---

Die Schätzung habe ich, mit dem mir zur Verfügung stehenden Unterlagen durchgeführt.

Der Schätzwert gilt nur für den Ankauf einschlägigen Autohandels, unter Berücksichtigung der sichtbaren Schäden bzw. Kalkulationskosten, ohne Zerlegung und für die Dauer eines Monats ab dem Besichtigungstag, unter der Voraussetzung des zu diesem Datum bestandenen Zustandes.

**Der Lack- bzw. Allgemeinzustand von Klasse 1 bis 4 bezieht sich auf die Ö-Norm V5080.**

**Eine Gewähr hinsichtlich geheimer Mängel, Fälschungen der Papiere oder dem Fahrzeug entnommenen Daten, den vorgeschriebenen Abgasnormen entspricht, Fehler in den benützten Unterlagen insbesondere im Eurotax (Ausstattung) kann nicht gegeben werden.**

**Laut Auftrag sollen sämtliche Schäden bzw. Mängel die über der Ö-Norm Klasse II liegen, schadenskausal kalkuliert werden.**

**Der beschriebene Zustand bezieht sich auf den Zeitpunkt der Besichtigung und beinhaltet keine Prognose über den Zustand des Fahrzeug bis zum nächsten Begutachtungstermin und gilt nicht als Kauftest.**

Der Aussteller haftet nicht für Schäden, die durch insbesondere teilweise oder unvollständige Weitergabe dieses Gutachtens entstehen können.

Im Zuge der Veräußerung sind keinerlei Gewährleistungsansprüche gegeben.

Es wird bei den kalkulierten Schäden auf die Schadensbeschreibung, die Kalkulationen und den Schadenbildern hingewiesen.

Bei Auftreten zurzeit nicht bekannter Fakten, bin ich gerne bereit diese zu prüfen und wenn notwendig eine Ergänzung im Gutachten vorzunehmen.

**Zusammenfassung der Wiederherstellungskosten:**

		<i>exkl. USt.</i>	<i>Ust.</i>	<i>inkl. USt.</i>
Schäden	EUR	11.475,32	2.295,06	13.770,38
Mängel belassen	EUR			
<b>Gesamtsumme aller Schäden</b>	<b>EUR</b>	<b>11.475,32</b>	<b>2.295,06</b>	<b>13.770,38</b>

NEUWERT	: inklusive Sonderausstattung	inkl. USt. EUR	176.820.-
HÄNDLER-EINKAUFSWERT	: detaillierte Berechnung auf Seite 2	inkl. USt. EUR	25.330.-
SCHÄTZWERT:	UNTER BERÜCKS. D. I. GA. ANG. MÄ.	inkl. USt. EUR	11.000.-

**Der Wert des Fahrzeuges wurde unter Beachtung aller wertbeeinflussenden Faktoren wie Erstzulassung, Fahrleistung, Sonderzubehör etc. ermittelt.**

*Für die Richtigkeit der Feststellungen und die Objektivität der Auswertung*  
27.03.2025

---

Der Sachverständige  
HUETTER Christian  
8083 St. Stefan im R., Lichendorf 16