

SV Pool Schadenbesichtigungs GmbH
Geschäftsführer: Christian Hütter
A-8083 St. Stefan i.R., Lichendorf 16
Tel.: +43 3115 28428, +43 820 820272
E-Mail: office@svpool.at
www.svpool.at



Gutachten-Nr. : 25090298
Berechn.Datum : 25.03.2025
Art: : SCHÄTZGUTACHTEN
beauftragt durch : 20 HR 20
eingelangt am : 11.03.2025
Bearbeiter : HUETTER Christian

St. Stefan im Rosental, am 26.03.2025

SCHÄTZGUTACHTEN

Betrifft : PKW Jeep Avenger Elektro

Besichtigung : am 24.03.2025 durch Pfeiler Andreas, anwesend: Keiner
Besichtigungsort : 4311 Hödlmayr Logistics GmbH, Aisting 33, AT-4311 Schwertberg
Bes.-Zustand : unzerlegt
Zur Beweissicherung wurden 45 Fotos vom SV angefertigt.

Fahrgestell-Nr. : ZACNJAC59PJK23027
Modellcode : AV
Amtl. Kennzeichen : [A] UU-811GL
Erst-/Letztzulassung : 22.08.2023 / 22.08.2023
Tachostand : 28.494 km abgelesen
Alter : 20 Monate
Lackart/Farbe : 2K-UNI / Schwarz
Lackzustand : Optisch mäßig 3

Leistung : 115,00 kW
Kraftstoffart : Batterie
Eigen-/Gesamtgew. : 1.520 kg / 2.015 kg
Sitzplätze : 5
Nächste § 57a Beg. : August 2026
Plakette-Nr. : RNF1198
Mautsystem : keine Vignette
Allgemeinzustand : Optisch mäßig 3

NEUWERT : serienmäßige Grundausstattung inkl. USt. **EUR 43.500.-**
HÄNDLER-EINKAUFSWERT : detaillierte Berechnung auf Seite 2 inkl. USt. **EUR 21.140.-**

SCHÄTZWERT: **UNTER BERÜCKS. D. I. GA. ANG. MÄ.** inkl. USt. **EUR 20.200.-**

Voraussichtliche Instandsetzungskosten:

Reparaturdauer ca. 0,50 Arbeitstage exkl. USt. EUR 884,81
+ 20% USt. EUR 176,96

Reparaturkosten inkl. USt. EUR 1.061,77

Bereifung auf Seite 4
Sonderausstattung auf Seite 2

Ermittlung Händler-Einkaufswert

Folgende Werte wurden am 25.03.2025 mittels Eurotax AutoWert ermittelt:

Bewertungsgrundlage:

Der Berechnungs-Basiswert wurde mittels Eurotax AutoWert ermittelt.

(Detaillierte Bewertungswerte entnehmen Sie dem separaten Eurotax-Bewertungsdokument.)

Listenpreis	EUR	43.500,-
Wiederbeschaffungswert	EUR	25.899,-
Händler-Einkaufswert	EUR	21.142,-
Berechnungsgrundlage: Eurotax Autowert (ZW)	EUR	21.142,-
Händler-Einkaufswert ermit. zum 25.03.2025	<i>inkl. USt.</i> EUR	21.140,-
Der Händler-Einkaufswert beträgt 82% des Wiederbeschaffungswertes.		

Auf- bzw. Abwertungen gerundet auf Zehner

Händler-Einkaufswert gerundet auf Zehner

Sonderausstattung (eurotax):

10,25" Uconnect Display mit Multitouch-Funktion, 10,25" voll-digitale TFT-Instrumentenanzeige mit Farbdisplay, 100 kW schnellladefähig, 11 kW Onboard-Charger, dreiphasig, 180° Rückfahrkamera mit Vogelperspektive, 360° Parksensoren, vorne & hinten & seitlich, Abgedunkelte Heckscheibe und Seitenscheiben hinten, ABS, Adaptiver Tempomat mit Abstandsregelung, Airbag für Fahrer und Beifahrer mehrstufig, Apple Carplay / Android Auto (kabellos), Armaturenbrett, silber, Audiosystem mit 6 Lautsprechern, Außenspiegel elektrisch beheizbar, Außenspiegel elektrisch verstell-, beheiz- und abblendbar sowie autom. anklappbar, Außenspiegel elektrisch verstellbar, Autobahnassistent (Autonomes Fahren Level 2), Automatisches Fern- und Abblendlicht, Autonomes Notfall-Bremssystem (AEB) mit Fußgänger- und Fahrraderkennung, Begrüßungs-/Abschiedsbeleuchtung, Beheizte Windschutzscheibe im Bereich der Scheibenwischer, Beifahrer-Airbag Deaktivierung, Beifahrersitz 4-fach manuell verstellbar, Bergabfahrhilfe, DAB Radio, Elektrische Fensterheber vorne und hinten, Elektrische Heckklappe mit Fuß Sensor, Elektronische Parkbremse mit Autohold-Funktion, Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP) inkl. Berganfahrhilfe, Fahrersitz 6-fach manuell verstellbar, Fahrmodus-Wahlschalter, Garantie, Haltegriff für den Beifahrer, Induktive Ladestation, ISOFIX Befestigungssystem, Beifahrersitz, Klimaautomatik, Kopfstützen, hinten, LED Nebelscheinwerfer mit Abbiegefunktion, LED Rückleuchten, LED Scheinwerfer, Lenkrad mit hochwertiger Ledernachbildung überzogen, Magnetische Abdeckung für die Mittelkonsole, Mehrfarbige LED-Ambiente-Innenraumbeleuchtung, Mittelarmlehne vorne, verschiebbar mit Staufach, Müdigkeitserkennung, Fahrer, Passive Entry, Rahmenloser Innenspiegel automatisch abblendbar, Regensensor & Lichtsensor, Reifendruckkontrollsystem (TPMS), Rückentaschen an den Vordersitzen, Rücksitzbank umklappbar (im Verhältnis 60:40), Schlüsselloses Zugangs- und Startsystem Keyless Entry & Go, Selec Terrain System, Servicenummern-Aufkleber auf Sonnenblende (I am Jeep), Servolenkung, Sitzheizung vorne, Spurhalteassistent Plus (LaneSense), Stoff Fußmatten, vorne & hinten, Toter-Winkel-Assistent und hintere Querbewegungserkennung, Traktionskontrolle, Trennelemente für die Mittelkonsole (2x), Türgriffe außen in Wagenfarbe, Uconnect Box & Uconnect Services, USB C-Anschluss, hinten, Verkehrszeichenerkennung, Vorklimatisierung des Innenraums, Winter Paket.

Ausführungsvarianten lt. Audatex:

AB 07.2023, KLIMAANLAGE AUTOMAT, VERGL H ABGED (PRIV), FRONTSCHIEBE HEIZBAR, REGENSENSOR, KEYLESS-GO, KEYLESS ENTRY, A-SPIEGEL EL/HZB/KLAPP, BLINDSPOT MONITORING, 6 LAUTSPRECHER, PROJEKTORSCHIEB LED, HECKLEUCHTEN LED, 2 USB ANSCHLUESSE H, SITZE V HEIZBAR, BELEUCHTUNG AMBIENTE, SYSTEM "ECALL", KOMBINSTR 10.25 ZOL, KABELLOSES LADEGER, RUECKFAHRKAMERA, EINPARKHILFE H, ELEKTROMOTOR 115KW, 1-GANG ELEKTRISCH, FRONTANTRIEB, 2-SCHICHT-UNI.

Weitere Informationen

Fahrzeugbeschreibung:

Positionen	Artikel	JA	NEIN	Vermerk
Kfz-Zusatzausstattung	Serviceheft vorhanden		x	
	Serviceheft elektronisch		x	
	Serviceheft im Motorraum	x		06.02.2024 / 14.026 km
	Service Rechnungen		x	
	Kompressor	x		
	Wagenheber		x	
Probefahrt			x	
Antriebsart	Allradantrieb		x	
	Frontantrieb	x		
	Heckantrieb		x	
Schlüssel	Stück: 2			
Motorlauf	gegeben	x		
Schaltgetriebe			x	
Automatikgetriebe		x		
Sitzplätze	Anzahl: 5			
Reifensatz	extra:		x	
Felgensatz	extra:		x	
Nationaler Code	eindeutig		x	
Hebebühne /Grube	benutzt		x	
Testbericht vorhanden			x	
Klimaanlage vorhanden		x		ohne Funktionsprüfung
	Ladekabel vorhanden	1		

Das gegenständliche Objekt weist mehrere Schäden auf.

• **Nicht akzeptierende erkennbare Beschädigungen:**

Laut Schadensbeschreibung

Alternative Reparatur-Methoden wie Dellen drücken, Windschutzscheiben Reparatur und Spot Repair Lackierung wurden vom Sachverständigen berücksichtigt.

• **Akzeptierende erkennbare Beschädigungen:**

Die Bewertung erfolgte unter der Berücksichtigung - Eurotax- ÖNORM- Klasse II.

• **Prüfarbeiten sind durchzuführen:**

Alle technischen und elektrischen bzw. elektronischen Bauteilen.

Zum Schadensumfang wird neben der Schadensbeschreibung auf die beigefügten Lichtbilder verwiesen. Eine detaillierte Aufstellung des Schadensumfanges wird aus den Kalkulationen ersichtlich.

Es ist nicht auszuschließen, dass im Zuge einer technischen Überprüfung, Fehler auslesen und der notwendigen Zerlegungsarbeiten noch weitere schadhafte Teile sichtbar werden, die in der Kalkulation zurzeit noch nicht angeführt sind.

Neupreis inkl. Sonderausstattung:

Es lag dem Sachverständigen keine Sonderausstattungsliste oder Rechnung für die genaue Bewertung des Fahrzeuges bzw. der kostenpflichtigen Sonderausstattung vor. Der Sachverständige ist gerne bereit bei Vorliegen der Rechnung oder der SA-Liste den Besichtigungsbericht zu überarbeiten. Die Bewertung des Fahrzeuges ist ein Richtpreis und entspricht nicht dem tatsächlichen Preis.

Der Brutto- Neupreis und der Preis für die Sonderausstattung wurden von der Eurotax entnommen.

Händler- Einkaufswert:

Der Händler- Einkaufswert wurde laut Eurotaxnotierung mit Kfz5 berechnet.

Alle Fahrzeugwerte werden im Gutachten mit Umsatzsteuer und NOVA angeführt.

N1 Fahrzeuge die vor dem 01.07.2021 gekauft wurden waren zum Kaufdatum nicht NOVA-Pflichtig. Die angegebenen Werte können aus diesem Grund differieren.

Der Umstand das solche neu gekauften Fahrzeuge jetzt NOVA-Pflichtig sind, bringen auch mit sich, dass die Wiederbeschaffungswerte zum jetzigen Zeitpunkt für Fahrzeug die vor dem 01.07.2021 zugelassen wurden höher sind.

Ermittlung Händler-Einkaufswert

Bereifung:

1. Achse: Good Year/ALU / 215/55 R 18 Sommer Profil in mm: links: 4 rechts: 4
2. Achse: Good Year/ALU / 215/55 R 18 Sommer Profil in mm: links: 5 rechts: 5

Schäden

Schadenbeschreibung:

Allgemeine Schäden:

- Radlaufblende vorne rechts geschürft und abgebaut.
- Frontspoiler rechts geschürft.
- Felge vorne rechts geschürft.
- Sitze leicht fleckig.

Instandsetzungskosten:

Die Beseitigung der Schäden erfolgt nach den Richtlinien des Herstellerwerkes, der Arbeitswertliste.

Der Zeitaufwand für die Instandsetzung wird unter Beachtung der Arbeitswert- und Vorgabewertliste, sowie der Verbund - und Erschwernisarbeiten ermittelt.

Der Lohnkalkulation liegt der ortsübliche Stunden- bzw. AW-Satz zugrunde.

zu erneuernde Teile

Bezeichnung	DVN-Nr	Teile-Nr	Stk	je	Preis
STOSSFAENGER V U	0285	0000735777047	1	267,59	267,59
ZIERLEISTE KOTFL V R	0884	0000735769638	1	67,97	67,97
SCHEIBENRAD V R	7202	0000052197384	1	190,25	190,25

525,81

erforderlicher Arbeitsaufwand

Bezeichnung	ArbPos-Nr	AZ LK	AZ-Preis
STOSSFAENGER V KPL AUS-/EINBAUEN	KN	7,00 3	77,00
STOSSFAENGER V U ERSETZEN (AUSGEBAUT)	13-20-02-Z1)	8,00 3	88,00
UMFASST: GRILL U UND NOTWENDIGE ANBAUTEILE AUS-/EINBAUEN			
STOSSFAENGER V O AUS-/EINBAUEN	KN	2,00 3	22,00
SCHEIBENRAD/REIFEN V R ERSETZEN	22-40-01-01)	2,00 2	22,00
Zwischensummen		19,00	209,00

	19,00	209,00
2,00 AW bei EUR 110,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 2		22,00
17,00 AW bei EUR 110,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 3		187,00

Sonstige Kosten - sonstiges

Bezeichnung	DVN-Nr			
INNENREINIGUNG	1000	1	150,00	150,00
				150,00

Zusammenfassung Schäden:

Ersatzteile-Original	:		EUR	525,81
Arbeitslohn	:	AZ 19,00 AW EUR 110,00/Std. (10 AW = 1 Std.)	EUR	209,00
Sonstige Kosten (Material)	:		EUR	150,00
			<i>exkl. USt.</i>	EUR 884,81
			<i>+ 20% USt.</i>	EUR 176,96
			Reparaturkosten inkl. USt.	EUR 1.061,77

Reparaturkostenaufschlüsselung exkl. USt.:

Summe Arbeit	:	EUR	209,00
Summe Material	:	EUR	525,81
Nebenkosten	:	EUR	150,00

Mängel belassen

Nicht kalkuliert:

- Verschleiß und Gebrauchspuren,
- Lack aufbereiten und ausbessern,
- Windschutzscheibe Steinabschläge.
- Einstiege verkratzt.
- Innenraumverkleidungen verkratzt und verschmutzt.
- Abgebaute Abdeckung im Fußraum ersichtlich.
- Blende Frontstoßfänger rechts Abschläge vorhanden.
- Tür hinten links und rechts gedellt.

Instandsetzungskosten:

Die Beseitigung der Schäden erfolgt nach den Richtlinien des Herstellerwerkes, der Arbeitswertliste.

Der Zeitaufwand für die Instandsetzung wird unter Beachtung der Arbeitswert- und Vorgabewertliste, sowie der Verbund - und Erschwernisarbeiten ermittelt.

Der Lohnkalkulation liegt der ortsübliche Stunden- bzw. AW-Satz zugrunde.

Zusammenfassung Mängel belassen:

Zusatzinformation:

Anonymisierung laut DSGVO!

Die Besichtigung am Unterboden und Fahrwerk war nicht möglich, da zum Zeitpunkt der Besichtigung keine Hebebühne/Grube zur Verfügung stand. Daher ist es aus der technischen Seite nicht auszuschließen das Mängel am Unterboden oder Fahrwerk vorliegen und daher auch nicht einkalkuliert sind.

Es wurde bei der Besichtigung keine Probefahrt durchgeführt! Aus diesem Grund ist nicht auszuschließen das sich jegliche Mängel nach einer Probefahrt erkennbar werden und diese jedoch nicht im Gutachten berücksichtigt und kalkuliert sind.

Die Batterie des Elektrofahrzeuges wurde nicht auf Qualität, Zustand oder Ladezyklen geprüft.

Maximum net power: 115 kW
Maximum 30 minutes power: 62 kW

Das Fahrzeug wurde visuell besichtigt und befundet.

Eine vollkommene technische Überprüfung (§ 57a) kann nur in einer Werkstätte durchgeführt werden, wo die technischen Hilfsmittel (Grube, Werkzeug, Bremsenprüfstand, Elektronikstand usw.) zu Verfügung stehen.

Bei einer technischen Überprüfung entstehen auch Werkstattkosten und höhere Honorarkosten.

Es wurde keine Tuning Überprüfung durchgeführt.

Der Fahrzeugschätzwert wurde unter Berücksichtigung der Eurotax - Notierung vom Händler- Einkaufswert, Allgemeinzustand, Baujahr, Tachostand und der Marktumfrage, abzüglich (anteilmäßig) der unbehobenen sichtbaren Schäden laut Kalkulation errechnet ohne technische Überprüfung ermittelt.

Die Schätzung habe ich, mit dem mir zur Verfügung stehenden Unterlagen durchgeführt.

Der Schätzwert gilt nur für den Ankauf einschlägigen Autohandels, unter Berücksichtigung der sichtbaren Schäden bzw. Kalkulationskosten, ohne Zerlegung und für die Dauer eines Monats ab dem Besichtigungstag, unter der Voraussetzung des zu diesem Datum bestandenen Zustandes.

Der Lack- bzw. Allgemeinzustand von Klasse 1 bis 4 bezieht sich auf die Ö-Norm V5080.

Eine Gewähr hinsichtlich geheimer Mängel, Fälschungen der Papiere oder dem Fahrzeug entnommenen Daten, den vorgeschriebenen Abgasnormen entspricht, Fehler in den benützten Unterlagen insbesondere im Eurotax (Ausstattung) kann nicht gegeben werden.

Laut Auftrag sollen sämtliche Schäden bzw. Mängel die über der Ö-Norm Klasse II liegen, schadenskausal kalkuliert werden.

Der beschriebene Zustand bezieht sich auf den Zeitpunkt der Besichtigung und beinhaltet keine Prognose über den Zustand des Fahrzeug bis zum nächsten Begutachtungstermin und gilt nicht als Kauftest.

Der Aussteller haftet nicht für Schäden, die durch insbesondere teilweise oder unvollständige Weitergabe dieses Gutachtens entstehen können.

Im Zuge der Veräußerung sind keinerlei Gewährleistungsansprüche gegeben.

Es wird bei den kalkulierten Schäden auf die Schadensbeschreibung, die Kalkulationen und den Schadenbildern hingewiesen.

Bei Auftreten zurzeit nicht bekannter Fakten, bin ich gerne bereit diese zu prüfen und wenn notwendig eine Ergänzung im Gutachten vorzunehmen.

Zusammenfassung der Wiederherstellungskosten:

		<i>exkl. USt.</i>	<i>Ust.</i>	<i>inkl. USt.</i>
Schäden	EUR	884,81	176,96	1.061,77
Mängel belassen	EUR			
Gesamtsumme aller Schäden	EUR	884,81	176,96	1.061,77

NEUWERT	: serienmäßige Grundausstattung	inkl. USt. EUR	43.500.-
HÄNDLER-EINKAUFSWERT	: detaillierte Berechnung auf Seite 2	inkl. USt. EUR	21.140.-
SCHÄTZWERT:	UNTER BERÜCKS. D. I. GA. ANG. MÄ.	inkl. USt. EUR	20.200.-

Der Wert des Fahrzeuges wurde unter Beachtung aller wertbeeinflussenden Faktoren wie Erstzulassung, Fahrleistung, Sonderzubehör etc. ermittelt.

Für die Richtigkeit der Feststellungen und die Objektivität der Auswertung
26.03.2025

Der Sachverständige
HUETTER Christian
8083 St. Stefan im R., Lichendorf 16