


DEKRA Automotive Solutions

Voertuig gegevens

Chassisnr.	WBA6L3103 0FJ57615	Inschrijvingsdatum	01-01-1900	Kleur	Onbekend
Merk	BMW	Kenteken	2BNZ905	Km stand	71 020 km
Model	Serie 3 Touring				

Inspectie gegevens

Aankomstdatum	17-12-2024	Inspectienummer	5893393	Inspectiedatum	29-01-2025
Toewijzingsdatum	17-12-2024	Eigenaar	LIZY Belgique	Terminal	Parc Lizy



Accessoires





Verwijderbare items

Documentenlijst

Gevarendriehoek	✓
Veiligheidsvest	✓
Kofferafdekking	✓
Extra vloermat AR	✓
Extra vloermat AL	✓
Extra vloermat VR	✓
Extra vloermat VL	✓
Brandblusser	✓
Afneembare trekhaak	✓

Map voor autopapieren	✓
Handleiding	✓
Reservesleutel	✓
Sleutel met afstandsbediening	✓





Banden

Vredestein 225/45/18 Y All seasons 6.0 mm		Vredestein 225/45/18 Y All seasons 6.0 mm	
Continental 255/40/18 Y All seasons 6.0 mm		Continental 255/40/18 Y All seasons 6.0 mm	

Type

1		Onderdeel	Reiniging interieur	Reparatietijd	0,50	Kosten onderdelen	-
		Positie	-	Reparatiekosten	30,00€	Brutokosten	30,00€
		Type	Ontbrekend	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuutkosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Vervangen	Vast bedrag	-	Nettokosten	30,00€

DEKRA Automotive Solutions

2		Onderdeel	Reiniging buitenkant	Reparatietijd	0,50	Kosten onderdelen	-
		Positie	-	Reparatiekosten	30,00€	Brutokosten	30,00€
		Type	Ontbrekend	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Vervangen	Vast bedrag	-	Nettokosten	30,00€
3		Onderdeel	B stijl	Reparatietijd	0,50	Kosten onderdelen	-
		Positie	Linksachter	Reparatiekosten	30,00€	Brutokosten	90,00€
		Type	Deuk met lakschade	Spuittijd	0,75	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	60,00€	Afschrijving	-
		Bewerking	Herstellen	Vast bedrag	-	Nettokosten	90,00€
4		Onderdeel	Speciale velg 18"	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-
		Positie	Rechtsachter	Reparatiekosten	-	Brutokosten	225,00€
		Type	Kras	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Smart Repair	Vast bedrag	225,00€	Nettokosten	225,00€
5		Onderdeel	Speciale velg 18"	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-
		Positie	Rechtsvoor	Reparatiekosten	-	Brutokosten	225,00€
		Type	Kras	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Smart Repair	Vast bedrag	225,00€	Nettokosten	225,00€

Samenvatting inspectie

Brutoprijs	600,00€	Afschrijving	-	Nettoprijs	600,00€
------------	---------	--------------	---	------------	---------

Samenvatting van de arbeidskosten

	Urtarief	Tijd	Brutoprijs	Afschrijving %	Afschrijving	Nettoprijs
Plaatwerk	60,00€	1,50	90,00€	-	-	90,00€
Spuitswerk	80,00€	0,75	60,00€	-	-	60,00€
Materiaal	80,00€	0,00	0,00€	-	-	0,00€

Diversen

	Brutoprijs	Afschrijving %	Afschrijving	Nettoprijs
Diverse vergoedingen	0,00€	-	-	0,00€
Kosten onderdelen	0,00€	-	-	0,00€
Vast bedrag	450,00€	-	-	450,00€