

**SV Pool Schadenbesichtigungs GmbH**  
Geschäftsführer: Christian Hütter  
A-8083 St. Stefan i.R., Lichendorf 16  
Tel.: +43 3115 28428, +43 820 820272  
E-Mail: office@svpool.at  
www.svpool.at



**Gutachten-Nr.** : 25150246  
**Berechn.Datum** : 26.03.2025  
**Art:** : SCHÄTZGUTACHTEN  
**beauftragt durch** : 20 HR 20  
**eingelangt am** : 20.03.2025  
**Bearbeiter** : HUETTER Christian

St. Stefan im Rosental, am 27.03.2025

## SCHÄTZGUTACHTEN

**Betrifft** : PKW / Automatik Mercedes-Benz C-Klasse Diesel Allrad C 250 CDI Avantgarde A-Edition

**Besichtigung** : am 04.11.2024 durch Ulrich Thomas, anwesend: KEINER  
**Besichtigungsort** : Hödlmayr Logistics GmbH Logistik-Zentrum Schwertberg, Aisting 33, AT-4311 Schwertberg  
**Bes.-Zustand** : unzerlegt / verschmutzt / ohne Hebebühne  
Zur Beweissicherung wurden 110 Fotos vom SV angefertigt.

**Fahrgestell-Nr.** : WDD2040821G084547  
**Modellcode** : AL  
**Amtl. Kennzeichen** : [A] RE-773EB  
**Erst-/Letztzulassung** : 21.02.2013 / 27.09.2021  
**Tachostand** : 268.132 km abgelesen  
**Alter** : 146 Monate  
**Lackart/Farbe** : UNI / Weiss  
**Lackzustand** : Optisch mäßig 3

**Hubraum/Leistung** : 2.143 cm<sup>3</sup> / 150,00 kW  
**Kraftstoffart** : Diesel  
**Eigen-/Gesamtgew.** : 1.600 kg / 2.190 kg  
**Sitzplätze** : 5  
**Nächste § 57a Beg.** : Februar 2025  
**Plakette-Nr.** : CZY1899  
**Mautsystem** : keine Vignette  
**Allgemeinzustand** : Optisch schlecht 4

**Prüfarbeiten Motor/ Hagelschaden / Nachlackierungen ersichtlich.  
NICHT FAHRBEREIT / Bremse steckt / Tankreserve**

**NEUWERT** : inklusive Sonderausstattung inkl. USt. EUR 61.470.-  
**HÄNDLER-EINKAUFSWERT** : detaillierte Berechnung auf Seite 2 inkl. USt. EUR 6.990.-

**SCHÄTZWERT:** **UNTER BERÜCKS. D. I. GA. ANG. MÄ.** inkl. USt. EUR 800.-

### Voraussichtliche Instandsetzungskosten:

Reparaturdauer ca. 5 Arbeitstage exkl. USt. EUR 11.845,16  
+ 20% USt. EUR 2.369,03

**Reparaturkosten inkl. USt. EUR 14.214,19**

Weitere Besichtigungsdaten und Bereifung auf Seite 4  
Sonderausstattung auf Seite 3

## Ermittlung Händler-Einkaufswert

Folgende Werte wurden am 26.03.2025 mittels Eurotax AutoWert ermittelt:

Bewertungsgrundlage:

Der Berechnungs-Basiswert wurde mittels Eurotax AutoWert ermittelt.

(Detaillierte Bewertungswerte entnehmen Sie dem separaten Eurotax-Bewertungsdokument.)

Listenpreis	EUR	52.470,-
Sonderausstattung	EUR	8.998,-
Wiederbeschaffungswert	EUR	9.917,-
Händler-Einkaufswert	EUR	6.989,-
Berechnungsgrundlage: Eurotax Autowert (ZW)	EUR	6.989,-
<b>Händler-Einkaufswert ermit. zum 26.03.2025</b>	<i>inkl. USt.</i> EUR	<b>6.990,-</b>

Der Händler-Einkaufswert beträgt 70% des Wiederbeschaffungswertes.

Auf- bzw. Abwertungen gerundet auf Zehner

Händler-Einkaufswert gerundet auf Zehner

### Sonderausstattung (eurotax):

3. Bremsleuchte in LED-Technik, 3-Speichen-Multifunktions-Sportlenkrad mit 12 Tasten in Leder Nappa mit roten Kontrastziernähten, 4. Betriebsjahr Garantie, Ablagefach in Mittelkonsole mit 12-V-Steckdose, ADAPTIVE BRAKE mit HOLD-Funktion, Trockenbremsen bei Nässe und Berganfahrhilfe, Adaptives Bremslicht blinkend, AGILITY CONTROL-Fahrwerk mit selektivem Dämpfungssystem, AGILITY CONTROL-Lenkung mit Sicherheitslenksäule, Airbag, Sidebag und Windowbag für Fahrer, Beifahrer, AMG Abrisskante auf Heckdeckel, AMG Sportpedalanlage aus gebürstetem Edelstahl mit Gumminoppen, AMG Styling, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupf-Regelung (ASR), Armauflage auf der Mittelkonsole mit roten Kontrastziernähten, Armauflage für Fahrer und Beifahrer klappbar mit Fach, Armauflage mit Doppelcupholder und Ablagefach im Fond, Audio 20 CD, Außenspiegel links und rechts beheizt, von innen elektrisch einstellbar und in Wagenfarbe lackiert, Außenspiegel links und rechts elektrisch heranklappbar, Außentemperaturanzeige, Becker MAP PILOT vollintegriertes Navigationsmodul mit 2D/3D-Kartendarstellung, Bordkantenzierstab in poliertem Aluminium, Bremsassistent (BAS) mit Bremskraftunterstützung bei erkannten Notbremsungen, Bremsbelagverschleiß-Warnanzeiger, Bremsdiscen vorne gelocht, Bremssättel mit Schriftzug &quot;Mercedes Benz&quot;, Crashaktive Pedalanlage, Dieselpartikelfilter, Drehzahlmesser, ECO Start-Stopp-Funktion, Einstiegsschienen vorne mit Schriftzug »Mercedes-Benz«, Elektronisches Stabilitäts-Programm (ESP), Endrohrblende in Edelstahl poliert, Fahrlichtassistent, Fensterheber elektrisch mit Komfortbetätigung und automatischer Reversierfunktion 4fach, Feststellbremse mit Fußbetätigung, Flüssigkeitsstand-Warnanzeiger für Kraftstoff, Öl und Kühlwasser, Flüssigkeitsstand-Warnanzeiger für Kühlmittel und Scheibenwaschwasser, Fondbeleuchtung, Fondsitzlehnen klappbar 1/3 : 2/3 geteilt, Fußmatten schwarz mit AMG Schriftzug, Fußmatten schwarz mit AMG Schriftzug und roter Einfassung, Gepäcknetz seitlich im Kofferraum links mit zwei Haken, Heckleuchten in LED-Technik, Heckscheibe heizbar mit Zeitrelais, Innen- und Außenspiegel fahrerseitig automatisch abblendbar, Innenbeleuchtung automatisch bei Fahrzeugentriegelung, Innenhimmel Stoff schwarz, Innenraumlichtpaket, Intelligent Light System, Bi-Xenon-Scheinwerfer mit variabler Lichtverteilung, ISOFIX Kindersitzverankerung im Fond und TopTether-Befestigungspunkte an Rückseite Fondlehne, Kindersicherung mechanisch in den Fondtüren sowie elektrisch für Fensterheber im Fond, Klarglas-Halogencheinwerfer mit Reflektionstechnik, Klimatisierungsautomatik THERMATIC, Kneebag für Fahrer, Kofferraumbeleuchtung, Kofferraumdeckel-Fernentriegelung, Kofferraum-Entriegelungstaste in Fahrertür, Kombiinstrument mit 3 analogen Rundinstrumenten mit angeschrägten Tubenringen, Komfort-Multifunktionslederlenkrad mit 12 Drucktasten, 11,4 cm Farbdisplay im Kombiinstrument, Kopfstützen 5fach, vorne und hinten verstellbar, vorne crash-aktive NECK-PRO-Kopfstützen, Lamellenkühler in Brillantsilber matt mit Chromeinlagen und integriertem Stern, LED-Tagfahrleuchten (bei eingeschaltetem Fahrlicht sind die Tagfahrleuchten abgeschaltet), Leichtmetallräder 4fach im 5-Doppelspeichen-Design, AMG im 7-Doppelspeichen-Design Hochglanz schwarz lackiert und glanzgedreht, Leichtmetallräder 4fach im 5-Doppelspeichen-Design, Lenkrad-Schalt paddles, Lenksäule mechanisch längs- und höhenverstellbar, Leseleuchten blendfrei für Fahrer und Beifahrer, Leuchtweitenregulierung, dynamisch, Multifunktions-Sportlenkrad in Leder Nappa im 3-Speichen-Design, unten abgeflacht, Nebelscheinwerfer und Tagfahrlicht rund und jeweils mit Chromring umfasst, Nebelschlussleuchte, PARKTRONIC inkl. Parkführung, Polsterung Ledernachbildung ARTICO/DINAMICA Schwarz mit roten Kontrastziernähten, Radioantennen im Heckspoiler integriert,

## SV Pool Schadenbesichtigungs GmbH

Reifendruckverlustwarnung, Reiserechner im Multifunktionsdisplay mit Momentanverbrauchsanzeige, Schalt-/wählhebel in Aluminiumoptik mit Manschette aus Leder, Schalt-/wählhebel in Aluminiumoptik mit Manschette in Leder mit roten Kontrastziernähten, Schalt-/Wählhebel und Schaltbalg in Leder Nappa, Scheibenwaschanlage beheizt, Scheibenwischer mit Regensensor, Scheinwerferreinigungsanlage, Schriftzug »4MATIC« unter Klimatisierungsautomatik, Seitenaufprallschutz, Serviceintervallanzeige ASSYST, Servolenkung mit Sicherheitslenksäule, Sicherheitsgurte 3-Punkt inklusive Gurthöhenanpassung mechanisch, Sitzheizung Vordersitze, Sonnenblenden mit beleuchtetem Make-up-Spiegel, Spezifisches Sitzdesign, Spiegelpaket, Sportfahrwerk, Sportfahrwerk mit Tieferlegung, Sportfahrwerk mit Tieferlegung, Sport-Parameterlenkung und direkter Übersetzung, Sportpaket AMG, Sportpaket AMG Plus, Sport-Parameterlenkung, Sportsitze für Fahrer und Beifahrer, Stoßfänger, Rammschutzleiste und Heckklappe mit Chromeinlage, Tagfahrlicht und Nebelscheinwerfer doppelrund mit Chromring eingefasst, TEMPOMAT mit variabler Geschwindigkeitsbegrenzung »SPEEDTRONIC«, Tieferlegung, TIREFIT mit elektrischer Luftpumpe, Türgriffe in Wagenfarbe lackiert, Umfeldbeleuchtung in den Außenspiegeln, Uni-Lackierung, Verbandtasche, Verkleidung B-Säule glänzend schwarz lackiert, Vordersitze mit elektrischer Höhen- und Lehnenverstellung, Vorrüstung für Becker MAP PILOT, Wärmedämmendes Glas grün rundum, Heckscheibe Einscheibensicherheitsglas (ESG), Warn-/Umgebungsleuchten in der Heckklappe, Warndreieck unter Laderaumboden, Warnsummer für Fahrer u. Beifahrer und Warnanzeige im Kombiinstrument für nicht angegurte Insassen, Wegfahrsperre elektronisch inkl. Schließanlage mit Infrarot-Funk-Fernbedienung, Zentralverriegelung mit Innenschalter, automatischer Verriegelung und Crash-Sensor mit Notöffnung, Zierelemente am Dom, Türen und Mittelkonsole in Aluminium dunkel gebürstet, Zierelemente Holz Esche schwarz glänzend.

**Ausführungsvarianten lt. Audatex:**

AB A531./F660./R177., ABGASNORM EURO 5, FERNLICHTASSISTENT, SCHNEEGITTER, AENDERUNGSPAKET 12/2, MODELL 2013, KOMPRESSOR VARIABEL, REGENSENSOR, LED TAGFAHRLICHT, SPIEGEL PAKET, AUDIOSYSTEM 20 CD, NAV-SYSTEM "BECKER", INTELLIG LIGHT SYS, K-GRILL MIT STERN, SCHEINW-REINIGUNG, WASCHANLAGE BEHEIZT, POLSTER MIKROFASER, SITZHEIZUNG V, AUSSTATT: AVANTGARDE, DURCHLADEMOEGLICHK, MULTIF LENKR LEDER, HOLZAUSFUEHR ESCH, DIESELPARTIKELFILTER, ECO START/STOP, AUTOMATIK 7-GANG, PARAMETERLENKUNG, SPORTFAHRWERK, TEMPOMAT, KNIEAIRBAG, PARKTRONIC, 8-/9 J X 19 ALU, AMG STYLING, LENKRAD-SCHALTTASTEN, SPORTPAKET AMG PLUS, KLARLACK HART, 2-SCHICHT-UNI, 235/35-/255/30 ZR19.

**Weitere Informationen****Fahrzeugbeschreibung:**

Positionen	Artikel	JA	NEIN	Vermerk
Kfz-Zusatzausstattung	Serviceheft vorhanden		X	
	Servicenachweis elektronisch		X	
	Servicenachweis im Motorraum		X	
	Service Rechnungen		X	
	Reserverad / Kompressor		X	
	Wagenheber		X	
Probefahrt			X	
Schlüssel	Stück: 1			
Motorlauf	gegeben	X		
Schaltgetriebe			X	
Automatikgetriebe		X		
Sitzplätze	Anzahl: 5			
Reifensatz	extra:		X	
Felgensatz	extra:		X	
Nationaler Code	eindeutig		X	
Hebebühne /Grube	benutzt		X	
Testbericht vorhanden			X	
Klimaanlage vorhanden		X		ohne Funktionsprüfung
Navi SD Karte vorhanden			X	

Das gegenständliche Objekt weist mehrere Schäden auf.

• **Nicht akzeptierende erkennbare Beschädigungen:**  
Laut Schadensbeschreibung

Alternative Reparatur-Methoden wie Dellen drücken, Windschutzscheiben Reparatur und Spot Repair Lackierung wurden vom Sachverständigen berücksichtigt.

• **Akzeptierende erkennbare Beschädigungen:**

Die Bewertung erfolgte unter der Berücksichtigung - Eurotax- ÖNORM- Klasse II.

• **Prüfarbeiten sind durchzuführen:**

Alle technischen und elektrischen bzw. elektronischen Bauteilen.

Zum Schadensumfang wird neben der Schadensbeschreibung auf die beigefügten Lichtbilder verwiesen. Eine detaillierte Aufstellung des Schadensumfanges wird aus den Kalkulationen ersichtlich.

Es ist nicht auszuschließen, dass im Zuge einer technischen Überprüfung, Fehler auslesen und der notwendigen Zerlegungsarbeiten noch weitere schadhafte Teile sichtbar werden, die in der Kalkulation zurzeit noch nicht angeführt sind.

**Neupreis inkl. Sonderausstattung:**

Es lag dem Sachverständigen keine Sonderausstattungsliste oder Rechnung für die genaue Bewertung des Fahrzeuges bzw. der kostenpflichtigen Sonderausstattung vor. Der Sachverständige ist gerne bereit bei Vorliegen der Rechnung oder der SA-Liste den Besichtigungsbericht zu überarbeiten. Die Bewertung des Fahrzeuges ist ein Richtpreis und entspricht nicht dem tatsächlichen Preis.

Der Brutto- Neupreis und der Preis für die Sonderausstattung wurden vom APS entnommen.

**Händler- Einkaufswert:**

Der Händler- Einkaufswert wurde laut Eurotaxnotierung mit Kfz5 berechnet.

Alle Fahrzeugwerte werden im Gutachten mit Umsatzsteuer und NOVA angeführt.

N1 Fahrzeuge die vor dem 01.07.2021 gekauft wurden waren zum Kaufdatum nicht NOVA-Pflichtig. Die angegebenen Werte können aus diesem Grund differieren.

Der Umstand das solche neu gekauften Fahrzeuge jetzt NOVA-Pflichtig sind, bringen auch mit sich, dass die Wiederbeschaffungswerte zum jetzigen Zeitpunkt für Fahrzeug die vor dem 01.07.2021 zugelassen wurden höher sind.

## Ermittlung Händler-Einkaufswert

### Bereifung:

1. Achse: Imperial/Alu / 235/35 R 19 Sommer Profil in mm: links: 5 rechts: 5
2. Achse: Imperial/Alu / 255/30 R 19 Sommer Profil in mm: links: 5 rechts: 5

### weitere Besichtigung:

- Besichtigung** : am 24.03.2025 durch Ulrich Thomas, anwesend: keiner  
Hödlmayr Logistics GmbH Logistik-Zentrum Schwertberg, Aisting 33, AT-4311 Schwertberg  
Telefon: 0664/6144943, E-Mail: markus.schulak@hoedlmayr.com
- Bes.-Zustand** : unzerlegt / verschmutzt / nicht fahrbereit

## Schäden

### Schadenbeschreibung:

**Allgemeine Schäden:**

- Innenraum verschmutzt- Raucherfahrzeug.
- 1x Fahrzeugschlüssel fehlt.
- Reifen Rep. Set fehlt.
- Hagelschaden ersichtlich.
- Öleinfülldeckel defekt.
- Motorhaube verformt/ gestaucht.
- Kühlergrill gebrochen.

- Stoßfänger vorne verkratzt.
- Radhausverkleidungen links und rechts vorne gebrochen.
- Tür rechts vorne und hinten verformt/ gewellt.
- Heckleuchten getönt.
- Stoßfänger hinten verformt und verkratzt.
- Seitenwand links geschürft, Rostbildung und Lack platzt ab.
- Brandloch Sitzkissen hinten links.
- Sitzkissen links vorne aufgerissen.
- Luftdüse Mitte gebrochen.

#### **Technische Schäden:**

- Ölwechselservice fällig.
- Motorstörleuchte aktiv.
- Bremse steckt, keine Inbetriebnahme möglich.
- Bremsscheiben vorne und hinten Rostbildung.

Eine Motor Überprüfung ist bei diesen Besichtigungsbedingungen nicht möglich, das Fahrzeug müsste in eine Fachwerkstätte gebracht werden bzw. eine Teilerlegung vorgenommen werden. Teilerlegung und Prüfarbeiten ca. 4 Stunden zur Schadensfeststellung.

Zum jetzigen Zeitpunkt kann der komplette Schadensumfang nicht festgestellt werden.

**Nach den Zerlegungs- und Prüfarbeiten kann erst der komplette Schadensumfang festgestellt werden und im Fahrzeugwert berücksichtigt werden. Es kann sich daher der Wert des Fahrzeuges senken und die Reparaturkosten können sich erhöhen.**

### ***Instandsetzungskosten:***

Die Beseitigung der Schäden erfolgt nach den Richtlinien des Herstellerwerkes, der Arbeitswertliste.

Der Zeitaufwand für die Instandsetzung wird unter Beachtung der Arbeitswert- und Vorgabewertliste, sowie der Verbund - und Erschwernisarbeiten ermittelt.

Der Lohnkalkulation liegt der ortsübliche Stunden- bzw. AW-Satz zugrunde.

### ***zu erneuernde Teile***

<b>Bezeichnung</b>	<b>DVN-Nr</b>	<b>Teile-Nr</b>	<b>Stk</b>	<b>je</b>	<b>Preis</b>
KUEHLERGRILL KPL	0405	204 880 0023 9744	1	305,45	305,45
MERCEDESSTERN	0432	204 817 0616	1	31,99	31,99
DECKEL V	0471	204 880 0957 64	1	814,37	814,37
ABDECK V RADEINB L	0839	204 690 6030	1	52,15	52,15
ABDECK V RADEINB R	0840	204 690 5930	1	52,15	52,15
ZIERLEISTE TUER V R	1682	204 720 0280	1	43,65	43,65
ZIERLEISTE TUER H R	1982	204 730 0280	1	41,00	41,00
STOSSFAENGER VERKL H	2583	204 880 9347649999	1	700,19	700,19
STOSSFAENGER H U	2627	204 885 3738	1	79,05	79,05
HECKLEUCHTE L	3281	204 906 0203	1	242,20	242,20
HECKLEUCHTE R	3282	204 906 0503	1	242,20	242,20
LUFTDUESE M	4427	204 830 6154 9116	1	171,07	171,07
AUFLAGE SITZ V L	4523	204 910 8900	1	137,34	137,34
SITZBEZUG V L	4535	204 910 9405 3D16	1	291,72	291,72
BEZUG SITZKISSEN H	4679	204 920 6401 3D16	1	360,94	360,94
SCHLUESSEL MIT FERNB	7513	204 905 0804 0041	1	237,02	237,02
OELDECKEL	7943	000 010 1685	1	5,18	5,18

**3.807,67**

**instandzusetzende Teile**

<b>Bezeichnung</b>	<b>DVN-Nr</b>	<b>ArbPos-Nr</b>	<b>AZ LK</b>	<b>AZ-Preis</b>
* TUER V R OHNE F-RAHM INSTANDSETZEN	1486		36,00 2	330,00
* TUER H R OHNE F-RAHM INSTANDSETZEN	1786		36,00 2	330,00
* KOTFLUEGEL H L INSTANDSETZEN	3481		30,00 2	275,00
			<b>102,00</b>	<b>935,00</b>
<b>102,00 AW bei EUR 110,00 pro Stunde (12 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 2</b>				<b>935,00</b>

**zu prüfende Teile**

**Ersatzteilpreise bei 'zu prüfenden Teilen' sind in den Reparaturkosten nicht enthalten. Bei Feststellung einer Beschädigung erhöhen sich die Instandsetzungskosten zumindest um den ausgewiesenen Betrag.**

<b>Bezeichnung</b>	<b>DVN-Nr</b>	<b>ArbPos-Nr</b>	<b>AZ LK</b>	<b>AZ-Preis</b>
* PR?FARBEIT MOTOR PRUEFEN	1000		40,00 1	366,67
			<b>40,00</b>	<b>366,67</b>
<b>40,00 AW bei EUR 110,00 pro Stunde (12 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 1</b>				<b>366,67</b>

**erforderlicher Arbeitsaufwand**

<b>Bezeichnung</b>	<b>ArbPos-Nr</b>	<b>AZ LK</b>	<b>AZ-Preis</b>
STOSSFAENGER V KPL AUS-/EINBAUEN UMFASST: KUEHLERVERKLEIDUNG AUS-/EINB, SCHOTTWAND L UND R LOESEN/BEFESTIGEN, NEBELLEUCHTEN EINSTELLEN	88-1102 01	12,00 2	110,00
STOSSFAENGER V ZERLEGEN/ZUSAMMENBAUEN (STOSSFAENGER AUSGEBAUT)	88-1105 02	8,00 2	73,33
NACH BEFUND: TEILE ERNEUERN ZUSATZ ZU STOSSFAENGER V ZERLEGEN UND ZUSAMMENBAUEN (FZG MIT EINPARKHILFE)	88-1358 01	3,00 2	27,50
ZUSATZ ZU STOSSFAENGER V ZERL-ZUS (AUSG) (FZG MIT GEHOBENER AUSSTATTUNG)	88-1357 ZAX	4,00 2	36,67
DECKEL V ERNEUERN UMFASST: DECKEL V AUS-/EINBAUEN. ANBAU- TEILE UMBAUEN GGF ERNEUERN	88-2506 01	16,00 2	146,67
AUSSENSPIEGEL R AUS-/EINBAUEN	88-3230 01	3,00 2	27,50
ZUENDSCHLUESSEL ERSETZEN	80-2725 01	1,00 1	9,17
ZIERSTAB FENSTERRAHMEN TUER H R AUS-EIN	72-6965 01	5,00 2	45,83
ABDICHTUNG KURBELFENSTER R AUS-EIN	72-5174 01)	1,00 2	9,17
ZIERLEISTE TUER V R ERNEUERN	72-6947 01	6,00 2	55,00
TUERGRIF V R OHNE LAGERBUEGEL AUS-EIN	72-7265 01	2,00 2	18,33
TUERGRIF OHNE LAGERBUEGEL H R AUS-EIN	72-7305 01	2,00 2	18,33
ZIERLEISTE TUER H R ERNEUERN	72-6977 01	5,00 2	45,83
SCHOTTWAND UNTER KOTFLUEGEL H L AUS-EIN (RAD ABGEBAUT)	88-6976 01)	2,00 2	18,33
STOSSFAENGER H AUS-/EINBAUEN	88-8802 01	9,00 2	82,50
STOSSFAENGER H ZERL-ZUS (AUSGEBAUT)	88-8805 02	2,00 2	18,33
ZUSATZ ZU STOSSFAENGER H ERN (FZG IN GEHOBENER AUSFUEHRUNG)	88-8905 01	3,00 2	27,50
<b>Zwischensummen</b>		<b>84,00</b>	<b>770,00</b>

## SV Pool Schadenbesichtigungs GmbH

<b>Überträge</b>		<b>84,00</b>		<b>770,00</b>
ZUSATZ ZU STOSSFAENGER H ERNEUERN	88-8910 ZAX	3,00	2	27,50
FZG MIT PARKTRONIC-SYSTEM				
BEIDE LEUCHTEINHEITEN H AUS-/EINBAUEN (KOFFERRAUMVERKLEIDUNG AUSGEBAUT)	82-4905 01	6,00	1	55,00
SITZ V L AUS-/EINBAUEN	91-3512 01	10,00	1	91,67
SITZKISSEN FUER FAHRERSITZ AUS-/EINBAUEN (SITZ AUSGEBAUT)	91-5008 01	5,00	1	45,83
BEZUG FUER SITZKISSEN V L AUS-/EINBAUEN	91-8103 01	5,00	1	45,83
BEZUG FUER FONDSITZKISSEN ERN	91-8256 01	7,00	1	64,17
SITZKISSEN H KPL AUS-/EINBAUEN	91-5053 01	4,00	1	36,67
LUFTDUESE INSTRUMENTENTAFEL M AUS-EIN	83-4503 01	3,00	1	27,50
RAD (RAEDER) H AUS-/EINBAUEN	40-1580 01	3,00	1	27,50
		<b>130,00</b>		<b>1.191,67</b>
<b>44,00 AW bei EUR 110,00 pro Stunde (12 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 1</b>				<b>403,33</b>
<b>86,00 AW bei EUR 110,00 pro Stunde (12 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 2</b>				<b>788,33</b>

**Sonstige Kosten - sonstiges**

<b>Bezeichnung</b>	<b>DVN-Nr</b>				
INNENRAUMREINIGUNG	1000	1	200,00		200,00
REIFEN REP. SET	1000	1	100,00		100,00
HAGELPAUSCHALE	1000	1	2.000,00		2.000,00
OELWECHSELSERVICE	1000	1	300,00		300,00
					<b>2.600,00</b>

**Sonstige Kosten - Hohlr./Unterb.**

<b>Bezeichnung</b>	<b>DVN-Nr</b>	<b>ArbPos-Nr</b>	<b>AZ</b>	<b>LK</b>	<b>AZ-Preis</b>
HOHLRAUM KONSERVIEREN ERG-ARB		97-2500 ZAX	2,00	2	18,33
DECKEL V HOHLRAUM KONSERVIEREN		97-2500 ZAX	2,00	2	18,33
DECKEL VHOHLR KONSERVIEREN	0471				
			<b>4,00</b>		<b>36,67</b>
<b>4,00 AW bei EUR 110,00 pro Stunde (12 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 2</b>					<b>36,67</b>

**Lackierung (AZT):**

<b>zu lackierender Teil</b>	<b>DVN-Nr</b>	<b>ArbPos-Nr</b>	<b>AZ</b>	<b>AZ-Preis</b>	<b>Lackmat.</b>
DECKEL V NEUTEILLACK STUFE I	0471		28,00	308,00	
LACKMATERIAL: 395,72					
STOSSFAENGER VERKLE H NEUTEILLACK ST K1R	2583		13,00	143,00	
LACKMATERIAL: 262,89					
STOSSFAENGER VERKLE V REPARATURLACK ST K3	0283		15,00	165,00	
LACKMATERIAL: 147,07					
TUER V R OHNE F-RAHM REP LACK STUFE III	1486		15,00	165,00	
LACKMATERIAL: 90,43					
TUER H R OHNE F-RAHM REP LACK STUFE III	1786		13,00	143,00	
LACKMATERIAL: 76,62					
<b>Zwischensummen</b>			<b>84,00</b>	<b>924,00</b>	

## SV Pool Schadenbesichtigungs GmbH

<b>Überträge</b>		<b>84,00</b>	<b>924,00</b>	
KOTFLUEGEL H L REP LACK STUFE III	3481	14,00	154,00	
LACKMATERIAL: 77,87				
VORBEREITUNG ZUR LACKIERUNG		17,00	187,00	
VORBEREITUNG KUNSTSTOFF-LACK		8,00	88,00	
NEUTEILLACKIERUNG				395,72
REPARATURLACKIERUNG				244,92
MATERIAL-KONSTANTE				56,80
AZT-MATERIAL-INDEX				387,49
K-NEUTEILLACK (K1R)				262,89
K-REPARATURLACK (K3)				147,07
MATERIAL-KONSTANTE KUNSTSTOFF				26,60
LACKANMISCHEN MIT MISCHANLAGE		3,00	33,00	
		<b>126,00</b>	<b>1.386,00</b>	<b>1.521,49</b>
<b>126,00 AW bei EUR 110,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde)</b>				<b>1.386,00</b>
<b>Lackmaterial</b>				<b>1.521,49</b>
<b>Lackierungskosten gesamt exkl. USt.</b>				<b>2.907,49</b>

**Erklärung zu den Positionsmarkierungen:**

\* = Anwenderangaben aus Audatex

**Zusammenfassung Schäden:**

Ersatzteile-Original	:		EUR	3.807,67
Arbeitslohn	:	AZ 272,00 AW EUR 110,00/Std. (12 AW = 1 Std.)	EUR	2.493,33
Lackmaterial	:		EUR	1.521,49
Lackierarbeit	:	AZ 126,00 AW EUR 110,00/Std. (10 AW = 1 Std.)	EUR	1.386,00
Sonstige Kosten (Material)	:		EUR	2.600,00
Sonstige Kosten (Arbeitszeit)	:		EUR	36,67
			<i>exkl. USt.</i>	EUR 11.845,16
			<i>+ 20% USt.</i>	EUR 2.369,03
			<b>Reparaturkosten inkl. USt.</b>	<b>EUR 14.214,19</b>

**Reparaturkostenaufschlüsselung exkl. USt.:**

Summe Arbeit	:	EUR	2.493,33	Lackierung AZ	:	EUR	1.386,00
Summe Material	:	EUR	3.807,67	Lack-Material	:	EUR	1.521,49
Nebenkosten	:	EUR	2.636,67				

**Mängel belassen****Nicht kalkuliert:**

- Verschleiß und Gebrauchspuren,
- Lack aufbereiten und ausbessern,
- Bordsteinschäden an den Felgen ersichtlich.
- Rundum Nachlackierungen ersichtlich.
- Frontbereich Steinschläge ersichtlich.
- Rundum Flugrost ersichtlich.
- Türkantenschläge vorne ersichtlich.
- Türeinstiege geschürft.
- Kotflügel rechts vorne Lack gesprungen.



- Ausmuschelungen Windschutzscheibe ersichtlich.
- Innenraum Verschleiß und Gebrauchspuren ersichtlich.
- Rundum leichte Kratzer und Dellen ersichtlich.
- Felgen nachträglich lackiert.
- Spiegelkappe rechts geschürft.

### ***Instandsetzungskosten:***

Die Beseitigung der Schäden erfolgt nach den Richtlinien des Herstellerwerkes, der Arbeitswertliste.

Der Zeitaufwand für die Instandsetzung wird unter Beachtung der Arbeitswert- und Vorgabewertliste, sowie der Verbund - und Erschwernisarbeiten ermittelt.

Der Lohnkalkulation liegt der ortsübliche Stunden- bzw. AW-Satz zugrunde.

### ***Erklärung zu den Positionsmarkierungen:***

\* = Anwenderangaben aus Audatex

### ***Zusammenfassung Mängel belassen:***

#### ***Zusatzinformation:***

Anonymisierung laut DSGVO!

Die Besichtigung am Unterboden und Fahrwerk war nicht möglich, da zum Zeitpunkt der Besichtigung keine Hebebühne/Grube zur Verfügung stand. Daher ist es aus der technischen Seite nicht auszuschließen das Mängel am Unterboden oder Fahrwerk vorliegen und daher auch nicht einkalkuliert sind.

Es wurde bei der Besichtigung keine Probefahrt durchgeführt! Aus diesem Grund ist nicht auszuschließen das sich jegliche Mängel nach einer Probefahrt erkennbar werden und diese jedoch nicht im Gutachten berücksichtigt und kalkuliert sind.

Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung verschmutzt. Daher ist auch nicht auszuschließen das leichte Beulen, Dellen, Kratzer, Beschädigungen oder ein Hagelschaden übersehen worden ist.

Da das Fahrzeug zum Zeitpunkt der Besichtigung einige Mängel aufweist die nicht kalkuliert werden können ohne dass das Fahrzeug in eine Fachwerkstätte gebracht wird um ein genaues Schadensausmaß festzustellen wird dies bei dem Schätzwert berücksichtigt.

Das Fahrzeug wurde visuell besichtigt und befundet.

Eine vollkommene technische Überprüfung (§ 57a) kann nur in einer Werkstätte durchgeführt werden, wo die technischen Hilfsmittel (Grube, Werkzeug, Bremsenprüfstand, Elektronikstand usw.) zu Verfügung stehen.

Bei einer technischen Überprüfung entstehen auch Werkstattkosten und höhere Honorarkosten.

Es wurde keine Tuning Überprüfung durchgeführt.

Der Fahrzeugschätzwert wurde unter Berücksichtigung der APS - Notierung vom Händler- Einkaufswert, Allgemeinzustand, Baujahr, Tachostand und der Marktumfrage, abzüglich (anteilmäßig) der unbehobenen sichtbaren Schäden laut Kalkulation errechnet ohne technische Überprüfung ermittelt.

Die Schätzung habe ich, mit dem mir zur Verfügung stehenden Unterlagen durchgeführt.

Der Schätzwert gilt nur für den Ankauf einschlägigen Autohandels, unter Berücksichtigung der sichtbaren Schäden bzw. Kalkulationskosten, ohne Zerlegung und für die Dauer eines Monats ab dem Besichtigungstag, unter der Voraussetzung des zu diesem Datum bestandenen Zustandes.

**Der Lack- bzw. Allgemeinzustand von Klasse 1 bis 4 bezieht sich auf die Ö-Norm V5080.**

---

**Eine Gewähr hinsichtlich geheimer Mängel, Fälschungen der Papiere oder dem Fahrzeug entnommenen Daten, den vorgeschriebenen Abgasnormen entspricht, Fehler in den benützten Unterlagen insbesondere im Eurotax (Ausstattung) kann nicht gegeben werden.**

**Laut Auftrag sollen sämtliche Schäden bzw. Mängel die über der Ö-Norm Klasse II liegen, schadenskausal kalkuliert werden.**

**Der beschriebene Zustand bezieht sich auf den Zeitpunkt der Besichtigung und beinhaltet keine Prognose über den Zustand des Fahrzeug bis zum nächsten Begutachtungstermin und gilt nicht als Kauftest.**

Der Aussteller haftet nicht für Schäden, die durch insbesondere teilweise oder unvollständige Weitergabe dieses Gutachtens entstehen können.

Im Zuge der Veräußerung sind keinerlei Gewährleistungsansprüche gegeben.

Es wird bei den kalkulierten Schäden auf die Schadensbeschreibung, die Kalkulationen und den Schadenbildern hingewiesen.

Bei Auftreten zurzeit nicht bekannter Fakten, bin ich gerne bereit diese zu prüfen und wenn notwendig eine Ergänzung im Gutachten vorzunehmen.

**Zusammenfassung der Wiederherstellungskosten:**

		<i>exkl. USt.</i>	<i>Ust.</i>	<i>inkl. USt.</i>
Schäden	EUR	11.845,16	2.369,03	14.214,19
Mängel belassen	EUR			
<b>Gesamtsumme aller Schäden</b>	<b>EUR</b>	<b>11.845,16</b>	<b>2.369,03</b>	<b>14.214,19</b>

NEUWERT	: inklusive Sonderausstattung	inkl. USt. EUR	61.470.-
HÄNDLER-EINKAUFSWERT	: detaillierte Berechnung auf Seite 2	inkl. USt. EUR	6.990.-
SCHÄTZWERT:	UNTER BERÜCKS. D. I. GA. ANG. MÄ.	inkl. USt. EUR	800.-

**Der Wert des Fahrzeuges wurde unter Beachtung aller wertbeeinflussenden Faktoren wie Erstzulassung, Fahrleistung, Sonderzubehör etc. ermittelt.**

*Für die Richtigkeit der Feststellungen und die Objektivität der Auswertung*  
27.03.2025

---

Der Sachverständige  
HUETTER Christian  
8083 St. Stefan im R., Lichendorf 16