

SV Pool Schadenbesichtigungs GmbH
Geschäftsführer: Christian Hütter
A-8083 St. Stefan i.R., Lichendorf 16
Tel.: +43 3115 28428, +43 820 820272
E-Mail: office@svpool.at
www.svpool.at



Gutachten-Nr. : 25060288
Berechn.Datum : 24.03.2025
Art: : SCHÄTZGUTACHTEN
beauftragt durch : 20 HR 20
eingelangt am : 20.03.2025
Bearbeiter : HUETTER Christian

St. Stefan im Rosental, am 27.03.2025

SCHÄTZGUTACHTEN

Betrifft : PKW/Aut Mercedes-Benz S-Klasse S500 4MATIC

Besichtigung : am 24.03.2025 durch Schlacher Philipp, anwesend: KEINER
Besichtigungsort : Hödlmayr Logistics GmbH Wagenlager Ost FB, Südbahngasse 52, AT-2700 Wiener Neustadt
Bes.-Zustand : unzerlegt / verschmutzt
Zur Beweissicherung wurden 98 Fotos vom SV angefertigt.

Fahrgestell-Nr. : WDD2173851A002486
Amtl. Kennzeichen : [A] W-51399M
Erstzulassung : 22.09.2014
Tachostand : 138.108 km abgelesen
Alter : 127 Monate
Lackart/Farbe : 2-SCHICHT-METALLIC / Schwarz
Lackzustand : Optisch mäßig 3

Hubraum/Leistung : 4.663 cm³ / 335,00 kW
Kraftstoffart : Benzin unverbleit
Eigen-/Gesamtgew. : 2.081 kg / 2.595 kg
Sitzplätze : 4
Nächste § 57a Beg. : September 2024
Plakette-Nr. : DWT7014
Mautsystem : keine Vignette
Allgemeinzustand : Optisch schlecht 4

PRE-Safe ohne Funktion Kontrollleuchte aktiv Lautes Abgas Geräusch hörbar

NEUWERT : inklusive Sonderausstattung inkl. USt. EUR 187.390.-
HÄNDLER-EINKAUFSWERT : detaillierte Berechnung auf Seite 2 inkl. USt. EUR 38.130.-

SCHÄTZWERT: **UNTER BERÜCKS. D. I. GA. ANG. MÄ.** inkl. USt. EUR 14.000.-

Voraussichtliche Instandsetzungskosten:

Reparaturdauer ca. 5 Arbeitstage exkl. USt. EUR 19.309,83
+ 20% USt. EUR 3.861,97

Reparaturkosten inkl. USt. EUR 23.171,80

Bereifung auf Seite 4
Vor-, Altschäden auf Seite 4, Sonderausstattung auf Seite 3

Ermittlung Händler-Einkaufswert

Listenpreis		inkl. USt.	EUR	154.870,-
Sonderausstattung		inkl. USt.	EUR	32.515,-
Notierung Ankauf ermittelt			EUR	38.128,-
Jahressprung 2014/2015	EUR			0,-
Monatssprung	EUR			0,-

Zulassungsbedingte Aufwertung (3 Monate nach Jahresmitte x EUR 0,-) wurde deaktiviert

keine Kilometerkorrektur

Sonderausstattung wurde nicht bewertet.

Händler-Einkaufswert ermit. zum 24.03.2025		inkl. USt.	EUR	38.130,-
Der Händler-Einkaufswert beträgt 80% des Wiederbeschaffungswertes.				

Auf- bzw. Abwertungen gerundet auf Zehner

Händler-Einkaufswert gerundet auf Zehner

Sonderausstattung (eurotax):

360°-Kamera, Abgasanlage mit zwei sichtbaren Endrohrblenden, Ablagefach in der Mittelkonsole mit Abdeckung, ADAPTIVE BRAKE mit HOLD-Funktion, Berganfahrhilfe, Vorfüllen und Trockenbremsen bei Nässe, Adaptives Bremslicht blinkend, Airbags für Fahrer und Beifahrer mit erweiterter Adaptivität für Beifahrerairbag, AIR-BALANCE Paket inklusive Ionisierung, verbesserter Luftfilterung und Beduftung, AIRMATIC mit stufenloser Dämpfungsregelung, Aktive Motorhaube, Aktiver Parkassistent inkl. PARKTRONIC, Ambientebeleuchtung in 7 Farben, AMG Fußmatten mit »AMG«-Schriftzug, AMG Line, AMG Sportpedalanlage aus gebürstetem Edelstahl mit Gumminoppen, AMG Styling, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupf-Regelung (ASR), Armlehne für Fahrer und Beifahrer klappbar mit Fach, ATTENTION ASSIST, Außenspiegel elektrisch anklappbar, Automatische Beifahrerairbag-Abschaltung, Bremsassistent (BAS) mit Bremskraftunterstützung bei erkannten Notbremsungen, Bremsbelagverschleiß-Warnanzeige durch Kontrollleuchte für Vorderachsbremsen, Bremsstäbel vorne und hinten mit Schriftzug »Mercedes-Benz«, Bremssscheiben vorne und hinten gelocht, Brillenfach in Dachbedieneinheit, Burmester Surround-Soundsystem mit 13 Lautsprechern, einem 9-Kanal-DSP-Verstärker und insgesamt 590, COLLISION PREVENTION ASSIST PLUS Kollisionswarnung, COMAND Online, Diamantgrill mit Pins in Chrom, Diamantgrill schwarz mit einer Lamelle, Direktlenkung, ECO Start-Stopp-Funktion, Einstiegsleisten mit Schriftzug »Mercedes-Benz«, Einstiegschienen mit Schriftzug »Mercedes-Benz«, beleuchtet, Elektronisches Stabilitäts-Programm (ESP), ESP®-Kurvendynamik-Assistent, Fahrassistent-Paket Plus, Fahrlicht-Assistent, Fahrwerkeinstellungsschalter, Fensterheber elektrisch mit Komfortbetätigung und Einklemmschutz 4fach, Feststellbremse elektrisch mit automatischem Lösen beim Anfahren, Fondarmlehne, Fondgurt-Statusanzeige im Kombiinstrument, Gepäcknetz im Kofferraum, Gurtbringer automatisch für Fahrer und Beifahrer mit Bedientaste an der Instrumententafel, Handschuhfach abschließbar, klimatisiert und beleuchtet, Head-up-Display, Heckleuchten in LED-Technik, Heckscheibe heizbar mit Zeitsteuerung, Innen- und Außenspiegel fahrerseitig automatisch abblendend, Innenhimmel Stoff, ISOFIX Kindersitzbefestigung mit TopTether im Fond, Kartentaschen an Fahrer- und Beifahrerlehne, KEYLESS-GO Start-Funktion, KEYLESS-GO-Paket, Klimatisierungsautomatik THERMOTRONIC, Kofferraumdeckel-Fernentriegelung, Kofferraumdeckel-Fernschließung, Kombiinstrument mit farbigem 31,2 cm (12,3")-Display in TFT-Technologie und ECO-Anzeige, Kommunikationsmodul für die Nutzung der Mercedes connect me Dienste, Kopfstützen im Fond absenkbar, Ladekantenschutz in Edelstahl, Lautsprecher mit Frontbass 10fach, LED Intelligent Light System, LED Intelligent Light System mit Swarovski-Kristallen, LED-Blinkleuchten in die Außenspiegel integriert, Leichtmetallräder (18") im 10-Speichen-Design, Lenksäule elektrisch einstellbar mit EASY-ENTRY-System, MAGIC VISION CONTROL, Media Interface, Memory Paket, Mercedes-Benz Notrufsystem, Metallic-Lackierung, Mittelkonsole im Fond durchgehend mit Abdeckung, Multifunktions-Sportlenkrad in Leder, Nachtsicht-Assistent PLUS, Netz im Beifahrerfußraum, Panoramadach, Polsterung Leder, PRE-SAFE System als präventiver Insassenschutz, Reifendruckkontrolle, Reiserechner im Multifunktionsdisplay mit Momentanverbrauchsanzeige, Remote Online technische Vorbereitung für die Nutzung von Mercedes Connect me Diensten, Rückfahrkamera, Scheibenwischer mit Regensensor mit 2 Sensitivitätsstufen, Seitenwind-Assistent, Serviceintervallanzeige ASSYST, Servoschließen für Türen und Kofferraumdeckel, Sicherheitsgurte 3-Punkt mit pyrotechnischer Aufrollerstraffung, Sidebag für Fahrer- und Beifahrer (kombinierter Thorax-/Pelvisbag), Sidebags im Fond links und rechts, Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer, Sitzklimatisierung für Fahrer und Beifahrer inklusive Sitzheizung ud

SV Pool Schadenbesichtigungs GmbH

Sitzbelüftung, Sitzkomfort-Paket für Fahrer und Beifahrer, Skisack, Sonnenblenden mit Kosmetikspiegel, beleuchtet und seitlich schwenkbar, Steckdosen 12 V in der Mittelkonsole vorne und hinten sowie im Kofferraum, TEMPOMAT mit variabler Geschwindigkeitsbegrenzung SPEEDTRONIC, TIREFIT mit Reifenfüllkompressor, Touchpad, Türarretierung stufenlos, TV-Tuner für digitalen Fernsehempfang mit Unterstützung u.a. von Mehrkanalton, EPG, Umfeldbeleuchtung in den Außenspiegeln, Verbandstasche, Verkehrszeichen-Assistent, Vordersitze elektrisch einstellbar, Wärme- und geräuschdämmendes und Infrarot reflektierendes Verbundglas rundum, Warndreieck, Windowbags, Zierelemente Holz Pappel schwarz glänzend, Zierelemente Holz Wurzelnuss braun glänzend.

Ausführungsvarianten lt. Audatex:

AB FG-NR A 001890, STEUERGERAET 3U1, MODELL 2015, KOMFORTSITZE V HEIZB, AIR-BALANCE PAKET, DISPLAY "HEAD-UP", NACHTSICHTASSISTENT, WARNER KOLLISION V, WARNER KOLLISION H, SPURHALTEASSISTENT, VERKEHRSSZ-ERKENNUNG, FAHRKAMERA 360 GRAD, PARKTRONIC-SYSTEM, DISTRONIC PLUS, BEDIENSYSTEM COMAND, BURMESTER SOUNDSYS, TOUCHPAD, TV-TUNER, DISTRONIC PLUS, TOTWINKELASSISTENT, LED LIGHTSYSTEM, FERNLICHTASSISTENT, DVD-SPIELER, POLSTERUNG LEDER, SITZVERST V MEMORY, FAHRDYN MULTIKONT V, KLIMASITZ BEHEIZBAR, AMG LINE, FUSSGAENGERSCHUTZ, SPIEGEL ABBLENDBAR, HECKDECKELENTRELEKT, KEYLESS-GO, SKI-SACK, ZIERELEM HOLZ PAPPEL, EINSTIEGL BELEUCHTET, AMBIENTE INNENBEL, AIRBAG BEIF ABSCHALT, MOTORUNTERSCHUTZ, KOMPRESSOR VARIABEL, ECO START/STOP, ABGASNORM EURO 6, AUTOMATIK 7-GANG, REIFENDRUCKKONTROLLE, 245/45-/275/40 R19 Y, 8.5JX 19/9.5JX 19 AL, BREMSANL VERSTAERKT, AMG STYLING, RADLAUFVERBREITERUNG, AUSFUEHRUNG ITALIEN, 2-SCHICHT-METALLIC, KLARLACK HART.

Weitere Informationen**Fahrzeugbeschreibung:**

Positionen	Artikel	JA	NEIN	Vermerk
Kfz-Zusatzausstattung	Serviceheft vorhanden		x	
	Servicenachweis elektronisch		x	
	Servicenachweis im Motorraum	x		147396km 03.02.2024
	Service Rechnungen		x	
	Reserverad / Kompressor		x	
	Wagenheber		x	
Probefahrt			x	
Antriebsart	Allradantrieb	x		
	Frontantrieb		x	
	Heckantrieb		x	
Schlüssel	Stück:1	x		
Motorlauf	gegeben	x		
Schaltgetriebe			x	
Automatikgetriebe		x		
Sitzplätze	Anzahl:4			
Reifensatz	extra:		x	
Felgensatz	extra:		x	
Nationaler Code	eindeutig		x	
Hebebühne /Grube	benutzt		x	
Testbericht vorhanden			x	
Klimaanlage vorhanden		x		ohne Funktionsprüfung
Navi SD Karte vorhanden			x	

Das gegenständliche Objekt weist mehrere Schäden auf.

• Nicht akzeptierende erkennbare Beschädigungen:

Laut Schadensbeschreibung

Alternative Reparatur-Methoden wie Dellen drücken, Windschutzscheiben Reparatur und Spot Repair Lackierung wurden vom Sachverständigen berücksichtigt.

• Akzeptierende erkennbare Beschädigungen:

Die Bewertung erfolgte unter der Berücksichtigung - Eurotax- ÖNORM- Klasse II.

• **Prüfarbeiten sind durchzuführen:**

Alle technischen und elektrischen bzw. elektronischen Bauteilen.

Zum Schadensumfang wird neben der Schadensbeschreibung auf die beigefügten Lichtbilder verwiesen. Eine detaillierte Aufstellung des Schadensumfanges wird aus den Kalkulationen ersichtlich.

Es ist nicht auszuschließen, dass im Zuge einer technischen Überprüfung, Fehler auslesen und der notwendigen Zerlegungsarbeiten noch weitere schadhafte Teile sichtbar werden, die in der Kalkulation zurzeit noch nicht angeführt sind.

Neupreis inkl. Sonderausstattung:

Es lag dem Sachverständigen keine Sonderausstattungsliste oder Rechnung für die genaue Bewertung des Fahrzeuges bzw. der kostenpflichtigen Sonderausstattung vor. Der Sachverständige ist gerne bereit bei Vorliegen der Rechnung oder der SA-Liste den Besichtigungsbericht zu überarbeiten. Die Bewertung des Fahrzeuges ist ein Richtpreis und entspricht nicht dem tatsächlichen Preis.

Der Brutto- Neupreis und der Preis für die Sonderausstattung wurden von der Eurotax entnommen.

Händler- Einkaufswert:

Der Händler- Einkaufswert wurde laut Autopreisspiegel mit Kfz5 berechnet.

Alle Fahrzeugwerte werden im Gutachten mit Umsatzsteuer und NOVA angeführt.

N1 Fahrzeuge die vor dem 01.07.2021 gekauft wurden waren zum Kaufdatum nicht NOVA-Pflichtig. Die angegebenen Werte können aus diesem Grund differieren.

Der Umstand das solche neu gekauften Fahrzeuge jetzt NOVA-Pflichtig sind, bringen auch mit sich, dass die Wiederbeschaffungswerte zum jetzigen Zeitpunkt für Fahrzeug die vor dem 01.07.2021 zugelassen wurden höher sind.

Ermittlung Händler-Einkaufswert

Vor-, Altschäden:

Bereifung:

1. Achse: Goodride/Alu / 245/40 R 20 Sommer Profil in mm: links: 4 rechts: 4
2. Achse: Tomket/Alu / 275/35 R 20 Sommer Profil in mm: links: 4 rechts: 4

Schäden

Schadenbeschreibung:

Allgemeine Schäden:

- Auslieferungsfelgen fehlen.
- Auslieferungsbereifung fehlt.
- Bordmappe fehlt.
- 1x Fahrzeugschlüssel fehlt.
- Wischergestänge gebrochen.
- Seitenspiegel links mangelhaft instandgesetzt.
- Motorhaube verkratzt.
- Wagenseiten links verkratzt.
- Schaftleiste links vorne eingedrückt.
- Dekorleiste links eingedrückt.
- Ledersitz hinten links eingerissen.

- Fußmatten fehlen.
- Dachhimmel Brandloch (Raucherfahrzeug).
- Rad Haus PVC links und rechts vorne durchgeschliffen.
- Scheinwerfer links vorne Risse ersichtlich.
- Stoßfänger vorne geschürft eingedrückt und gerissen.
- Scheibentönungsfolie ab der A Säule ohne AGB-Dokumente ersichtlich.
- Schweller rechts geschürft.

Technische Schäden:

- §57a Überprüfung fällig.
- Service fällig.
- Lautes Abgas Geräusch hörbar-prüfen.
- Fahrzeug Tieferlegung ersichtlich-prüfen.
- PRE-Safe ohne Funktion Kontrollleuchte aktiv-prüfen.

Nach den Zerlegungs- und Prüfarbeiten kann erst der komplette Schadensumfang festgestellt werden und im Fahrzeugwert berücksichtigt werden. Es wird sich daher der Wert des Fahrzeuges senken und die Reparaturkosten werden sich erhöhen.

Instandsetzungskosten:

Die Beseitigung der Schäden erfolgt nach den Richtlinien des Herstellerwerkes, der Arbeitswertliste.

Der Zeitaufwand für die Instandsetzung wird unter Beachtung der Arbeitswert- und Vorgabewertliste, sowie der Verbund - und Erschwernisarbeiten ermittelt.

Der Lohnkalkulation liegt der ortsübliche Stunden- bzw. AW-Satz zugrunde.

zu erneuernde Teile

Bezeichnung	DVN-Nr	Teile-Nr	Stk	je	Preis
* REIFENVENTILE	1000		1	40,00	40,00
* FUßMATTEN	1000		1	65,00	65,00
* FUßMATTEN	1000		1	110,00	110,00
VERKLEIDUNG STOSSF V	0283	217 885 0125 9999	1	931,24	931,24
ZIERL L STOSSF V	0313	217 885 1321	1	123,87	123,87
ZIERL R STOSSF V	0314	217 885 1421	1	139,44	139,44
SCHEINWERFER L	0561	217 906 9300	1	4.042,04	4.042,04
RADHAUSSCHALE V L	0839	217 690 3101	1	152,89	152,89
RADHAUSSCHALE V R	0840	217 690 1100	1	188,71	188,71
WISCHERMOTOR KPL	1460	222 820 0040	1	519,86	519,86
DTG A F-SCHACHT V L	1625	217 720 2902	1	79,55	79,55
GEHAEUSE A-SPIEGEL L	1729	099 811 4900 9999	1	70,35	70,35
A-SPIEGEL OHNE GEH L	1737	217 810 0700	1	399,56	399,56
BLINKLEUCHTE L	1989	099 906 7301	1	81,44	81,44
DACHRAHMEN L	2427	217 690 0162 9999	1	311,24	311,24
BEZUG SITZKISSEN H L	4681	217 924 0500 9E43	1	180,00	180,00
DACHVERKLEIDUNG	4957	217 690 7601 9H99	1	1.144,87	1.144,87
SCHEIBENRAD LM V L	7201	222 401 0000 7X21	1	921,00	921,00
SCHEIBENRAD LM V R	7202	222 401 0000 7X21	1	921,00	921,00
RADZIERKAPPE V L	7207	220 400 0125 9715	1	18,49	18,49
RADZIERKAPPE V R	7208	220 400 0125 9715	1	18,49	18,49
* REIFEN V L	7227	245/45 R 19 .. Y	1	180,00	180,00
* REIFEN V R	7228	245/45 R 19 .. Y	1	180,00	180,00
SCHEIBENRAD LM H L	9551	222 401 0100 7X21	1	977,00	977,00
SCHEIBENRAD LM H R	9552	222 401 0100 7X21	1	977,00	977,00
RADZIERKAPPE H L	9555	220 400 0125 9715	1	18,49	18,49
RADZIERKAPPE H R	9556	220 400 0125 9715	1	18,49	18,49
Zwischensumme					12.810,02

Übertrag					12.810,02
* REIFEN H L	9565	275/40 R 19 .. Y	1	190,00	190,00
* REIFEN H R	9566	275/40 R 19 .. Y	1	190,00	190,00
					13.190,02

instandzusetzende Teile

Bezeichnung	DVN-Nr	ArbPos-Nr	AZ LK	AZ-Preis
* VERKLEIDUNG EINST R INSTANDSETZEN	2208		6,00 2	55,00
				6,00
6,00 AW bei EUR 110,00 pro Stunde (12 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 2				55,00

zu prüfende Teile

Ersatzteilpreise bei 'zu prüfenden Teilen' sind in den Reparaturkosten nicht enthalten. Bei Feststellung einer Beschädigung erhöhen sich die Instandsetzungskosten zumindest um den ausgewiesenen Betrag.

Bezeichnung	DVN-Nr	ArbPos-Nr	AZ LK	AZ-Preis
* FAHRZEUG HÖHE PRUEFEN	1000		12,00 1	110,00
* PRE-SAFE PRUEFEN	1000		12,00 1	110,00
* ABGASANLAGE PRUEFEN	1000		12,00 1	110,00
				36,00
36,00 AW bei EUR 110,00 pro Stunde (12 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 1				330,00

erforderlicher Arbeitsaufwand

Bezeichnung	DVN-Nr	ArbPos-Nr	AZ LK	AZ-Preis
* REIFENVENTILE AUS-EIN/ERNEUERN	1000	KN	6,00 1	55,00
KURZTEST DURCHFUEHREN		54-1011 01	3,00 1	27,50
UMFASST: STAR-DIAGNOSE AN-/ABSCHLIESSEN, KURZTEST DURCHFUEHREN, DATEN AUSDRUCKEN, FEHLERSPEICHER LOESCHEN				
MASSEKABEL BATTERIE AB-/ANBAUEN		54-7989 01	3,00 1	27,50
BEIM TRENNEN ELEKTR STECKVERBINDUNGEN				
ZUS-ARB: 4 RAEDER AB-/ANBAUEN		00-1186 01	5,00 1	45,83
STOSSFAENGER V KPL AUS-/EINBAUEN		88-1102 01	13,00 2	119,17
STOSSFAENGER V ZERLEGEN/ZUSAMMENBAUEN (STOSSFAENGER AUSGEBAUT)		88-1105 01	11,00 2	100,83
NACH BEFUND: TEILE ERNEUERN				
ZUSATZ ZU STOSSFAENGER V ZERL/ZUS (FZG MIT FUSSGAENGERSCHUTZ)		88-1374 01	2,00 2	18,33
ZUSATZ ZU STOSSFAENGER V ZERL/ZUS (FZG MIT PARKASSISTENT UND DISTRONIC)		88-1380 01	4,00 2	36,67
KAMERA 360 GRAD EINSTELLEN		54-1836 01	7,00 1	64,17
ZUSATZ ZU STOSSFAENGER V AUS-/EINBAUEN (FZG MIT FUSSGAENGERSCHUTZ)		88-1935 01	1,00 2	9,17
SCHEINWERFER L ERSETZEN (STOSSFAENGER AUSGEBAUT)		82-4790 01)	8,00 1	73,33
UMFASST: SCHEINWERFER EINSTELLEN.				
Zwischensummen			63,00	577,50

SV Pool Schadenbesichtigungs GmbH

Überträge		63,00		577,50
RADHAUSSCHALE V L AUS-/EINBAUEN	88-4668 01)	4,00	2	36,67
RADHAUSSCHALE V R AUS-/EINBAUEN	88-4693 01)	4,00	2	36,67
ABDECKUNG WASSERKASTEN AUS-/EINBAUEN	67-8221 01	11,00	2	100,83
WISCHERANLAGE V KPL AUS-/EINBAUEN	82-6300 01)	4,00	1	36,67
ZUSATZ ZU STOSSFAENGER V ZERL/ZUS (FZG MIT KAMERA 360 GRAD)	88-1334 01	1,00	2	9,17
ZUSATZ ZU STOSSFAENGER V AUS-/EINBAUEN (FZG MIT KAMERA 360 GRAD)	88-1934 01	4,00	2	36,67
GEHAEUSE AUSSENSPIEGEL L AUS-/EINBAUEN	88-3424 01	2,00	2	18,33
AUSSENSPIEGEL L AUS-/EINBAUEN	88-3221 01)	2,00	2	18,33
BLINKLICHT A-SPIEGEL L AUS-/EINBAUEN	82-5015 01)	1,00	1	9,17
ZUSATZ ZU AUSSENSPIEGEL ERNEUERN (FZG MIT 360 GRAD KAMERA)	88-3280 01	5,00	2	45,83
ZUSATZ ZU GEHAEUSE FUER AUSSENSPIEGEL ERNEUERN (FZG MIT 360 GRAD KAMERA)	88-3442 01	5,00	2	45,83
TUERVERKLEIDUNG V L AUS-/EINBAUEN	72-6405 01	8,00	2	73,33
SCHACHTDICHTUNG TUER V L AUS-/EINBAUEN	72-5173 01)	2,00	2	18,33
TUERAUSSENGRIFF V L AUS-/EINBAUEN	72-7240 01	2,00	2	18,33
VERKLEIDUNG AM EINSTIEG R AUS-EIN	88-5232 01)	8,00	2	73,33
REGENLEISTE L AUS-/EINBAUEN	88-9930 01	2,00	2	18,33
DACHVERKLEIDUNG ERNEUERN	68-1621 01	26,00	2	238,33
RADHAUSSCHALE H L AUS-/EINBAUEN	88-6978 01)	4,00	2	36,67
HECKLEUCHE A L AUS-/EINBAUEN	82-4901 01	7,00	1	64,17
SITZKISSEN H L AUS-/EINBAUEN	91-5058 01	3,00	1	27,50
BEZUG FUER SITZKISSEN FONDSITZ L ERN (SITZ AUSG)	91-8306 01	5,00	1	45,83
ZUSATZ ZU SITZKISSEN H L AUS-/EINBAUEN (FZG MIT KOMFORTSITZBEZUG)	91-8546 01	1,00	1	9,17
ZUSATZ ZU 4 SCHEIBENRAEDER ERNEUERN (FZG MIT REIFENDRUCKKONTROLLE)	40-2743 01	6,00	1	55,00
4 REIFEN AB-/AUFZIEHEN (RAEDER ABGEB)	40-2440 01	12,00	1	110,00
4 RAEDER AUSWUCHTEN (RAEDER ABGEBAUT)	40-2070 01	5,00	1	45,83
		197,00		1.805,83
76,00 AW bei EUR 110,00 pro Stunde (12 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 1				696,67
121,00 AW bei EUR 110,00 pro Stunde (12 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 2				1.109,17

sonstiger Aufwand

Bezeichnung	DVN-Nr	ArbPos-Nr	AZ LK	AZ-Preis
* VERKLEIDUNG STOSSF HAUS-/EINBAUEN	2583		2,00 2	18,33
* INNENAUFBEREITUNGREINIGUNG	1100		16,00 1	146,67
			18,00	165,00
16,00 AW bei EUR 110,00 pro Stunde (12 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 1				146,67
2,00 AW bei EUR 110,00 pro Stunde (12 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 2				18,33

Sonstige Kosten - sonstiges

Bezeichnung	DVN-Nr			
BORDMAPPEZUBEHÖR	1000	1	80,00	80,00
TÖNUNGSFOLIEENTFERNEN	1000	1	180,00	180,00
§57A ÜBERPRÜFUNG	1000	1	50,00	50,00
Zwischensumme				310,00

Übertrag				310,00
ÖLWECHSELSERVICE	1000	1	400,00	400,00
				710,00

Lackierung (AZT):

zu lackierender Teil	DVN-Nr	ArbPos-Nr	AZ	AZ-Preis	Lackmat.
LACKMATERIAL: 130,62					
VERKLEIDUNG STOSSF V NEUTEILLACK ST K1R	0283		14,00	154,00	
LACKMATERIAL: 280,29					
GEHAEUSE A-SPIEGEL L NEUTEILLACK ST K1R	1729		3,00	33,00	
LACKMATERIAL: 13,53					
MOTORHAUBE REP LACK STUFE III	0471		32,00	352,00	
LACKMATERIAL: 278,83					
KOTFLUEGEL V L REP LACK STUFE III	0741		11,00	121,00	
LACKMATERIAL: 55,26					
TUER V L REP LACK STUFE III	1481		19,00	209,00	
VERKLEIDUNG EINST R REPARATURLACK ST K3	2208		13,00	143,00	
LACKMATERIAL: 104,29					
KOTFLUEGEL H L REP LACK STUFE III	3481		22,00	242,00	
OHNE STIRNFLAECHE UNTER TUER					
LACKMATERIAL: 165,79					
VORBEREITUNG ZUR LACKIERUNG			17,00	187,00	
VORBEREITUNG KUNSTSTOFF-LACK			8,00	88,00	
REPARATURLACKIERUNG					630,50
MATERIAL-KONSTANTE					56,80
AZT-MATERIAL-INDEX					379,97
K-NEUTEILLACK (K1R)					293,82
K-REPARATURLACK (K3)					104,29
MATERIAL-KONSTANTE KUNSTSTOFF					26,60
LACKANMISCHEN MIT MISCHANLAGE			3,00	33,00	
			142,00	1.562,00	1.491,98
142,00 AW bei EUR 110,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde)					1.562,00
Lackmaterial					1.491,98
Lackierungskosten gesamt exkl. USt.					3.053,98

Erklärung zu den Positionsmarkierungen:

* = Anwenderangaben aus Audatex

Zusammenfassung Schäden:

Ersatzteile-Original	:	EUR	13.190,02
Arbeitslohn	: AZ 257,00 AW EUR 110,00/Std. (12 AW = 1 Std.)	EUR	2.355,83
Lackmaterial	:	EUR	1.491,98
Lackierarbeit	: AZ 142,00 AW EUR 110,00/Std. (10 AW = 1 Std.)	EUR	1.562,00
Sonstige Kosten (Material)	:	EUR	710,00
		<i>exkl. USt.</i>	EUR 19.309,83
		<i>+ 20% USt.</i>	EUR 3.861,97
		Reparaturkosten inkl. USt.	EUR 23.171,80

Reparaturkostenaufschlüsselung exkl. USt.:

Summe Arbeit	: EUR	2.355,83	Lackierung AZ	: EUR	1.562,00
Summe Material	: EUR	13.190,02	Lack-Material	: EUR	1.491,98
Nebenkosten	: EUR	710,00			

Mängel belassen**Nicht kalkuliert:**

- Verschleiß und Gebrauchspuren,
- Lack aufbereiten und ausbessern,
- Frontbereich Steinschläge ersichtlich,
- Türkantenschläge ersichtlich,
- Türeinstiege geschürft,
- Innenraum Verschleiß und Gebrauchspuren ersichtlich,
- Rundum Kratzer und Dellen ersichtlich,
- Wagenseite rechts Nachlackierung ersichtlich,
- Schlüssel Batterie ersetzen,

Instandsetzungskosten:

Die Beseitigung der Schäden erfolgt nach den Richtlinien des Herstellerwerkes, der Arbeitswertliste.

Der Zeitaufwand für die Instandsetzung wird unter Beachtung der Arbeitswert- und Vorgabewertliste, sowie der Verbund - und Erschwernisarbeiten ermittelt.

Der Lohnkalkulation liegt der ortsübliche Stunden- bzw. AW-Satz zugrunde.

Erklärung zu den Positionsmarkierungen:

* = Anwenderangaben aus Audatex

Zusammenfassung Mängel belassen:**Zusatzinformation:**

Anonymisierung laut DSGVO!

Die Besichtigung am Unterboden und Fahrwerk war nicht möglich, da zum Zeitpunkt der Besichtigung keine Hebebühne/Grube zur Verfügung stand. Daher ist es aus der technischen Seite nicht auszuschließen das Mängel am Unterboden oder Fahrwerk vorliegen und daher auch nicht einkalkuliert sind.

Es wurde bei der Besichtigung keine Probefahrt durchgeführt! Aus diesem Grund ist nicht auszuschließen das sich jegliche Mängel nach einer Probefahrt erkennbar werden und diese jedoch nicht im Gutachten berücksichtigt und kalkuliert sind.

Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung verschmutzt. Daher ist auch nicht auszuschließen das leichte Beulen, Dellen, Kratzer, Beschädigungen oder ein Hagelschaden übersehen worden ist.

Das Kennzeichen mit dem vorliegenden Zulassungsschein stimmt nicht mit dem Kennzeichen auf der 57a Plakette überein.

Das Fahrzeug wurde visuell besichtigt und befundet.

Eine vollkommene technische Überprüfung (§ 57a) kann nur in einer Werkstätte durchgeführt werden, wo die

technischen Hilfsmittel (Grube, Werkzeug, Bremsenprüfstand, Elektronikstand usw.) zu Verfügung stehen. Bei einer technischen Überprüfung entstehen auch Werkstattkosten und höhere Honorarkosten. Es wurde keine Tuning Überprüfung durchgeführt.

Der Fahrzeugschätzwert wurde unter Berücksichtigung der Autopreisspiegel - Notierung vom Händler-Einkaufswert, Allgemeinzustand, Baujahr, Tachostand und der Marktumfrage, abzüglich (anteilmäßig) der unbehobenen sichtbaren Schäden laut Kalkulation errechnet ohne technische Überprüfung ermittelt.

Laut dem Serviceeintrag im Motorraum ist der angegebene Kilometerstand höher als der auf dem Tacho angezeigte. Die Fahrzeugbewertung wurde jedoch auf Grundlage des Tachostands berechnet.

Die Schätzung habe ich, mit dem mir zur Verfügung stehenden Unterlagen durchgeführt.

Der Schätzwert gilt nur für den Ankauf einschlägigen Autohandels, unter Berücksichtigung der sichtbaren Schäden bzw. Kalkulationskosten, ohne Zerlegung und für die Dauer eines Monats ab dem Besichtigungstag, unter der Voraussetzung des zu diesem Datum bestandenen Zustandes.

Der Lack- bzw. Allgemeinzustand von Klasse 1 bis 4 bezieht sich auf die Ö-Norm V5080.

Eine Gewähr hinsichtlich geheimer Mängel, Fälschungen der Papiere oder dem Fahrzeug entnommenen Daten, den vorgeschriebenen Abgasnormen entspricht, Fehler in den benützten Unterlagen insbesondere im Eurotax (Ausstattung) kann nicht gegeben werden.

Laut Auftrag sollen sämtliche Schäden bzw. Mängel die über der Ö-Norm Klasse II liegen, schadenskausal kalkuliert werden.

Der beschriebene Zustand bezieht sich auf den Zeitpunkt der Besichtigung und beinhaltet keine Prognose über den Zustand des Fahrzeug bis zum nächsten Begutachtungstermin und gilt nicht als Kauftest.

Der Aussteller haftet nicht für Schäden, die durch insbesondere teilweise oder unvollständige Weitergabe dieses Gutachtens entstehen können.

Im Zuge der Veräußerung sind keinerlei Gewährleistungsansprüche gegeben.

Es wird bei den kalkulierten Schäden auf die Schadensbeschreibung, die Kalkulationen und den Schadenbildern hingewiesen.

Bei Auftreten zurzeit nicht bekannter Fakten, bin ich gerne bereit diese zu prüfen und wenn notwendig eine Ergänzung im Gutachten vorzunehmen.

Zusammenfassung der Wiederherstellungskosten:

		<i>exkl. USt.</i>	<i>Ust.</i>	<i>inkl. USt.</i>
Schäden	EUR	19.309,83	3.861,97	23.171,80
Mängel belassen	EUR			
Gesamtsumme aller Schäden	EUR	19.309,83	3.861,97	23.171,80

NEUWERT	: inklusive Sonderausstattung	inkl. USt. EUR	187.390.-
HÄNDLER-EINKAUFSWERT	: detaillierte Berechnung auf Seite 2	inkl. USt. EUR	38.130.-
SCHÄTZWERT:	UNTER BERÜCKS. D. I. GA. ANG. MÄ.	inkl. USt. EUR	14.000.-

Der Wert des Fahrzeuges wurde unter Beachtung aller wertbeeinflussenden Faktoren wie Erstzulassung, Fahrleistung, Sonderzubehör etc. ermittelt.

Für die Richtigkeit der Feststellungen und die Objektivität der Auswertung
27.03.2025

Der Sachverständige
HUETTER Christian
8083 St. Stefan im R., Lichendorf 16