

## SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE WYCENY POJAZDU

Nr VIN	VR3FPHNSTRY517094	Numer rejestracyjny	WA3083J	Typ silnika (paliwa)	Benzyna
Typ	PEUGEOT	Licznik kilometrów	18533	Typ nadwozia	Hatchback
Seria	308 21-	Kolor zewnętrzny	Czarny	Kolor wnętrza	Czarny
Model	308 1.2 PureTech GT S&S EAT8	ETG Kod	0144520	Kategoria lakieru	
		Rok	2024	KM	130 / 96
Poj. skokowa silnika	1199	Drzwi	5	Siedzenia	5
Kierownica	Napęd przedni	biegi	8	skrzynia biegów	Automatyczna skrzynia biegów
Cyl. silnika	3	Cyl. układ	Rzędowy	Trim	
Country of Registration		Country of Manufacture		CO2 Emissions	0
Emissions Check Exp.	2025-02-07	Turbosprężarka	Turbo	Technical Check Exp.	2025-02-07
Konserwacja	0	Data konserwacji		Nr konta	
Nazwa firmy	Stellantis	Lok. inspekcji	Katowice	Data przybycia	2025-02-07 10:14:02
Adres		Adres		Data pierwszej rejestracji	2024-03-22
Miasto		Miasto		Data produkcji	2024-03-22
Województwo/gmina		Województwo/gmina		Inspector No - ID	1698 - 5205785
Nr telefonu		Nr telefonu		Data przypisania	
Data wysłania CR		MVI	0	Data insp.	2025-02-07 10:14:02
Data druku		Certyfikat testu nr		Numer W	
Nr umowy	0	Customer Name		Place of Storage	Katowice

### AKCESORIA

Automatyczna skrzynia biegów	Czujniki parkowania przednie	Czujniki parkowania tylne	Elektrycznie sterowane szyby przednie	Elektrycznie sterowane szyby tylne
Kamera cofania	Klimatyzacja automatyczna	Lakier Metalic	Nawigacja	Radio
Reflektory LED	Tarcze kół ze stopów lekkich			

### OPONY

Pozycja	Bieżnik	Producent	Średnica	Rozmiar rzeczywisty	Sezon opon
Lewe Przednie	5 mm	Semperit	18	225/40	Zima
Lewe Tylne	5 mm	Semperit	18	225/40	Zima
Prawe Przednie	5 mm	Semperit	18	225/40	Zima
Prawe Tylne	5 mm	Semperit	18	225/40	Zima

### Lista uszkodzeń

Ref.	Część	Typ	Istotność	Komentarze
2	Dowód rejestracyjny	Brak	Brak	dane pojazdu do weryfikacji
3	Książka serwisowa	Brak	Brak	
4	Tarcza koła aluminiowa przód (Prawy)	Wyżłobiony	15 cm - 20 cm	
5	Drzwi przednie (nieuzbrojone) (Lewy)	Wyszczerbiona krawędź	<50%, średnie	
6	Tarcza koła aluminiowa tył (Lewy)	Wyżłobiony	2 cm - 3 cm	
7	Opona koła tył wy-/za- (Lewy)	Przecięty	2 cm - 3 cm	
8	Okładzina zderzaka tylnego	Rysa	<50%, średnie	
1	Klucz zapasowy	Brak	Brak	

### Komentarze

Pojazd mokry brudny

### Lista kontrolna inspekcji

Nie Palący: Nie Pojazd nie nadaje się do jazdy Nie

### LISTA DOKUMENTÓW

Obecny  Brak

Certyfikat zgodności	<input type="checkbox"/>	Dowód rejestracyjny	<input type="checkbox"/>
Emmissions Cert	<input type="checkbox"/>	Instrukcja obsługi auta	<input checked="" type="checkbox"/>
Instrukcja obsługi do radia	<input type="checkbox"/>	Klucz główny	<input checked="" type="checkbox"/>
Klucz zapasowy	<input type="checkbox"/>	Kod antywłamaniowy	<input type="checkbox"/>
Kod do radia	<input type="checkbox"/>	Książka serwisowa	<input type="checkbox"/>
Licencja transportowa	<input type="checkbox"/>	Naklejka Euro	<input type="checkbox"/>
Raport stanu dostawy	<input type="checkbox"/>	Ubezpieczenie OC	<input type="checkbox"/>
Winietka	<input type="checkbox"/>		

				
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
				
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
				
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
				
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
				
Standard	Standard	Standard	Standard	Ref 4 ;
				
Ref 4 ;	Ref 4 ;	Ref 5 ;	Ref 5 ;	Ref 6 ;
				
Ref 6 ;	Ref 7 ;	Ref 7 ;	Ref 8 ;	Ref 8 ;