



## Report senza prezzi

Cliente: **Ford Italia**  
Targa: **GP742ZA**

### Dati del veicolo

#### Ford Mustang Mach-E (2020->) GT AWD

Numero di telaio:	<b>WF0TK4SX7PMA52432</b>	Chilometraggio Rivelato:	<b>10466 km</b>
Data Immatr. / Anno di costr.:	<b>03.10.2023 / 2023</b>	Data e luogo Perizia:	<b>02.10.2024 Roma</b>
Carrozzeria:	<b>Auto</b>	Carburante:	<b>Elettrico</b>
Tipo di Trasmissione/ Cambio:	<b>Altro</b>	Cilindrata / Potenza:	<b>, ccm / 358 kW (487 PS)</b>
Vernice:	<b>Cyber Orange 3C</b>	Tipo di vernice:	<b>Metallizzato</b>
Porte / Posti:	<b>5 / 5</b>	Numero di Chiavi:	<b>1</b>
Tipo Rivestimento Interno:	<b>Finta pelle / tessuto</b>	Colore Rivestimento Interno:	<b>Nero</b>
Veicolo fumatori:	<b>No</b>	Documenti del veicolo presenti:	<b>Libretto di circolazione</b>

Il Report senza prezzi del veicolo è stato creato in modo imparziale e al meglio delle nostre conoscenze.



### Pneumatici montati

Tipo di Pneumatici / Tipo di cerchio:	Pneumatici estivi	Cerchio in lega di Casa Madre
1 ° asse - Anteriore Sinistra / .	<b>Pirelli</b>	<b>245/45/R20/103- 6 mm</b>
1 ° asse - Anteriore destra /	<b>Pirelli</b>	<b>245/45/R20/103- 6 mm</b>
2 ° asse - Posteriore Sinistra / .	<b>Pirelli</b>	<b>245/45/R20/103- 6 mm</b>
2 ° asse - Posteriore destra /	<b>Pirelli</b>	<b>245/45/R20/103- 6 mm</b>
Pneumatici a norma:	<b>Si</b>	

Vi ricordiamo che i dati forniti sono stati presi dal database DAT; pertanto non ci assumiamo la responsabilità della correttezza del dato

### Stato Vernice

<b>Strati di misurazione dello spessore della vernice:</b>	<b>A norma</b> Lo spessore della vernice rientra nei parametri. Non ci sono indizi che fanno pensare ad eventuali danni precedenti e/o riverniciature.
--	---

### Panoramica dell'esame tecnico

<b>Batteria / accumulatore:</b>	Ok	
<b>Aria condizionata:</b>	Ok	
<b>Strumentazione:</b>	Ok	

## Danni



### Esterno e Styling

	<b>Componente</b>	<b>Danni</b>	<b>Tipo di Riparazione</b>
1.	paraurti anteriore	Scheggiatura	Smart Repair
2.	paraurti anteriore	Graffio/Rigature	Sostituzione
3.	cerchiona anteriore - destra	Graffio/Rigature	Verniciatura Completa

L'ispezione del veicolo viene effettuata esclusivamente nell'ambito e nei limiti di un'ispezione visiva e un eventuale danno preesistente potrebbe essere rilevato solo tramite misurazione della vernice, il tutto senza smontaggio di componenti. L'entità di un possibile danno occulto è sconosciuta.

Precisiamo che, oltre ai danni evidenziati nella relazione, il veicolo può presentare segni dovuti alla vetustà e al chilometraggio dello stesso, riconducibili alla normale usura (ammaccature, graffi ecc.).

Inoltre, con riferimento sia all'elettronica che alla meccanica non si assume alcuna responsabilità per difetti e/o danni occulti, nonché per difetti e/o danni taciuti in mala fede e dolo in generale.

Documentazione fotografica



Anteriore sinistra



Anteriore Destra



Posteriore sinistra



Posteriore destra



Interno




Chilometraggio



Cerchi




ruota di scorta



Libretto di Circolazione/ Proprieta



Libretto di Circolazione/ Proprieta



Libretto di Circolazione/ Proprieta



1. paraurti anteriore  
Scheggiatura - Smart Repair



1. paraurti anteriore  
**Scheggiatura - Smart Repair**



1. paraurti anteriore  
**Scheggiatura - Smart Repair**



1. paraurti anteriore  
**Scheggiatura - Smart Repair**



2. paraurti anteriore  
**Graffio/Rigature - Sostituzione**



2. paraurti anteriore  
**Graffio/Rigature - Sostituzione**



2. paraurti anteriore  
**Graffio/Rigature - Sostituzione**



2. paraurti anteriore

**Graffio/Rigature - Sostituzione**



3. cerchione anteriore - destra

**Graffio/Rigature - Verniciatura Completa**



3. cerchione anteriore - destra

**Graffio/Rigature - Verniciatura Completa**



## Report senza prezzi

<b>Customer:</b>	<b>Ford Italia</b>
<b>Off. Mark :</b>	<b>GP742ZA</b>

### Vehicle Data

#### Ford Mustang Mach-E (2020->) GT AWD

Vehicle identification number .:	<b>WF0TK4SX7PMA52432</b>	mileage read:	<b>10466 km</b>
First Registration / construction Year:	<b>03.10.2023 / 2023</b>	Inspection date/place:	<b>02.10.2024 Roma</b>
Bodywork:	<b>Cars</b>	fuel:	<b>Electric</b>
Transmission type:	<b>Others</b>	Displacement / power:	<b>, ccm / 358 kW (487 PS)</b>
Paint:	<b>Cyber Orange 3C</b>	Type of paint:	<b>Metallic</b>
Doors / seats:	<b>5 / 5</b>	Number of keys:	<b>1</b>
cushion type:	<b>Imitation leather / fabric</b>	Interior Color:	<b>Black</b>
smoking vehicle:	<b>No</b>	Submitted vehicle documents:	<b>Registration Certificate</b>

The Report senza prezzi was created impartially and to the best of my knowledge. The images listed in the Report senza prezzi are part of the vehicle description regarding the equipment and the vehicle condition.





### Mounted tires




	Summer tires	Aluminium original
Tyre / wheel type:		
1st axis - Left / states .	Pirelli	245/45/R20/103- 6 mm
1st axis - right / states .	Pirelli	245/45/R20/103- 6 mm
2nd axis - Left / states .	Pirelli	245/45/R20/103- 6 mm
2nd axis - right / states .	Pirelli	245/45/R20/103- 6 mm
Traffic Safety:	Roadworthy	

We remind you that the data provided were taken from the DAT database. No liability can be assumed for the completeness and correctness.

### Accident claims investigation

Layers of paint thickness measurement:	Within the tolerances
	At the vehicle , a resist layer thickness measurement was carried out on the body outer skin. The measured values were within the tolerances of original finishes . Evidence that points to a repaired accident damage or repainting carried out , were identified.

### Overview of technical examination

Battery / accumulator:	In order	
Air conditioning:	in order	
Instrument cluster:	In order	

## Damage



### Exterior and Styling

	Component	Damage	Rep kind
1.	Front bumper	Chipping from stones	Smart repair
2.	Front bumper	Deep scratch	Replace
3.	Rim front - right	Deep scratch	Paint

A Pre Damage check is being made solely in the context and the possibilities of a visual inspection and measurement of paint layers without a Disassembly of components. A possible existence of pre-damages is unknown.

The expert points out that the vehicle in addition to the age- damage listed in the report and may have a high mileage - related wear , as in normal use are inevitable ( small bumps , dents , scratches) .

There shall be no liability accepted for any defect and / or remained hidden damage in terms of electronics and mechanics, as well as for fraudulent misrepresentation and concealed defects .

Photo documentation



front Left



front Right



rear Left



rear Right



Inside




mileage



rims




Replacement Tire



Registration/ Ownership Certificate



Registration/ Ownership Certificate



Registration/ Ownership Certificate



1. Front bumper  
Chipping from stones - Smart repair



1. Front bumper  
Chipping from stones - Smart repair



1. Front bumper  
Chipping from stones - Smart repair



1. Front bumper  
Chipping from stones - Smart repair



2. Front bumper  
Deep scratch - Replace



2. Front bumper  
Deep scratch - Replace



2. Front bumper  
Deep scratch - Replace



2. Front bumper  
**Deep scratch - Replace**



3. Rim front - right  
**Deep scratch - Paint**



3. Rim front - right  
**Deep scratch - Paint**