

Equipamiento

- ADAS - S/ASISTENTE ANGULO MUERTO
- ADAS - S/RETROVISOR PANTALLA APARCAMIENTO
- ADAS - SIN SISTEMA APARCAMIENTO ASISTIDO
- ADAS - S/SISTEMA ASISTENCIA VISUAL
- ADAS - REGULADOR Y LIMITADOR VEL
- ADAS - S/ASISTENTE CAMBIO/MANTENIMIENTO CARRIL
- MANUAL - 6 VELOCIDADES ML6C
- TIPO SELECTOR - CVM6 VEL TIPO STT
- DIFERENCIAL - PAR PUENTE 15 X 67
- GENERAL - CVM ML6CV
- COMERCIAL - FURGON L2
- ACCESORIOS - ANTENA CORTA TECHO
- ACCESORIOS - S/PROTECCION COMPLEMENTARIA INF MOTOR
- ACCESORIOS - CAPO/PORTON S/ACCIONAMIENTO AUT
- CRISTALES - PARABRISAS ESTANDAR
- CRISTALES - S/LUNA/S TR TERMICA/S
- ACCESORIOS - S/ENGANCHE REMOLQUE
- CRISTALES - LUNAS LAT ACUSTICAS
- TECHO - PANORAMICO
- CRISTALES - LIMPIA DL INTERMITENTE
- CRISTALES - PARABRISAS LAMINADO
- CRISTALES - S/LIMPIALUNETA TR
- CRISTALES - S/LUNAS LAT TR
- CRISTALES - LUNAS LAT Y TR TINTADAS
- CRISTALES - S/LUNAS LAT
- EMBELLECEDORES - ANAGRAMA JUMPY
- GENERALES - TRAVESAÑO PARAGOLPES DL REPARACION ESTANDAR
- EMBELLECEDORES - MOLDURAS SIN PINTAR (GENERALES)
- EMBELLECEDORES - PROTECTOR LATERAL LARGO C/ESTRIBO
- LUCES - S/FARO ANTINEBLA
- RETROVISORES - EXT ELECTRICO/ABATIBLE MANUAL
- LUCES - LUZ DIURNA
- LUCES - S/SEÑALIZACION LUMINOSA
- RETROVISORES - EXT CONDUCTOR ELECTRICO/TERMICO
- RETROVISORES - C/CARCASA NEGRA
- TECHO - S/TECHO MULTIFUNCION
- LUCES - S/ENCENDIDO AUTOMATICO LUCES
- GENERALES - VOLADIZO TR 795 MM
- GENERALES - PARAGOLPES TINTADO EN MASA
- GENERALES - 2 PUERTAS TR 180°
- GENERALES - MANILLAS EXT NEUTRAS
- LUCES - FAROS HALOGENOS
- LUCES - S/LAVAFAROS
- LUCES - FAROS CIRCULACION DERECHA
- LUCES - REGULACION ELECTRICA ALTURA FAROS
- VOLANTE Y MANDOS - POMO PALANCA PU + EMBELLECEDOR LAT
- CLIMATIZACIÓN - AIRE ACONDICIONADO
- VOLANTE Y MANDOS - MANDO DE RADIO BAJO VOLANTE
- VOLANTE Y MANDOS - VOLANTE ESTANDAR
- CLIMATIZACIÓN - CONDENSADOR 19.3DM2 GROSOR 12
- CLIMATIZACIÓN - S/CALEFACCION ADICIONAL
- CLIMATIZACIÓN - COMPRESOR FIJO
- CLIMATIZACIÓN - FREON R134
- INSTRUMENTACION PUERTAS - ELEVACIONES ACOMPAÑANTE ELECTRICO SECUENCIAL
- INSTRUMENTACION PUERTAS - LLAVE C/MANDO INTEGRADO
- INSTRUMENTACION PUERTAS - MANILLAS INTERIORES NEUTRAS
- SEGURIDAD - S/RETROVISOR INT
- INSTRUMENTACION PUERTAS - S/BLOQUEO DE PUERTAS
- AUDIO/MULTIMEDIA - TOMA ACCESORIOS TRIPLE
- TAPICERIA/LINEA INT - TAPICERIA R1 TPO
- INSTRUMENTACION PUERTAS - ELEVACIONES COND ELEC SECUENC
- INSTRUMENTACION PUERTAS - PUERTA LATERAL NO MOTORIZADA
- AUDIO/MULTIMEDIA - S/SIST LAMINADA EMERGENCIA
- AUDIO/MULTIMEDIA - S/AMPLIFICADOR
- AUDIO/MULTIMEDIA - C/TOMA USB
- ASIENTOS - S/PORTAOBJETOS INF ASIENTO
- ASIENTOS - ACOLCHADO SIN SENSOR OCUPACION ASIENTO
- ASIENTOS - S/ASIENTO SUPLEMENTARIO
- ASIENTOS - CONDUCTOR S/REGULACION ALTURA
- TAPICERIA/LINEA INT - GUARNECIDO DE PROTECCION LATERAL INTERIOR ISOREL
- TAPICERIA/LINEA INT - NEGRO
- TAPICERIA/LINEA INT - TAPICERIA CURITIBA TRITONO MELTEM + TEP ""OV
- ASIENTOS - CONDUCTOR C/REGULACION MANUAL
- ASIENTOS - DL PASAJERO S/REGULACION ALTURA
- ASIENTOS - DL PASAJERO 2 PLAZAS
- ASIENTOS - DL S/CALEFACCION
- ASIENTOS - DELANTEROS S/ABATIMIENTO
- ACCESORIOS - ASIDEROS DELANTEROS C/GANCHO
- ACCESORIOS - C/PREINSTALACION UNIDAD CONTROL REMOLQUE
- ACCESORIOS - SISTEMA ELECTRICO ECONOMICO
- ACCESORIOS - MAMPARA SEPARACION DE CARGA
- ACCESORIOS - GUARDAOBJETOS TABLERO ABIERTO
- INSTRUMENTACION CONSOLA - CUADRO INSTR CUENTA KM
- AUDIO/MULTIMEDIA - SISTEMA SONIDO 4 ALTAVOCES
- INSTRUMENTACION CONSOLA - CUADRO INSTRUMENTOS LCD
- INSTRUMENTACION CONSOLA - S/DISPLAY EN SALPICADERO
- ACCESORIOS - ILUMINACION INT DL/TR S/LECTOR DE MAPAS
- ACCESORIOS - S/ALARMA
- ACCESORIOS - SIN SISTEMA ARRANQUE SIN LLAVE
- AUDIO/MULTIMEDIA - AUTORADIO SISTEMA RD6
- ETIQUETAS - S/ETIQUETAS
- POSICION DEL VOLANTE - VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA
- INTERVALOS - SERVICIO INSPECCION KILOMETROS
- GENERAL - MOTOR TIPO DV
- GENERAL - DIESEL DV5RUCD 75KW
- GENERAL - BASE MOTOR DV5R
- COMBUSTIBLE - MOTOR DIESEL
- TURBO-DIESEL - 1499CC 75KW (102)
- EQUIPO ELECTRICO - ALTERNADOR CLASE 12
- EQUIPO ELECTRICO - BATERIA C/INDICADOR CAPACIDAD
- ANTIPOLUCION - SISTEMA SCR (ADBLUE)
- ANTIPOLUCION - FILTRO DE PARTICULAS
- EQUIPO ELECTRICO - SISTEMA STOP & START
- EQUIPO MECANICO - GASOIL CALIDAD DA/DE/DE+
- EQUIPO MECANICO - SIN EJE EQUILIBRADOR
- EQUIPO ELECTRICO - BATERIA 70 AH 760A L3 EN EFBC
- EQUIPO MECANICO - MOTOR DE ARRANQUE CLASE STTD
- ANTIPOLUCION - NORMA 6.2
- ANTIPOLUCION - NORMA EU6.2
- EQUIPO MECANICO - PRECALENTAMIENTO AIRE ADMISION
- REFRIGERACION - RADIADOR ALUMINIO SOLDADO
- REFRIGERACION - VENTILADOR 2 VELOCIDADES 140W
- EQUIPO MECANICO - CLIMA FRIJO
- REFRIGERACION - FRONTAL DELANTERO DESPLAZADO HACIA ATRAS
- ESPAÑA - ESPAÑA
- ACABADO TECNICO - FURGON NIVEL 1
- GENERAL - DISTANCIA ENTRE EJES 3275
- VERSION - S/CABINA
- VERSION - 2 PUERTAS TRASERAS
- PUERTAS - PUERTA LATERAL TR DR
- VERSION - FURGON CHAPA

Equipamiento

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> · C/CONDENACION ELECTRICA · INSTRUMENTACION PUERTAS - CIERRE CENTRALIZADO · INSTRUMENTACION CONSOLA - PORTAOBJETOS C/LUZ · AUDIO/MULTIMEDIA - PANTALLA MONOCROMO · ACCESORIOS - S/ALFOMBRA MALETERO · ACCESORIOS - PARASOL S/ESPEJO · ACCESORIOS - S/CORTINAS PARASOL LATERALES · SEGURIDAD - DESACTIVACION AIRBAG ACOMPAÑANTE · SEGURIDAD - S/AIRBAG LATERALES · SEGURIDAD - AIRBAG CONDUCTOR/ACOMPAÑANTE · INSTRUMENTACION CONSOLA - S/SISTEMA CONTROL PRESION NEUMATICOS · AUDIO/MULTIMEDIA - SISTEMA MANOS LIBRES · ASIENTOS - ACOMPAÑANTE S/REGULACION · ASIENTOS - SIN CINTURON TR · ASIENTOS - CONDUCTOR S/REGULACION · ASIENTOS - ACOMPAÑANTE C/REGULACION MANUAL · ASIENTOS - DL SIN MASAJE | <ul style="list-style-type: none"> · SUSPENSION - PUENTE DL ESTANDAR · SUSPENSION - LEY 1.2 · SUSPENSION - ESTANDAR · SUSPENSION - DISTANCIA AL SUELO ESTANDAR · SUSPENSION - CARGA UTIL NORMAL · TRANSMISION - EMBRAGUE HIDRAULICO · LLANTAS - RUEDA DE EMERGENCIA DE CHAPA C/NEUMATICO ESTANDAR · LLANTAS - 6.5JX16" GRIS · FRENOS - DISCOS DE FRENO TR 290X12MM · LLANTAS - LLANTAS ACERO · LLANTAS - S/TORNILLOS RUEDA ANTIRROBO · NEUMATICOS - S/KIT INFLADO NEUMATICOS · NEUMATICOS - NEUMATICOS 16" · NEUMATICOS - 215/65 R 16 106T RF · FRENOS - DISCOS DE FRENO DL 304X28MM · DIRECCION - CONTROL DE ESTABILIDAD · DIRECCION - DIRECCION ELECTROHIDRAULICA ASISTIDA · FRENOS - S/FRENO ESTACIONAMIENTO ELECTRICO · DIRECCION - DIRECCION LEY DE VALVULA LEY 103 · DIRECCION - CONTROL DE ESTABILIDAD BOSCH 9.1 |
|--|---|

Lista de Documentos Presentes

Ficha técnica	<input checked="" type="checkbox"/>	Guía de usuario	<input type="checkbox"/>
Permiso de circulación	<input checked="" type="checkbox"/>	Llave de repuesto	<input checked="" type="checkbox"/>
Manual de mantenimiento	<input checked="" type="checkbox"/>	I.T.V.	<input checked="" type="checkbox"/>

Informe del Inspector

Carrocería:	La carrocería presenta daños generales por uso. Se detallan los mismos en la valoración correspondiente.
Interior:	Los interiores presentan un desgaste acorde al uso y antigüedad del vehículo.
Motor y Cambio:	Se realiza prueba dinámica, valoramos la sustitución del conjunto de embrague, amortiguadores delanteros y copelas amortiguador a reserva de posibles daños ocultos.
Sistema Suspensión y Frenos:	Desgaste de los frenos acorde al kilometraje recorrido.
Sistema Eléctrico:	Sistema eléctrico sin anomalías aparentes, a reserva de posibles anomalías ocultas.
Neumáticos:	Desgaste de los neumáticos acorde al kilometraje recorrido.
Observaciones:	Se realiza prueba dinámica, valoramos la sustitución del conjunto de embrague, amortiguadores delanteros y copelas amortiguador a reserva de posibles daños ocultos.



Valoración de daños

Ubicación	Elemento	Tipo Daño	Tipo Reparación
Exterior	Luna parabrisas	Carrocería y Lunas	Sustitución
Exterior	Goma contorno puertas carga tr	Carrocería y Lunas	Sustitución
Interior	Guarnecido puerta carga tr iz	Carrocería y Lunas	Sustitución
Interior	Volante dirección	Carrocería y Lunas	Sustitución
Mecánica	Embrague-volante motor - Estándar	Daños mecánicos	Sustitución
Mecánica	Amortiguador iz suspensión dl	Daños mecánicos	Sustitución
Mecánica	Amortiguador dr suspensión dl	Daños mecánicos	Sustitución
Mecánica	Copela amortiguador dl iz	Daños mecánicos	Sustitución
Mecánica	Copela amortiguador dl dr	Daños mecánicos	Sustitución
Exterior	Sustituir Luna parabrisas	Carrocería y Lunas	Sustitución
Exterior	Reparar Paragolpes dl (zona inf)	Carrocería y Lunas	Reparación
Exterior	Reparar Puerta dl iz	Carrocería y Lunas	Reparación
Exterior	Reparar Puerta tr dr	Carrocería y Lunas	Reparación
Exterior	Reparar Paragolpes tr	Carrocería y Lunas	Reparación
Exterior	Reparar Puerta carga tr iz	Carrocería y Lunas	Reparación
Exterior	Reparar Puerta carga tr dr	Carrocería y Lunas	Reparación
Exterior	Reparar Lateral iz carroc (zona tr)	Carrocería y Lunas	Reparación
Mecánica	Sustituir Embrague-volante motor	Daños mecánicos	Sustitución
Mecánica	Sustituir Amortiguador iz suspensión dl / Sustitui	Daños mecánicos	Sustitución
Mecánica	Sustituir Amortiguador dr suspensión dl / Sustitui	Daños mecánicos	Sustitución
Interior	Sustituir Volante dirección	Carrocería y Lunas	Sustitución
Exterior	Desmontar y montar Sensor lluvia	Carrocería y Lunas	Reparación
Exterior	Sustituir Goma contorno puertas carga tr	Carrocería y Lunas	Sustitución
Interior	Sustituir Guarnecido puerta carga tr iz	Carrocería y Lunas	Sustitución
Exterior	Mano obra centro zaragoza	Carrocería y Lunas	Pintura
Exterior	Pintura: centro zaragoza	Carrocería y Lunas	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Puerta dl dr Reparación (S=0) (L)	Carrocería y Lunas	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Lateral iz carroc (zona tr) Repa	Carrocería y Lunas	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Puerta tr dr Reparación (S=1) (L)	Carrocería y Lunas	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Lateral dr carroc (zona tr) Repa	Carrocería y Lunas	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Puerta carga tr dr Reparación (S)	Carrocería y Lunas	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Puerta carga tr iz Reparación (S)	Carrocería y Lunas	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Puerta dl iz Reparación (S=1) (L)	Carrocería y Lunas	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Paragolpes tr Reparación (S=2) (Carrocería y Lunas	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Carcasa retrovisor iz Reparación	Carrocería y Lunas	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Carcasa retrovisor dr Reparación	Carrocería y Lunas	Pintura

* Sistema de valoración utilizado GT Estimate

** La presente tasación queda con reserva de daños ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del control efectuado sin desmontajes y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución.

Firmas

Perito tasador	Control de calidad
 <p>Firmado: Pericial Técnica, SCP En MOLLET DEL VALLES a 6 de marzo de 2025</p>	 <p>Firmado: José Luís Rubiano Almendro En MADRID a 6 de marzo de 2025</p>

En cumplimiento del Art. 335.2 de la L.E.C. 1/2000 de 7 de enero, el Inspector que suscribe el presente informe manifiesta bajo juramento o promesa de decir verdad, que ha actuado con la mayor objetividad posible, tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como Inspector.

Reportaje Fotográfico Comercial



Vista General



Vista General



Vista General



Vista General



Vista General



Vista General

Reportaje Fotográfico Comercial



Vista Asientos delanteros



Vista Asientos traseros



Vista Zona de carga



Vista Kilómetros



Vista Interior



Vista Documentación

Reportaje Fotográfico Comercial



Vista Motor



Vista Neumático Delantero Izquierdo



Vista Neumático Delantero Derecho



Vista Neumático Trasero Izquierdo



Vista Neumático Trasero Derecho

Reportaje Fotográfico Daños



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso

Reportaje Fotográfico Daños



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso

Reportaje Fotográfico Daños



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso

Reportaje Fotográfico Daños



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso

Reportaje Fotográfico Daños



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso

Reportaje Fotográfico Daños



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso

Reportaje Fotográfico Daños



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso