SV Pool Schadenbesichtigungs GmbH Geschäftsführer: Christian Hütter A-8083 St. Stefan i.R., Lichendorf 16 Tel.: +43 3115 28428, +43 820 820272

E-Mail: office@svpool.at

www.svpool.at





Gutachten-Nr. Berechn.Datum

Art:

beauftragt durch : 20 HR 20 eingelangt am Bearbeiter

: 18.12.2024 : SCHÄTZGUTACHTEN

:24181143

:04.12.2024 : HUETTER Christian

St. Stefan im Rosental, am 19.12.2024

SCHÄTZGUTACHTEN

Betrifft : TRP/Schaltgetriebe Fiat Ducato Kastenwagen Diesel Ducato

: am 18.12.2024 durch Neubauer Gernot, anwesend: KEINER Besichtigung : Hödlmayr Logistics GmbH, Maggstrasse 25, AT-8042 Graz-St. Peter Besichtigungsort

Bes.-Zustand : unzerlegt / verschmutzt / ohne Hebebühne / nass

Zur Beweissicherung wurden 81 Fotos vom SV angefertigt.

Fahrgestell-Nr. : ZFA25000002T88223

National-/Modellcode: 270381 / B8 Amtl. Kennzeichen : [A] G-ABF6

Erst-/Letztzulassung: 03.12.2021 / 03.12.2021 : 100.552 km abgelesen **Tachostand**

Alter : 37 Monate Lackart/Farbe **UNI / Weiss** Lackzustand Optisch mäßig 3 Hubraum/Leistung : 2.184 cm3 / 88,00 kW

Kraftstoffart : Diesel

Eigen-/Gesamtgew. : 1.895 kg / 2.800 kg

Sitzplätze

Nächste § 57a Beg. Plakette-Nr. : Dezember 2024 : HVR4052 Mautsystem : keine Vignette Allgemeinzustand : Optisch schlecht 4

Prüfarbeiten Kühlsystem.

NEUWERT : serienmäßige Grundausstattung inkl. USt. EUR 34.250.inkl. USt. EUR HÄNDLER-EINKAUFSWERT : detaillierte Berechnung auf Seite 2 13.270.-

inkl. USt. EUR SCHÄTZWERT: UNTER BERÜCKS. D. I. GA. ANG. MÄ. 7.000.-

Voraussichtliche Instandsetzungskosten:

exkl. USt. EUR 4.690,00 Reparaturdauer ca. 2 Arbeitstage + 20% USt. EUR 938,00

> Reparaturkosten inkl. USt. EUR 5.628,00

Bereifung auf Seite 3 Sonderausstattung auf Seite 2

Firmenbuch Nr.: FN 262250m

13.270,-

inkl. USt.

Ermittlung Händler-Einkaufswert

Folgende Werte wurden am 18.12.2024 mittels Eurotax AutoWert ermittelt:

Bewertungsgrundlage:

Der Berechnungs-Basiswert wurde mittels Eurotax AutoWert ermittelt.

(Detailierte Bewertungswerte entnehmen Sie dem separaten Eurotax-Bewertungsdokument.)

Listenpreis **EUR** 34.250,-Wiederbeschaffungswert **EUR** 17.798,-Händler-Einkaufswert **EUR** 13.272,-

Berechnungsgrundlage: Eurotax Autowert (ZW) **EUR** 13.272,-

Händler-Einkaufswert ermit. zum 18.12.2024

EUR Der Händler-Einkaufswert beträgt 75% des Wiederbeschaffungswertes.

Auf- bzw. Abwertungen gerundet auf Zehner Händler-Einkaufswert gerundet auf Zehner

Sonderausstattung (eurotax):

15" Stahlfelgen, Reifen 215/70 R15, ABS, Aufkleber " Ciao Fiat", Beifahrerdoppelsitz mit Klapptisch in mittlerer Rückenlehne, Bereifung " Effizienzklasse A" 15" 215/70 R15C bzw. 16" 215/75 R16C, Blechtrennwand zum Laderaum ohne Fenster, Dieselpartikelfilter, ESP (elektronisches Stabilitätsprogramm), Garantie, Handbuchmehrsprachig (EN, DE, NL, DK, SW, NO), Kühlergrill " Dark Grey", Laderaumschutz halbhoch, Raucherpaket, Reifenreparaturkit " Fix & Day Go & Quot; Servolenkung, Treibstofftank 90 I, Verzurrösen Laderaumwand.

sonstige Sonderausstattung: (bewertet)

RÜCKFAHRKAMERA.

Ausführungsvarianten lt. Audatex:

AB 08.2021, ECO PACK, KLIMAANLAGE, A-SPIEGEL ELEKTR/HZB, BEIFAHRERDOPPELSITZ, LADERAUMHOEHE 1662MM, RADIO TOUCHSCREEN 7, RUECKFAHRKAMERA, SCHEINW ABGEDUNKELT, FAHRGAST WARNUNG H, AUSSTATTUNG STOFF, DACHABLAGE V, TRENNWAND, RADSTAND 3000MM, 2184CCM 88KW, PARKBREMSE ELEKTR, 6-GANG GETRIEBE, ABGASNORM EU6D FINAL, ABS, FAHRERAIRBAG, REIFEN 215/70 R15 C, RAEDER 6 J X 15, ESP, ZUL GESAMTGEW LIGHT, VERSTAERK CRASHBOX, DUCATO 30, KUEHLERGRILL GRAU, SCHIEBETUER R, KASTENWAGEN, 2-SCHICHT-UNI.

Weitere Informationen

Fahrzeugbeschreibung:

Positionen	Artikel	JA	NEIN	Vermerk
Kfz-Zusatzausstattung	Serviceheft vorhanden		X	
	Servicenachweis elektronisch		X	
	Servicenachweis im Motorraum		X	
	Service Rechnungen		X	
	Reserverad	Χ		
	Wagenheber	Χ		
Probefahrt			X	
Schlüssel	Stück: 1			
Motorlauf	gegeben	Χ		

Schaltgetriebe		X		
Automatikgetriebe			X	
Sitzplätze	Anzahl: 3			
Reifensatz	extra:		X	
Felgensatz	extra:		X	
Nationaler Code	eindeutig	X		
Hebebühne /Grube	benutzt			X
Testbericht vorhanden				X
Klimaanlage vorhanden		X		ohne Funktionsprüfung
Navi SD Karte vorhanden			X	
Bei N1 Fahrzeugen	Höhe des Fahrzeuges in mm			2254mm
	Länge des Fahrzeuges in mm			4963mm

Das gegenständige Objekt weist mehrere Schäden auf.

• Nicht akzeptierende erkennbare Beschädigungen:

Laut Schadensbeschreibung

Alternative Reparatur-Methoden wie Dellen drücken, Windschutzscheiben Reparatur und Spot Repair Lackierung wurden vom Sachverständigen berücksichtigt.

• Akzeptierende erkennbare Beschädigungen:

Die Bewertung erfolgte unter der Berücksichtigung - Eurotax- ÖNORM- Klasse II.

Prüfarbeiten sind durchzuführen:

Alle technischen und elektrischen bzw. elektronischen Bauteilen.

Zum Schadensumfang wird neben der Schadensbeschreibung auf die beigefügten Lichtbilder verwiesen. Eine detaillierte Aufstellung des Schadensumfanges wird aus den Kalkulationen ersichtlich.

Es ist nicht auszuschließen, dass im Zuge einer technischen Überprüfung, Fehler auslesen und der notwenigen Zerlegungsarbeiten noch weitere schadhafte Teile sichtbar werden, die in der Kalkulation zurzeit noch nicht angeführt sind.

Neupreis inkl. Sonderausstattung:

Es lag dem Sachverständigen keine Sonderausstattungsliste oder Rechnung für die genaue Bewertung des Fahrzeuges bzw. der kostenpflichtigen Sonderausstattung vor. Der Sachverständige ist gerne bereit bei Vorliegen der Rechnung oder der SA-Liste den Besichtigungsbericht zu überarbeiten. Die Bewertung des Fahrzeuges ist ein Richtpreis und entspricht nicht dem tatsächlichen Preis.

Der Brutto- Neupreis und der Preis für die Sonderausstattung wurden von der Eurotax entnommen.

Händler- Einkaufswert:

Der Händler- Einkaufswert wurde laut Eurotaxnotierung mit Kfz5 berechnet.

Alle Fahrzeugwerte werden im Gutachten mit Umsatzsteuer und NOVA angeführt.

N1 Fahrzeuge die vor dem 01.07.2021 gekauft wurden waren zum Kaufdatum nicht NOVA-Pflichtig. Die angegebenen Werte können aus diesem Grund differieren.

Der Umstand das solche neu gekauften Fahrzeuge jetzt NOVA-Pflichtig sind, bringen auch mit sich, dass die Wiederbeschaffungswerte zum jetzigen Zeitpunkt für Fahrzeug die vor dem 01.07.2021 zugelassen wurden höher sind.

Ermittlung Händler-Einkaufswert

Bereifung:

- 1. Achse: Lassa/Stahl / 215/70 R 15 C Winter Profil in mm: links: 4 rechts: 4
- 2. Achse: Lassa/Stahl / 215/70 R 15 C Winter Profil in mm: links: 4 rechts: 4

Schäden

Schadenbeschreibung:

Allgemeine Schäden:

- 4 Sommerreifen fehlen.
- Innenraum verschmutzt und Raucherfahrzeug.
- Bordmappe fehlt.
- 1x Fahrzeugschlüssel fehlt.
- Kleberückstände am ganzen Fahrzeug ersichtlich.
- Windschutzscheibe gesprungen
- Außenspiegel links stark beschädigt und Glas fehlt.
- Außenspiegel rechts verkratzt und mit Lack verunreinigt.
- Ecksäule rechts hinten geschürft und verformt.
- Wassereintritt Rücklicht rechts.
- Stoßfänger hinten verschmutzt und verkratzt.

Technische Schäden:

- § 57a fällig.
- Kühlmittelstand unter Minimum.

Eine Kühlsystem Überprüfung ist bei diesen Besichtigungsbedienungen nicht möglich, das Fahrzeug müsste in eine Fachwerkstätte gebracht werden bzw. eine Teilzerlegung vorgenommen werden. Teilzerlegung und Prüfarbeiten ca. 2 Stunden zur Schadensfeststellung.

Zum jetzigen Zeitpunkt kann der komplette Schadensumfang nicht festgestellt werden.

Nach den Zerlegungs- und Prüfarbeiten kann erst der komplette Schadensumfang festgestellt werden und im Fahrzeugwert berücksichtigt werden. Es kann sich daher der Wert des Fahrzeuges senken und die Reparaturkosten können sich erhöhen.

Instandsetzungskosten:

Die Beseitigung der Schäden erfolgt nach den Richtlinien des Herstellerwerkes, der Arbeitswertliste.

Der Zeitaufwand für die Instandsetzung wird unter Beachtung der Arbeitswert- und Vorgabewertliste, sowie der Verbund - und Erschwernisarbeiten ermittelt.

Der Lohnkalkulation liegt der ortsübliche Stunden- bzw. AW-Satz zugrunde.

zu erneuernde Teile

Bezeichnung	DVN-Nr	Teile-Nr	Stk	je	Preis
WINDSCHUTZSCHEIBE	1401	0000046867362	1	704,74	704,74
KLEBESATZ FRONTSCH	1411	0000071730189	1	28,50	28,50
UNTERLAGEN FRONTSCH	1414	0001374285080	1	15,88	15,88
AUSSENSPIEGEL L	1737	0000735773382	1	402,18	402,18
AUSSENSPIEGEL R	1738	0000735773344	1	475,95	475,95
STOSSFAENGER H M	2582	0000735685371	1	160,60	160,60
HECKLEUCHTE R KPL	3282	0001380672080	1	282,13	282,13
DRUCKVENTIL V L	7203	0001357776080	1	10,48	10,48
DRUCKVENTIL V R	7204	0001357776080	1	10,48	10,48
REIFEN V L	7227	215/70 R 15 C	1	104,00	104,00
REIFEN V R	7228	215/70 R 15 C	1	104,00	104,00
SCHLUESSEL MIT FERNB	7511	0006000631580	1	266,43	266,43
REIFEN H L	9565	215/70 R 15 C	1	104,00	104,00
Zwischensumme					2.669,37

Erstellt mit Kfz5 Version 5.24.3 © by GTL-Data 1990-2024

Übertrag					2.669,37
REIFEN H R	9566	215/70 R 15 C	1	104,00	104,00
DRUCKVENTIL H L	9569	0001357776080	1	10,48	10,48
DRUCKVENTIL H R	9570	0001357776080	1	10,48	10,48

2.794,33

instandzusetzende Teile

	Bezeichnung	DVN-Nr ArbPos-Nr	AZ LK	AZ-Preis
*	HECKSAEULE O R INSTANDSETZEN	3578	10,00 3	110,00
			10,00	110,00
	10,00 AW bei EUR 110,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 3			110,00

zu prüfende Teile

Ersatzteilpreise bei 'zu prüfenden Teilen' sind in den Reparaturkosten nicht enthalten. Bei Feststellung einer Beschädigung erhöhen sich die Instandsetzungskosten zumindest um den ausgewiesenen Betrag.

Bezeichnung	DVN-Nr ArbPos-Nr	AZ LK	AZ-Preis
* KÜHLSYSTEM PRUEFEN	1000	20,00 1	220,00
		20,00	220,00
20,00 AW bei EUR 110,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde) Lohnk	lasse 1		220,00

erforderlicher Arbeitsaufwand

Bezeichnung	ArbPos-Nr	AZ LK	AZ-Preis
VERKLEIDUNGEN A-SAEULE, BEIDE			
SONNENBLENDEN UND REGENSENSOR			
AUS-/EINBAUEN			
TUERVERKLEIDUNG V L A-E	7005E08	4,00 3	44,00
AUSSENSPIEGEL (ELEKTR) L AUS-/EINBAUEN	7005R50)	1,00 3	11,00
TUERVERKLEIDUNG V R A-E	7005E08	4,00 3	44,00
SCHLUESSEL / FERNBEDIENUNG PRUEFEN	5520A24	1,00 1	11,00
AUSSENSPIEGEL (ELEKTR) R AUS-/EINBAUEN	7005R50)	1,00 3	11,00
STOSSFAENGER H M AUS-/EINBAUEN	7660C03	2,50 3	27,50
HECKLEUCHTE R AUS-/EINBAUEN	5540A44)	1,00 2	11,00
ABDECKUNG BATTERIE AUS-/EINBAUEN	5530B54	1,00 2	11,00
RAD (RAEDER) V AUS-/EINBAUEN	4450B12)	2,00 1	22,00
RAD V L A-E	4450B02)	0,50 1	5,50
RAD V R A-E	4450B04)	0,50 1	5,50
RAD H L A-E	4450B06)	0,50 1	5,50
RAD H R A-E	4450B08)	0,50 1	5,50
RAD/RAEDER H A-E	4450B13)	2,00 1	22,00
REIFEN V L DE-/MONTIEREN (RAD ABGEBAUT)	4450B28)	1,00 1	11,00
UMFASST: RAD AUSWUCHTEN			
REIFEN V R DE-/MONTIEREN (RAD ABGEBAUT)	4450B29)	1,00 1	11,00
UMFASST: RAD AUSWUCHTEN	·		
REIFEN H L DE-/MONTIEREN (RAD ABGEBAUT)	4450B31)	1,00 1	11,00
UMFASST: RAD AUSWUCHTEN	,		
Zwischensummen		24,50	269,50

Überträge		24,50		269,50
REIFEN H R DE-/MONTIEREN (RAD ABGEBAUT)	4450B32)	1,00	1	11,00
UMFASST: RAD AUSWUCHTEN				
REIFEN DE-/MONTIEREN	4450B40)	1,00	1	11,00
RAD V L AUSWUCHTEN (AUSGEBAUT)	4450B40	0,50	1	5,50
RAD V R AUSWUCHTEN (AUSGEBAUT)	4450B40	0,50	1	5,50
RAD H L AUSWUCHTEN (RAD ABGEBAUT)	4450B40	0,50	1	5,50
RAD H R AUSWUCHTEN (RAD ABGEBAUT)	4450B40	0,50	1	5,50
RAD/RAEDER DE-/MONTIEREN UND WUCHTEN	4450B46)	0,50	1	5,50
VORBEREITUNGSZEIT FAHRZEUG	7604A02	2,00	3	22,00
FRONTSCHEIBE ERSETZEN	7035A18	24,00	3	264,00
UMFASST: WINDLAUFABDECKUNG, BEIDE				
WISCHERARME, INNENSPIEGEL, BEIDE				
		55,00		605,00
14,50 AW bei EUR 110,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 1				159,50
2,00 AW bei EUR 110,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 2				22,00
38,50 AW bei EUR 110,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 3				423,50

Sonstige Kosten - sonstiges

Bezeichnung	DVN-Nr			
INNENRAUMREINIGUNG	1000	1	200,00	200,00
BORDMAPPE	1000	1	80,00	80,00
KLEBERÜCKSTÄNDE ENTF	1000	1	200,00	200,00
PICKERLUEBERPRUEFUNG	1000	1	50,00	50,00

530,00

Lackierung (AZT):

zu lackierender Teil	DVN-Nr ArbPos-Nr	AZ	AZ-Preis	Lackmat.
HECKSAEULE O R REP LACK STUFE III LACKMATERIAL: 29.33	3578	9,00	99,00	
VORBEREITUNG ZUR LACKIERUNG		17,00	187,00	
REPARATURLACKIERUNG				29,33
MATERIAL-KONSTANTE				53,90
AZT-MATERIAL-INDEX				28,44
LACKANMISCHEN MIT MISCHANLAGE		3,00	33,00	
		29,00	319,00	111,67
29,00 AW bei EUR 110,00 pro Stunde (10 AW = 1	Stunde)			319,00
Lackmaterial				111,67
Lackierungskosten gesamt exkl. USt.				430,67

Erklärung zu den Positionsmarkierungen:

Zusammenfassung Schäden:

Ersatzteile-Original : EUR 2.794,33

^{* =} Anwenderangaben aus Audatex

Arbeitslohn : AZ 85,00 AW EUR 110,00/Std. (10 AW = 1 Std.) **EUR** 935,00 Lackmaterial **EUR** 111,67 : AZ 29,00 AW EUR 110,00/Std. (10 AW = 1 Std.) Lackierarbeit **EUR** 319,00 Sonstige Kosten (Material) **EUR** 530,00 exkl. USt. **EUR** 4.690.00 + 20% USt. **EUR** 938,00 Reparaturkosten inkl. USt. **EUR** 5.628,00

Reparaturkostenaufschlüsselung exkl. USt.:

 Summe Arbeit
 : EUR
 935,00
 Lackierung AZ
 : EUR
 319,00

 Summe Material
 : EUR
 2.794,33
 Lack-Material
 : EUR
 111,67

 Nebenkosten
 : EUR
 530,00

Mängel belassen

Nicht kalkuliert:

- Verschleiß und Gebrauchspuren,
- Lack aufbereiten und ausbessern,
- Laderaum mehrmals von Innen nach Außen gedellt.
- Ladefläche verkratzt, geschürft und stark verschmutzt.
- Frontbereich Steinschläge ersichtlich.
- Rundum Flugrost ersichtlich.
- Türkantenschläge vorne ersichtlich.
- Türeinstiege geschürft.
- Innenraum Verschleiß und Gebrauchspuren ersichtlich.
- Rundum leichte Kratzer und Dellen ersichtlich.
- Laderaum, Verkleidungen geschürft- gerissen, gedellt, gekratzt, gebeult, angebort und verbogene Umbauten ersichtlich.

Instandsetzungskosten:

Die Beseitigung der Schäden erfolgt nach den Richtlinien des Herstellerwerkes, der Arbeitswertliste.

Der Zeitaufwand für die Instandsetzung wird unter Beachtung der Arbeitswert- und Vorgabewertliste, sowie der Verbund - und Erschwernisarbeiten ermittelt.

Der Lohnkalkulation liegt der ortsübliche Stunden- bzw. AW-Satz zugrunde.

Erklärung zu den Positionsmarkierungen:

* = Anwenderangaben aus Audatex

Zusammenfassung Mängel belassen:

Zusatzinformation:

Anonymisierung laut DSGVO!

Die Besichtigung am Unterboden und Fahrwerk war nicht möglich, da zum Zeitpunkt der Besichtigung keine Hebebühne/Grube zur Verfügung stand. Daher ist es aus der technischen Seite nicht auszuschließen das Mängel am Unterboden oder Fahrwerk vorliegen und daher auch nicht einkalkuliert sind.

Erstellt mit Kfz5 Version 5.24.3 © by GTL-Data 1990-2024

Es wurde bei der Besichtigung keine Probefahrt durchgeführt! Aus diesem Grund ist nicht auszuschließen das sich jegliche Mängel nach einer Probefahrt erkennbar werden und diese jedoch nicht im Gutachten berücksichtigt und kalkuliert sind.

Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung verschmutzt. Daher ist auch nicht auszuschließen das leichte Beulen, Dellen, Kratzer, Beschädigungen oder ein Hagelschaden übersehen worden ist.

Da das Fahrzeug zum Zeitpunkt der Besichtigung einige Mängel aufweist die nicht kalkuliert werden können ohne dass das Fahrzeug in eine Fachwerkstätte gebracht wird um ein genaues Schadensausmaß festzustellen wird dies bei dem Schätzwert berücksichtigt.

Die Sitze konnten nicht auf Zustand bzw. Beschädigungen überprüft werden, da Sitzbezüge montiert waren. Das Fahrzeugdach konnte nicht auf Schäden kontrolliert werden, da keine Leiter vor Ort zur Verfügung stand.

Es sind Einsatz- und nutzungsbedingte Dellen, Kratzer, Ausbleichungen, Korrosion, Verschmutzungen im Lack rundum ersichtlich.

Das Fahrzeug wurde visuell besichtigt und befundet.

Eine vollkommene technische Überprüfung (§ 57a) kann nur in einer Werkstätte durchgeführt werden, wo die technischen Hilfsmittel (Grube, Werkzeug, Bremsenprüfstand, Elektronikstand usw.) zu Verfügung stehen. Bei einer technischen Überprüfung entstehen auch Werkstattkosten und höhere Honorarkosten. Es wurde keine Tuning Überprüfung durchgeführt.

Der Fahrzeugschätzwert wurde unter Berücksichtigung der Eurotax - Notierung vom Händler- Einkaufswert, Allgemeinzustand, Baujahr, Tachostand und der Marktumfrage, abzüglich (anteilsmäßig) der unbehobenen sichtbaren Schäden laut Kalkulation errechnet ohne technische Überprüfung ermittelt.

Die Schätzung habe ich, mit dem mir zur Verfügung stehenden Unterlagen durchgeführt.

Der Schätzwert gilt nur für den Ankauf einschlägigen Autohandels, unter Berücksichtigung der sichtbaren Schäden bzw. Kalkulationskosten, ohne Zerlegung und für die Dauer eines Monates ab dem Besichtigungstag, unter der Voraussetzung des zu diesem Datum bestandenen Zustandes.

Der Lack- bzw. Allgemeinzustand von Klasse 1 bis 4 bezieht sich auf die Ö-Norm V5080.

Eine Gewähr hinsichtlich geheimer Mängel, Fälschungen der Papiere oder dem Fahrzeug entnommenen Daten, den vorgeschriebenen Abgasnormen entspricht, Fehler in den benützten Unterlagen insbesondere im Eurotax (Ausstattung) kann nicht gegeben werden.

Laut Auftrag sollen sämtliche Schäden bzw. Mängel die über der Ö-Norm Klasse II liegen, schadenskausal kalkuliert werden.

Der beschriebene Zustand bezieht sich auf den Zeitpunkt der Besichtigung und beinhaltet keine Prognose über den Zustand des Fahrzeug bis zum nächsten Begutachtungstermin und gilt nicht als Kauftest.

Der Aussteller haftet nicht für Schäden, die durch insbesondere teilweise oder unvollständige Weitergabe dieses Gutachtens entstehen können.

Im Zuge der Veräußerung sind keinerlei Gewährleistungsansprüche gegeben.

Es wird bei den kalkulierten Schäden auf die Schadensbeschreibung, die Kalkulationen und den Schadenbildern hingewiesen.

Bei Auftreten zurzeit nicht bekannter Fakten, bin ich gerne bereit diese zu prüfen und wenn notwendig eine Ergänzung im Gutachten vorzunehmen.

Erstellt mit Kfz5 Version 5.24.3 © by GTL-Data 1990-2024

Zusammenfassung der Wiederherstellungskosten:

		exkl. USt.	Ust.	inkl. USt.
Schäden	EUR	4.690,00	938,00	5.628,00
Mängel belassen	EUR			
Gesamtsumme aller Schäden	EUR	4.690,00	938,00	5.628,00

NEUWERT : serienmäßige Grundausstattung : inkl. USt. EUR 34.250.-HÄNDLER-EINKAUFSWERT : detaillierte Berechnung auf Seite 2 inkl. USt. EUR 13.270.-

Der Wert des Fahrzeuges wurde unter Beachtung aller wertbeeinflussenden Faktoren wie Erstzulassung, Fahrleistung, Sonderzubehör etc. ermittelt.

Für die Richtigkeit der Feststellungen und die Objektivität der Auswertung 19.12.2024

Der Sachverständige HUETTER Christian 8083 St. Stefan im R., Lichendorf 16