

SV Pool Schadenbesichtigungs GmbH
Geschäftsführer: Christian Hütter
A-8083 St. Stefan i.R., Lichendorf 16
Tel.: +43 3115 28428, +43 820 820272
E-Mail: office@svpool.at
www.svpool.at



Gutachten-Nr. : 25180165
Berechn.Datum : 18.03.2025
Art: : SCHÄTZGUTACHTEN
beauftragt durch : 20 HR 20
eingelangt am : 10.03.2025
Bearbeiter : HUETTER Christian

St. Stefan im Rosental, am 20.03.2025

SCHÄTZGUTACHTEN

Betrifft : TRP/Automatik Dodge Ram Ram 1500

Besichtigung : am 17.03.2025 durch Neubauer Gernot, anwesend: KEINER
Besichtigungsort : Hödlmayr Logistics GmbH Logistik-Zentrum Schwertberg, Aisting 33, AT-4311 Schwertberg
Bes.-Zustand : unzerlegt / ohne Hebebühne
Zur Beweissicherung wurden 88 Fotos vom SV angefertigt.

Fahrgestell-Nr. : 1C6RR7HT4HS518611
Modellcode : 16
Amtl. Kennzeichen : [A] S-299XB
Erst-/Letztzulassung : 16.02.2017 / 30.01.2024
Tachostand : 140.084 km abgelesen
Alter : 98 Monate
Lackart/Farbe : Metallic / Schwarz
Lackzustand : Optisch mäßig 3

Hubraum/Leistung : 5.654 cm³ / 295,00 kW
Kraftstoffart : Benzin unverbleit
Eigen-/Gesamtgew. : 2.585 kg / 3.500 kg
Nutzlast : 840 kg
Sitzplätze : 5
Nächste § 57a Beg. : Februar 2025
Plakette-Nr. : RUR4427
Mautsystem : keine Vignette
Allgemeinzustand : Optisch schlecht 4

Fahrzeug nicht fahrbereit! Prüfarbeiten Luftfahrwerk/ Motor

NEUWERT : inklusive Sonderausstattung inkl. USt. EUR 54.830.-
HÄNDLER-EINKAUFSWERT : detaillierte Berechnung auf Seite 2 inkl. USt. EUR 24.340.-

SCHÄTZWERT: **UNTER BERÜCKS. D. I. GA. ANG. MÄ.** inkl. USt. EUR 13.000.-

Voraussichtliche Instandsetzungskosten:

Reparaturdauer ca. 3 Arbeitstage exkl. USt. EUR 10.900,20
+ 20% USt. EUR 2.180,04

Reparaturkosten inkl. USt. EUR 13.080,24

Bereifung auf Seite 4
Vor-, Altschäden auf Seite 4, Sonderausstattung auf Seite 2

Ermittlung Händler-Einkaufswert

Folgende Werte wurden am 18.03.2025 mittels Eurotax AutoWert ermittelt:

Bewertungsgrundlage:

Der Berechnungs-Basiswert wurde mittels Eurotax AutoWert ermittelt.

(Detaillierte Bewertungswerte entnehmen Sie dem separaten Eurotax-Bewertungsdokument.)

Listenpreis	EUR	52.308,-
Sonderausstattung	EUR	2.520,-
Wiederbeschaffungswert	EUR	34.581,-
Händler-Einkaufswert	EUR	24.341,-
Berechnungsgrundlage: Eurotax Autowert (ZW)	EUR	24.341,-
Händler-Einkaufswert ermit. zum 18.03.2025	<i>inkl. USt.</i> EUR	24.340,-
Der Händler-Einkaufswert beträgt 70% des Wiederbeschaffungswertes.		

Auf- bzw. Abwertungen gerundet auf Zehner

Händler-Einkaufswert gerundet auf Zehner

Sonderausstattung (eurotax):

8 Stufen Automatikgetriebe, Anhängerkupplung 3500 kg, Antiblockiersystem, ESP, Exterieurumfänge in Wagenfarbe lackiert, Powerdome-Motorhaube, Geländeuntersetzung (Reduktionsgetriebe), Glas-Schiebedach elektrisch, Keyless Entry&Start, Leichtmetallräder "Sport" 275/60/20, Luftfederung, Parkpilot vorne und hinten incl. Rückfahrkamera, Servolenkung, Sitzverstellung vorne elektrisch, Memory für Fahrersitz, Trittbretter.

Ausführungsvarianten lt. Audatex:

AB MODELL 2016, KLIMAAUTOMATIK, REMOTE STARTSYSTEM, TOUCHSCREEN, SYST "START & STOP", TUERGRIFFE LACKIERT, A-SPIEGEL LACKIERT, A-SPIEGEL ELEK VERST, KEYLESS ENTRY, FENSTERHEB V ELEKTR, A-SPIEGEL EINSTIEGL, A-SPIEGEL MIT BLINKL, INNENSPIEGEL ABLEND, SCHEIBEN H ABGEDUNK, AUDIOSYSTEM / SUBW, SONNENBLENDENSPIEGEL, NEBELSCHEINWERFER, LADEFLAECH LANG, HECKLEUCHE ABGEDUNK, STECKDOSE 115V, SITZBELUEFTUNG V, AUSSTATTUNG LEDER, SITZE V HEIZBAR, SCHEINWERFER "QUAD", RUECKSITZ GETEILT, HECKSCHEIBE HEIZBAR, HECKSCH EL AUSSTELLB, LEDERLENKRAD, MOTORHAUBE LUFTEINL, SHUTTER-SYSTEM, REGENSENSOR, BEDIENUNG AM LENKRAD, FEUCHTIGKEITSSSENSOR, HA-UEBERSETZUNG 3,92, DACHKONSOLE, ANHAENGEVORRICHTUNG, DIFFERENTIALSPERRE, SONNENBL BELEUCHTET, K-GRILL IN WAGENFARB, RUECKFAHRKAMERA, 5654CCM 283/291/294K, ALLRADANTRIEB, TORQUE ON DEMAND, 8-GANG GETRIEBE AUT, SERVOLENKUNG ELEKTR, RADIOBETAET AM LENKR, EINPARKHILFE V/H, FAHRER-BEIFAHRERAIRB, GESCHWINDIGKEITSREGE, REIFEN 275/60 R20..S, FELGE 9 J X 20 ALU, REIFENDRUCK CONTROL, KOPFAIRBAG, SEITENAIRBAG, DOPPELAUSPUFF VERCHR, GLASSCH-/HEBED ELEKT, WAEHLKNOPF, DOPPELKABINE, SCHMUTZFAENGER H, STOSSF LACKIERT, 2-SCHICHT-MICA.

Weitere Informationen

Fahrzeugbeschreibung:

Positionen	Artikel	JA	NEIN	Vermerk
Kfz-Zusatzausstattung	Serviceheft vorhanden		X	
	Service nachweis elektronisch		X	
	Service nachweis im Motorraum	X		04.03.2024/ 113251km
	Service Rechnungen		X	
	Reserverad	X		
	Wagenheber	X		

Probefahrt			X	
Antriebsart	Allradantrieb	X		
	Frontantrieb		X	
	Heckantrieb		X	
Schlüssel	Stück: 2			
Motorlauf	gegeben	X		
Schaltgetriebe			X	
Automatikgetriebe		X		
Sitzplätze	Anzahl: 5			
Reifensatz	extra:		X	
Felgensatz	extra:		X	
Nationaler Code	eindeutig		X	
Hebebühne /Grube	benutzt		X	
Testbericht vorhanden			X	
Klimaanlage vorhanden		X		ohne Funktionsprüfung
Navi SD Karte vorhanden			X	
<i>Bei N1 Fahrzeugen</i>	<i>Höhe des Fahrzeuges in mm</i>			<i>2002mm</i>
	<i>Länge des Fahrzeuges in mm</i>			<i>5820mm</i>

Das gegenständliche Objekt weist mehrere Schäden auf.

• **Nicht akzeptierende erkennbare Beschädigungen:**

Laut Schadensbeschreibung

Alternative Reparatur-Methoden wie Dellen drücken, Windschutzscheiben Reparatur und Spot Repair Lackierung wurden vom Sachverständigen berücksichtigt.

• **Akzeptierende erkennbare Beschädigungen:**

Die Bewertung erfolgte unter der Berücksichtigung - Eurotax- ÖNORM- Klasse II.

• **Prüfarbeiten sind durchzuführen:**

Alle technischen und elektrischen bzw. elektronischen Bauteilen.

Zum Schadensumfang wird neben der Schadensbeschreibung auf die beigefügten Lichtbilder verwiesen. Eine detaillierte Aufstellung des Schadensumfangs wird aus den Kalkulationen ersichtlich.

Es ist nicht auszuschließen, dass im Zuge einer technischen Überprüfung, Fehler auslesen und der notwendigen Zerlegungsarbeiten noch weitere schadhafte Teile sichtbar werden, die in der Kalkulation zurzeit noch nicht angeführt sind.

Neupreis inkl. Sonderausstattung:

Es lag dem Sachverständigen keine Sonderausstattungsliste oder Rechnung für die genaue Bewertung des Fahrzeuges bzw. der kostenpflichtigen Sonderausstattung vor. Der Sachverständige ist gerne bereit bei Vorliegen der Rechnung oder der SA-Liste den Besichtigungsbericht zu überarbeiten. Die Bewertung des Fahrzeuges ist ein Richtpreis und entspricht nicht dem tatsächlichen Preis.

Der Brutto- Neupreis und der Preis für die Sonderausstattung wurden von der Eurotax entnommen.

Händler- Einkaufswert:

Der Händler- Einkaufswert wurde laut Eurotaxnotierung mit Kfz5 berechnet.

Alle Fahrzeugwerte werden im Gutachten mit Umsatzsteuer und NOVA angeführt.

N1 Fahrzeuge die vor dem 01.07.2021 gekauft wurden waren zum Kaufdatum nicht NOVA-Pflichtig. Die angegebenen Werte können aus diesem Grund differieren.

Der Umstand das solche neu gekauften Fahrzeuge jetzt NOVA-Pflichtig sind, bringen auch mit sich, dass die Wiederbeschaffungswerte zum jetzigen Zeitpunkt für Fahrzeug die vor dem 01.07.2021 zugelassen wurden höher sind.

Ermittlung Händler-Einkaufswert

Vor-, Altschäden:

Bereifung:

1. Achse: BF Goodrich/Alu / 305/55 R 20 Winter Profil in mm: links: 7 rechts: 7
2. Achse: BF Goodrich/Alu / 305/55 R 20 Winter Profil in mm: links: 7 rechts: 7

Schäden

Schadenbeschreibung:

Allgemeine Schäden:

- Wagenheber fehlt.
- 4x Sommerreifen und Originalfelgen fehlen.
- Div. Umbauten im Innenraum und Motorraum ersichtlich.
- Stoßfänger vorne geschürft und Lack gesprungen.
- Motorhaube Rostbildung und verkratzt.
- Außenspiegelblinker rechts Wassereintritt.
- Seitenwand rechts eingedrückt und geschürft.
- Stoßecke rechts geschürft.
- Innenraum verschmutzt- Raucherfahrzeug
- Sitzbezug hinten links und rechts beschädigt.

Technische Schäden:

- Luftfahrwerk System Fehler, pumpt nicht auf- Fahrzeug Niveau tief.
- pfeifendes (Undichtigkeit) Geräusch aus Motorraum bei Motorlauf hörbar.
- Nebelscheinwerfer links Innen verschmutzt.
- Ölwechselservice fällig.
- § 57a fällig.

Eine Luftfahrwerk/Motor Überprüfung ist bei diesen Besichtigungsbedingungen nicht möglich, das Fahrzeug müsste in eine Fachwerkstätte gebracht werden bzw. eine Teilzerlegung vorgenommen werden. Teilzerlegung und Prüfarbeiten ca. 5 Stunden zur Schadensfeststellung.

Zum jetzigen Zeitpunkt kann der komplette Schadensumfang nicht festgestellt werden.

Nach den Zerlegungs- und Prüfarbeiten kann erst der komplette Schadensumfang festgestellt werden und im Fahrzeugwert berücksichtigt werden. Es kann sich daher der Wert des Fahrzeuges senken und die Reparaturkosten können sich erhöhen.

Instandsetzungskosten:

Die Beseitigung der Schäden erfolgt nach den Richtlinien des Herstellerwerkes, der Arbeitswertliste.

Der Zeitaufwand für die Instandsetzung wird unter Beachtung der Arbeitswert- und Vorgabewertliste, sowie der Verbund - und Erschwernisarbeiten ermittelt.

Der Lohnkalkulation liegt der ortsübliche Stunden- bzw. AW-Satz zugrunde.

zu erneuernde Teile

Bezeichnung	DVN-Nr	Teile-Nr	Stk	je	Preis
NEBELSCHEINWERFER L	0637	68104821AF	1	132,30	132,30
BLINKL A-SPIEGEL R	1746	68232478AA	1	190,90	190,90
BLLENDE ABD A-TAFEL	4344	1EA85XDVAA	1	49,60	49,60
VERKLEID U ARM-TAFEL	4349	1WQ361X9AG	1	324,00	324,00
SITZBEZUG H L	4681	1NM72XDVAA	1	240,80	240,80
SITZBEZUG H R	4682	1NM71XDVAA	1	298,52	298,52
WAGENHEBER	4999	68533368AB	1	80,50	80,50
SCHEIBENRAD V L	7201	1UB18GSAAB	1	935,50	935,50
SCHEIBENRAD V R	7202	1UB18GSAAB	1	935,50	935,50
* REIFEN V L	7227	275/60 R 20..S	1	250,00	250,00
* REIFEN V R	7228	275/60 R 20..S	1	250,00	250,00
SENSOR REIFENDR V L	7229	68378369AF	1	63,18	63,18
SENSOR REIFENDR V R	7230	68378369AF	1	63,18	63,18
SCHEIBENRAD H L	9551	1UB18GSAAB	1	935,50	935,50
SCHEIBENRAD H R	9552	1UB18GSAAB	1	935,50	935,50
* REIFEN H L	9565	275/60 R 20..S	1	250,00	250,00
* REIFEN H R	9566	275/60 R 20..S	1	250,00	250,00
DRUCKVENTIL H L	9569	02073355	1	5,00	5,00
DRUCKVENTIL H R	9570	02073355	1	5,00	5,00

6.194,98**instandzusetzende Teile**

Bezeichnung	DVN-Nr	ArbPos-Nr	AZ LK	AZ-Preis
* SEITENWAND H R U INSTANDSETZEN	3738		25,00 3	275,00
			25,00	275,00
25,00 AW bei EUR 110,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 3				275,00

zu prüfende Teile

Ersatzteilpreise bei 'zu prüfenden Teilen' sind in den Reparaturkosten nicht enthalten. Bei Feststellung einer Beschädigung erhöhen sich die Instandsetzungskosten zumindest um den ausgewiesenen Betrag.

Bezeichnung	DVN-Nr	ArbPos-Nr	AZ LK	AZ-Preis
* LUFTFAHRWERK/MOTOR PRUEFEN	1000		50,00 1	550,00
			50,00	550,00
50,00 AW bei EUR 110,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 1				550,00

erforderlicher Arbeitsaufwand

Bezeichnung	ArbPos-Nr	AZ LK	AZ-Preis
STOSSFAENGER V AUS-/EINBAUEN	KN	5,00 3	55,00
NEBELSCHEINWERFER V L AUS-/EINBAUEN	13120101	3,00 2	33,00
SCHEIBENWASCHDUESE (BEIDE) AUS-/EINBAUEN	KN	1,00 3	11,00
Zwischensummen		9,00	99,00

SV Pool Schadenbesichtigungs GmbH

Überträge		9,00	99,00
DAEMMATTE DER MOTORRAUMHAUBE A-E	230291101	3,00 3	33,00
BLINKLICHT A-SPIEGEL R AUS-/EINBAUEN	KN	2,00 2	22,00
STOSSFAENGER H AUS-/EINBAUEN	KN	3,00 3	33,00
SITZ H L KPL A-E	KN	2,00 3	22,00
SITZ H R KPL A-E	KN	2,00 3	22,00
RUECKSITZKISSEN L AUS-/EINBAUEN	KN	2,00 3	22,00
RUECKSITZKISSEN R AUS-/EINBAUEN	KN	2,00 3	22,00
SITZBEZUG H L AB-/AUFZIEHEN	KN	2,00 3	22,00
SITZBEZUG H R AB-/AUFZIEHEN	KN	2,00 3	22,00
VERKLDG INSTRUMENTENTAFEL U AB-/ANBAUEN	KN	1,00 3	11,00
INSTRUMENTENVERKLEIDUNG AUS-/EINBAUEN	KN	1,00 3	11,00
RAD V L AUS-/EINBAUEN	KN	1,00 1	11,00
REIFEN V L AB-/AUFZIEHEN	22430101)	2,00 1	22,00
RAD V R AUS-/EINBAUEN	KN	1,00 1	11,00
REIFEN V R AB-/AUFZIEHEN	22430101)	2,00 1	22,00
VORDERRAEDER L/R AUS-/EINBAUEN ERG	KN	1,00 1	11,00
RAD H L AB-/ANBAUEN	KN	1,00 1	11,00
REIFEN H L DE-/MONTIEREN	22430101)	2,00 1	22,00
RAD H R AB-/ANBAUEN	KN	1,00 1	11,00
REIFEN H R DE-/MONTIEREN	22430101)	2,00 1	22,00
RAEDER DE-/MONTIEREN/ERG-ARB	KN	1,00 1	11,00
		45,00	495,00
14,00 AW bei EUR 110,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 1			154,00
5,00 AW bei EUR 110,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 2			55,00
26,00 AW bei EUR 110,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 3			286,00

Sonstige Kosten - sonstiges

Bezeichnung	DVN-Nr			
AUSBAU UMBAUTEN	1000	1	600,00	600,00
INNENRAUMREINIGUNG	1000	1	200,00	200,00
OELWECHSELSERVICE	1000	1	300,00	300,00
PICKERLUEBERPRUEFUNG	1000	1	50,00	50,00
				1.150,00

Lackierung (AZT):

zu lackierender Teil	DVN-Nr	ArbPos-Nr	AZ	AZ-Preis	Lackmat.
STOSSFAENGER V REPARATURLACK ST K3	0281		15,00	165,00	
LACKMATERIAL: 151,08					
STOSSFAENGER V O REPARATURLACK ST K3	0284		12,00	132,00	
LACKMATERIAL: 81,56					
MOTORHAUBE KPL REP LACK STUFE III	0479		32,00	352,00	
LACKMATERIAL: 276,32					
STOSSFAENGER H REPARATURLACK ST K3	2583		13,00	143,00	
LACKMATERIAL: 108,30					
SEITENWAND H R U REP LACK STUFE III	3738		11,00	121,00	
LACKMATERIAL: 55,26					
VORBEREITUNG ZUR LACKIERUNG			17,00	187,00	
VORBEREITUNG KUNSTSTOFF-LACK			8,00	88,00	
REPARATURLACKIERUNG					331,58
MATERIAL-KONSTANTE					56,80
Zwischensummen			108,00	1.188,00	388,38

Überträge	108,00	1.188,00	388,38
AZT-MATERIAL-INDEX			258,30
K-REPARATURLACK (K3)			340,94
MATERIAL-KONSTANTE KUNSTSTOFF LACKANMISCHEN MIT MISCHANLAGE	3,00	33,00	26,60
	111,00	1.221,00	1.014,22
111,00 AW bei EUR 110,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde)			1.221,00
Lackmaterial			1.014,22
Lackierungskosten gesamt exkl. USt.			2.235,22

Erklärung zu den Positionsmarkierungen:

* = Anwenderangaben aus Audatex

Zusammenfassung Schäden:

Ersatzteile-Original	:		EUR	6.194,98
Arbeitslohn	:	AZ 120,00 AW EUR 110,00/Std. (10 AW = 1 Std.)	EUR	1.320,00
Lackmaterial	:		EUR	1.014,22
Lackierarbeit	:	AZ 111,00 AW EUR 110,00/Std. (10 AW = 1 Std.)	EUR	1.221,00
Sonstige Kosten (Material)	:		EUR	1.150,00
			<i>exkl. USt.</i>	EUR 10.900,20
			<i>+ 20% USt.</i>	EUR 2.180,04
			Reparaturkosten inkl. USt.	EUR 13.080,24

Reparaturkostenaufschlüsselung exkl. USt.:

Summe Arbeit	:	EUR	1.320,00	Lackierung AZ	:	EUR	1.221,00
Summe Material	:	EUR	6.194,98	Lack-Material	:	EUR	1.014,22
Nebenkosten	:	EUR	1.150,00				

Mängel belassen

Nicht kalkuliert:

- Verschleiß und Gebrauchspuren,
- Lack aufbereiten und ausbessern,
- Verbreiterungen Rundum nachträglich aufgebaut.
- Rückfahrleuchten nachträglich aufgebaut.
- Ladefläche verschmutzt und verkratzt.
- Frontbereich Steinschläge ersichtlich.
- Rundum Flugrost ersichtlich.
- Lack abgeschlagen am Einstieg und Radlauf Bereich.
- Türkantenschläge vorne ersichtlich.
- Türeinstiege geschürft.
- Innenraum Verschleiß und Gebrauchspuren ersichtlich.
- Rundum leichte Kratzer und Dellen ersichtlich.

Instandsetzungskosten:

Die Beseitigung der Schäden erfolgt nach den Richtlinien des Herstellerwerkes, der Arbeitswertliste.

Der Zeitaufwand für die Instandsetzung wird unter Beachtung der Arbeitswert- und Vorgabewertliste, sowie der Verbund - und

Erschwernisarbeiten ermittelt.
Der Lohnkalkulation liegt der ortsübliche Stunden- bzw. AW-Satz zugrunde.

Erklärung zu den Positionsmarkierungen:

* = Anwenderangaben aus Audatex

Zusammenfassung Mängel belassen:

Zusatzinformation:

Anonymisierung laut DSGVO!

Die Besichtigung am Unterboden und Fahrwerk war nicht möglich, da zum Zeitpunkt der Besichtigung keine Hebebühne/Grube zur Verfügung stand. Daher ist es aus der technischen Seite nicht auszuschließen das Mängel am Unterboden oder Fahrwerk vorliegen und daher auch nicht einkalkuliert sind.

Es wurde bei der Besichtigung keine Probefahrt durchgeführt! Aus diesem Grund ist nicht auszuschließen das sich jegliche Mängel nach einer Probefahrt erkennbar werden und diese jedoch nicht im Gutachten berücksichtigt und kalkuliert sind.

Das Schiebedach wurde nicht auf Zustand und Funktion geprüft.
Es sind Umbauten im Motorraum und Innenraum ersichtlich. Es können Schäden durch den Umbau entstanden sein die nicht sichtbar sind.

Da das Fahrzeug zum Zeitpunkt der Besichtigung einige Mängel aufweist die nicht kalkuliert werden können ohne dass das Fahrzeug in eine Fachwerkstätte gebracht wird um ein genaues Schadensausmaß festzustellen wird dies bei dem Schätzwert berücksichtigt.

Zum Zeitpunkt der Gutachtenerstellung lag dem Sachverständiger keine Neuwagenrechnung und auch keine Sonderausstattungsliste vor.

Das Fahrzeug wurde visuell besichtigt und befundet.
Eine vollkommene technische Überprüfung (§ 57a) kann nur in einer Werkstätte durchgeführt werden, wo die technischen Hilfsmittel (Grube, Werkzeug, Bremsenprüfstand, Elektronikstand usw.) zu Verfügung stehen.
Bei einer technischen Überprüfung entstehen auch Werkstattkosten und höhere Honorarkosten.
Es wurde keine Tuning Überprüfung durchgeführt.

Der Fahrzeugschätzwert wurde unter Berücksichtigung der Eurotax - Notierung vom Händler- Einkaufswert, Allgemeinzustand, Baujahr, Tachostand und der Marktumfrage, abzüglich (anteilmäßig) der unbehobenen sichtbaren Schäden laut Kalkulation errechnet ohne technische Überprüfung ermittelt.

Die Schätzung habe ich, mit dem mir zur Verfügung stehenden Unterlagen durchgeführt.

Der Schätzwert gilt nur für den Ankauf einschlägigen Autohandels, unter Berücksichtigung der sichtbaren Schäden bzw. Kalkulationskosten, ohne Zerlegung und für die Dauer eines Monats ab dem Besichtigungstag, unter der Voraussetzung des zu diesem Datum bestandenen Zustandes.

Der Lack- bzw. Allgemeinzustand von Klasse 1 bis 4 bezieht sich auf die Ö-Norm V5080.

Eine Gewähr hinsichtlich geheimer Mängel, Fälschungen der Papiere oder dem Fahrzeug entnommenen Daten, den vorgeschriebenen Abgasnormen entspricht, Fehler in den benützten Unterlagen insbesondere im Eurotax (Ausstattung) kann nicht gegeben werden.

Laut Auftrag sollen sämtliche Schäden bzw. Mängel die über der Ö-Norm Klasse II liegen, schadenskausal kalkuliert werden.

Der beschriebene Zustand bezieht sich auf den Zeitpunkt der Besichtigung und beinhaltet keine Prognose über den Zustand des Fahrzeug bis zum nächsten Begutachtungstermin und gilt nicht als Kauftest.

Der Aussteller haftet nicht für Schäden, die durch insbesondere teilweise oder unvollständige Weitergabe dieses Gutachtens entstehen können.

Im Zuge der Veräußerung sind keinerlei Gewährleistungsansprüche gegeben.

Es wird bei den kalkulierten Schäden auf die Schadensbeschreibung, die Kalkulationen und den Schadenbildern hingewiesen.

Bei Auftreten zurzeit nicht bekannter Fakten, bin ich gerne bereit diese zu prüfen und wenn notwendig eine Ergänzung im Gutachten vorzunehmen.

Zusammenfassung der Wiederherstellungskosten:

		<i>exkl. USt.</i>	<i>Ust.</i>	<i>inkl. USt.</i>
Schäden	EUR	10.900,20	2.180,04	13.080,24
Mängel belassen	EUR			
Gesamtsumme aller Schäden	EUR	10.900,20	2.180,04	13.080,24

NEUWERT	: inklusive Sonderausstattung	inkl. USt. EUR	54.830.-
HÄNDLER-EINKAUFSWERT	: detaillierte Berechnung auf Seite 2	inkl. USt. EUR	24.340.-
SCHÄTZWERT:	UNTER BERÜCKS. D. I. GA. ANG. MÄ.	inkl. USt. EUR	13.000.-

Der Wert des Fahrzeuges wurde unter Beachtung aller wertbeeinflussenden Faktoren wie Erstzulassung, Fahrleistung, Sonderzubehör etc. ermittelt.

Für die Richtigkeit der Feststellungen und die Objektivität der Auswertung
20.03.2025

Der Sachverständige
HUETTER Christian
8083 St. Stefan im R., Lichendorf 16