SV Pool Schadenbesichtigungs GmbH Geschäftsführer: Christian Hütter A-8083 St. Stefan i.R., Lichendorf 16 Tel.: +43 3115 28428, +43 820 820272

E-Mail: office@svpool.at

www.svpool.at





Gutachten-Nr. Berechn.Datum

Art:

: 18.03.2025 : SCHÄTZGUTACHTEN beauftragt durch :20 HR 20 eingelangt am :04.03.2025

Bearbeiter

: HUETTER Christian

:25180161

St. Stefan im Rosental, am 19.03.2025

SCHÄTZGUTACHTEN

Betrifft : PKW/Automatik Mercedes-Benz Vito Vito

Besichtigung : am 17.03.2025 durch Neubauer Gernot, anwesend: KEINER

: Hödlmayr Logistics GmbH Logistik-Zentrum Schwertberg, Aisting 33, AT-4311 Schwertberg Besichtigungsort

Bes.-Zustand : unzerlegt / ohne Hebebühne

Zur Beweissicherung wurden 114 Fotos vom SV angefertigt.

Fahrgestell-Nr. Modellcode : W1V44770313718643

Amtl. Kennzeichen [A] IL-375TX

Erst-/Letztzulassung: 05.06.2020 / 29.11.2022 **Tachostand** 181.849 km abgelesen

Alter : 58 Monate Lackart/Farbe Metallic / Grau Lackzustand : Optisch mäßig 3

: 1.950 cm3 / 120,00 kW Hubraum/Leistung

Kraftstoffart : Diesel

Eigen-/Gesamtgew. : 2.425 kg / 3.100 kg

Sitzplätze

Nächste § 57a Beg. Plakette-Nr. : Juni 2025 : TAE5613 Mautsystem : keine Vignette Allgemeinzustand : Optisch schlecht 4

Taxifahrzeug! Hagelschaden- Prüfarbeiten Kühlsystem!

NEUWERT : inklusive Sonderausstattung inkl. USt. EUR 72.900.inkl. USt. EUR HÄNDLER-EINKAUFSWERT : detaillierte Berechnung auf Seite 2 20.370.-

inkl. USt. EUR SCHÄTZWERT: UNTER BERÜCKS. D. I. GA. ANG. MÄ. 6.500.-

Voraussichtliche Instandsetzungskosten:

13.605,11 exkl. USt. EUR Reparaturdauer ca. 7 Arbeitstage + 20% USt. EUR 2.721,02

> Reparaturkosten inkl. USt. EUR 16.326,13

Bereifung auf Seite 4 Vor-, Altschäden auf Seite 4, Sonderausstattung auf Seite 3

Firmenbuch Nr.: FN 262250m

Ermittlung Händler-Einkaufswert

Folgende Werte wurden am 18.03.2025 mittels Eurotax AutoWert ermittelt:

Bewertungsgrundlage:

Der Berechnungs-Basiswert wurde mittels Eurotax AutoWert ermittelt. (Detailierte Bewertungswerte entnehmen Sie dem separaten Eurotax-Bewertungsdokument.)

Händler-Einkaufswert ermit. zum 18.03.2025		inkl. USt.	EUR	20.370,-
Abwertung Taxi, Behörden- od. Mietfahrzeug	- 15 %	-	EUR	3.594,-
Berechnungsgrundlage: Eurotax Autowert (ZW)			EUR	23.956,-
Wiederbeschaffungswert Händler-Einkaufswert			EUR EUR	31.185,- 23.956,-
Listenpreis Sonderausstattung			EUR EUR	53.866,- 19.031,-

Händler-Einkaufswert ermit. zum 18.03.2025

Der Händler-Einkaufswert beträgt 77% des Wiederbeschaffungswertes.

Auf- bzw. Abwertungen gerundet auf Zehner Händler-Einkaufswert gerundet auf Zehner

Sonderausstattung (eurotax):

12V Steckdose, 2 Cupholder aufsteckbar in Armlehnen hinten, 3. Bremsleuchte, 3-Punkt-Sicherheitsgurte mit manueller Gurthöhenverstellung, Gurtstraffer und Gurtkraftbegrenzer, Abschleppöse vorne/hinten einschraubbar, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Aktiver Feststeller für Schiebetür, Aktiver Park-Assistent inkl. Einparkhilfe vorne und hinten,, Akustikpaket, Anhängelast 2.500 kg, Anhängerkupplung Kugelkopf, abnehmbar, Armlehnen für Bestuhlung im Fahrgastraum, Asphärische Außenspiegel heizbar und elektrisch verstellbar, Aufmerksamkeits-Assistent ATTENTION ASSIST, Außenspiegel automatisch abblendend, Außenspiegel elektrisch heranklappbar, Außentemperaturanzeige, Ausstellfenster Fahrgastraum hinten, elektrisch, Ausstiegsleuchten, Automatische Beifahrer-Airbagabschaltung, Basisfahrwerk Plus, Batteriemanagement, Befestigungsmöglichkeit für Dachträgersysteme, Beleuchtung im Haltegriff Fond mit Lesespot, Belüftungsanlage mit Filter und Luftgebläse, manuell, Bereifung 225/55 R17 (Sommerreifen), Berganfahrhilfe, Blinkendes Notbremssignal "Adaptives Bremslicht", BlueEFFICIENCY-Paket, Bodenbelag Fahrerhaus und Fahrgastraum (TPO), Bodenbelag Fahrgastraum, Teppich, Bordwerkzeug, CDI mit SCR-Technologie, Chrom Interieur-Paket, COLLISION PREVENTION ASSIST, Colorverglasung im Fond, Schwarzglas, Dach und Innenverkleidung gehobene Ausführung, Dachbedieneinheit mit 2 Lesespots, Dieselpartikelfilter, Doppelcupholder Cockpit mittig, Einstiegsstufe (karosserieseitig) für Fahrer- und Beifahrertür, Einzelkasten Fahrer/Beifahrer hinten offen, Einzelradaufhängung an Vorder- und Hinterachse, Elektromechanische Servolenkung, Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP) mit integriertem Antiblockiersystem (ABS), Fahrassistenz-Paket inkl. Spurhalte-Assistent, Totwinkel-Assistent und COLLISION PREVENTION ASSIST, Fahrer- und Beifahrersitz, Fahrlichtassistent, Fenster vorne und hinten links und rechts im Lade-/Fahrgastraum, Fensterheber elektrisch Fahrer-/Beifahrer mit Einklemmschutz, Schnellabsenkung und -Anhebung, Fernlicht-Assistent Plus, Funkfernbedienung für Warmwasser-Zusatzheizung, Fußfeststellbremse, Fußmatten Velours, Fußraumbeleuchtung vorne, Garantie 2 Jahre, Generator 14 V / 200 Ah, Generator 14V 250A, Generatormanagement, Gurtwarneinrichtung für Fahrer- und Beifahrersitz, Haltegriff für Einstieg bei Schiebetüre, Haltegriff im Fond, Haltegriffe für Einstieg Fahrer und Beifahrer, Handschuhkasten verschließbar, beleuchtet, Heckklappe 90° mit Fenster inkl. Heckscheibenheizung und Wisch-Waschanlage. Heckleuchten 1-teilig. Heizung für Scheibenwaschanlage. Innen- und Umfeldbeleuchtung inkl. Ausstiegsleuchten, Beleuchtung im Haltegriff,, Innenbeleuchtung automatisch bei Fahrzeugentriegelung, Innenleuchten im Fond, Innenspiegel automatisch abblendbar, Kindersicherung an Türen im Fahrgastraum, Klimaanlage halbautomatisch geregelt, TEMPMATIC, Klimaanlage halbautomatisch geregelt, TEMPMATIC im Fond, Klimatisierungsautomatik THERMOTRONIC, Kofferraumleuchte, Kombiinstrument mit Pixel-Matrix-Display, Komfort-Beifahrersitz, Komfort-Bestuhlung 3er-Sitzbank 1. Reihe mit klappbarem äußerem Sitz, Komfort-Bestuhlung 3er-Sitzbank 2. Reihe mit klappbarem äußeren Sitz, Komfort-Dachbedieneinheit, Komfort-Fahrersitz, Komfort-Fahrwerk, Komfort-Öffnung und Schließung mit IR-Fernbedienung, Kommunikationsmodul (LTE) für digitale Dienste, Kraftstoffbehälter 57 I, Kraftstoffbehälter groß, ca. 70 Liter, Kraftstoffpumpe elektr. geregelt, Kühlergrill verchromt, Laderaum-/Fahrgastraum Schiebetür rechts, LED Inteligent Light System (ILS), Lederlenkrad, Leichtmetallfelgen 6,5 J x 16 im 10-Speichen-Design, Leichtmetallfelgen 7 J x 17 im 20-Speichen-Design, Lenkrad in Neigung und Höhe verstellbar, Lenkradverriegelung elektronisch, Liege-Paket, Lordosenstütze Beifahrersitz, Lordosenstütze Fahrersitz, Mercedes-Benz Notrufsystem,

Mittelkonsole mit Staufach, Motorausführung Eu 6d-TEMP M1, Multifunktionslenkrad mit Reiserechner, Navigationsmodul Becker MAP PILOT, Nebelschlussleuchte, Pannenmanagement, Park-Paket inkl. aktivem-Park-Assistenten und Rückfahrkamera, Radio Audio 15, Radnabenabdeckung, Felgenfarbe silber, Reflexionsscheinwerfer inkl. Tagfahrlicht, Regensensor, Reifenluftdrucküberwachung an Vorder- und Hinterachse, Reserverad unter Fahrzeugheck mit Wagenheber, Rückblickspiegel innen, Rückfahrkamera, Scheibenbremsen an Vorder- und Hinterachse, Schiebetür links, Seitenwind-Assistent, Sitzbefestigung Fond mit Schnellverriegelung 1. und 2. Fahrgastsitzreihe, Sitzbefestigung für vis-á-vis 1. Fondsitzreihe, Sitzheizung Fahrersitz, Sitzheizung für Beifahrersitz bei Einzelsitz, Sitzschienensystem mit Schnellverriegelung + Sitzbef., Sonnenblende Fahrer- und Beifahrerseite, Spiegel-Paket, Spurhalte-Assistent, Staunetz Fahrersitz- und Beifahrersitzlehne, Steckdose (12 V) Kofferraum/Laderaum, Steckdosen 12V für die Sitzreihen im Fond rechts und links. Stoff "Tunja" schwarz, Stoßfänger und Anbauteile in Wagenfarbe lackiert, Tempomat, Teppichboden im Fahrzeuginnenraum vorne, Teppichboden im Fond, Thorax-Pelvis-Sidebags für Fahrer und Beifahrer, Totwinkel-Assistent, Umfeldbeleuchtung Heckklappe, Verbandstasche, Verschleißanzeige für Bremsbeläge der Vorderachse, Verzurrösen klappbar, Vliesbatterie 12 V 92 Ah, Vollverzinkte Karosserie, Wärmedämmende Verglasung, Warmluftkanal zum Fahrgastraum, Warmwasser-Zusatzheizung, Warndreieck, Warnlampe für Wischwasserfüllstand, Wegfahrsperre elektronisch, Windowbag für Fahrer und Beifahrer, Windschutzscheibenantenne, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung, Zuheizer elektrisch, Zulassung als PKW, Zwei Cupholder, Zweiwege-Lautsprecher vorne + hinten.

Ausführungsvarianten It. Audatex:

AB FG-NR 3705637, ZUSATZHEIZER, FENST SEITENW/SCHIEB, FENSTER R SCHIEBET, BEDIENEINHEIT DACH, HALTEGRIFF B-SAEULE, LENKRAD VERSTELLBAR, MULTIFUNKT-LENKRAD, LUFTKANAL IN FOND, AUSST-PAKET AKUST, SONNENBL BELEUCHTET, SITZSCHIENEN M, BLEN K-GRILL VERCHR, CUPHOLDER RUECKSITZ, M-KONS MIT STAUFACH, HANDSCHUHK VERSCHL, KLIMAAUTOMATIK, ZUSATZHEIZUNG WASSER, FONDSCHEIBEN SCHWARZ, KLIMAANLAGE IM FOND, FUNKFERNBED ZUS-HEIZ, SPURHALTEASSISTENT, Z-VERR MIT FERNBED, RUECKFAHRKAMERA, STECKD 12V KOFFERR, AKT FESTST SCH-TUER, FAHRASSISTENZPAKET, AUSSENSP EL/KLAPPBAR, AUSSENSP ELEKT HEIZB, AUDIO 15, BECKER MAP PILOT, LAUTSPRECHER V/H, AIRBAG BEIF ABSCHALT, WASCHDUESE HEIZBAR, GEPAECKNETZ SITZ V, BELEUCHTUNG FOND, LED LIGHTSYSTEM, TOTWINKELASSISTENT, UMFELDBELEUCHTUNG, FERNLICHTASSISTENT, SPIEGEL PAKET, KOLLISIONSWARNER, AUSSTATTUNG STOFF, LEDERLENKRAD, INNENVERKL LUXUS, AUSSTATTUNG SELECT, CHROM-PAKET, PARKEN-PAKET, DOPPELCUPHOLDER, EINSTIEGSLEUCHT V/H, KOMBIINSTR MATRIX, ANHAENGEVORR ABNEHMB, STECKDOSE 12V, LICHT-/REGENSENSOR, PARKASSISTENT, LORDOSENST FAHRERS, LORDOSENST BEIF-SITZ, FAHRERSITZHEIZUNG, BEIFAHRERSITZHEIZUNG, ABGASNORM EURO 6D, UNTERBODENVERKL AERO, SERVICE FEST 40000KM, KAELTEMITTEL R1234YF, FAHRERSITZ KOMFORT, BEIFAHRERS KOMFORT, TEPPICHBODEN VORN, BLUEEFFICIENCY, KRAFTSTOFFTANK 70L, 9-GANG AUTOMATIK, BATTERIE 95AH, GENERATOR 250A, 4-MATIC, BLUE TEC GEN 3, REIFENDRUCKKONTROLLE, ANHAENGELAST 2500KG, SYST "START & STOP", TEMPOMAT, REIFEN 225/55 R17 C, FELGE 7 J X 17 ALU, RESERVERAD, TEPPICHBODEN HINTEN, ARMLEHNE SITZ H, 1.R 3ER SITZB KOMF, 2.R 3ER SITZB KOMF, GURTWARNER, FENST H ELEKT AUSST, SIDEBAG FAHRER, SIDEBAG BEIFAHRER, WINDOWAIRBAG VORN, HECKKLAPPE VERGLAST, SCHIEBETUER L, HECKSCHEIBENWISCHER, FACELIFT, FZG MIT PKW-ZULASS., TOURER, BEIFAHRERAIRBAG, WAERMED VERGL RUNDUM, 2-SCHICHT-METALLIC, KLARLACK HART, STOSSE LACK/ZIERL.

Weitere Informationen

Fahrzeugbeschreibung:

Positionen	Artikel	JA	NEIN	Vermerk
Kfz-Zusatzausstattung	Serviceheft vorhanden		X	
	Servicenachweis elektronisch		X	
	Servicenachweis im Motorraum		X	
	Service Rechnungen		X	
	Reserverad	Χ		
	Wagenheber		X	
Probefahrt			X	
Schlüssel	Stück: 2			
Motorlauf	gegeben	X		
Schaltgetriebe			X	
Automatikgetriebe		X		
Sitzplätze	Anzahl: 8			
Reifensatz	extra:		X	
Felgensatz	extra:		X	

Nationaler Code	eindeutig		X	
Hebebühne /Grube	benutzt		X	
Testbericht vorhanden			X	
Klimaanlage vorhanden		X		ohne Funktionsprüfung
Navi SD Karte vorhanden			X	

Das gegenständige Objekt weist mehrere Schäden auf.

• Nicht akzeptierende erkennbare Beschädigungen:

Laut Schadensbeschreibung

Alternative Reparatur-Methoden wie Dellen drücken, Windschutzscheiben Reparatur und Spot Repair Lackierung wurden vom Sachverständigen berücksichtigt.

• Akzeptierende erkennbare Beschädigungen:

Die Bewertung erfolgte unter der Berücksichtigung - Eurotax- ÖNORM- Klasse II.

• Prüfarbeiten sind durchzuführen:

Alle technischen und elektrischen bzw. elektronischen Bauteilen.

Zum Schadensumfang wird neben der Schadensbeschreibung auf die beigefügten Lichtbilder verwiesen. Eine detaillierte Aufstellung des Schadensumfanges wird aus den Kalkulationen ersichtlich.

Es ist nicht auszuschließen, dass im Zuge einer technischen Überprüfung, Fehler auslesen und der notwenigen Zerlegungsarbeiten noch weitere schadhafte Teile sichtbar werden, die in der Kalkulation zurzeit noch nicht angeführt sind.

Neupreis inkl. Sonderausstattung:

Es lag dem Sachverständigen keine Sonderausstattungsliste oder Rechnung für die genaue Bewertung des Fahrzeuges bzw. der kostenpflichtigen Sonderausstattung vor. Der Sachverständige ist gerne bereit bei Vorliegen der Rechnung oder der SA-Liste den Besichtigungsbericht zu überarbeiten. Die Bewertung des Fahrzeuges ist ein Richtpreis und entspricht nicht dem tatsächlichen Preis.

Der Brutto- Neupreis und der Preis für die Sonderausstattung wurden von der Eurotax entnommen.

Händler- Einkaufswert:

Der Händler- Einkaufswert wurde laut Eurotaxnotierung mit Kfz5 berechnet.

Alle Fahrzeugwerte werden im Gutachten mit Umsatzsteuer und NOVA angeführt.

N1 Fahrzeuge die vor dem 01.07.2021 gekauft wurden waren zum Kaufdatum nicht NOVA-Pflichtig. Die angegebenen Werte können aus diesem Grund differieren.

Der Umstand das solche neu gekauften Fahrzeuge jetzt NOVA-Pflichtig sind, bringen auch mit sich, dass die Wiederbeschaffungswerte zum jetzigen Zeitpunkt für Fahrzeug die vor dem 01.07.2021 zugelassen wurden höher sind.

Ermittlung Händler-Einkaufswert

Vor-, Altschäden:

Bereifung:

1. Achse: Maxxis/Alu / 225/55 R 17 C Winter Profil in mm: links: 6 rechts: 6

2. Achse: Maxxis/Alu / 225/55 R 17 C Winter Profil in mm: links: 7 rechts: 7

Schäden

Schadenbeschreibung:

Allgemeine Schäden:

- Wagenheber fehlt.
- 4 Sommerreifen fehlen.
- Türfangband links und rechts vorne ausgeschlagen.
- Stoßfänger vorne geschürft.
- Tür rechts vorne gedellt und verkratzt.
- Schiebetür rechts verkratzt und gedellt.
- Alufelgen verkratzt/ beschädigt
- Stoßfänger hinten geschürft und verformt.
- Seitenwand rechts und links geschürft.
- Heckklappe verformt.
- Rücklicht links gebrochen.
- Schiebetür links gewellt/ gedellt.
- Tür links vorne verformt/ aufgebogen.
- Taxiumbauten ersichtlich.
- Sitz vorne links durchgessen.
- Innenraum verschmutzt- Raucherfahrzeug.
- Brandloch A-Säule links.

Technische Schäden:

- Kühlmittelstand unter Minimum.
- Servicenachweis fehlt.

Eine Kühlsystem Überprüfung ist bei diesen Besichtigungsbedienungen nicht möglich, das Fahrzeug müsste in eine Fachwerkstätte gebracht werden bzw. eine Teilzerlegung vorgenommen werden. Teilzerlegung und Prüfarbeiten ca. 2 Stunden zur Schadensfeststellung.

Zum jetzigen Zeitpunkt kann der komplette Schadensumfang nicht festgestellt werden.

Nach den Zerlegungs- und Prüfarbeiten kann erst der komplette Schadensumfang festgestellt werden und im Fahrzeugwert berücksichtigt werden. Es kann sich daher der Wert des Fahrzeuges senken und die Reparaturkosten können sich erhöhen.

Instandsetzungskosten:

Die Beseitigung der Schäden erfolgt nach den Richtlinien des Herstellerwerkes, der Arbeitswertliste.

Der Zeitaufwand für die Instandsetzung wird unter Beachtung der Arbeitswert- und Vorgabewertliste, sowie der Verbund - und Erschwernisarbeiten ermittelt.

Der Lohnkalkulation liegt der ortsübliche Stunden- bzw. AW-Satz zugrunde.

zu erneuernde Teile

Bezeichnung	DVN-Nr	Teile-Nr	Stk	je	Preis
TUER V L	1481	447 720 6600	1	613,33	613,33
NIETEN BSF	1483	000 991 5932	1	13,56	13,56
FESTSTELLER TUER V L	1505	447 720 7500 28	1	41,90	41,90
FESTSTELLER TUER V R	1506	447 720 7500 28	1	41,90	41,90
STOSSFAENGER H	2581	447 880 3100 9999	1	615,25	615,25
ECKBLENDE H L	2729	447 885 1422 9999	1	64,14	64,14
Zwischensumme					1.390,08

Übertrag					1.390,08
ECKBLENDE H R	2730	447 885 1522 9999	1	64,14	64,14
HECKKLAPPE	2931	447 740 3900	1	922,24	922,24
TYPENZEICHEN H	3011	447 817 0414	1	25,49	25,49
MERCEDESSTERN H	3015	447 817 0216 7F24	1	17,74	17,74
EMBLEM H	3017	447 817 1614	1	30,14	30,14
SCHRIFTZUG "4X4"	3020	906 817 9414	1	19,58	19,58
REP-SATZ HECKSCHEIBE	3162	000 989 4905 11	1	64,96	64,96
BEF-SATZ HECKSCHEIBE	3163	SIEHE LEIT-NR 3165			
UNTERLAGE	3165	210 671 0397	1	8,28	8,28
ZUSATZBREMSLEUCHTE	3192	447 906 0700	1	74,56	74,56
HECKLEUCHTE L	3281	447 820 0564	1	293,96	293,96
SITZKISSEN FAHRER	4523	447 914 1000	1	104,64	104,64
BEZUG SITZKISSEN FAH	4535	447 914 5600 9J55	1	205,00	205,00
BEZUG SITZLEHNE FAH	4589	447 910 1601 9J55	1	311,93	311,93
VERKL A-SAEULE O L	4941	447 690 4125 7P51	1	134,97	134,97
WAGENHEBER	5003	639 580 0418	1	174,17	174,17
REIFEN V L	7227	225/55 R 17 C	1	158,00	158,00
REIFEN V R	7228	225/55 R 17 C	1	158,00	158,00
SENSOR REIFENDR V L	7283	447 905 1704	1	72,96	72,96
SENSOR REIFENDR V R	7284	447 905 1704	1	72,96	72,96
SENSOR REIFENDR H L	7285	447 905 1704	1	72,96	72,96
SENSOR REIFENDR H R	7286	447 905 1704	1	72,96	72,96
REIFEN H L	9565	225/55 R 17 C	1	158,00	158,00
REIFEN H R	9566	225/55 R 17 C	1	158,00	158,00

4.765,72

instandzusetzende Teile

Bezeichnung	DVN-Nr ArbPos-Nr	AZ LK	AZ-Preis
* TUER V R BIS FENSTER INSTANDSETZEN	1522	18,00 1	165,00
* TUER H L BIS FENSTER INSTANDSETZEN	2051	30,00 1	275,00
* TUER H R BIS FENSTER INSTANDSETZEN	2052	18,00 1	165,00
* HECKKLAPPE UNTERH INSTANDSETZEN	2938	24,00 1	220,00
		90,00	825,00
90,00 AW bei EUR 110,00 pro Stunde (12 AW = 1 Stunde) Loh	nklasse 1		825,00

zu prüfende Teile

Ersatzteilpreise bei 'zu prüfenden Teilen' sind in den Reparaturkosten nicht enthalten. Bei Feststellung einer Beschädigung erhöhen sich die Instandsetzungskosten zumindest um den ausgewiesenen Betrag.

Bezeichnung	DVN-Nr ArbPos-Nr	AZ LK	AZ-Preis
* K?HLSYSTEM PRUEFEN	1000	20,00 1	183,33
		20,00	183,33
20,00 AW bei EUR 110,00 pro Stunde (12 AW = 1 Stunde) Lohn	ıklasse 1		183,33

erforderlicher Arbeitsaufwand

Bezeichnung	ArbPos-Nr	AZ LK	AZ-Preis
ELEKTRISCHE / ELEKTRON SYSTEME PRUEFEN	54-1010 ZAX	3,00 1	27,50

V Pool Schadenbesichligungs GmbH				
Überträge		3,00		27,50
(NACH KURZTEST BZW NACH FEHLERCODE)				
MASSEKABEL BATTERIE AB-/ANBAUEN	54-7989 01	1,00	1	9,17
BEIM TRENNEN ELEKTR STECKVERBINDUNGEN	00.4400.04	40.00	_	24.07
STOSSFAENGER V AUS-/EINBAUEN	88-1102 01	10,00		91,67
ABDECKUNG U STOSSFAENGER V AUS-/EINBAUEN	KN	1,00 4,00		9,17
KUEHLERGRILL AUS-/EINBAUEN VERKLEIDUNG A-SAEULE L AUS-/EINBAUEN	88-2151 01 68-1040 01	2,00		36,67 18,33
ZUSATZ ZU VERKLEIDUNG A-SAEULE L A-E	68-1045 01	1,00		9,17
(FZG MIT KOPFAIRBAG)	00 1040 01	1,00	_	3,17
VERKLEIDUNG A-SAEULE R U AUS-/EINBAUEN	68-1047 01	1,00	2	9,17
FAHRERSITZ AUS-/EINBAUEN	91-3517 01	5,00		45,83
SITZKISSEN FUER FAHRERSITZ AUS-EIN	91-5008 01	8,00		73,33
BEZUG SITZKISSEN FAHRERSITZ AUS-/EINB	91-8105 01	3,00	1	27,50
BEZUG SITZLEHNE FAHRERSITZ AUS-EIN	91-8659 01	7,00	1	64,17
ARMLEHNE FAHRERSITZ AUS-/EINBAUEN	91-8666 01	3,00		27,50
ZUSATZ ZU VERKLEIDUNG A FAHRERSITZ	91-6645 01	1,00	1	9,17
AUS-/EINBAUEN				
FAHRZEUG MIT MANUELL SITZVERSTELLUNG				
ZUSATZ ZU VERKLEIDUNG INNEN FAHRERSITZ	91-6627 01	1,00	1	9,17
AUS-/EINBAUEN				
FAHRZEUG MIT KOMFORT SITZE	70 4450 04	40.00	0	000.07
TUER V L ERSETZEN	72-1450 01	40,00		366,67
AUSSENGRIFF SCHIEBETUER L A-E	72-7300 01	2,00		18,33
TUERAUSSENGRIFF V R AUS-/EINBAUEN FESTSTELLER TUER V R AUS-/EINBAUEN	72-7270 01	2,00 5,00		18,33
FENSTERSCHACHTABDICHTUNG V A R AUS-EIN	72-2704 04) 72-5174 01	1,00		45,83 9,17
AUSSENSPIEGEL R AUS-/EINBAUEN	88-3239 01)	3,00		27,50
AUSSENGRIFF SCHIEBETUER R A-E	72-7315 01	2,00		18,33
BEIDE VERKLEIDUNGEN D-SAEULE AUS-/EINB	68-1133 01	3,00		27,50
BEIDE HECKLEUCHTEN AUS-/EINBAUEN	82-4905 01	6,00		55,00
RADHAUSSCHALE H L AUS-/EINBAUEN	88-6995 01	5,00		45,83
STOSSFAENGER H ERSETZEN	88-8806 02	9,00		82,50
ZUSATZ ZU STOSSFAENGER H ERSETZEN	88-8881 01	3,00		27,50
(FZG MIT PARKPILOTSYSTEM UND				
TOTERWINKEL)				
ZUSATZ ZU STOSSFAENGER H ERN	88-8906 01	4,00	2	36,67
(FZG MIT ANHAENGEVORRICHTUNG)				
ZUSATZARBEIT ZIERLEISTE STOSSFAENGER H	88-8891 01	2,00		18,33
HECKKLAPPE ERSETZEN	72-2009 01	58,00	2	531,67
UMFASST: HECKSCHEIBE UND ANBAUTEILE IN				
DER HECKKLAPPE AUS-/EINBAUEN.	70 4044 04	4.00	0	0.47
ZUSATZ ZU HECKKLAPPE ERNEUERN	72-1911 01	1,00	2	9,17
(FZG MIT RUECKFAHRKAMERA) HECKKLAPPE EINSTELLEN	72-1912 01	9 00	2	72.22
ALLE TYPZEICHEN H AUS-/EINBAUEN	88-3513 01	8,00 8,00		73,33 73,33
ZUSATZ ZU HECKKLAPPE ARBEITEN	72-2073 01	4,00		36,67
FAHRZEUG MIT GEHOBENE AUSFUEHRUNG	72-2073 01	7,00	_	30,07
INNENVERKLEIDUNG				
4 RAEDER AB-/ANBAUEN	40-1450 01	6,00	1	55,00
DRUCKSENSOR REIFEN V L AUS-/EINBAUEN	40-5025 01)	3,00		27,50
DRUCKSENSOR REIFEN V R AUS-/EINBAUEN	40-5030 01)	3,00		27,50
DRUCKSENSOR REIFEN H L AUS-/EINBAUEN	40-5035 01)	3,00		27,50
DRUCKSENSOR REIFEN H R AUS-/EINBAUEN	40-5040 01)	3,00	1	27,50
4 REIFEN AB-/AUFZIEHEN (RAEDER ABGEB)	40-2440 01	12,00		110,00
ZUSATZ ZU REIFEN V AB-/AUFZIEHEN	40-2180 ZAX	1,00	1	9,17
(FZG NICHT MIT SERIENBEREIFUNG)				
ZUSATZ ZU REIFEN H AB-/AUFZIEHEN	40-2180 ZAX	1,00	1	9,17
(FZG NICHT MIT SERIENBEREIFUNG)		_		
RADSENSOR V L DES REIFENDRUCKKONTROLL-	40-5025 01)	2,00	1	18,33
SYSTEMS AUS-/EINBAUEN				
Zwischensummen		251,00		2.300,83
		-		-

Überträge		251,00	2.300,83
(LAUFRAD ABMONTIERT)			
RADSENSOR V R DES RÉIFENDRUCKKONTROLL-	40-5030 01)	2,00 1	18,33
SYSTEMS AUS-/EINBAUEN			
(LAUFRAD ABMONTIERT)			
RADSENSOR H L DES REIFENDRUCKKONTROLL-	40-5035 01)	2,00 1	18,33
SYSTEMS AUS-/EINBAUEN			
(LAUFRAD ABMONTIERT)			
RADSENSOR H R DES REIFENDRUCKKONTROLL-	40-5040 01)	2,00 1	18,33
SYSTEMS AUS-/EINBAUEN			
(LAUFRAD ABMONTIERT)			
4 RAEDER AUSWUCHTEN (RAEDER ABGEBAUT)	40-2070 01	4,00 1	36,67
ZUSATZ ZU LAUFRAD AUSWUCHTEN	40-2181 ZAX	2,00 1	18,33
(KLEBEGEWICHTE ANBRINGEN)			
		263,00	2.410,83
84,00 AW bei EUR 110,00 pro Stunde (12 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 1			770,00
179,00 AW bei EUR 110,00 pro Stunde (12 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 2			1.640,83

Sonstige Kosten - sonstiges

Bezeichnung	DVN-Nr			
TAXIUMBAUTEN AUSB.	1000	1	500,00	500,00
INNENRAUMREINIGUNG	1000	1	200,00	200,00
OELWECHSELSERVICE	1000	1	300,00	300,00

1.000,00

Lackierung (AZT):

zu lackierender Teil	DVN-Nr ArbPos-Nr	AZ	AZ-Preis	Lackmat.
TUER V L NEUTEILLACK STUFE I	1481	19,00	209,00	
LACKMATERIAL: 237,43				
HECKKLAPPE NEUTEILLACK STUFE I	2931	23,00	253,00	
LACKMATERIAL: 308,02				
STOSSFAENGER H NEUTEILLACK ST K1R	2581	14,00	154,00	
LACKMATERIAL: 288,02				
ECKBLENDE H L NEUTEILLACK ST K1R	2729	3,00	33,00	
LACKMATERIAL: 13,53				
ECKBLENDE H R NEUTEILLACK ST K1R	2730	3,00	33,00	
LACKMATERIAL: 13,53				
STOSSFAENGER V REPARATURLACK ST K3	0281	18,00	198,00	
LACKMATERIAL: 211,25				
TUER V R BIS FENSTER REP LACK STUFE III	1522	18,00	198,00	
LACKMATERIAL: 120,58	0054	00.00	222.22	
TUER H L BIS FENSTER REP LACK STUFE III	2051	20,00	220,00	
LACKMATERIAL: 150,72	0050	00.00	000.00	
TUER H R BIS FENSTER REP LACK STUFE III	2052	20,00	220,00	
LACKMATERIAL: 150,72	2720	42.00	4.40.00	
SEITENWAND H L M REP LACK STUFE III	3739	13,00	143,00	
LACKMATERIAL: 71,59 SEITENWAND H R M REP LACK STUFE III	2740	12.00	142.00	
LACKMATERIAL: 71.59	3740	13,00	143,00	
VORBEREITUNG ZUR LACKIERUNG		17.00	197.00	
VORBEREITUNG ZUR LACKIERUNG VORBEREITUNG KUNSTSTOFF-LACK		17,00	187,00 88,00	
VORDEREITUNG KUNSTSTUFF-LACK		8,00	00,00	
Zwischensummen		189,00	2.079,00	

Überträge	189,00	2.079,00	
NEUTEILLACKIERUNG			545,45
REPARATURLACKIERUNG			565,20
MATERIAL-KONSTANTE			56,80
AZT-MATERIAL-INDEX			587,85
K-NEUTEILLACK (K1R)			315,08
K-REPARATURLACK (K3)			211,25
MATERIAL-KONSTANTE KUNSTSTOFF			26,60
LACKANMISCHEN MIT MISCHANLAGE	3,00	33,00	
	192,00	2.112,00	2.308,23
192,00 AW bei EUR 110,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde)			2.112,00
Lackmaterial			2.308,23
Lackierungskosten gesamt exkl. USt.			4.420,23

Erklärung zu den Positionsmarkierungen:

* = Anwenderangaben aus Audatex

Zusammenfassung Schäden:

	Reparaturkosten inkl. USt.	EUR	16.326.13
	+ 20% USt.	EUR	2.721,02
	exkl. USt.	EUR	13.605,11
Sonstige Kosten (Material)	:	EUR	1.000,00
Lackierarbeit	: AZ 192,00 AW EUR 110,00/Std. (10 AW = 1 Std.)	EUR	2.112,00
Lackmaterial	:	EUR	2.308,23
Arbeitslohn	: AZ 373,00 AW EUR 110,00/Std. (12 AW = 1 Std.)	EUR	3.419,16
Ersatzteile-Original	:	EUR	4.765,72

Reparaturkostenaufschlüsselung exkl. USt.:

Summe Arbeit : EUR 3.419,16 Lackierung AZ : EUR 2.112,00 Summe Material : EUR 4.765,72 Lack-Material : EUR 2.308,23

Nebenkosten : EUR 1.000,00

Mängel belassen

Nicht kalkuliert:

- Verschleiß und Gebrauchspuren,
- Lack aufbereiten und ausbessern,.
- Sitze im Fondbereich anderer Stoff als Sitze im Frontbereich.
- Sitze im Fondbereich abgenutzt.
- Frontbereich Steinschläge ersichtlich.
- Rundum Flugrost ersichtlich.
- Türkantenschläge vorne ersichtlich.
- Türeinstiege geschürft.
- Innenraum Verschleiß und Gebrauchspuren ersichtlich.
- Rundum leichte Kratzer und Dellen ersichtlich.

Instandsetzungskosten:

Die Beseitigung der Schäden erfolgt nach den Richtlinien des Herstellerwerkes, der Arbeitswertliste.

Der Zeitaufwand für die Instandsetzung wird unter Beachtung der Arbeitswert- und Vorgabewertliste, sowie der Verbund - und Erschwernisarbeiten ermittelt.

Der Lohnkalkulation liegt der ortsübliche Stunden- bzw. AW-Satz zugrunde.

Erklärung zu den Positionsmarkierungen:

* = Anwenderangaben aus Audatex

Zusammenfassung Mängel belassen:

Zusatzinformation:

Anonymisierung laut DSGVO!

Die Besichtigung am Unterboden und Fahrwerk war nicht möglich, da zum Zeitpunkt der Besichtigung keine Hebebühne/Grube zur Verfügung stand. Daher ist es aus der technischen Seite nicht auszuschließen das Mängel am Unterboden oder Fahrwerk vorliegen und daher auch nicht einkalkuliert sind.

Es wurde bei der Besichtigung keine Probefahrt durchgeführt! Aus diesem Grund ist nicht auszuschließen das sich jegliche Mängel nach einer Probefahrt erkennbar werden und diese jedoch nicht im Gutachten berücksichtigt und kalkuliert sind.

Zum Zeitpunkt der Gutachtenerstellung lag dem Sachverständiger keine Neuwagenrechnung und auch keine Sonderausstattungsliste vor. Es konnte nicht geprüft werden ob es sich um die Auslieferungssitze handelt.

Da das Fahrzeug zum Zeitpunkt der Besichtigung einige Mängel aufweist die nicht kalkuliert werden können ohne dass das Fahrzeug in eine Fachwerkstätte gebracht wird um ein genaues Schadensausmaß festzustellen wird dies bei dem Schätzwert berücksichtigt.

Das Fahrzeug wurde visuell besichtigt und befundet.

Eine vollkommene technische Überprüfung (§ 57a) kann nur in einer Werkstätte durchgeführt werden, wo die technischen Hilfsmittel (Grube, Werkzeug, Bremsenprüfstand, Elektronikstand usw.) zu Verfügung stehen. Bei einer technischen Überprüfung entstehen auch Werkstattkosten und höhere Honorarkosten. Es wurde keine Tuning Überprüfung durchgeführt.

Der Fahrzeugschätzwert wurde unter Berücksichtigung der Eurotax - Notierung vom Händler- Einkaufswert, Allgemeinzustand, Baujahr, Tachostand und der Marktumfrage, abzüglich (anteilsmäßig) der unbehobenen sichtbaren Schäden laut Kalkulation errechnet ohne technische Überprüfung ermittelt.

Die Schätzung habe ich, mit dem mir zur Verfügung stehenden Unterlagen durchgeführt.

Der Schätzwert gilt nur für den Ankauf einschlägigen Autohandels, unter Berücksichtigung der sichtbaren Schäden bzw. Kalkulationskosten, ohne Zerlegung und für die Dauer eines Monates ab dem Besichtigungstag, unter der Voraussetzung des zu diesem Datum bestandenen Zustandes.

Der Lack- bzw. Allgemeinzustand von Klasse 1 bis 4 bezieht sich auf die Ö-Norm V5080.

Eine Gewähr hinsichtlich geheimer Mängel, Fälschungen der Papiere oder dem Fahrzeug entnommenen Daten, den vorgeschriebenen Abgasnormen entspricht, Fehler in den benützten Unterlagen insbesondere im Eurotax (Ausstattung) kann nicht gegeben werden.

Laut Auftrag sollen sämtliche Schäden bzw. Mängel die über der Ö-Norm Klasse II liegen, schadenskausal kalkuliert werden.

Der beschriebene Zustand bezieht sich auf den Zeitpunkt der Besichtigung und beinhaltet keine Prognose über den Zustand des Fahrzeug bis zum nächsten Begutachtungstermin und gilt nicht als Kauftest.

Der Aussteller haftet nicht für Schäden, die durch insbesondere teilweise oder unvollständige Weitergabe dieses Gutachtens entstehen können.

Im Zuge der Veräußerung sind keinerlei Gewährleistungsansprüche gegeben.

Es wird bei den kalkulierten Schäden auf die Schadensbeschreibung, die Kalkulationen und den Schadenbildern hingewiesen.

Bei Auftreten zurzeit nicht bekannter Fakten, bin ich gerne bereit diese zu prüfen und wenn notwendig eine Ergänzung im Gutachten vorzunehmen.

Zusammenfassung der Wiederherstellungskosten:

		exkl. USt.	Ust.	inkl. USt.
Schäden	EUR	13.605,11	2.721,02	16.326,13
Mängel belassen	EUR			
Gesamtsumme aller Schäden	EUR	13.605,11	2.721,02	16.326,13

NEUWERT : inklusive Sonderausstattung : inkl. USt. EUR 72.900.-HÄNDLER-EINKAUFSWERT : detaillierte Berechnung auf Seite 2 inkl. USt. EUR 20.370.-S C H Ä T Z W E R T: UNTER BERÜCKS. D. I. GA. ANG. MÄ.

Der Wert des Fahrzeuges wurde unter Beachtung aller wertbeeinflussenden Faktoren wie Erstzulassung, Fahrleistung, Sonderzubehör etc. ermittelt.

Für die Richtigkeit der Feststellungen und die Objektivität der Auswertung 19.03.2025

Der Sachverständige HUETTER Christian 8083 St. Stefan im R., Lichendorf 16