

**SV Pool Schadenbesichtigungs GmbH**  
Geschäftsführer: Christian Hütter  
A-8083 St. Stefan i.R., Lichendorf 16  
Tel.: +43 3115 28428, +43 820 820272  
E-Mail: office@svpool.at  
www.svpool.at



**Gutachten-Nr.** : 25060277  
**Berechn.Datum** : 20.03.2025  
**Art:** : SCHÄTZGUTACHTEN  
**beauftragt durch** : 20 HR 20  
**eingelangt am** : 17.03.2025  
**Bearbeiter** : HUETTER Christian

St. Stefan im Rosental, am 27.03.2025

## SCHÄTZGUTACHTEN

**Betrifft** : PKW/Aut BMW 5er-Reihe Allrad 525d xDrive

**Besichtigung** : am 20.03.2025 durch Schlacher Philipp, anwesend: KEINER  
**Besichtigungsort** : Hödlmayr Logistics GmbH Wagenlager Ost FB, Südbahngasse 52, AT-2700 Wiener Neustadt  
**Bes.-Zustand** : unzerlegt / nass  
Zur Beweissicherung wurden 64 Fotos vom SV angefertigt.

**Fahrgestell-Nr.** : WBAXA11070DX26203  
**Nationalcode** : 174845  
**Amtl. Kennzeichen** : [A] W-48731N  
**Erst-/Letztzulassung** : 29.10.2012 / 01.08.2023  
**Tachostand** : 154.589 km abgelesen  
**Alter** : 149 Monate  
**Lackart/Farbe** : 2-SCHICHT-METALLIC / Grau  
**Lackzustand** : Optisch mäßig 3

**Hubraum/Leistung** : 1.995 cm<sup>3</sup> / 160,00 kW  
**Kraftstoffart** : Diesel  
**Eigen-/Gesamtgew.** : 1.720 kg / 2.320 kg  
**Sitzplätze** : 5  
**Nächste § 57a Beg.** : Oktober 2025  
**Plakette-Nr.** : TDA7767  
**Mautsystem** : keine Vignette  
**Allgemeinzustand** : Optisch mäßig 3

**NEUWERT** : inklusive Sonderausstattung inkl. USt. EUR 65.600.-  
**HÄNDLER-EINKAUFSWERT** : detaillierte Berechnung auf Seite 2 inkl. USt. EUR 10.940.-

**SCHÄTZWERT:** **UNTER BERÜCKS. D. I. GA. ANG. MÄ.** inkl. USt. EUR 3.850.-

### Voraussichtliche Instandsetzungskosten:

Reparaturdauer ca. 2 Arbeitstage

exkl. USt. EUR 5.844,36  
+ 20% USt. EUR 1.168,87

**Reparaturkosten inkl. USt. EUR 7.013,23**

Bereifung auf Seite 4  
Sonderausstattung auf Seite 2

## Ermittlung Händler-Einkaufswert

Folgende Werte wurden am 20.03.2025 mittels Eurotax AutoWert ermittelt:

Bewertungsgrundlage:

Der Berechnungs-Basiswert wurde mittels Eurotax AutoWert ermittelt.

(Detaillierte Bewertungswerte entnehmen Sie dem separaten Eurotax-Bewertungsdokument.)

Listenpreis	EUR	56.826,-
Sonderausstattung	EUR	8.770,-
Wiederbeschaffungswert	EUR	15.080,-
Händler-Einkaufswert	EUR	10.935,-
Berechnungsgrundlage: Eurotax Autowert (ZW)	EUR	10.935,-
<b>Händler-Einkaufswert ermit. zum 20.03.2025</b>	<i>inkl. USt.</i> EUR	<b>10.940,-</b>
Der Händler-Einkaufswert beträgt 73% des Wiederbeschaffungswertes.		

Auf- bzw. Abwertungen gerundet auf Zehner

Händler-Einkaufswert gerundet auf Zehner

### Sonderausstattung (eurotax):

Ablagefächer in der Mittelkonsole vorne und hinten, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Aktive Kopfstützen vorne, Aktive Motorhaube (Fußgängerschutzsystem), Akzentleiste in Perlglanz Chrom, Allradsystem xDrive, mit variabler Drehmomentverteilung, Ambientes Licht, Anti-Blockier-System (ABS) inkl. Bremsassistent und Cornering Brake Control (CBC), Apps ermöglicht die Integration von iPhone/iPod Touch Applikationen (Apps) in das Fahrzeug, Armauflage Mittelkonsole vorne, mit Ablagefach, Auflicht vorne, indirekte Beleuchtung der Mittelkonsole, Auspuffendrohr sichtbar, doppelt, rund, links, Außenspiegel asphärisch, beheizt und elektrisch von innen einstellbar, Außentemperaturanzeige, Auto Start Stop Funktion, Automatische Fahrlichtsteuerung, AUX-IN Anschluss zum Verbinden externer Audioquellen, Bordcomputer, Bremsenergieerückgewinnung, Bremsscheiben vorn und hinten, innenbelüftet, Center-Lock-Schalter, Check-Control, Control Display 7", hochauflösender Farbbildschirm, Controller auf Mittelkonsole, Dieselpartikelfilter, wartungsfrei, Drehzahlmesser, Durchladesystem, Dynamische Bremsleuchten, Dynamische Stabilitäts-Control (DSC) inkl. Anfahrassistent, Einstiegsleisten, Exterieurumfänge in Wagenfarbe, Fahrerlebnisschalter inkl. ECO PRO, Favoritentasten, 8 frei belegbare Tasten zur Speicherung, Fensterheber elektrisch vorne und hinten, mit Einklemmschutz und Komfortschließen bzw. Komfortöffnen, Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle, Frontziergitter mit Nieren-Längsstäben in Chrom, mit Chromrahmen, Fußmatten in Velours, vorne und hinten, Fußraumleuchten vorne, Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion, Getränkehalter vorne und hinten, Handyvorbereitung mit Anbindung Bluetooth- und USB-Geräte inkl. BMW Assist i.V. m. Navi Professional, Heckscheibenheizung mit Abschaltautomatik, HiFi Lautsprecheresystem, Innen- und Außenspiegel automatisch abblendend, inkl. elektrischer Anklappfunktion, Innenspiegel, automatisch abblendend, Instrumentenkombination mit Analoginstrumenten, Instrumentenkombination mit erweiterten Umfängen, Interieurleisten Aluminium Feinschliff, Interieurleisten schwarz hochglänzend, Kindersitzbefestigung ISOFIX für die äußeren Fondsitze, Klapptaschen an den Lehnenrückwänden der vorderen Sitze, Klimaautomatik mit 2-Zonen-Regelung und erweiterten Umfängen, Kopfairbag vorne und hinten, Leichtmetallräder V-Speiche 236, Lenksäulenverstellung, längs- und höhenverstellbar, mechanisch, Leuchtringe für Park- und Standlicht, Metallic-Lackierung, Mittelarmlehne im Fond, klappbar, mit Ablagefach, Modellschriftzug Entfall, Multifunktion für Lenkrad, Musik-Schnittstelle für Smartphones, Navigationssystem Professional, Nebelscheinwerfer, Nichtraucherpaket, Park Distance Control (PDC) vorne und hinten, Parkbremse, elektromechanisch, Personal Profile, Radio Professional mit CD-Laufwerk (Doppel-Tuner, MP3-fähig), 6 Lautsprecher, Heckscheibenantenne, Raucherpaket, Regensensor, Reifenpannenanzeige, Rückfahrkamera, Scheibenwaschdüsen beheizt, Scheinwerfer-Waschanlage, Schlüsselloser Motorstart, Seitenairbag für Fahrer und Beifahrer, Seitenaufprallschutz, Seriensitze vorne mit teilelektrischer Sitzverstellung, Service Bedarfsanzeige, Servotronic, Sicherheitsbatterieklammer, Sicherheitsgurte (3-Punkt-Automatik) auf allen fünf Sitzplätzen, Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer, Skisack, Sonnenschutzverglasung, Sport-Lederlenkrad mit Chromspange, Start-/Stop-Knopf, Stoßfänger-System, Verzurrosen im Gepäckraum, Wärme-/Sonnenschutzverglasung rundum, kombiniert, Warndreieck mit Erste-Hilfe-Set, Wegfahrsicherung, elektronisch codiert mit Wechselcode, Xenon-Licht für Abblend- und Fernlichtfunktion, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Zusätzliche 12-Volt-Steckdosen.

**Ausführungsvarianten lt. Audatex:**

AB 09.2012, DURCHLADESYSTEM, SKISACK, KLIMAAUTOMAT 2-ZONEN, CO2 UMFANG, SONNENSCHUTZVERGL H, A-SPIEGEL ABBLENDEND, NAVIG-SYS PROFESS, HIFI LAUTSPR-SYSTEM, XENONLICHT, AMBIENTE INNENBEL, SCHEINW-WASCHANLAGE, BEZUEGE LED DAKOTA, SITZHEIZUNG V, KOMBIINSTRUMENT ERW, I-SPIEGEL ABBLENDEND, PARK DIST CONTR V/H, RUECKFAHRKAMERA, SPORTLEDERLENKRAD, 8-GANG AUTOMATIK, FUSSGAENGERSCHUTZ, STOP-START-ANLAGE, REIFEN 225/55 R17..Y, FELGE 8 J X 17 ALU, INTERIEURL ALUMINIUM, 1995CCM 155KW, ALLRAD, EU SPEZIFISCH, 2-SCHICHT-METALLIC.

**Weitere Informationen****Fahrzeugbeschreibung:**

Positionen	Artikel	JA	NEIN	Vermerk
Kfz-Zusatzausstattung	Serviceheft vorhanden	x		132761km 29.05.2024
	Servicenachweis elektronisch		x	
	Servicenachweis im Motorraum		x	
	Service Rechnungen		x	
	Kompressor	x		
	Wagenheber		x	
Probefahrt			x	
Antriebsart	Allradantrieb	x		
	Frontantrieb		x	
	Heckantrieb		x	
Schlüssel	Stück:2	x		
Motorlauf	gegeben	x		
Schaltgetriebe			x	
Automatikgetriebe		x		
Sitzplätze	Anzahl:5			
Reifensatz	extra:		x	
Felgensatz	extra:		x	
Nationaler Code	eindeutig	x		
Hebebühne /Grube	benutzt		x	
Testbericht vorhanden			x	
Klimaanlage vorhanden		x		ohne Funktionsprüfung
Navi SD Karte vorhanden			x	

Das gegenständliche Objekt weist mehrere Schäden auf.

**• Nicht akzeptierende erkennbare Beschädigungen:**

Laut Schadensbeschreibung

Alternative Reparatur-Methoden wie Dellen drücken, Windschutzscheiben Reparatur und Spot Repair Lackierung wurden vom Sachverständigen berücksichtigt.

**• Akzeptierende erkennbare Beschädigungen:**

Die Bewertung erfolgte unter der Berücksichtigung - Eurotax- ÖNORM- Klasse II.

**• Prüfarbeiten sind durchzuführen:**

Alle technischen und elektrischen bzw. elektronischen Bauteilen.

Zum Schadensumfang wird neben der Schadensbeschreibung auf die beigefügten Lichtbilder verwiesen. Eine detaillierte Aufstellung des Schadensumfanges wird aus den Kalkulationen ersichtlich.

Es ist nicht auszuschließen, dass im Zuge einer technischen Überprüfung, Fehler auslesen und der notwendigen Zerlegungsarbeiten noch weitere schadhafte Teile sichtbar werden, die in der Kalkulation zurzeit noch nicht angeführt sind.

**Neupreis inkl. Sonderausstattung:**

Es lag dem Sachverständigen keine Sonderausstattungsliste oder Rechnung für die genaue Bewertung des Fahrzeuges bzw. der kostenpflichtigen Sonderausstattung vor. Der Sachverständige ist gerne bereit bei Vorliegen der Rechnung oder der SA-Liste den Besichtigungsbericht zu überarbeiten. Die Bewertung des Fahrzeuges ist ein Richtpreis und entspricht nicht dem tatsächlichen Preis.

Der Brutto- Neupreis und der Preis für die Sonderausstattung wurden von der Eurotax entnommen.

**Händler- Einkaufswert:**

Der Händler- Einkaufswert wurde laut Eurotaxnotierung mit Kfz5 berechnet.

Alle Fahrzeugwerte werden im Gutachten mit Umsatzsteuer und NOVA angeführt.

N1 Fahrzeuge die vor dem 01.07.2021 gekauft wurden waren zum Kaufdatum nicht NOVA-Pflichtig. Die angegebenen Werte können aus diesem Grund differieren.

Der Umstand das solche neu gekauften Fahrzeuge jetzt NOVA-Pflichtig sind, bringen auch mit sich, dass die Wiederbeschaffungswerte zum jetzigen Zeitpunkt für Fahrzeug die vor dem 01.07.2021 zugelassen wurden höher sind.

## Ermittlung Händler-Einkaufswert

**Bereifung:**

1. Achse: Continental/Alu / 245/45 R 18 Ganzj. Profil in mm: links: 6 rechts: 6
2. Achse: Continental/Alu / 245/45 R 18 Ganzj. Profil in mm: links: 6 rechts: 6

## Schäden

**Schadenbeschreibung:****Allgemeine Schäden:**

- Auslieferungsfelgen fehlen.
- Dekorleiste Einstieg links vorne löst sich.
- Stoßfänger vorne geschürft und gerissen.
- Original Nieren fehlen.
- Stoßfänger hinten geschürft und eingedrückt.
- Schweller rechts geschürft.
- Seitenteil links verkratzt.

**Technische Schäden:**

- Service fällig.

**Instandsetzungskosten:**

Die Beseitigung der Schäden erfolgt nach den Richtlinien des Herstellerwerkes, der Arbeitswertliste.

Der Zeitaufwand für die Instandsetzung wird unter Beachtung der Arbeitswert- und Vorgabewertliste, sowie der Verbund - und Erschwernisarbeiten ermittelt.

Der Lohnkalkulation liegt der ortsübliche Stunden- bzw. AW-Satz zugrunde.

**zu erneuernde Teile**

Bezeichnung	DVN-Nr	Teile-Nr	Stk	je	Preis
VERKLEIDUNG STOSST V	0283	51 11 7 285 962	1	753,12	753,12
<b>Zwischensumme</b>					<b>753,12</b>

## SV Pool Schadenbesichtigungs GmbH

<b>Übertrag</b>							<b>753,12</b>
ZIERGITTER V L	0415	51 13 7 203 649	1	77,02		77,02	
ZIERGITTER V R	0416	51 13 7 203 650	1	77,02		77,02	
EMBLEM V	0431	51 14 7 057 794	1	45,77		45,77	
BLLENDE EINSTIEG V L	2191	51 47 7 203 607	1	87,72		87,72	
HECKLEUCHTE A L	3281	63 21 7 203 229	1	385,77		385,77	
SCHEIBENRAD ALU V L	7201	36 11 6 780 720	1	326,49		326,49	
SCHEIBENRAD ALU V R	7202	36 11 6 780 720	1	326,49		326,49	
VENTIL REIFENDR V L	7203	36 12 1 116 326	1	3,30		3,30	
VENTIL REIFENDR V R	7204	36 12 1 116 326	1	3,30		3,30	
SCHEIBENRAD ALU H L	9551	36 11 6 780 720	1	326,49		326,49	
SCHEIBENRAD ALU H R	9552	36 11 6 780 720	1	326,49		326,49	
VENTIL REIFENDR H L	9569	36 12 1 116 326	1	3,30		3,30	
VENTIL REIFENDR H R	9570	36 12 1 116 326	1	3,30		3,30	
							<b>2.745,58</b>

**instandzusetzende Teile**

<b>Bezeichnung</b>	<b>DVN-Nr</b>	<b>ArbPos-Nr</b>	<b>AZ LK</b>	<b>AZ-Preis</b>
* SCHWELLERLEISTE R INSTANDSETZEN	2172		10,00 3	91,67
* VERKLEIDUNG STOSST H INSTANDSETZEN	2583		10,00 3	91,67
				<b>20,00</b>
				<b>183,33</b>
<b>20,00 AW bei EUR 110,00 pro Stunde (12 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 3</b>				<b>183,33</b>

**erforderlicher Arbeitsaufwand**

<b>Bezeichnung</b>	<b>ArbPos-Nr</b>	<b>AZ LK</b>	<b>AZ-Preis</b>
ZEITZUSCHLAG FUER EINE HAUPTARBEIT	KN	2,00 3	18,33
STOSSTANGE V AB-/ANBAUEN	51 11 656	9,00 3	82,50
VERKLDG STOSSTANGE V AB-/ANBAUEN (STOSSTANGE V ABGEBAUT)	51 11 592	6,00 3	55,00
ZUSATZARBEIT FUER PARK DISTANCE CONTROL	66 20 610	4,00 3	36,67
EINSTIEGABDECKLEISTE V L AB-/ANBAUEN	51 47 510	1,00 3	9,17
ABDECKUNG RADHAUS H L AUS-/EINBAUEN	51 71 541)	3,00 3	27,50
STOSSTANGE H AB-/ANBAUEN	51 12 656	6,00 3	55,00
BLLENDE HECKABSCHLUSSBLECH AB-/ANBAUEN	51 46 549	3,00 3	27,50
HECKLEUCHTE A L AUS-/EINBAUEN	63 21 680)	3,00 2	27,50
RAD V L AB-/ANBAUEN	36 10 800)	1,00 1	9,17
RAD V R AB-/ANBAUEN	36 10 800)	1,00 1	9,17
REIFEN/FELGE V L DE-/MONTIEREN	36 12 501	4,00 1	36,67
REIFEN/FELGE V R DE-/MONTIEREN	36 12 501	4,00 1	36,67
RAD H L AB-/ANBAUEN	36 10 800)	1,00 3	9,17
RAD H R AB-/ANBAUEN	36 10 800)	1,00 1	9,17
REIFEN/FELGE H L DE-/MONTIEREN	36 12 501	4,00 1	36,67
REIFEN/FELGE H R DE-/MONTIEREN	36 12 501	4,00 1	36,67
REIFEN PANNEN ANZEIGE INITIALISIEREN	36 11 500	1,00 1	9,17
			<b>58,00</b>
			<b>531,67</b>
<b>20,00 AW bei EUR 110,00 pro Stunde (12 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 1</b>			<b>183,33</b>
<b>3,00 AW bei EUR 110,00 pro Stunde (12 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 2</b>			<b>27,50</b>
<b>35,00 AW bei EUR 110,00 pro Stunde (12 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 3</b>			<b>320,83</b>

**Sonstige Kosten - sonstiges**

Bezeichnung	DVN-Nr			
ÖLWECHSELSERVICE	1000	1	400,00	400,00
				<b>400,00</b>

**Lackierung (AZT):**

zu lackierender Teil	DVN-Nr	ArbPos-Nr	AZ	AZ-Preis	Lackmat.
STOSSSTANGE V NEUTEILLACK ST K1R	0283		15,00	165,00	
LACKMATERIAL: 305,41					
SCHWELLERLEISTE R REPARATURLACK ST K3	2172		12,00	132,00	
LACKMATERIAL: 85,57					
STOSSSTANGE H REPARATURLACK ST K3	2583		17,00	187,00	
LACKMATERIAL: 199,21					
SEITENWAND H L REP LACK STUFE III	3481		15,00	165,00	
LACKMATERIAL: 91,69					
VORBEREITUNG ZUR LACKIERUNG			17,00	187,00	
VORBEREITUNG KUNSTSTOFF-LACK			8,00	88,00	
REPARATURLACKIERUNG					91,69
MATERIAL-KONSTANTE					56,80
AZT-MATERIAL-INDEX					261,50
K-NEUTEILLACK (K1R)					305,41
K-REPARATURLACK (K3)					284,78
MATERIAL-KONSTANTE KUNSTSTOFF					26,60
LACKANMISCHEN MIT MISCHANLAGE			3,00	33,00	
			<b>87,00</b>	<b>957,00</b>	<b>1.026,78</b>
<b>87,00 AW bei EUR 110,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde)</b>					<b>957,00</b>
<b>Lackmaterial</b>					<b>1.026,78</b>
<b>Lackierungskosten gesamt exkl. USt.</b>					<b>1.983,78</b>

**Erklärung zu den Positionsmarkierungen:**

\* = Anwenderangaben aus Audatex

**Zusammenfassung Schäden:**

Ersatzteile-Original	:		EUR	2.745,58
Arbeitslohn	:	AZ 78,00 AW EUR 110,00/Std. (12 AW = 1 Std.)	EUR	715,00
Lackmaterial	:		EUR	1.026,78
Lackierarbeit	:	AZ 87,00 AW EUR 110,00/Std. (10 AW = 1 Std.)	EUR	957,00
Sonstige Kosten (Material)	:		EUR	400,00
			<i>exkl. USt.</i>	EUR 5.844,36
			<i>+ 20% USt.</i>	EUR 1.168,87
			<b>Reparaturkosten inkl. USt.</b>	<b>EUR 7.013,23</b>

**Reparaturkostenaufschlüsselung exkl. USt.:**

Summe Arbeit	:	EUR	715,00	Lackierung AZ	:	EUR	957,00
Summe Material	:	EUR	2.745,58	Lack-Material	:	EUR	1.026,78
Nebenkosten	:	EUR	400,00				

## **Mängel belassen**

### **Nicht kalkuliert:**

- Verschleiß und Gebrauchspuren,
- Lack aufbereiten und ausbessern,
- Frontbereich Steinschläge ersichtlich,
- Türkantenschläge ersichtlich,
- Türeinstiege geschürft,
- Innenraum Verschleiß und Gebrauchspuren ersichtlich,
- Rundum leichte Kratzer und Dellen ersichtlich,
- Dachbereich verkratzt,
- 4x Felge verkratzt,

### **Instandsetzungskosten:**

Die Beseitigung der Schäden erfolgt nach den Richtlinien des Herstellerwerkes, der Arbeitswertliste.

Der Zeitaufwand für die Instandsetzung wird unter Beachtung der Arbeitswert- und Vorgabewertliste, sowie der Verbund - und Erschwernisarbeiten ermittelt.

Der Lohnkalkulation liegt der ortsübliche Stunden- bzw. AW-Satz zugrunde.

### **Erklärung zu den Positionsmarkierungen:**

\* = Anwenderangaben aus Audatex

## **Zusammenfassung Mängel belassen:**

### **Zusatzinformation:**

Anonymisierung laut DSGVO!

Die Besichtigung am Unterboden und Fahrwerk war nicht möglich, da zum Zeitpunkt der Besichtigung keine Hebebühne/Grube zur Verfügung stand. Daher ist es aus der technischen Seite nicht auszuschließen das Mängel am Unterboden oder Fahrwerk vorliegen und daher auch nicht einkalkuliert sind.

Es wurde bei der Besichtigung keine Probefahrt durchgeführt! Aus diesem Grund ist nicht auszuschließen das sich jegliche Mängel nach einer Probefahrt erkennbar werden und diese jedoch nicht im Gutachten berücksichtigt und kalkuliert sind.

Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung nass. Daher ist auch nicht auszuschließen das leichte Beulen, Dellen, Kratzer, Beschädigungen oder ein Hagelschaden übersehen worden ist.

Das Fahrzeug wurde visuell besichtigt und befundet.

Eine vollkommene technische Überprüfung (§ 57a) kann nur in einer Werkstätte durchgeführt werden, wo die technischen Hilfsmittel (Grube, Werkzeug, Bremsenprüfstand, Elektronikstand usw.) zu Verfügung stehen.

Bei einer technischen Überprüfung entstehen auch Werkstattkosten und höhere Honorarkosten.

Es wurde keine Tuning Überprüfung durchgeführt.

Der Fahrzeugschätzwert wurde unter Berücksichtigung der Eurotax - Notierung vom Händler- Einkaufswert, Allgemeinzustand, Baujahr, Tachostand und der Marktumfrage, abzüglich (anteilmäßig) der unbehobenen sichtbaren Schäden laut Kalkulation errechnet ohne technische Überprüfung ermittelt.

Die Schätzung habe ich, mit dem mir zur Verfügung stehenden Unterlagen durchgeführt.

---

Der Schätzwert gilt nur für den Ankauf einschlägigen Autohandels, unter Berücksichtigung der sichtbaren Schäden bzw. Kalkulationskosten, ohne Zerlegung und für die Dauer eines Monats ab dem Besichtigungstag, unter der Voraussetzung des zu diesem Datum bestandenen Zustandes.

**Der Lack- bzw. Allgemeinzustand von Klasse 1 bis 4 bezieht sich auf die Ö-Norm V5080.**

**Eine Gewähr hinsichtlich geheimer Mängel, Fälschungen der Papiere oder dem Fahrzeug entnommenen Daten, den vorgeschriebenen Abgasnormen entspricht, Fehler in den benützten Unterlagen insbesondere im Eurotax (Ausstattung) kann nicht gegeben werden.**

**Laut Auftrag sollen sämtliche Schäden bzw. Mängel die über der Ö-Norm Klasse II liegen, schadenskausal kalkuliert werden.**

**Der beschriebene Zustand bezieht sich auf den Zeitpunkt der Besichtigung und beinhaltet keine Prognose über den Zustand des Fahrzeug bis zum nächsten Begutachtungstermin und gilt nicht als Kauftest.**

Der Aussteller haftet nicht für Schäden, die durch insbesondere teilweise oder unvollständige Weitergabe dieses Gutachtens entstehen können.

Im Zuge der Veräußerung sind keinerlei Gewährleistungsansprüche gegeben.

Es wird bei den kalkulierten Schäden auf die Schadensbeschreibung, die Kalkulationen und den Schadenbildern hingewiesen.

Bei Auftreten zurzeit nicht bekannter Fakten, bin ich gerne bereit diese zu prüfen und wenn notwendig eine Ergänzung im Gutachten vorzunehmen.



**Zusammenfassung der Wiederherstellungskosten:**

		<i>exkl. USt.</i>	<i>Ust.</i>	<i>inkl. USt.</i>
Schäden	EUR	5.844,36	1.168,87	7.013,23
Mängel belassen	EUR			
<b>Gesamtsumme aller Schäden</b>	<b>EUR</b>	<b>5.844,36</b>	<b>1.168,87</b>	<b>7.013,23</b>

NEUWERT	: inklusive Sonderausstattung	inkl. USt. EUR	65.600.-
HÄNDLER-EINKAUFSWERT	: detaillierte Berechnung auf Seite 2	inkl. USt. EUR	10.940.-
SCHÄTZWERT:	UNTER BERÜCKS. D. I. GA. ANG. MÄ.	inkl. USt. EUR	3.850.-

**Der Wert des Fahrzeuges wurde unter Beachtung aller wertbeeinflussenden Faktoren wie Erstzulassung, Fahrleistung, Sonderzubehör etc. ermittelt.**

*Für die Richtigkeit der Feststellungen und die Objektivität der Auswertung*  
27.03.2025

---

Der Sachverständige  
HUETTER Christian  
8083 St. Stefan im R., Lichendorf 16