

DEKRA Slovensko s.r.o.
Panónska cesta 47
851 04 Bratislava

ČSOB Leasing, a.s.
Žižkova 11
815 10 Bratislava



ÚDAJE O VOZIDLE

Evidenčné číslo:	BL814ZI	VIN:	VR3ECYHYCKJ845069
Model vozidla:	Peugeot Rifter	Verzia:	1.5
Druh vozidla:	Osobné - Standard	Druh vozidla:	Osobné
Zdvihový objem (ccm):	1499	Maximálny výkon (kW):	75
Druh paliva:	Nafta	Stav paliva v nádrži:	1/4
Farba:	Biela	Prevodovka:	Manuálna
Počet prevodových stupňov:	5	Pohon:	Predné kolesá
Počet dverí:	5	Dátum prvej evidencie:	19.12.2019
Platnosť technickej kontroly do:	12.12.2025	Platnosť emisnej kontroly do:	12.12.2025
Stav tachometra:	162475 km Odčítané z tachometra	Servisná knižka k dispozícii:	Elektronická

DOKUMENTY A VÝBAVA VOZIDLA:

Osvedčenie o evidencii časť I:	Áno	Osvedčenie o evidencii časť II:	Áno
Návod k obsluhu:	Nie	Zdvihák a sada náradia:	Áno
Povinná výbava:	Áno	Doklad o uskladnení pneumatík:	Nie
Doklad o likvidácii pneu:	Nie	Počet kľúčov k vozidlu:	2 ks
Počet kariet na palivo:	0 ks		

VÝBAVA VOZIDLA

Airbag (6x), ABS (protiblokovací systém), Elektrické ovládanie okien (2x), Klimatizácia - manuálna, Zadné sedadlo delené, Elektricky nastaviteľné vonkajšie spätné zrkadlá, Parkovacie senzory (Zadné), Posilovač riadenia, Telefón (Hands free), Tempomat, Centrálné zamykanie, Vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá, Dažďový senzor, Rádio originálne (Rádio)

PNEUMATIKY

Pneumatiky na vozidle	Značka pneumatiky	Rozmer pneumatiky	Druh pneumatik	Hĺbka dezénu (mm)
Ľavá predná pneumatika	BestDrive	215/65 R 16	Zimné	8
Pravá predná pneumatika	BestDrive	215/65 R 16	Zimné	8
Ľavá zadná pneumatika	BestDrive	215/65 R 16	Zimné	8
Pravá zadná pneumatika	BestDrive	215/65 R 16	Zimné	2

Rezervná pneumatika

Dojazdové náhradné koleso

2. Sada pneumatik

Pneumatika	Značka pneumatiky	Rozmer pneumatiky	Druh pneumatik	Hĺbka dezénu (mm)
Pneumatika 1	Fulda	215/65 R 16	Letné	7
Pneumatika 2	Fulda	215/65 R 16	Letné	7
Pneumatika 3	Fulda	215/65 R 16	Letné	7
Pneumatika 4	Fulda	215/65 R 16	Letné	7

Disky druhej sady pneumatik

Ozdobné kryty druhej sady kolies

Bez

žiadny

ZOZNAM POŠKODENÍ

P.č.	Poškodený diel	Druh poškodenia
Exteriér (vonkajší priestor)		
1	Strecha	Škrabance
2	Predná kapota	Poškodenie od odletujúcich kameňov
3	Predný nárazník	Poškodenie od odletujúcich kameňov
4	Lem LP blatníka	Škrabance
5	Blatník predný ľavý	Poškodenie od odletujúcich kameňov
6	Dvere predné ľavé	Deformácia
7	Dvere zadné ľavé	Škrabance
8	Zadný nárazník	Škrabance
9	Veko batož.priestoru	Škrabance
10	Hrana pravých zadných dverí	Škrabance
11	Prah pravý	Škrabance
12	Hrana pravých predných dverí	Škrabance
13	Pneumatika PZ kola	Opotrebovanie
Interiér (vnútorný priestor)		
14	Plastový kryt zadný P	Škrabance
15	Plastový kryt zadný L	Škrabance

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Pohľad spredu zľava



Pohľad zozadu sprava

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Interiér



Interiér z pravej strany

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Motor



VIN / typový štítok

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Batožinový priestor



Rezervné koleso / sada na opravu

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Servisná knižka



Prístrojový panel / stav tachometra

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Prístrojový panel / stav tachometra

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



1 Strecha - Škrabance
Umiestnenie:

Exteriér (vonkajší priestor)




Vid' popis k poškodeniu č. **1**

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



2 Predná kapota - Poškodenie od odletujúcich kameňov
 Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor)



Vid' popis k poškodeniu č. 2

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



3 Predný nárazník - Poškodenie od odletujúcich kameňov
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor)



Vid' popis k poškodeniu č. **3**

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 3



4 Lem LP blatníka - Škrabance
Umiestnenie:

Exteriér (vonkajší priestor)

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 4




Vid' popis k poškodeniu č. 4

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



5 Blatník predný ľavý - Poškodenie od odletujúcich kameňov
 Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor)



Vid' popis k poškodeniu č. 5

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



6 Dvere predné ľavé - Deformácia
Umiestnenie:

Exteriér (vonkajší priestor)



Vid' popis k poškodeniu č. 6

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 6



7 Dvere zadné ľavé - Škrabance
Umiestnenie:

Exteriér (vonkajší priestor)

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 7




8 Zadný nárazník - Škrabance
Umiestnenie:

Exteriér (vonkajší priestor)

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 8



Vid' popis k poškodeniu č. 8

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 8



Vid' popis k poškodeniu č. 8

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA




- 9 Veko batož.priestoru - Škrabance**
Umístění: Exteriér (vonkajší priestor)



Vid' popis k poškodeniu č. 9

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 9



Vid' popis k poškodeniu č. 9

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



10 Hrana pravých zadných dverí - Škrabance
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor)



Vid' popis k poškodeniu č. 10

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



11 Prah pravý - Škrabance
 Umiestnenie:

Exteriér (vonkajší priestor)



Vid' popis k poškodeniu č. **11**

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 11



Vid' popis k poškodeniu č. 11

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 11



Vid' popis k poškodeniu č. 11

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



12 Hrana pravých predných dverí - Škrabance
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor)



Vid' popis k poškodeniu č. 12

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



13 Pneumatika PZ kolesa - Opotrebovanie
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor)



Vid' popis k poškodeniu č. **13**

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Viď popis k poškodeniu č. 13



14 **Plastový kryt zadný P - Škrabance**
Umiestnenie: Interiér (vnútorný priestor)

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA




Vid' popis k poškodeniu č. **14**



15 Plastový kryt zadný L - Škrabance
Umiestnenie: Interiér (vnútorný priestor)

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 15