

**SV Pool Schadenbesichtigungs GmbH**  
Geschäftsführer: Christian Hütter  
A-8083 St. Stefan i.R., Lichendorf 16  
Tel.: +43 3115 28428, +43 820 820272  
E-Mail: office@svpool.at  
www.svpool.at



**Gutachten-Nr.** : 25060067  
**Berechn.Datum** : 20.01.2025  
**Art:** : SCHÄTZGUTACHTEN  
**beauftragt durch** : 20 HR 20  
**eingelangt am** : 15.01.2025  
**Bearbeiter** : HUETTER Christian

St. Stefan im Rosental, am 24.01.2025

## SCHÄTZGUTACHTEN

**Betrifft** : TRP/Man Ford Transit Front Transit

**Besichtigung** : am 20.01.2025 durch Schlacher Philipp, anwesend: KEINER  
**Besichtigungsort** : Hödlmayr Logistics GmbH Wagenlager Ost FB, Südbahngasse 52, AT-2700 Wiener Neustadt  
**Bes.-Zustand** : unzerlegt / verschmutzt  
Zur Beweissicherung wurden 65 Fotos vom SV angefertigt.

**Fahrgestell-Nr.** : WF0DXXTTGDGT32629  
**Amtl. Kennzeichen** : [A] BN-277PF  
**Erst-/Letztzulassung** : 03.03.2017 / 21.06.2022  
**Tachostand** : 185.777 km abgelesen  
**Alter** : 95 Monate  
**Lackart/Farbe** : UNI / Weiß  
**Lackzustand** : Optisch mäßig 3

**Hubraum/Leistung** : 1.995 cm<sup>3</sup> / 96,00 kW  
**Kraftstoffart** : Diesel  
**Eigen-/Gesamtgew.** : 2.480 kg / 3.140 kg  
**Sitzplätze** : 3  
**Nächste § 57a Beg.** : März 2024  
**Plakette-Nr.** : RNG8272  
**Mautsystem** : keine Vignette  
**Allgemeinzustand** : Optisch schlecht 4

### Motor dreht mit Startbox, startet aber nicht Batterie leer

**NEUWERT** : inklusive Sonderausstattung inkl. USt. EUR 36.520.-  
**HÄNDLER-EINKAUFSWERT** : detaillierte Berechnung auf Seite 2 inkl. USt. EUR 6.560.-

**SCHÄTZWERT:** **UNTER BERÜCKS. D. I. GA. ANG. MÄ.** inkl. USt. EUR 3.500.-

### Voraussichtliche Instandsetzungskosten:

Reparaturdauer ca. 2 Arbeitstage exkl. USt. EUR 3.351,41  
+ 20% USt. EUR 670,28

**Reparaturkosten inkl. USt. EUR 4.021,69**

Bereifung auf Seite 4  
Vor-, Altschäden auf Seite 4, Sonderausstattung auf Seite 2

## Ermittlung Händler-Einkaufswert

Folgende Werte wurden am 20.01.2025 mittels Eurotax AutoWert ermittelt:

Bewertungsgrundlage:

Der Berechnungs-Basiswert wurde mittels Eurotax AutoWert ermittelt.

(Detaillierte Bewertungswerte entnehmen Sie dem separaten Eurotax-Bewertungsdokument.)

|   |                       |                |
|---|-----------------------|----------------|
| Listenpreis                                       | EUR                   | 31.620,-       |
| Sonderausstattung                                 | EUR                   | 4.900,-        |
| Wiederbeschaffungswert                            | EUR                   | 9.821,-        |
| Händler-Einkaufswert                              | EUR                   | 6.557,-        |
| Berechnungsgrundlage: Eurotax Autowert (ZW)       | EUR                   | 6.557,-        |
| <b>Händler-Einkaufswert ermit. zum 20.01.2025</b> | <i>inkl. USt.</i> EUR | <b>6.560,-</b> |

Der Händler-Einkaufswert beträgt 67% des Wiederbeschaffungswertes.

Auf- bzw. Abwertungen gerundet auf Zehner

Händler-Einkaufswert gerundet auf Zehner

### Sonderausstattung (eurotax):

-29° Starterpaket, 3-Punkt-Sicherheitsgurte für Fahrer und Beifahrer, ABS und ESC, AdBlue Tank (21l), Anschluss unter dem Fahrersitz, Armlehne, innen für Fahrersitz, Aufklappbarer Tisch im Beifahrerdoppelsitz, Außenspiegel mit kurzem Arm, Außenspiegel, manuell einstellbar (nicht beheizbar), Automatische Lichtabschaltung in Laderaum nach 30 Minuten, Automatische Wiederverriegelung nach 45 Sekunden, Beifahrerdoppelsitz, Berganfahrassistent (HLA), Bodenbelag gummiert &quot;easy clean&quot; (bis B-Säule), geräuschhemmend, Bordcomputer, Bordwerkzeug, Dach H1, Dachhimmel bis zur B-Säule (erste Reihe), Dieselpartikelfilter, Entfall Reserverad, Fahrerairbag, Fahrersitz 4-fach manuell einstellbar, Fensterheber, elektrisch mit &quot;One-shot&quot; Up/Down Funktion auf Fahrerseite, Fernbedienung im Schlüssel - 1. klappbarer Schlüssel, 1 normaler Schlüssel, Ford Easy Fuel mit Fehlbetankungsschutz, Ford ECO-Mode Fahrerinformationssystem, Garantie 2 Jahre, Gurtwarner für den Fahrersitz (akkustische Warnung und Warnanzeige), Halogen-Hauptscheinwerfer, Handschuhfach mit Deckel, Heavy Duty Batterie, Innenbeleuchtung, mit Verzögerungsschaltung, Konsole im Dach (2 DIN), Kühlergrill &quot;Standard&quot;, Lackierung: Uni-Lackierung, Lenkrad in Höhe und Reichweite einstellbar, Lenkrad, 4 -Speichen Design Kunststoff, Lichtmaschine 220A, Manuelle Höhenverstellung der Scheinwerfer, Nebelschlußleuchte, Radio Paket 30 (Vorbereitungspaket), Radmuttern ohne Felgenschloss, Radnabenabdeckung, Reifenreparaturset, Reserverad, Schaltknopf aus Kunststoff, Scheibenwischer mit Intervallschaltung, Scheinwerfer, Scheinwerfer-Abblendlicht mit Ausschaltverzögerung, Schlosskonfiguration 1, Seitenschutzleisten, breit schwarz, Sitzbezug &quot;Ambiente&quot;, Sitz-Paket 4, Sonnenblende für Fahrer, Sonnenblenden, Beifahrerseite, Stahlfelgen 6,5x16&quot; 235/65 R16C 115/113 R BSW, Standardschlüssel (klappbar), Standard-Starter, Standardtank, Stoßfänger vorne zum Teil in Wagenfarbe lackiert, Tagfahrlicht, Türgriffe, Schwarz, Türverriegelung bei Abfahrt inkl. Sicherheitsentriegelung bei einem Unfall - AKTIVIERT, Umluftschtung/Heizung, vorne, Verglasung hinten für Hecktüren/Heckklappe, Vorderachse mit 1.750kg max. Achslast, Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung (einfache Verriegelung).

### sonstige Sonderausstattung: (bewertet)

Kühlaufbau.

### Ausführungsvarianten lt. Audatex:

AB 12.2016, KLIMAANLAGE, ZUSATZHEIZUNG, F-SCHEIBE HEIZBAR, HANDSCHUHF M SCHLOSS, I-SPIEGEL ABBLENDBAR, A-SPIEGEL ELEKTR/HZB, AUDIOSYSTEM NIEDRIG, 4-LAUTSPRECHER, NEBELSCHEINWERFER, ADAPTIV KURVENLICHT, MARKIERUNGSL AM DACH, KLAPPTISCH BEIFAHRENER, LENDENWIRBELSTUETZE, BORDCOMPUTER, ABGASNORM EURO 5, 1996CCM 96KW, FORD EASY FUEL, 6-GANG, FRONTANTRIEB, GESCHW-REGLER, REIFEN 215/65 R16..R, RAEDER 6.5 J X 16, RADVOLLBL 16 ZOLL, ZUL GESAMTGEW 3100KG, KUEHLERGRILL GRAU, TUEREN H BLECH, RADSTAND 3504 MM, EINZELKABINE, 2-SCHICHT-UNI.

## Weitere Informationen

### Fahrzeugbeschreibung:

| Positionen               | Artikel                           | JA | NEIN | Vermerk               |
|--------------------------|-----------------------------------|----|------|-----------------------|
| Kfz-Zusatzausstattung    | Serviceheft vorhanden             | x  |      | 177620km 24.11.2021   |
|                          | Serviceheft elektronisch          |    | x    |                       |
|                          | Serviceheft im Motorraum          |    | x    |                       |
|                          | Service Rechnungen                |    | x    |                       |
|                          | Reserverad                        | x  |      |                       |
|                          | Wagenheber                        |    | x    |                       |
| Probefahrt               |                                   |    | x    |                       |
| Schlüssel                | Stück:1                           | x  |      |                       |
| Motorlauf                | gegeben                           |    | x    |                       |
| Schaltgetriebe           |                                   | x  |      |                       |
| Automatikgetriebe        |                                   |    | x    |                       |
| Sitzplätze               | Anzahl:3                          |    |      |                       |
| Reifensatz               | extra:                            |    | x    |                       |
| Felgensatz               | extra:                            |    | x    |                       |
| Nationaler Code          | eindeutig                         |    | x    |                       |
| Hebebühne /Grube         | benutzt                           |    | x    |                       |
| Testbericht vorhanden    |                                   |    | x    |                       |
| Klimaanlage vorhanden    |                                   | x  |      | ohne Funktionsprüfung |
| Navi SD Karte vorhanden  |                                   |    | x    |                       |
| <i>Bei N1 Fahrzeugen</i> | <i>Höhe des Fahrzeuges in mm</i>  |    |      | <i>2.950 mm</i>       |
|                          | <i>Länge des Fahrzeuges in mm</i> |    |      | <i>5.960 mm</i>       |

Das gegenständliche Objekt weist mehrere Schäden auf.

• **Nicht akzeptierende erkennbare Beschädigungen:**

Laut Schadensbeschreibung

Alternative Reparatur-Methoden wie Dellen drücken, Windschutzscheiben Reparatur und Spot Repair Lackierung wurden vom Sachverständigen berücksichtigt.

• **Akzeptierende erkennbare Beschädigungen:**

Die Bewertung erfolgte unter der Berücksichtigung - Eurotax- ÖNORM- Klasse II.

• **Prüfarbeiten sind durchzuführen:**

Alle technischen und elektrischen bzw. elektronischen Bauteilen.

Zum Schadensumfang wird neben der Schadensbeschreibung auf die beigefügten Lichtbilder verwiesen. Eine detaillierte Aufstellung des Schadensumfanges wird aus den Kalkulationen ersichtlich.

Es ist nicht auszuschließen, dass im Zuge einer technischen Überprüfung, Fehler auslesen und der notwendigen Zerlegungsarbeiten noch weitere schadhafte Teile sichtbar werden, die in der Kalkulation zurzeit noch nicht angeführt sind.

**Neupreis inkl. Sonderausstattung:**

Es lag dem Sachverständigen keine Sonderausstattungsliste oder Rechnung für die genaue Bewertung des Fahrzeuges bzw. der kostenpflichtigen Sonderausstattung vor. Der Sachverständige ist gerne bereit bei Vorliegen der Rechnung oder der SA-Liste den Besichtigungsbericht zu überarbeiten. Die Bewertung des Fahrzeuges ist ein Richtpreis und entspricht nicht dem tatsächlichen Preis.

Der Brutto- Neupreis und der Preis für die Sonderausstattung wurden von der Eurotax entnommen.

**Händler- Einkaufswert:**

Der Händler- Einkaufswert wurde laut Eurotaxnotierung mit Kfz5 berechnet.

Alle Fahrzeugwerte werden im Gutachten mit Umsatzsteuer und NOVA angeführt.  
N1 Fahrzeuge die vor dem 01.07.2021 gekauft wurden waren zum Kaufdatum nicht NOVA-Pflichtig. Die angegebenen Werte können aus diesem Grund differieren.  
Der Umstand das solche neu gekauften Fahrzeuge jetzt NOVA-Pflichtig sind, bringen auch mit sich, dass die Wiederbeschaffungswerte zum jetzigen Zeitpunkt für Fahrzeug die vor dem 01.07.2021 zugelassen wurden höher sind.

## **Ermittlung Händler-Einkaufswert**

### **Vor-, Altschäden:**

### **Bereifung:**

1. Achse: Yokohama/Stahl / 215/65 R 16 C Winter Profil in mm: links: 5 rechts: 5
2. Achse: Yokohama/Stahl / 215/65 R 16 C Winter Profil in mm: links: 5 rechts: 5

## **Schäden**

### **Schadenbeschreibung:**

#### **Allgemeine Schäden:**

- Wagenheber fehlt.
- 1x Fahrzeugschlüssel fehlt.
- Sommer Bereifung fehlt.
- Bordmappe fehlt.
- Dämmmatte Motorraum aufgerissen.
- 3x Zierkappe geschürft.
- 1x Zierkappe gerissen.
- Kühlraum verkratzt geschürft und gedellt.
- A-Säulenverkleidung links löst sich.
- Sitzbezug Brandloch (Raucherfahrzeug).

#### **Technische Schäden:**

- §57a Überprüfung fällig.
- Bremsscheiben hinten korrodiert.
- Motor dreht mit Startbox, startet aber nicht-prüfen.
- Batterie leer-prüfen.

Eine Motorüberprüfung ist bei diesen Besichtigungsbedingungen nicht möglich, das Fahrzeug müsste in eine Fachwerkstätte gebracht werden bzw. eine Teilzerlegung des Motors vorgenommen werden.  
Teilzerlegung und Prüfarbeiten ca. 6 Stunden zur Schadensfeststellung.

Zum jetzigen Zeitpunkt kann der Schadensumfang im Bereich des Motors nicht festgestellt werden.

**Nach den Zerlegungs- und Prüfarbeiten kann erst der komplette Schadensumfang festgestellt werden und im Fahrzeugwert berücksichtigt werden. Es wird sich daher der Wert des Fahrzeuges senken und die Reparaturkosten werden sich erhöhen.**

### **Instandsetzungskosten:**

Die Beseitigung der Schäden erfolgt nach den Richtlinien des Herstellerwerkes, der Arbeitswertliste.

Der Zeitaufwand für die Instandsetzung wird unter Beachtung der Arbeitswert- und Vorgabewertliste, sowie der Verbund - und Erschwernisarbeiten ermittelt.

## SV Pool Schadenbesichtigungs GmbH

Der Lohnkalkulation liegt der ortsübliche Stunden- bzw. AW-Satz zugrunde.

**zu erneuernde Teile**

| Bezeichnung         | DVN-Nr | Teile-Nr           | Stk | je     | Preis           |
|---------------------|--------|--------------------|-----|--------|-----------------|
| ISOLIERUNG A STIRNW | 1322   | 2 028 468          | 1   | 199,69 | 199,69          |
| SITZBEZUG V L       | 4535   | 1 876 720          | 1   | 187,14 | 187,14          |
| WAGENHEBER          | 5004   | 1 793 073          | 1   | 118,30 | 118,30          |
| DRUCKVENTIL V L     | 7203   | 4 688 245          | 1   | 3,41   | 3,41            |
| DRUCKVENTIL V R     | 7204   | 4 688 245          | 1   | 3,41   | 3,41            |
| RADVOLLBLENDE V L   | 7209   | 1 763 877          | 1   | 33,38  | 33,38           |
| RADVOLLBLENDE V R   | 7210   | 1 763 877          | 1   | 33,38  | 33,38           |
| REIFEN V L          | 7227   | 215/65 R 16 C .. R | 1   | 120,50 | 120,50          |
| REIFEN V R          | 7228   | 215/65 R 16 C .. R | 1   | 120,50 | 120,50          |
| SCHLUESSEL          | 7511   | 2 033 493          | 1   | 37,20  | 37,20           |
| SATZ BREMSKLOTZ H   | 9179   | 1 840 037          | 1   | 152,06 | 152,06          |
| BREMSSCHEIBE H L    | 9191   | 2 040 064          | 1   | 160,84 | 160,84          |
| BREMSSCHEIBE H R    | 9192   | 2 013 002          | 1   | 154,02 | 154,02          |
| RADVOLLBLENDE H L   | 9559   | 1 763 877          | 1   | 33,38  | 33,38           |
| RADVOLLBLENDE H R   | 9560   | 1 763 877          | 1   | 33,38  | 33,38           |
| REIFEN H L          | 9565   | 215/65 R 16 C .. R | 1   | 120,50 | 120,50          |
| REIFEN H R          | 9566   | 215/65 R 16 C .. R | 1   | 120,50 | 120,50          |
| DRUCKVENTIL H L     | 9569   | 4 688 245          | 1   | 3,41   | 3,41            |
| DRUCKVENTIL H R     | 9570   | 4 688 245          | 1   | 3,41   | 3,41            |
|                     |        |                    |     |        | <b>1.638,41</b> |

**zu prüfende Teile**

Ersatzteilpreise bei 'zu prüfenden Teilen' sind in den Reparaturkosten nicht enthalten. Bei Feststellung einer Beschädigung erhöhen sich die Instandsetzungskosten zumindest um den ausgewiesenen Betrag.

| Bezeichnung   | DVN-Nr | ArbPos-Nr | AZ LK   | AZ-Preis      |
|---|--------|-----------|---------|---------------|
| * BATTERIE MANAGEMENT PRÜFEN  | 1000   |           | 10,00 1 | 110,00        |
| * MOTOR PRÜFEN  | 1000   |           | 50,00 1 | 550,00        |
|   |        |           |         | <b>60,00</b>  |
| <b>60,00 AW bei EUR 110,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 1</b> |        |           |         | <b>660,00</b> |

**erforderlicher Arbeitsaufwand**

| Bezeichnung   | ArbPos-Nr | AZ LK        | AZ-Preis      |
|---|-----------|--------------|---------------|
| ZEITZUSCHLAG ZU EINER HAUPTPOSITION                   | KN        | 2,00 1       | 22,00         |
| DAEMMATTE STIRNWAND AUS-/EINBAUEN                     | KN        | 4,00 3       | 44,00         |
| SITZ V L AUS-/EINBAUEN                                | 40 100 1  | 3,00 3       | 33,00         |
| VERKLEIDUNG O A-SAEULE L AUS-/EINBAUEN                | 43 616 1  | 1,00 3       | 11,00         |
| BEZUG MIT POLSTER VORDERSITZKISSEN L<br>AUS-/EINBAUEN | 40 105 1) | 3,00 3       | 33,00         |
| RAD V L AUS-/EINBAUEN                                 | 11 211 1  | 1,00 1       | 11,00         |
| RAD V R AUS-/EINBAUEN                                 | 11 211 1  | 1,00 1       | 11,00         |
| REIFEN V L DE-/MONTIEREN<br>(RAD ABGEBAUT)            | 11 254 4  | 2,00 1       | 22,00         |
| SCHLIESST EIN: AUSWUCHTEN, GGF VENTIL<br>ERNEUERN     |           |              |               |
| <b>Zwischensummen</b>                                 |           | <b>17,00</b> | <b>187,00</b> |

## SV Pool Schadenbesichtigungs GmbH

| <b>Überträge</b>  |           | <b>17,00</b> |   | <b>187,00</b> |
|---|-----------|--------------|---|---------------|
| REIFEN V R DE-/MONTIEREN<br>(RAD ABGEBAUT)                                | 11 254 4  | 2,00         | 1 | 22,00         |
| SCHLIESST EIN: AUSWUCHTEN, GGF VENTIL<br>ERNEUERN                         |           |              |   |               |
| RAD H L AB-/ANBAUEN   | 11 211 1  | 1,00         | 3 | 11,00         |
| RAD H R AB-/ANBAUEN   | 11 211 1  | 1,00         | 1 | 11,00         |
| REIFEN H L DE-/MONTIEREN<br>(RAD ABGEBAUT)                                | 11 254 4  | 2,00         | 1 | 22,00         |
| SCHLIESST EIN: AUSWUCHTEN, GGF VENTIL<br>ERNEUERN                         |           |              |   |               |
| REIFEN H R DE-/MONTIEREN<br>(RAD ABGEBAUT)                                | 11 254 4  | 2,00         | 1 | 22,00         |
| SCHLIESST EIN: AUSWUCHTEN, GGF VENTIL<br>ERNEUERN                         |           |              |   |               |
| BREMSSCHEIBE H AUS-/EINBAUEN ERG-ARB                                      | 15 372 1) | 1,00         | 1 | 11,00         |
| BREMSSCHEIBE H L A-E (RAD ABGEBAUT)                                       | 15 371 1) | 4,00         | 1 | 44,00         |
| BREMSSCHEIBE H R A-E (RAD ABGEBAUT)                                       | 15 371 1) | 4,00         | 1 | 44,00         |
| BREMSSATTEL H L LOES-BEF  | KN        | 1,00         | 1 | 11,00         |
| BREMSSATTEL H R LOES-BEF  | KN        | 1,00         | 1 | 11,00         |
| BREMSKLOETZE H AUS-/EINBAUEN  | 12 238 4  | 4,00         | 1 | 44,00         |
| 4 RAEDER AUS-/EINBAUEN  | 11 214 1  | 3,00         | 1 | 33,00         |
|   |           | <b>43,00</b> |   | <b>473,00</b> |
| <b>31,00 AW bei EUR 110,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 1</b> |           |              |   | <b>341,00</b> |
| <b>12,00 AW bei EUR 110,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 3</b> |           |              |   | <b>132,00</b> |

**Sonstige Kosten - sonstiges**

| <b>Bezeichnung</b>   | <b>DVN-Nr</b> |   |        |               |
|----------------------|---------------|---|--------|---------------|
| BORDMAPPEZUBEHÖR     | 1000          | 1 | 80,00  | 80,00         |
| KÜHLRAUM WTMPAUSCHAL | 1000          | 1 | 450,00 | 450,00        |
| §57A ÜBERPRÜFUNG     | 1000          | 1 | 50,00  | 50,00         |
|                      |               |   |        | <b>580,00</b> |

**Erklärung zu den Positionsmarkierungen:**

\* = Anwenderangaben aus Audatex

**Zusammenfassung Schäden:**

|                            |   |                                   |                     |
|----------------------------|---|-----------------------------------|---------------------|
| Ersatzteile-Original       | :   | EUR                               | 1.638,41            |
| Arbeitslohn                | : AZ 103,00 AW EUR 110,00/Std. (10 AW = 1 Std.) | EUR                               | 1.133,00            |
| Sonstige Kosten (Material) | :   | EUR                               | 580,00              |
|                            |   | <b>exkl. USt.</b>                 | <b>EUR 3.351,41</b> |
|                            |   | <b>+ 20% USt.</b>                 | <b>EUR 670,28</b>   |
|                            |   | <b>Reparaturkosten inkl. USt.</b> | <b>EUR 4.021,69</b> |

**Reparaturkostenaufschlüsselung exkl. USt.:**

|                |       |          |
|----------------|-------|----------|
| Summe Arbeit   | : EUR | 1.133,00 |
| Summe Material | : EUR | 1.638,41 |
| Nebenkosten    | : EUR | 580,00   |

## **Mängel belassen**

### **Nicht kalkuliert:**

- Verschleiß und Gebrauchspuren.
- Lack aufbereiten und ausbessern.
- Frontbereich Steinschläge ersichtlich.
- Türkantenschläge ersichtlich.
- Türeinstiege geschürft.
- Innenraum Verschleiß und Gebrauchspuren ersichtlich.
- Rundum leichte Kratzer und Dellen ersichtlich.
- Dachkante rechts eingedrückt mit ersichtlichen Rissen.
- Kühlraum rundum geschürft und eingedrückt.
- Stoßfänger vorne geschürft.

### **Instandsetzungskosten:**

Die Beseitigung der Schäden erfolgt nach den Richtlinien des Herstellerwerkes, der Arbeitswertliste.

Der Zeitaufwand für die Instandsetzung wird unter Beachtung der Arbeitswert- und Vorgabewertliste, sowie der Verbund - und Erschwernisarbeiten ermittelt.

Der Lohnkalkulation liegt der ortsübliche Stunden- bzw. AW-Satz zugrunde.

### **Erklärung zu den Positionsmarkierungen:**

\* = Anwenderangaben aus Audatex

## **Zusammenfassung Mängel belassen:**

### **Zusatzinformation:**

Anonymisierung laut DSGVO!

Die Besichtigung am Unterboden und Fahrwerk war nicht möglich, da zum Zeitpunkt der Besichtigung keine Hebebühne/Grube zur Verfügung stand. Daher ist es aus der technischen Seite nicht auszuschließen das Mängel am Unterboden oder Fahrwerk vorliegen und daher auch nicht einkalkuliert sind.

Es wurde bei der Besichtigung keine Probefahrt durchgeführt! Aus diesem Grund ist nicht auszuschließen das sich jegliche Mängel nach einer Probefahrt erkennbar werden und diese jedoch nicht im Gutachten berücksichtigt und kalkuliert sind.

Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung verschmutzt. Daher ist auch nicht auszuschließen das leichte Beulen, Dellen, Kratzer, Beschädigungen oder ein Hagelschaden übersehen worden ist.

Im Innenraum des Fahrzeugs wurden Asche und Zigarettenreste entdeckt, was darauf hinweist, dass es sich um ein Raucherfahrzeug handelt. Daher kann nicht ausgeschlossen werden, dass an schwer einsehbaren Stellen Brandlöcher vorhanden sind.

Das Fahrzeug wurde visuell besichtigt und befundet.

Eine vollkommene technische Überprüfung (§ 57a) kann nur in einer Werkstätte durchgeführt werden, wo die technischen Hilfsmittel (Grube, Werkzeug, Bremsenprüfstand, Elektronikstand usw.) zu Verfügung stehen.

Bei einer technischen Überprüfung entstehen auch Werkstattkosten und höhere Honorarkosten.

Es wurde keine Tuning Überprüfung durchgeführt.

Der Fahrzeugschätzwert wurde unter Berücksichtigung der Eurotax - Notierung vom Händler- Einkaufswert, Allgemeinzustand, Baujahr, Tachostand und der Marktumfrage, abzüglich (anteilmäßig) der unbehobenen sichtbaren Schäden laut Kalkulation errechnet ohne technische Überprüfung ermittelt.

Die Schätzung habe ich, mit dem mir zur Verfügung stehenden Unterlagen durchgeführt.

Der Schätzwert gilt nur für den Ankauf einschlägigen Autohandels, unter Berücksichtigung der sichtbaren Schäden bzw. Kalkulationskosten, ohne Zerlegung und für die Dauer eines Monats ab dem Besichtigungstag, unter der Voraussetzung des zu diesem Datum bestandenen Zustandes.

**Der Lack- bzw. Allgemeinzustand von Klasse 1 bis 4 bezieht sich auf die Ö-Norm V5080.**

**Eine Gewähr hinsichtlich geheimer Mängel, Fälschungen der Papiere oder dem Fahrzeug entnommenen Daten, den vorgeschriebenen Abgasnormen entspricht, Fehler in den benützten Unterlagen insbesondere im Eurotax (Ausstattung) kann nicht gegeben werden.**

**Laut Auftrag sollen sämtliche Schäden bzw. Mängel die über der Ö-Norm Klasse II liegen, schadenskausal kalkuliert werden.**

**Der beschriebene Zustand bezieht sich auf den Zeitpunkt der Besichtigung und beinhaltet keine Prognose über den Zustand des Fahrzeug bis zum nächsten Begutachtungstermin und gilt nicht als Kauftest.**

Der Aussteller haftet nicht für Schäden, die durch insbesondere teilweise oder unvollständige Weitergabe dieses Gutachtens entstehen können.

Im Zuge der Veräußerung sind keinerlei Gewährleistungsansprüche gegeben.

Es wird bei den kalkulierten Schäden auf die Schadensbeschreibung, die Kalkulationen und den Schadenbildern hingewiesen.

Bei Auftreten zurzeit nicht bekannter Fakten, bin ich gerne bereit diese zu prüfen und wenn notwendig eine Ergänzung im Gutachten vorzunehmen.

## Zusammenfassung der Wiederherstellungskosten:

|                                  |            | <i>exkl. USt.</i> | <i>Ust.</i>   | <i>inkl. USt.</i> |
|----------------------------------|------------|-------------------|---------------|-------------------|
| Schäden                          | EUR        | 3.351,41          | 670,28        | 4.021,69          |
| Mängel belassen                  | EUR        |                   |               |                   |
| <b>Gesamtsumme aller Schäden</b> | <b>EUR</b> | <b>3.351,41</b>   | <b>670,28</b> | <b>4.021,69</b>   |

|                      |                                       |                |          |
|----------------------|---------------------------------------|----------------|----------|
| NEUWERT              | : inklusive Sonderausstattung         | inkl. USt. EUR | 36.520.- |
| HÄNDLER-EINKAUFSWERT | : detaillierte Berechnung auf Seite 2 | inkl. USt. EUR | 6.560.-  |
| SCHÄTZWERT:          | UNTER BERÜCKS. D. I. GA. ANG. MÄ.     | inkl. USt. EUR | 3.500.-  |

**Der Wert des Fahrzeuges wurde unter Beachtung aller wertbeeinflussenden Faktoren wie Erstzulassung, Fahrleistung, Sonderzubehör etc. ermittelt.**

*Für die Richtigkeit der Feststellungen und die Objektivität der Auswertung*  
24.01.2025

---

Der Sachverständige  
HUETTER Christian  
8083 St. Stefan im R., Lichendorf 16