


DEKRA Automotive Solutions
Voertuig gegevens

Chassisnr.	WVWZZZE1Z LP004185	Inschrijvingsdatum	01-01-1900	Kleur	Onbekend
Merk	VW	Kenteken	2FAH578	Km stand	36 748 km
Model	ID3				

Inspectie gegevens

Aankomstdatum	27-01-2025	Inspectienummer	5962515	Inspectiedatum	24-02-2025
Toewijzingsdatum	27-01-2025	Eigenaar	LIZY Belgique	Terminal	Parc Lizy



Accessoires

Verwijderbare items

Compressor / Hulpkit	✓
Gevarendriehoek	✓
Veiligheidsvest	✓
Brandblusser	✓









Documentenlijst

gelijkvormigheidsattest	✗
Map voor autopapieren	✓
Handleiding	✓
Verbanddoos	✓
Reservesleutel	✓
Sleutel	✓
Kentekenbewijs	✓

Banden

Type

1 	Onderdeel	gelijkvormigheidsattest	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-	
	Positie		-	Reparatiekosten	-	Brutokosten	-
	Type	Ontbrekend	Spuittijd	-	Afschrijving %	-	
	Omvang		-	Spuutkosten	-	Afschrijving	-
	Bewerking	Ter info	Vast bedrag	-	Nettokosten	-	

DEKRA Automotive Solutions

2		Onderdeel	Bumper	Reparatietijd	2,00	Kosten onderdelen	-
		Positie	Voor	Reparatiekosten	120,00€	Brutokosten	224,00€
		Type	Kras	Spuittijd	1,30	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	104,00€	Afschrijving	-
		Bewerking	Herstellen	Vast bedrag	-	Nettokosten	224,00€
		+ slecht hersteld					
3		Onderdeel	Scherm	Reparatietijd	2,00	Kosten onderdelen	-
		Positie	Linksachter	Reparatiekosten	120,00€	Brutokosten	312,00€
		Type	Slechte herstelling	Spuittijd	2,40	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	192,00€	Afschrijving	-
		Bewerking	Herstellen	Vast bedrag	-	Nettokosten	312,00€
4		Onderdeel	Sticker	Reparatietijd	0,50	Kosten onderdelen	126,84€
		Positie	Linksachter	Reparatiekosten	30,00€	Brutokosten	156,84€
		Type	Gesneden	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Vervangen	Vast bedrag	-	Nettokosten	156,84€
5		Onderdeel	Bumper	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-
		Positie	Achter	Reparatiekosten	-	Brutokosten	-
		Type	Kras	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Ter info	Vast bedrag	-	Nettokosten	-
6		Onderdeel	Achterklep	Reparatietijd	0,25	Kosten onderdelen	-
		Positie	-	Reparatiekosten	15,00€	Brutokosten	15,00€
		Type	Kras	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Polijsten	Vast bedrag	15,00€	Nettokosten	15,00€
7		Onderdeel	Portier	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-
		Positie	Rechtsvoor	Reparatiekosten	-	Brutokosten	-
		Type	Deuk	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Ter info	Vast bedrag	-	Nettokosten	-
8		Onderdeel	Scherm	Reparatietijd	1,00	Kosten onderdelen	-
		Positie	Rechtsvoor	Reparatiekosten	60,00€	Brutokosten	132,00€
		Type	Slechte herstelling	Spuittijd	0,90	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	72,00€	Afschrijving	-
		Bewerking	Herstellen	Vast bedrag	-	Nettokosten	132,00€
		kleurverschil					
9		Onderdeel	Reiniging interieur	Reparatietijd	1,00	Kosten onderdelen	-
		Positie	-	Reparatiekosten	60,00€	Brutokosten	60,00€
		Type	Vuil	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Reinigen	Vast bedrag	60,00€	Nettokosten	60,00€

Samenvatting inspectie

Brutoprijs	899,84€	Afschrijving	-	Nettoprijs	899,84€
------------	---------	--------------	---	------------	---------

Samenvatting van de arbeidskosten

	Urtarief	Tijd	Brutoprijs	Afschrijving %	Afschrijving	Nettoprijs
Plaatwerk	60,00€	6,75	405,00€	-	-	405,00€
Spuitwerk	80,00€	4,60	368,00€	-	-	368,00€
Materiaal	80,00€	0,00	0,00€	-	-	0,00€

Diversen

	Brutoprijs	Afschrijving %	Afschrijving	Nettoprijs
Diverse vergoedingen	0,00€	-	-	0,00€
Kosten onderdelen	126,84€	-	-	126,84€
Vast bedrag	0,00€	-	-	0,00€