

SV Pool Schadenbesichtigungs GmbH
Geschäftsführer: Christian Hütter
A-8083 St. Stefan i.R., Lichendorf 16
Tel.: +43 3115 28428, +43 820 820272
E-Mail: office@svpool.at
www.svpool.at



Gutachten-Nr. : 25150206
Berechn.Datum : 12.03.2025
Art: : SCHÄTZGUTACHTEN
beauftragt durch : 20 HR 20
eingelangt am : 03.03.2025
Bearbeiter : HUETTER Christian

St. Stefan im Rosental, am 13.03.2025

SCHÄTZGUTACHTEN

Betrifft : PKW / Automatik Jeep Grand Cherokee Grand Cherokee 6,4 V8 HEMI SRT

Besichtigung : am 10.03.2025 durch Ulrich Thomas, anwesend: keiner
Besichtigungsort : 4311 Hödlmayr Logistics GmbH Logistik-Zentrum Schwertberg, Aisting 33, AT-4311 Schwertberg
Bes.-Zustand : unzerlegt / verschmutzt
Zur Beweissicherung wurden 63 Fotos vom SV angefertigt.

Fahrgestell-Nr. : 1C4RJFDJ4KC653846
National-/Modellcode: 244555 / 74
Amtl. Kennzeichen : [A] S-530RJ
Erst-/Letztzulassung : 05.04.2019 / 10.09.2020
Tachostand : 101.285 km abgelesen
Alter : 72 Monate
Lackart/Farbe : mica / Schwarz
Lackzustand : optisch mäßig 3

Hubraum/Leistung : 6.417 cm³ / 344,00 kW
Kraftstoffart : Benzin unverbleit
Eigen-/Gesamtgew. : 2.343 kg / 2.949 kg
Sitzplätze : 5
Nächste § 57a Beg. : April 2025
Plakette-Nr. : RXC1985
Allgemeinzustand : optisch mäßig 3

NEUWERT : inklusive Sonderausstattung inkl. USt. **EUR 115.090.-**
HÄNDLER-EINKAUFSWERT : detaillierte Berechnung auf Seite 2 inkl. USt. **EUR 44.160.-**

SCHÄTZWERT: **UNTER BERÜCKS. D. I. GA. ANG. MÄ.** inkl. USt. **EUR 35.000.-**

Voraussichtliche Instandsetzungskosten:

Reparaturdauer ca. ein Arbeitstag exkl. USt. EUR 12.979,81
+ 20% USt. EUR 2.595,96

Reparaturkosten inkl. USt. EUR 15.575,77

Bereifung auf Seite 4
Sonderausstattung auf Seite 2

Ermittlung Händler-Einkaufswert

Listenpreis		inkl. USt.	EUR	113.690,-
Sonderausstattung		inkl. USt.	EUR	1.398,-
Notierung Ankauf ermittelt			EUR	44.160,-
Jahressprung 2019/2018	EUR			0.-
Monatssprung	EUR			0.-

Zulassungsbedingte Abwertung (2 Monate vor Jahresmitte x EUR 0.-) wurde deaktiviert

keine Kilometerkorrektur

Sonderausstattung wurde nicht bewertet.

Händler-Einkaufswert ermit. zum 12.03.2025		inkl. USt.	EUR	44.160,-
Der Händler-Einkaufswert beträgt 80% des Wiederbeschaffungswertes.				

Auf- bzw. Abwertungen gerundet auf Zehner

Händler-Einkaufswert gerundet auf Zehner

Sonderausstattung (eurotax):

20 Zoll Leichtmetallfelgen, Alu Satiniert, TWT - 295/45 R20 Bereifung, 7" TFT Bildschirm-personalisierbar, u.a. für Tacho, Bordcomputer, On- oder Offroadeigenschaften, etc, Abgasanlage mit Doppelendrohr in Chrom-Design, ABS mit Bremsassistent, Airbags (mehrstufig) für Fahrer und Beifahrer, Seitenairbags vorn, Windowbags für beide Sitzreihen, Aktive Geräuschunterdrückung, Alarmanlage mit Innenraumüberwachung, Anhängerstabilisierung, Aschenbecher herausnehmbar und Zigarettenanzünder, Auffahrwarnsystem (Forward Collision Warning), Außenspiegel automatisch abblendend, Außenspiegel mit Blinker in Wagenfarbe, Befestigungshaken am Gepäckraumboden, Berganfahrassistent, Bi-Xenon-Scheinwerfer adaptiv mit Scheinwerferreinigungsanlage, automatischer Leuchtweitenregulierung, CD-Player, CommandView Panorama-Glasdach, 2-teilig, vorne elektrisch öffnend, Dachreling schwarz, Elektronische Servolenkung, ESP mit el.Traktionskontrolle (ASR) und elektronischem Wank- und Überrollschutz (ERM), Fahrer- und Beifahrersitz 8-fach elektrisch verstellbar, Fahrersitz mit Ein-/Ausstiegshilfe, Fensterheber vorn und hinten elektrisch, mit 1-Touch-Down-Funktion, Fensterscheibenumrandung, Schwarz, Frontsitze beheizbar, Frontsitze belüftet, Fußmatten vorne und hinten, Velours, Garantie 2 Jahre oder 120.000km, Gepäckraumabdeckung, Getränkehalter vorne, beleuchtet, Gurtwarner vorne, Haifischflossenantenne in Wagenfarbe, Handschuhfach, beleuchtet, Harman Kardon® 7.3 Surround Sound System, Heckklappe elektrisch zu öffnen und schließen, Heckleuchten LED, Heckscheibenheizung, Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung, Keyless Enter-N-Go (schlüsselloses Öffnen/Schließen des Fahrzeugs und Start-Stopp-Knopf), Kindersitzbefestigung, Klimaautomatik, 2-Zonen, Kopfstützen höhenverstellbar, aktiv vorn, Kühlergrill in Schwarz, Kühlergrill-Gitter in Schwarz, Leder-Applikationen in Armaturen, Mittelarmlehne und Türverkleidung, LED-Innenraumbeleuchtung vorn und hinten, Lenkrad axial und vertikal elektrisch verstellbar, Lenkrad beheizbar, Lenkrad mit integrierten Bedienelementen für Audiosystem, Bordcomputer und Tempomat, Luxuspaket, Memory-Funktion zur Einstellung von Fahrersitz, Lenkrad, Fahrer-Außenspiegel und Radio, Metall Interieur Paket, Mittelkonsole, Nebelscheinwerfer, Nebelschlussleuchte, Notrad mit Stahlfelge (195/70 R20), Parkassistent für Längs-/Querparken, ParkSense® Einparkhilfe: Parksensoren vorn und hinten, mit akustischem und visuellem Signal, ParkView-Rückfahrkamera, Perleffektlackierung, Quadra Trac Active on Demand Allradsystem, Reifen mit Notlaufeigenschaften (Runflat Tires), Reifendruck-Kontrollsystem mit Anzeige im Display, Rücksitzbank beheizbar, Rücksitzbank mit Mittelarmlehne und Getränkehaltern, im Verhältnis 60:40 geteilt neigungsverstellbar, Schaltwippen beim Lenkrad, Scheibenwischer mit Regensensor und Intervallschaltung, Scheinwerfer automatisch auf- und abblendend (SmartBeam), Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt, Selec-Track Assistenzsystem, Sicherheitsgurte vorne höhenverstellbar inkl. Gurtstraffer und Gurtkraftbegrenzer, Sonnenblenden mit beleuchteten Spiegeln, Sport-Lederlenkrad mit Applikation in Aluminium-Design, Sportpedale in Aluminium-Design, Spurhalteassistent Plus (LaneSense), SRT®-Design-Paket, Stromanschluss (12 Volt), vorn und hinten, Tagfahrlicht mit LED-Technik, Technologie Paket, Tempomat/adaptiv mit Abstandsregelung, Toter Winkel Objekterkennung im Außenspiegel inkl. hinterer Bewegungserkennung, Türgriffe in Wagenfarbe, Uconnect® 8,4" Navigationssystem, Wegfahrsperr.

Ausführungsvarianten lt. Audatex:

AB MODELL 2019, FRONTSCH AKUSTISCH, GLAS AKUSTIKSCHUTZ, PEDALE CHROM, BILDSCHIRM KOPFST, FRONTSCHIEBE GETOENT, TUERSCHIEBE GET, 2-ZONEN KLIMAAUTOM, EINPARKH V/H/SEITL, SCHEIBEN DUNKEL GET, KOLLISIONSWARNSYSTEM, SPIEGEL IN WAGENFARB, A-SPIEGEL AUT ABLENDB, KEYLESS-GO, KEYLESS ENTRY, A-SPIEGEL MULTIFUNKT, RADIO MIT BILD 8.4, 19 LAUTSPRECHER, NEBELSCHEINW LED, BI-XENONSWH INTEL, LEUCHTW-REGEL AUTOM, SCHEINW-REINIGUNG, NEBELSCHLUSSLEUCHE, SITZE V/H HEIZBAR, SITZE VORN BELUEFTET, BEIFAHRERSITZ EL VER, SITZ MIT MEMORY, DACHKONSOLE, RUECKFAHRKAMERA, HECKTUEROEFFNUNG ELE, REGENSENSOR, TUERSCH VERBUNDGLAS, ANHAENGEVORRICHTUNG, HEIZBARES LENKRAD, DIEBSTAHLWARNANLAGE, THATCHAM EQUIPMENT, BORDCOMPUTER, DOPPELAUSPUFFROHR, 6417CCM 344/349KW, DACHRELING, FELGE 10 J X 20 ALU, 8-GANG GETRIEBE AUT, SPURASSISTENT AKTIV, LENKSP REGUL ELEKTR, REIFENDRUCK CONTROL, DIFF-SPERRE ELEKTR, MOTORKUEHLUNG, FAHRW HOCHLEISTUNG, BREMSSCH BELUEFTET, QUADRA-TRAC, ESP, FUSSGAENGERSCHUTZ, SEITENSCHW LACKIERT, KNIEAIRBAG, PANORAMADACH, KUEHLERGR LACKIERT, WABENGRILL, CRUISE-CONTR ADAPTIV, 3-SCHICHT-MICA.

Weitere Informationen

Fahrzeugbeschreibung:

Positionen	Artikel	JA	NEIN	Vermerk
Kfz-Zusatzausstattung	Serviceheft vorhanden	X		93880km 26.03.2024
	Servicenachweis elektronisch		X	
	Servicenachweis im Motorraum	X		
	Service Rechnungen		X	
	Reserverad	X		
	Wagenheber	X		
Probefahrt			X	
Schlüssel	Stück:	1		
Motorlauf	gegeben	X		
Schaltgetriebe			X	
Automatikgetriebe		X		
Sitzplätze	Anzahl:	5		
Reifensatz	extra:		X	
Felgensatz	extra:		X	
Nationaler Code	eindeutig	X		
Hebebühne /Grube	benutzt		X	
Testbericht vorhanden			X	
Klimaanlage vorhanden		X		ohne Funktionsprüfung
Navi SD Karte vorhanden			X	

Das gegenständliche Objekt weist mehrere Schäden auf.

• Nicht akzeptierende erkennbare Beschädigungen:

Laut Schadensbeschreibung

Alternative Reparatur-Methoden wie Dellen drücken, Windschutzscheiben Reparatur und Spot Repair Lackierung wurden vom Sachverständigen berücksichtigt.

• Akzeptierende erkennbare Beschädigungen:

Die Bewertung erfolgte unter der Berücksichtigung - Eurotax- ÖNORM- Klasse II.

• Prüfarbeiten sind durchzuführen:

Alle technischen und elektrischen bzw. elektronischen Bauteilen.

Zum Schadensumfang wird neben der Schadensbeschreibung auf die beigefügten Lichtbilder verwiesen. Eine detaillierte Aufstellung des Schadensumfanges wird aus den Kalkulationen ersichtlich.

Es ist nicht auszuschließen, dass im Zuge einer technischen Überprüfung, Fehler auslesen und der notwendigen Zerlegungsarbeiten noch weitere schadhafte Teile sichtbar werden, die in der Kalkulation zurzeit noch nicht

angeführt sind.

Neupreis inkl. Sonderausstattung:

Es lag dem Sachverständigen keine Sonderausstattungsliste oder Rechnung für die genaue Bewertung des Fahrzeuges bzw. der kostenpflichtigen Sonderausstattung vor. Der Sachverständige ist gerne bereit bei Vorliegen der Rechnung oder der SA-Liste den Besichtigungsbericht zu überarbeiten. Die Bewertung des Fahrzeuges ist ein Richtpreis und entspricht nicht dem tatsächlichen Preis.

Der Brutto- Neupreis und der Preis für die Sonderausstattung wurden von der Eurotax entnommen.

Händler- Einkaufswert:

Der Händler- Einkaufswert wurde laut Eurotaxnotierung mit Kfz5 berechnet.

Alle Fahrzeugwerte werden im Gutachten mit Umsatzsteuer und NOVA angeführt.

N1 Fahrzeuge die vor dem 01.07.2021 gekauft wurden waren zum Kaufdatum nicht NOVA-Pflichtig. Die angegebenen Werte können aus diesem Grund differieren.

Der Umstand das solche neu gekauften Fahrzeuge jetzt NOVA-Pflichtig sind, bringen auch mit sich, dass die Wiederbeschaffungswerte zum jetzigen Zeitpunkt für Fahrzeug die vor dem 01.07.2021 zugelassen wurden höher sind.

Ermittlung Händler-Einkaufswert

Bereifung:

1. Achse: Continental / ALU / 295/45 R 20 Sommer Profil in mm: links: 4 rechts: 4
2. Achse: Continental / ALU / 295/45 R 20 Sommer Profil in mm: links: 4 rechts: 4

Schäden

Schadenbeschreibung:

Allgemeine Schäden:

- 4x Originalfelgen fehlen.
- 1x Fahrzeugschlüssel fehlt.
- Stoßfänger vorne gestaucht.
- Spoiler gerissen.

Instandsetzungskosten:

Die Beseitigung der Schäden erfolgt nach den Richtlinien des Herstellerwerkes, der Arbeitswertliste.

Der Zeitaufwand für die Instandsetzung wird unter Beachtung der Arbeitswert- und Vorgabewertliste, sowie der Verbund - und Erschwernisarbeiten ermittelt.

Der Lohnkalkulation liegt der ortsübliche Stunden- bzw. AW-Satz zugrunde.

zu erneuernde Teile

Bezeichnung	DVN-Nr	Teile-Nr	Stk	je	Preis
STOSSFAENGER V O	0283	68311026AA	1	866,50	866,50
ZIERLEISTE U STOSSF	0295	5YB31DX8AB	1	213,00	213,00
SCHEIBENRAD V L	7201	6VC21RXFAA	1	2.663,50	2.663,50
SCHEIBENRAD V R	7202	6VC21RXFAA	1	2.663,50	2.663,50
SCHLUESSEL MIT FERNB	7511	68080517AA	1	194,00	194,00
SCHEIBENRAD H L	9551	6VC21RXFAA	1	2.663,50	2.663,50
SCHEIBENRAD H R	9552	6VC21RXFAA	1	2.663,50	2.663,50
Zwischensumme					11.927,50

11.927,50

erforderlicher Arbeitsaufwand

Bezeichnung	ArbPos-Nr	AZ	LK	AZ-Preis
STOSSSTANGE V ERNEUERN (ABGEBAUT) SCHLIESST EIN: ANBAUTEILE AUS-/EINBAUEN BZW. ERNEUERN	13-20-01-07)	7,00	2	77,00
STOSSFAENGER V AUS-/EINBAUEN	13-20-01-ZAX	3,00	2	33,00
RAEDER MONT/WUCHTEN	22-40-02-40	3,00	2	33,00
RAEDER MONT/WUCHTEN	22-40-02-41	3,00	2	33,00
4 RAEDER AUS-/EINBAUEN	22-40-01-05)	4,00	1	44,00
		20,00		220,00
4,00 AW bei EUR 110,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 1				44,00
16,00 AW bei EUR 110,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 2				176,00

Lackierung (AZT):

zu lackierender Teil	DVN-Nr	ArbPos-Nr	AZ	AZ-Preis	Lackmat.
3-SCHICHT-MICA NASS IN NASS INKL. 50% AUFSCHL. 1-SCHICHT OBERFL. STOSSFAENGER V O NEUTEILLACK ST K1R	0283		17,60	193,60	
LACKMATERIAL: 311,06					137,45
VORBEREITUNG KUNSTSTOFF-LACK			5,00	55,00	
VORBEREITUNG MEHRSCHICHT			1,00	11,00	
AZT-MATERIAL-INDEX					311,06
K-NEUTEILLACK (K1R)					52,90
MATERIAL-KONSTANTE KUNSTSTOFF					38,30
MATERIAL-KONSTANTE MEHRSCHICHT					
LACKANMISCHEN MIT MISCHANLAGE			3,00	33,00	
			26,60	292,60	539,71
26,60 AW bei EUR 110,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde)					292,60
Lackmaterial					539,71
Lackierungskosten gesamt exkl. USt.					832,31

Zusammenfassung Schäden:

Ersatzteile-Original	:		EUR	11.927,50
Arbeitslohn	:	AZ 20,00 AW EUR 110,00/Std. (10 AW = 1 Std.)	EUR	220,00
Lackmaterial	:		EUR	539,71
Lackierarbeit	:	AZ 26,60 AW EUR 110,00/Std. (10 AW = 1 Std.)	EUR	292,60
			exkl. USt.	EUR 12.979,81
			+ 20% USt.	EUR 2.595,96
			Reparaturkosten inkl. USt.	EUR 15.575,77

Reparaturkostenaufschlüsselung exkl. USt.:

Summe Arbeit	:	EUR	220,00	Lackierung AZ	:	EUR	292,60
Summe Material	:	EUR	11.927,50	Lack-Material	:	EUR	539,71

Mängel belassen

Nicht kalkuliert:

- Verschleiß und Gebrauchspuren,
- Lack aufbereiten und ausbessern,
- Frontbereich Steinschläge ersichtlich
- Türkantenschläge vorne ersichtlich.
- Türeinstiege geschürft.
- Innenraum Verschleiß und Gebrauchspuren ersichtlich.
- Rundum leichte Kratzer und Dellen ersichtlich.

Instandsetzungskosten:

Die Beseitigung der Schäden erfolgt nach den Richtlinien des Herstellerwerkes, der Arbeitswertliste.

Der Zeitaufwand für die Instandsetzung wird unter Beachtung der Arbeitswert- und Vorgabewertliste, sowie der Verbund - und Erschwernisarbeiten ermittelt.

Der Lohnkalkulation liegt der ortsübliche Stunden- bzw. AW-Satz zugrunde.

Zusammenfassung Mängel belassen:

Zusatzinformation:

Anonymisierung laut DSGVO!

Die Besichtigung am Unterboden und Fahrwerk war nicht möglich, da zum Zeitpunkt der Besichtigung keine Hebebühne/Grube zur Verfügung stand. Daher ist es aus der technischen Seite nicht auszuschließen das Mängel am Unterboden oder Fahrwerk vorliegen und daher auch nicht einkalkuliert sind.

Es wurde bei der Besichtigung keine Probefahrt durchgeführt! Aus diesem Grund ist nicht auszuschließen das sich jegliche Mängel nach einer Probefahrt erkennbar werden und diese jedoch nicht im Gutachten berücksichtigt und kalkuliert sind.

Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung verschmutzt. Daher ist auch nicht auszuschließen das leichte Beulen, Dellen, Kratzer, Beschädigungen oder ein Hagelschaden übersehen worden ist.

Das Fahrzeug wurde visuell besichtigt und befundet.

Eine vollkommene technische Überprüfung (§ 57a) kann nur in einer Werkstätte durchgeführt werden, wo die technischen Hilfsmittel (Grube, Werkzeug, Bremsenprüfstand, Elektronikstand usw.) zu Verfügung stehen.

Bei einer technischen Überprüfung entstehen auch Werkstattkosten und höhere Honorarkosten.

Es wurde keine Tuning Überprüfung durchgeführt.

Der Fahrzeugschätzwert wurde unter Berücksichtigung der Eurotax - Notierung vom Händler- Einkaufswert, Allgemeinzustand, Baujahr, Tachostand und der Marktumfrage, abzüglich (anteilmäßig) der unbehobenen sichtbaren Schäden laut Kalkulation errechnet ohne technische Überprüfung ermittelt.

Die Schätzung habe ich, mit dem mir zur Verfügung stehenden Unterlagen durchgeführt.

Der Schätzwert gilt nur für den Ankauf einschlägigen Autohandels, unter Berücksichtigung der sichtbaren Schäden bzw. Kalkulationskosten, ohne Zerlegung und für die Dauer eines Monats ab dem Besichtigungstag, unter der Voraussetzung des zu diesem Datum bestandenen Zustandes.

Der Lack- bzw. Allgemeinzustand von Klasse 1 bis 4 bezieht sich auf die Ö-Norm V5080.

Eine Gewähr hinsichtlich geheimer Mängel, Fälschungen der Papiere oder dem Fahrzeug entnommenen Daten, den vorgeschriebenen Abgasnormen entspricht, Fehler in den benützten Unterlagen insbesondere im Eurotax (Ausstattung) kann nicht gegeben werden.

Laut Auftrag sollen sämtliche Schäden bzw. Mängel die über der Ö-Norm Klasse II liegen, schadenskausal kalkuliert werden.

Der beschriebene Zustand bezieht sich auf den Zeitpunkt der Besichtigung und beinhaltet keine Prognose über den Zustand des Fahrzeug bis zum nächsten Begutachtungstermin und gilt nicht als Kauftest.

Der Aussteller haftet nicht für Schäden, die durch insbesondere teilweise oder unvollständige Weitergabe dieses Gutachtens entstehen können.

Im Zuge der Veräußerung sind keinerlei Gewährleistungsansprüche gegeben.

Es wird bei den kalkulierten Schäden auf die Schadensbeschreibung, die Kalkulationen und den Schadenbildern hingewiesen.

Bei Auftreten zurzeit nicht bekannter Fakten, bin ich gerne bereit diese zu prüfen und wenn notwendig eine Ergänzung im Gutachten vorzunehmen.

Zusammenfassung der Wiederherstellungskosten:

		<i>exkl. USt.</i>	<i>Ust.</i>	<i>inkl. USt.</i>
Schäden	EUR	12.979,81	2.595,96	15.575,77
Mängel belassen	EUR			
Gesamtsumme aller Schäden	EUR	12.979,81	2.595,96	15.575,77

NEUWERT	: inklusive Sonderausstattung	inkl. USt. EUR	115.090.-
HÄNDLER-EINKAUFSWERT	: detaillierte Berechnung auf Seite 2	inkl. USt. EUR	44.160.-
SCHÄTZWERT:	UNTER BERÜCKS. D. I. GA. ANG. MÄ.	inkl. USt. EUR	35.000.-

Der Wert des Fahrzeuges wurde unter Beachtung aller wertbeeinflussenden Faktoren wie Erstzulassung, Fahrleistung, Sonderzubehör etc. ermittelt.

Für die Richtigkeit der Feststellungen und die Objektivität der Auswertung
13.03.2025

Der Sachverständige
HUETTER Christian
8083 St. Stefan im R., Lichendorf 16