

MARCA: AUTOROLA
MODELO: BMW X4 5P

KM: 143023

BASTIDOR WBAVJ51020LP63423

COLOR: Gris

MATRICULA: 5335KYD FECHA TASACIÓN: 20/01/2025

LUGAR TASACIÓN: SANTA PERPETUA

DESCRIPCIÓN	TIEMPO	PRECIO	TIEMPO	TIEMPO	MATERIAL	TOTAL	NIVEL	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN
PIEZA	MONTAJE	PIEZA	МО	МОР	PINTURA	LINEA	DAÑO	DAÑO	OBSERVACIONES
Aleta delantera Dch.							DAÑO LEVE	Abollado(s) menor(es) de 100mm	
Aleta delantera Izq.							DAÑO LEVE	Arañado/rasguño menor de 100mm	
Aleta trasera Dch.							DAÑO LEVE	Abollado(s) menor(es) de 100mm	
Aleta trasera Izq.							DAÑO LEVE	Abollado(s) mayor(es) de 100mm	
Aletín/moldura aleta Trs Izq. Textur.							DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	
Capó							DAÑO LEVE	Picaduras por piedras	
Carcasa Espejo retrovisor Dch. Pintado							DAÑO LEVE	Arañado/rasguño menor de 100mm	
Mecánica vehículo							RECORDATORIO	Alerta Tecnica / Garantía	aviso campaña técnica
Montante techo lateral Izq.							DAÑO LEVE	Abollado(s) menor(es) de 100mm	
Neumático delantero Dch.							RECORDATORIO	Neumáticos con 4mm< dibujo >	
Neumatico delantero Izq.							RECORDATORIO	2mm Neumáticos con 4mm< dibujo >	
Neumático trasero Dch.							RECORDATORIO	2mm Neumáticos con 5mm< dibujo >	
Neumático trasero Izq.							RECORDATORIO	4mm Neumáticos con 5mm< dibujo >	
Parabrisas con sensor lluvia							RECORDATORIO	4mm Picaduras por piedras	
Paragolpes delantero Pintado							DAÑO LEVE	Arañado/rasguño menor de 100mm	
Paragolpes trasero Pintado							DAÑO LEVE	Abollado(s) menor(es) de 100mm	
Piloto Interior trs. Izq.							SUSTITUCION	Rotura	- REF: 63217331283
Piloto Retrovisor Dch.							PULIDO	Abrasión	
Portón trasero							DAÑO MEDIO	Abollado(s) mayor(es) de 100mm	
Puerta delantera Dch.							DAÑO LEVE	Abollado(s) menor(es) de 100mm	
Puerta delantera Izq.							DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	
Puerta trasera Dch.							DAÑO LEVE	Abollado(s) menor(es) de 100mm	
Puerta trasera Izq.							DAÑO LEVE	Abollado(s) menor(es) de 100mm	
Spoiler trasero							DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	
Tapa toma de corriente Trs.							SUSTITUCION	Falta	- REF: 61349308246

www.garvagh.es garvagh@garvaghenterprises.com



MARCA: AUTOROLA
MODELO: BMW X4 5P

KM: 143023

BASTIDOR WBAVJ51020LP63423

COLOR: Gris

MATRICULA: 5335KYD

FECHA TASACIÓN: 20/01/2025

LUGAR TASACIÓN: SANTA PERPETUA

DESCRIPCIÓN PIEZA	TIEMPO MONTAJE	PRECIO PIEZA	TIEMPO MO	TIEMPO MOP	MATERIAL PINTURA	TOTAL LINEA	NIVEL DAÑO	DESCRIPCIÓN DAÑO	DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

CONDICIONES DE VALORACIÓN	PIEZAS	MANO DE OBRA	PINTURA	TOTAL
PRECIO MANO OBRA MO: PRECIO MANO OBRA PINTURA MOP: DESCUENTO PIEZAS: FORFAIT: FRANOUICIA:	SUBTOTAL PIEZAS: DESCUENTO: TOTAL PIEZAS:	HORAS MO: TOTAL MO: HORAS MOP: TOTAL MOP:	MATERIAL PINTURA: CONSTANTE PINTURA: TOTAL PINTURA:	BASE IMPONIBLE: IVA ( ): TOTAL PERITACIÓN:

TASADOR	CONTRARIO / TALLER	CLIENTE

De acuerdo con sus instrucciones, atendemos en su tramitación el siniestro de referencia, acerca del cual y una vez finalizadas nuestras gestiones pasamos a rendirles el siguiente informe pericial.

La presente tasación queda con reserva de golpes ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del control efectuado sin desmontajes, y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución.

Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esta compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición, para cuantas aclaraciones estimen oportunas.

Én el cumplimiento de lo previsto en el Art. 335.2 de la LEC 1/2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito.

www.garvagh.es garvagh@garvaghenterprises.com pa



Fecha Tasación: 20/01/2025 Matricula: 5335KYD

KM: 143023






















Fecha Tasación: 20/01/2025 Matricula: 5335KYD

KM: 143023






















Fecha Tasación: 20/01/2025 Matricula: 5335KYD

KM: 143023






















Fecha Tasación: 20/01/2025 Matricula: 5335KYD

KM: 143023























Fecha Tasación: 20/01/2025 Matricula: 5335KYD

KM: 143023






















Fecha Tasación: 20/01/2025 Matricula: 5335KYD

KM: 143023























Fecha Tasación: 20/01/2025 Matricula: 5335KYD

KM: 143023






















Fecha Tasación: 20/01/2025 Matricula: 5335KYD

KM: 143023 Bastidor: WBAVJ51020LP63423







