

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE WYCENY POJAZDU

Nr VIN	VR7BDHNSBRE012217	Numer rejestracyjny	WA3016J	Typ silnika (paliwa)	Benzyna
Typ	CITROEN	Licznik kilometrów	29938	Typ nadwozia	Sedan
Seria	C4 X 22-	Kolor zewnętrzny	Ciemny szary	Kolor wnętrza	Czarny
Model	C4 X 1.2 PureTech Max S&S EAT8	ETG Kod	0145933	Kategoria lakieru	
		Rok	2024	KM	130 / 96
Poj. skokowa silnika	1199	Drzwi	5	Siedzenia	5
Kierownica	Napęd przedni	biegi	8	skrzynia biegów	Automatyczna skrzynia biegów
Cyl. silnika	3	Cyl. układ	Rzędowy	Trim	
Country of Registration		Country of Manufacture		CO2 Emissions	0
Emissions Check Exp.	2025-02-06	Turbosprężarka	Turbo	Technical Check Exp.	2025-02-06
Konserwacja	0	Data konserwacji		Nr konta	
Nazwa firmy	Stellantis	Lok. inspekcji	Katowice	Data przybycia	2025-02-06 11:00:37
Adres		Adres		Data pierwszej rejestracji	2024-03-22
Miasto		Miasto		Data produkcji	2024-03-22
Województwo/gmina		Województwo/gmina		Inspector No - ID	1698 - 5205410
Nr telefonu		Nr telefonu		Data przypisania	
Data wysłania CR		MVI	0	Data insp.	2025-02-06 11:00:37
Data druku		Certyfikat testu nr		Numer W	
Nr umowy	0	Customer Name		Place of Storage	Katowice

AKCESORIA

Automatyczna skrzynia biegów	Czujniki parkowania przednie	Czujniki parkowania tylne	Elektrycznie sterowane szyby przednie	Elektrycznie sterowane szyby tylne
Kamera cofania	Klimatyzacja automatyczna	Lakier Metallic	Nawigacja	Ogrzewane fotele przednie
Radio	Reflektory LED	Tarcze kół ze stopów lekkich		

OPONY

Pozycja	Bieżnik	Producent	Średnica	Rozmiar rzeczywisty	Sezon opon
Lewe Przednie	5 mm	Continental	18	195/60	Zima
Lewe Tylne	5 mm	Continental	18	195/60	Zima
Prawe Przednie	5 mm	Continental	18	195/60	Zima
Prawe Tylne	5 mm	Continental	18	195/60	Zima

Lista uszkodzeń

Ref.	Część	Typ	Istotność	Komentarze
2	Dowód rejestracyjny	Inne - patrz uwagi	Inne - patrz adnotacja	skan dowodu
3	Książka serwisowa	Brak	Brak	
4	Pokrywa przednia	Odprysk	Nieznany	
5	Drzwi przednie (nieuzbrojone) (Lewy)	Wyszczerbiona krawędź	<50%, średnie	
6	Drzwi tylne (nieuzbrojone) (Lewy)	Odprysk	0.5cm - 1cm	
7	Drzwi przednie (nieuzbrojone) (Prawy)	Odprysk	0.5cm - 1cm	
8	Tarcza koła aluminiowa przód (Prawy)	Rysa	<50%, średnie	
1	Klucz zapasowy	Brak	Brak	

Komentarze

Pojazd mokry brudny

Lista kontrolna inspekcji

Nie Palący: Nie Pojazd nie nadaje się do jazdy Nie

LISTA DOKUMENTÓW

Obecny Brak

Certyfikat zgodności	<input type="checkbox"/>	Dowód rejestracyjny	<input checked="" type="checkbox"/>
Emmissions Cert	<input type="checkbox"/>	Instrukcja obsługi auta	<input checked="" type="checkbox"/>
Instrukcja obsługi do radia	<input type="checkbox"/>	Klucz główny	<input checked="" type="checkbox"/>
Klucz zapasowy	<input type="checkbox"/>	Kod antywłamaniowy	<input type="checkbox"/>
Kod do radia	<input type="checkbox"/>	Książka serwisowa	<input type="checkbox"/>
Licencja transportowa	<input type="checkbox"/>	Naklejka Euro	<input type="checkbox"/>
Raport stanu dostawy	<input type="checkbox"/>	Ubezpieczenie OC	<input type="checkbox"/>
Winietka	<input type="checkbox"/>		

				
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
				
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
				
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
				
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
				
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
				
Standard	Ref 4 ;	Ref 4 ;	Ref 5 ;	Ref 5 ;
				
Ref 6 ;	Ref 6 ;	Ref 7 ;	Ref 7 ;	Ref 8 ;
				
Ref 8 ;				