

DEKRA Slovensko s.r.o.
Panónska cesta 47
851 04 Bratislava

ČSOB Leasing, a.s.
Žižkova 11
815 10 Bratislava



ÚDAJE O VOZIDLE

Evidenčné číslo:	BL005UP	VIN:	TMAH351AAKJ091920
Model vozidla:	Hyundai i30	Verzia:	1,6cri
Druh vozidla:	Osobné - Standard	Druh vozidla:	Osobné
Zdvihový objem (ccm):	1598	Maximálny výkon (kW):	100
Druh paliva:	Nafta	Stav paliva v nádrži:	1/2
Farba:	Biela	Prevodovka:	Manuálna
Počet prevodových stupňov:	6	Pohon:	Predné kolesá
Počet dverí:	5	Dátum prvej evidencie:	17.01.2019
Platnosť technickej kontroly do:	29.10.2026	Platnosť emisnej kontroly do:	29.10.2026
Stav tachometra:	33207 km Odčítané z tachometra	Servisná knižka k dispozícii:	Elektronická

DOKUMENTY A VÝBAVA VOZIDLA:

Osvedčenie o evidencii časť I:	Áno	Osvedčenie o evidencii časť II:	Áno
Návod k obsluhu:	Áno	Zdvihák a sada náradia:	Áno
Povinná výbava:	Áno	Doklad o uskladnení pneumatík:	Nie
Doklad o likvidácii pneu:	Nie	Počet kľúčov k vozidlu:	2 ks
Počet kariet na palivo:	0 ks		

VÝBAVA VOZIDLA

Airbag (6x), ABS (protiblokovací systém), Disky kolies z ľahkých zliatin, Elektrické ovládanie okien (4x), Zadné sedadlo delené, Elektricky nastaviteľné vonkajšie spätné zrkadlá, Parkovacie senzory (Predné a zadné), Posilňovač riadenia, Telefón (Hands free), Tempomat, Centrálné zamykanie, Klimatizácia – automatická, Dažďový senzor, ESP (Elektronický stabilizačný program), Rádio originálne (Rádio), Vyhrievanie sedadiel (2x)

PNEUMATIKY

Pneumatiky na vozidle	Značka pneumatiky	Rozmer pneumatiky	Druh pneumatik	Hĺbka dezénu (mm)
Ľavá predná pneumatika	Hankook	205/55 R 16	Letné	5
Pravá predná pneumatika	Hankook	205/55 R 16	Letné	5
Ľavá zadná pneumatika	Hankook	205/55 R 16	Letné	6
Pravá zadná pneumatika	Hankook	205/55 R 16	Letné	6
Disky prvej sady pneumatík	Hliník			

Rezervná pneumatika

Dojazdové náhradné koleso

2. Sada pneumatík

Pneumatika	Značka pneumatiky	Rozmer pneumatiky	Druh pneumatik	Hĺbka dezénu (mm)
Pneumatika 1	Matador	205/55 R 16	Zimné	6
Pneumatika 2	Matador	205/55 R 16	Zimné	6
Pneumatika 3	Matador	205/55 R 16	Zimné	6
Pneumatika 4	Matador	205/55 R 16	Zimné	6
Disky druhej sady pneumatík	Bez			
Ozdobné kryty druhej sady kolies	žiadny			

ZOZNAM POŠKODENÍ**P.č.****Exteriér (vonkajší priestor)**

	Poškodený diel	Druh poškodenia
1	Predná kapota	Deformácia
2	Svetlomet ľavý	Škrabance
3	Rám prednej masky	Ľak
4	Predný nárazník	Škrabance

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Pohľad spredu zľava



Pohľad zozadu sprava

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Interiér



Interiér z pravej strany

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Motor



VIN / typový štítek

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Batožinový priestor



Rezervné koleso / sada na opravu

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Servisná knižka



Prístrojový panel / stav tachometra

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Prístrojový panel / stav tachometra


FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



1 Predná kapota - Deformácia


Umiestnenie:

Exteriér (vonkajší priestor)




Vid' popis k poškodeniu č. **1**

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. **1**



Vid' popis k poškodeniu č. **1**

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



2 Svetlomet ľavý - Škrabance
Umiestnenie:

Exteriér (vonkajší priestor)



Vid' popis k poškodeniu č. 2

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



3 Rám prednej masky - Lak
Umiestnenie:

Exteriér (vonkajší priestor)



Vid' popis k poškodeniu č. **3**

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



4 Predný nárazník - Škrabance


Umiestnenie:

Exteriér (vonkajší priestor)



Vid' popis k poškodeniu č. 4

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA




Vid' popis k poškodeniu č. 4



Vid' popis k poškodeniu č. 4

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 4