

Mitsubishi

ECLIPSE CROSS PHEV

VIN: JMBXDGL3WMZ032762



Description

N° d'immatriculation GN-552-FG	Date d'immatriculation 06/04/2023
Odomètre 70129 km	Année modèle -
Couleur -	Type de boîte -
Nombre de portes -	Nombre de sièges -
Capitonnage -	

Détails de l'inspection

Lieu de l'inspection
HERTZ TT CAR ROISSY

Date de l'inspection
19/02/2025

Date de validation de l'inspection
20/02/2025

Contrôles

Problème moteur au démarrage
Non

Véhicule non apte à la circulation
Non

Véhicule sale (extérieur)
Non

Véhicule sale (intérieur)
Non

Véhicule grêlé
Non

Réparations importantes à effectuer
Non

Probable dommage structurel
Non






Probable problème de géométrie
Non

Probable dommage soubassement
Non

Dommages et corrections

Élément	Position	Dommage	Correction
Câble de charge rapide	-	Manquant	Echange
Jante Matériau : Alliage aluminium / Diamètre Jante/Pneu : 18	Avant Gauche	Rayure	Réparation



Élément	Position	Domage	Correction
Jante Matériau : Alliage aluminium / Diamètre Jante/Pneu : 18	Avant Droit	Rayure	Réparation
			
Jante Matériau : Alliage aluminium / Diamètre Jante/Pneu : 18	Arrière Droit	Rayure	Acceptable (pour mémoire)
Porte	Avant Gauche	Enfoncement	Réparation
			
Spoiler	Arrière	Rayure	Peinture
			
Pare-chocs	Avant	Rayure	Peinture
			
Tapis	-	Déchiré	Echange
			

Éléments amovibles

- Câble de charge lente
- Câble de charge rapide
- Cache bagages
- Compresseur kit réparation pneumatique
- Cric
- Double clé

Compresseur kit réparation pneumatique

 Kit réparation pneumatique complet

 Recharge kit réparation pneumatique

 Cric

 Outillage de bord

 Roue de secours

 Double de vie

 Plaque arrière

Pneus principaux

Avant Gauche	HANKOOK	225 / 55 / 19 / Été	5.5 mm
Avant Droit	HANKOOK	225 / 55 / 19 / Été	6.5 mm
Arrière Gauche	DUNLOP	225 / 55 / 19 / Été	5 mm
Arrière Droit	DUNLOP	225 / 55 / 19 / Été	4.8 mm

Photos



Avant gauche



Coffre ouvert



Arrière droit



Tableau de Bord



Compartment passager avant




Odomètre



Roue de secours



cable



Vin



Jante Avant Gauche



Jante Avant Droit



Porte Avant Gauche



Spoiler Arrière



Pare-chocs Avant



Tapis -