



**DEKRA Italia s.r.l.**  
Via F.lli Gracchi 27 – 20092  
Cinisello Balsamo (MI)

PERIZIA N°	RELAZIONE DI PERIZIA PER			SINISTRO N°	RAMO SINISTRO
5906/2025	SIXT RENT A CAR S.r.L.			SIXT RENT A CAR	RCA
ESERCIZIO	DATA SINISTRO	DATA INCARICO	DATA PRIMO RILIEVO	CODICE PERITO	POLIZZA N°
2025		14/03/2025	14/03/2025	0	
LOCALITA'			RIPARAZIONI	FOTOGRAFIE N°	C/O
CAPUA			DA INIZIARE	90	API


DA CERTIFICATO DI PROPRIETA' – INTESTATARIO – INDIRIZZO – TELEFONO - PROFESSIONE

CARTA DI CIRCOLAZIONE

SIXT RENT A CAR SRL VIA BOLZANO, 63 APPIANO SULLA ST BZ C.Fisc./P.Iva: 02926070216 Tel.

LOCATARIO/COMPROPRIETARIO – INDIRIZZO – TELEFONO - PROFESSIONE

VEICOLO (MARCA – MODELLO – VERSIONE)		TARGA	TELAIO N°
OPEL Grandland dal 07/2021 1.6 PHEV aut. AWD GS Line S		GP807KR	W0VZ45GB1P6020741
STATO D'USO	Km	PNEUMATICI	COLORE TIPO SMALTO
BUONO	65.155		BIANCOmetall/doppio
		I° IMMATRICOLAZIONE	
		29/06/2023	



ALLESTIMENTI / DOTAZIONI

CODICE DI OMOLOGAZIONE

VEICOLI COMMERCIALI / INDUSTRIALI: indicare PORTATA – TARA – PASSO – POSTI – ASSI

COERENZA DEL DANNO CON LA DINAMICA DEL SINISTRO

VALORE COMMERCIALE

VALORE RELITTO

VALORE PER DIFFERENZA

SPESE ACCESSORIE

LISTINO RICAMBI AGGIORNATO AL

01/04/2025

C.R.	VOCI DI DANNO	SR		LA		VE		ME	D.C. M.S.	*	COSTO RICAMBI (Iva esclusa)
		sx/dx	diff.	TEMPO	diff.	TEMPO	diff.	TEMPO			
	Equilibratura										
	Pneumatico 225/50/19 ant.	D	S	0,30	S		S				
	Pneumatico 225/50/19 ant.	S	S	0,30	S		S				
	Pneumatico 225/50/19 post.		S	0,30	S		S				
	Disco in lega post.	S									
	Disco in lega ant.	S									
	Disco in lega ant.	D									
	Disco in lega post.	D									
	Corda ripiano cappelliera										
	Parabrezza										
2039	Spoiler lat. paraurti ant.	D	M	1,00	M		M	1,60			
2082	Spoiler paraurti ant.		S		S		S				
2059	Paraurti ant. parte inf.		S	0,60	S		S				
2064	PRM Calotta retrovisore est.	S	L		L		L				
2077	Porta post.	S	L	1,30	L	1,20	L	1,90			
2059	Porta ant.	S	L	1,30	L	1,20	L	2,20			
2063	DE Parafango post.	S	L	2,50	L		L	2,70			
2067	Paraurti post.		L	0,60	L		L	1,50			
2072	Portello post.		L	1,40	L		L	1,60			
2054	Modanatura arco passaruota post.	D	L		L		L	1,00			
2059	Porta ant.	D	L	1,30	L	1,20	L	2,20			
TOTALE TEMPI		SR		LA		VE		ME	TOTALE RICAMBI		

CODICE / RIPARATORE	SUPPLEMENTO DOPPIOSTRATO (ore)	SUPPLEMENTO FINITURA (ore)	TEMPO AGGIUNTIVO VERNICIATURA (ore)
/ APISA			

VALORE ASSICURATO (euro)	VALORE A NUOVO (euro)	TOTALE TEMPI SUPPLEMENTARI (ore)	TOTALE TEMPI VERNICIATURA (ore)	TOTALE MANODOPERA (ore)

INSUFFICIENZA ASSICURATIVA	COEFFICIENTE DI RIDUZIONE	RICAMBI	IMPONIBILE (euro)	IVA (euro)	TOTALE (euro)
DANNI A.R.D. TOTALE IMPONIBILE (euro)		MATERIALE DI CONSUMO			
DETRAZIONE (sui ricambi con *) (euro)		MANO D'OPERA CARROZZERIA			
INSUFFICIENZA ASSICURATIVA (euro)		MANO D'OPERA MECCANICA			
TOTALE IMPONIBILE (euro)		STRUMENTI ELETTRONICI E NOLO DIME SMALT.RIF. ( ) * 1000			
TOTALE IVA COMPRESA (euro)					
FRANCHIGIA / SCOPERTO (euro)		TOTALI			
INDENNIZZO TOTALE IMPONIBILE (euro)		IMPORTO RICHIESTO	IMPORTO CONCORDATO	FERMO TECNICO (giorni)	
INDENNIZZO CONTRATTUALE (euro)		NOTE			



**DEKRA Italia s.r.l.**  
Via F.lli Gracchi 27 – 20092  
Cinisello Balsamo (MI)


PERIZIA N°	RELAZIONE DI PERIZIA PER			SINISTRO N°	RAMO SINISTRO
5906/2025	SIXT RENT A CAR S.r.L.			SIXT RENT A CAR	RCA
ESERCIZIO	DATA SINISTRO	DATA INCARICO	DATA PRIMO RILIEVO	CODICE PERITO	POLIZZA N°
2025		14/03/2025	14/03/2025	0	
LOCALITA'			RIPARAZIONI	FOTOGRAFIE N°	C/O
CAPUA			DA INIZIARE	90	API

DA CERTIFICATO DI PROPRIETA' – INTESTATARIO – INDIRIZZO – TELEFONO - PROFESSIONE CARTA DI CIRCOLAZIONE

SIXT RENT A CAR SRL VIA BOLZANO, 63 APPIANO SULLA ST BZ C.Fisc./P.Iva: 02926070216 Tel.

LOCATARIO/COMPROPRIETARIO – INDIRIZZO – TELEFONO - PROFESSIONE

VEICOLO (MARCA – MODELLO – VERSIONE)		TARGA	TELAIO N°
OPEL Grandland dal 07/2021 1.6 PHEV aut. AWD GS Line S		GP807KR	W0VZ45GB1P6020741
STATO D'USO	Km	PNEUMATICI	COLORE TIPO SMALTO
BUONO	65.155		BIANCO metall/doppio
			I° IMMATRICOLAZIONE
			29/06/2023



ALLESTIMENTI / DOTAZIONI CODICE DI OMOLOGAZIONE

VEICOLI COMMERCIALI / INDUSTRIALI: indicare PORTATA – TARA – PASSO – POSTI – ASSI COERENZA DEL DANNO CON LA DINAMICA DEL SINISTRO

VALORE COMMERCIALE LISTINO RICAMBI AGGIORNATO AL

01/04/2025

C.R.	VOCI DI DANNO	SR		LA		VE		ME	D.C. M.S.	*	COSTO RICAMBI (Iva esclusa)
		sx/dx	diff.	TEMPO	diff.	TEMPO	diff.	TEMPO			
2082	Parafango ant.	D	L	0,80	L	1,00	L	1,50			
2077	Modanatura arco passaruota ant.	D	L		L		L	1,00			
2054	Modanatura arco passaruota post.	S	L		L		L	1,00			
	Pulizia Interni			2,00							
TOTALE TEMPI				11,70		4,60		18,20			TOTALE RICAMBI

CODICE / RIPARATORE	SUPPLEMENTO DOPPIOSTRATO (ore)	SUPPLEMENTO FINITURA (ore)	TEMPO AGGIUNTIVO VERNICIATURA (ore)
/ APISA	2,73	2,09	1,60

VALORE ASSICURATO (euro)	VALORE A NUOVO (euro)	TOTALE TEMPI SUPPLEMENTARI (ore)	TOTALE TEMPI VERNICIATURA (ore)	TOTALE MANODOPERA (ore)
		6,42	24,62	40,92

INSUFFICIENZA ASSICURATIVA	COEFFICIENTE DI RIDUZIONE	RICAMBI	IMPONIBILE (euro)	IVA (euro)	TOTALE (euro)
DANNI A.R.D. TOTALE IMPONIBILE (euro)		MATERIALE DI CONSUMO			
DETRAZIONE (sui ricambi con *) (euro)		MANO D'OPERA CARROZZERIA			
INSUFFICIENZA ASSICURATIVA (euro)		MANO D'OPERA MECCANICA ore 0,00			
TOTALE IMPONIBILE (euro)		STRUMENTI ELETTRONICI E NOLO DIME SMALT.RIF. ( ) * 1000			
TOTALE IVA COMPRESA (euro)					
FRANCHIGIA / SCOPERTO (euro)		TOTALI			
INDENNIZZO TOTALE IMPONIBILE (euro)		IMPORTO RICHIESTO	IMPORTO CONCORDATO	FERMO TECNICO (giorni)	
INDENNIZZO CONTRATTUALE (euro)		NOTE	Pneumatico post.sx.dx. Michelin 225/50/-19 100V residuo 3mm 3mm Pneumatico ant.sx.dx. Michelin 225/50/-19 100V residuo 4mm 4mm		



