

RAPORT

DANE OGÓLNE

Nazwa raportu

Mitsubishi Colt WE1FP91

Numer seryjny

23831 PROFESSIONAL

Jednostka miary

µm

DANE POJAZDU

Typ	HATCHBACK 5d
Marka	Mitsubishi
Model	Colt
Pojemność silnika [ccm]	1.0
Moc [kW]	73
VIN	VF1RJA00673523007
Rodzaj paliwa	Benzyna+LPG
Rok produkcji	-
Numer rejestracyjny	WEIFP91


KOMENTARZ

Ślady po owadach. Drobne rysy nie możliwe do uchwycenia na zdjęciach.


POMIARY

"-" oznacza pominięcie pomiaru, "∞" oznacza pomiar spoza zakresu


SAPL: interpretacja ogólna, nadwozie



LEWA STRONA											
	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Lewy przedni błotnik	Fe	107	146	123	123	116	146	107	-	-	-
Lewe przednie drzwi	Fe	101	135	116	135	118	112	116	121	108	101
Lewe tylne drzwi	Fe+Zn	98	155	124	155	125	110	123	98	131	-
Lewy słupek	Fe+Zn	115	155	131	130	155	126	115	129	-	-
Lewy tylny błotnik	Fe+Zn	137	161	149	137	161	-	-	-	-	-



PRAWA STRONA											
	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Prawy przedni błotnik	Fe	117	159	140	117	159	142	140	-	-	-
Prawe przednie drzwi	Fe+Zn	110	152	130	110	128	150	125	111	131	152
Prawe tylne drzwi	Fe	103	142	121	115	109	121	103	138	142	-
Prawy słupek	Fe+Zn	129	153	140	140	141	153	137	129	-	-
Prawy tylny błotnik	Fe+Zn	131	136	134	131	136	-	-	-	-	-



GÓRA

	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Pokrywa silnika	Fe	110	123	116	110	116	115	123	114	-	-
Dach	Fe+Zn	115	144	124	118	120	123	144	115	-	-



TYŁ

	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Pokrywa bagażnika	Fe+Zn	105	159	132	133	159	146	105	117	-	-


Legenda

- Wyłączony
- Za cienka warstwa lakieru
- Oryginalna warstwa lakieru
- Druga warstwa lakieru
- Cienka warstwa szpachlówki
- Gruba warstwa szpachlówki


POMIARY

"-" oznacza pominięcie pomiaru, "∞" oznacza pomiar spoza zakresu


SAPL: interpretacja ogólna, wewnętrzne elementy nadwozia




LEWA STRONA												
	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1. 8.	2. 9.	3. 10.	4. 11.	5. 12.	6. 13.	7. 14.	
Lewa strona	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



PRAWA STRONA												
	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1. 8.	2. 9.	3. 10.	4. 11.	5. 12.	6. 13.	7. 14.	
Prawa strona	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	




KOMORA SILNIKA											
	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Komora silnika	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-




BAGAŻNIK											
	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Bagażnik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

WYKRESY

POMIARY ZEWNĘTRZNE



POMIARY WEWNĘTRZNE



OPONY

OPONY

	Producent	Sezon	Rozmiar	Pomiar	Pomiar
Lewy przód	Continental	Letnie	185/65/15	5mm	5mm
Prawy przód	Continental	Letnie	185/65/15	5mm	5mm
Lewy tył	Continental	Letnie	185/65/15	5mm	5mm
Prawy tył	Continental	Letnie	185/65/15	5mm	5mm

SYMETRYCZNE POMIARY

POMIARY ZEWNĘTRZNE														
Lewy przedni błotnik	1. 123	2. 116	3. 146	4. 107	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prawy przedni błotnik	4. 140	3. 142	2. 159	1. 117	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RÓŻNICA	17	26	13	10										
Lewe przednie drzwi	1. 135	2. 118	3. 112	4. 116	5. 121	6. 108	7. 101	-	-	-	-	-	-	-
Prawe przednie drzwi	7. 152	6. 131	5. 111	4. 125	3. 150	2. 128	1. 110	-	-	-	-	-	-	-
RÓŻNICA	17	13	1	9	29	20	9							
Lewe tylne drzwi	1. 155	2. 125	3. 110	4. 123	5. 98	6. 131	-	-	-	-	-	-	-	-
Prawe tylne drzwi	6. 142	5. 138	4. 103	3. 121	2. 109	1. 115	-	-	-	-	-	-	-	-
RÓŻNICA	13	13	7	2	11	16								
Lewy słupek	1. 130	2. 155	3. 126	4. 115	5. 129	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prawy słupek	5. 129	4. 137	3. 153	2. 141	1. 140	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RÓŻNICA	1	18	27	26	11									
Lewy tylny błotnik	1. 137	2. 161	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prawy tylny błotnik	2. 136	1. 131	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RÓŻNICA	1	30												
POMIARY WEWNĘTRZNE														
Lewa strona	1. -	2. -	3. -	4. -	5. -	6. -	7. -	8. -	-	-	-	-	-	-
Prawa strona	8. -	7. -	6. -	5. -	4. -	3. -	2. -	1. -	-	-	-	-	-	-
RÓŻNICA														

ZDJĘCIA



