


**Fahrzeugdetails**

Fahrgestell-Nr.	ZFABF1CJ8 NJG71560	Erstzulassung	29.09.2022	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	FIAT	Kennzeichen	EU-F14950	Laufleistung	16 750 km
Modell	500 1.0 GSE N3 Hybrid DOLCEVITA C				

**Auftragsdaten**

Eingangsdatum	17.12.2024	Sachverständigen ID-Nr.	6023084	Datum der Bewertung	21.03.2025
Datum Beauftragung	11.02.2025	Leasinggeber	Leasys FINN	Lagerplatz	Leasys AKB Zörbig



**Fahrzeugausstattung**



**Lose Teile**

Nothilfekit Reserverad	✓
Bordwerkzeug	✓
Fußmatte VR	✓
Fußmatte VL	✓
Bedienungsanleitung Radio	✓

**Fahrzeugdokumente / Schlüssel**








Betriebsanleitung	✓
Serviceheft	✓
Bordmappe komplett	✓
Ersatzschlüssel	✓
Schlüssel	✓
Inspektion	✓

**Reifen**








**Schadendetails**

## DEKRA Automotive Solutions

1		Bauteil	Kotflügel	Reparaturzeit	1,50	Teilekosten	-
		Position	Vorne Links	Reparaturkosten	105,00€	Gesamtkosten	195,00€
		Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	1,00	Abwertung in %	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	90,00€	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Reparieren	Pauschale	-	<b>Nettokosten</b>	<b>195,00€</b>
2		Bauteil	Schriftzug Kotflügel	Reparaturzeit	-	Teilekosten	54,90€
		Position	Vorne Links	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	54,90€
		Beschreibung	Perforiert	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Ersetzen	Pauschale	-	<b>Nettokosten</b>	<b>54,90€</b>
3		Bauteil	Windschutzscheibe	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	-	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	-
		Beschreibung	Steinschlag	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Gebrauchsspur 1	Pauschale	-	<b>Nettokosten</b>	-
4		Bauteil	Motorhaube	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	-	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	-
		Beschreibung	Steinschlag	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Gebrauchsspur 1	Pauschale	-	<b>Nettokosten</b>	-
5		Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	-
		Beschreibung	Steinschlag	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Gebrauchsspur 1	Pauschale	-	<b>Nettokosten</b>	-
6		Bauteil	Stoßfänger oberhalb	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	50,00€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Smart Repair	Pauschale	50,00€	<b>Nettokosten</b>	<b>50,00€</b>
7		Bauteil	Schriftzug Tür	Reparaturzeit	0,30	Teilekosten	38,83€
		Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	21,00€	Gesamtkosten	59,83€
		Beschreibung	Perforiert	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Ersetzen	Pauschale	-	<b>Nettokosten</b>	<b>59,83€</b>
		Chrom angelaufen					

DEKRA Automotive Solutions

8		Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	0,70	Teilekosten	-
		Position	Hinten	Reparaturkosten	49,00€	Gesamtkosten	175,00€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	1,40	Abwertung in %	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	126,00€	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Reparieren	Pauschale	-	<b>Nettokosten</b>	<b>175,00€</b>
9		Bauteil	Tür	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne Links	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	50,00€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Smart Repair	Pauschale	50,00€	<b>Nettokosten</b>	<b>50,00€</b>
10		Bauteil	Schriftzug Tür	Reparaturzeit	0,30	Teilekosten	38,83€
		Position	Vorne Links	Reparaturkosten	21,00€	Gesamtkosten	59,83€
		Beschreibung	Perforiert	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Ersetzen	Pauschale	-	<b>Nettokosten</b>	<b>59,83€</b>
11		Bauteil	Lackvorbereitung	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	-	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	72,00€
		Beschreibung	-	Lackierungszeit	0,80	Abwertung in %	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	72,00€	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Lackierung Kunststoff	Pauschale	-	<b>Nettokosten</b>	<b>72,00€</b>
12		Bauteil	Lackvorbereitung	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	-	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	153,00€
		Beschreibung	-	Lackierungszeit	1,70	Abwertung in %	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	153,00€	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Lackierung	Pauschale	-	<b>Nettokosten</b>	<b>153,00€</b>

Zusammenfassung Bewertung

Rep.Kosten o. MwSt.	869,56€	Abwertung o. MwSt	-	Minderwert o. MwSt	869,56€
---------------------	---------	-------------------	---	--------------------	---------

Zusammenfassung der Arbeitskosten

	Stundensatz	Zeit in Std	Rep.Kosten o. MwSt.	Abwertung in %	Abwertung o. MwSt	Minderwert o. MwSt
Karosserie	70,00€	2,80	196,00€	-	-	196,00€
Lackierung	90,00€	2,40	216,00€	-	-	216,00€
Zusatzarbeiten-Lackvorbereitung	90,00€	2,50	225,00€	-	-	225,00€

Verschiedene

	Rep.Kosten o. MwSt.	Abwertung in %	Abwertung o. MwSt	Minderwert o. MwSt
Kleinteile und Entsorgung	0,00€	-	-	0,00€
Teilekosten	132,56€	-	-	132,56€
Pauschale	100,00€	-	-	100,00€