


### Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	TMAH381DG PJ151309	Erstzulassung	14.03.2024	Außenfarbe	
Hersteller	HYUNDAI	Kennzeichen	DN-AW8166	Laufleistung	42 788 km
Modell	i30 Kombi 1.5 T-GDI DCT				

### Auftragsdaten

Eingangsdatum	12.03.2025	Sachverständigen ID-Nr.	6009740	Datum der Bewertung	17.03.2025
Datum Beauftragung	14.03.2025	Leasinggeber	HERTZ DEUTSCHLAND	Lagerplatz	HE Hartmann Niederaula GmbH



### Fahrzeugausstattung


### Lose Teile

Nothilfekit Reserverad	✓
Laderaumabdeckung	✓
Gepäcknetz	✓
Fußmatte VR	✓
Fußmatte VL	✓








### Fahrzeugdokumente / Schlüssel


Bordmappe	✓
Betriebsanleitung	✓
Serviceheft	✓
Schlüssel	✓

### Reifen

Pirelli 225/45/17 W Ganzjahresreifen 5.0 mm		Pirelli 225/45/17 W Ganzjahresreifen 5.0 mm	
Pirelli 225/45/17 W Ganzjahresreifen 7.0 mm		Pirelli 225/45/17 W Ganzjahresreifen 7.0 mm	

### Schadendetails

1	 ●●●●	Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	0,40	Teilekosten	-
		Position	Hinten	Reparaturkosten	34,00€	Gesamtkosten	278,80€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	2,40	Abwertung in %	-
		Intensität	Länge (cm) > 5	Lackierungskosten	244,80€	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Reparieren	Pauschale	-	<b>Nettokosten</b>	<b>278,80€</b>
2	 ●●	Bauteil	Tür	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Hinten Links	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	-
		Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Gebrauchsspur 1	Pauschale	-	<b>Nettokosten</b>	-
3	 ●●●●	Bauteil	Kotflügel	Reparaturzeit	1,70	Teilekosten	-
		Position	Hinten Rechts	Reparaturkosten	144,50€	Gesamtkosten	430,10€
		Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	2,80	Abwertung in %	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	285,60€	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Reparieren	Pauschale	-	<b>Nettokosten</b>	<b>430,10€</b>
4	 ●●	Bauteil	Tür	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Hinten Rechts	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	-
		Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Gebrauchsspur 1	Pauschale	-	<b>Nettokosten</b>	-
5	 ●●	Bauteil	Dach	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	-	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	40,00€
		Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Smart Repair	Pauschale	40,00€	<b>Nettokosten</b>	<b>40,00€</b>
6		Bauteil	Inspektion	Reparaturzeit	-	Teilekosten	100,00€
		Position	-	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	100,00€
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Ersetzen	Pauschale	-	<b>Nettokosten</b>	<b>100,00€</b>
7		Bauteil	Inspektion	Reparaturzeit	-	Teilekosten	250,00€
		Position	-	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	250,00€
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Ersetzen	Pauschale	-	<b>Nettokosten</b>	<b>250,00€</b>

8		Bauteil	Lackvorbereitung	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position		- Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	76,50€
		Beschreibung		- Lackierungszeit	0,75	Abwertung in %	-
		Intensität		- Lackierungskosten	76,50€	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Lackierung	- Pauschale	-	<b>Nettokosten</b>	<b>76,50€</b>

### Zusammenfassung Bewertung

Rep.Kosten o. MwSt.	1.175,40€	Abwertung o. MwSt	-	Minderwert o. MwSt	1.175,40€
---------------------	-----------	-------------------	---	--------------------	-----------

### Zusammenfassung der Arbeitskosten

	Stundensatz	Zeit in Std	Rep.Kosten o. MwSt.	Abwertung in %	Abwertung o. MwSt	Minderwert o. MwSt
Karosserie	85,00€	2,10	178,50€	-	-	178,50€
Lackierung	102,00€	5,20	530,40€	-	-	530,40€
Zusatzarbeiten-Lackvorbereitung	102,00€	0,75	76,50€	-	-	76,50€

### Verschiedene

	Rep.Kosten o. MwSt.	Abwertung in %	Abwertung o. MwSt	Minderwert o. MwSt
Kleinteile und Entsorgung	0,00€	-	-	0,00€
Teilekosten	350,00€	-	-	350,00€
Pauschale	-310,00€	-	-	-310,00€