

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE WYCENY POJAZDU

Nr VIN	VF3MRHNSURL009983	Numer rejestracyjny	WA2796J	Typ silnika (paliwa)	Benzyna
Typ	PEUGEOT	Licznik kilometrów	16130	Typ nadwozia	MPV
Seria	5008 20-	Kolor zewnętrzny	Ciemny szary	Kolor wnętrza	Czarny
Model	5008 1.2 PureTech GT S&S EAT8	ETG Kod	0146460	Kategoria lakieru	
		Rok	2024	KM	130 / 96
Poj. skokowa silnika	1199	Drzwi	5	Siedzenia	7
Kierownica	Napęd przedni	biegli	8	skrzynia biegów	Automatyczna skrzynia biegów
Cyl. silnika	3	Cyl. układ	Rzędowy	Trim	
Country of Registration		Country of Manufacture		CO2 Emissions	0
Emissions Check Exp.	2025-02-07	Turbosprężarka	Turbo	Technical Check Exp.	2025-02-07
Konserwacja	0	Data konserwacji		Nr konta	
Nazwa firmy	Stellantis	Lok. inspekcji	Katowice	Data przybycia	2025-02-07 09:52:05
Adres		Adres		Data pierwszej rejestracji	2024-03-22
Miasto		Miasto		Data produkcji	2024-03-22
Województwo/gmina		Województwo/gmina		Inspector No - ID	1698 - 5205762
Nr telefonu		Nr telefonu		Data przypisania	
Data wysłania CR		MVI	0	Data insp.	2025-02-07 09:52:05
Data druku		Certyfikat testu nr		Numer W	
Nr umowy	0	Customer Name		Place of Storage	Katowice

AKCESORIA

Automatyczna skrzynia biegów	Czujniki parkowania przednie	Czujniki parkowania tylne	Elektrycznie sterowane szyby przednie	Elektrycznie sterowane szyby tylne
Klimatyzacja automatyczna	Lakier Metalic	Radio	Reflektory LED	Tarcze kół ze stopów lekkich

OPONY

Pozycja	Bieżnik	Producent	Średnica	Rozmiar rzeczywisty	Sezon opon
Lewe Przednie	6 mm	Uniroyal	18	225/55	Zima
Lewe Tylne	6 mm	Uniroyal	18	225/55	Zima
Prawe Przednie	6 mm	Uniroyal	18	225/55	Zima
Prawe Tylne	6 mm	Uniroyal	18	225/55	Zima

Lista uszkodzeń

Ref.	Część	Typ	Istotność	Komentarze
2	Dowód rejestracyjny	Brak	Brak	dane pojazdu do weryfikacji
3	Książka serwisowa	Brak	Brak	
4	Drzwi przednie (nieuzbrojone) (Lewy)	Wyszczerbiona krawędź	<50%, średnie	
5	Drzwi przednie (nieuzbrojone) (Prawy)	Wyszczerbiona krawędź	<50%, lekkie	
1	Klucz zapasowy	Brak	Nieznany	

Komentarze

Pojazd mokry brudny oblodzony































Lista kontrolna inspekcji

Nie Palący: Nie Pojazd nie nadaje się do jazdy Nie

LISTA DOKUMENTÓW

Obecny Brak

Certyfikat zgodności	<input type="checkbox"/>	Dowód rejestracyjny	<input type="checkbox"/>
Emmissions Cert	<input type="checkbox"/>	Instrukcja obsługi auta	<input checked="" type="checkbox"/>
Instrukcja obsługi do radia	<input type="checkbox"/>	Klucz główny	<input checked="" type="checkbox"/>
Klucz zapasowy	<input type="checkbox"/>	Kod antywłamaniowy	<input type="checkbox"/>
Kod do radia	<input type="checkbox"/>	Książka serwisowa	<input type="checkbox"/>
Licencja transportowa	<input type="checkbox"/>	Naklejka Euro	<input type="checkbox"/>
Raport stanu dostawy	<input type="checkbox"/>	Ubezpieczenie OC	<input type="checkbox"/>
Winietka	<input type="checkbox"/>		

				
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
				
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
				
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
				
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
				
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
				
Standard	Ref 4 ;	Ref 4 ;	Ref 5 ;	Ref 5 ;