

Nissan

JUKE 1.0 DIG-T 114

VIN: SJNFAAF16U1221795



Description

N° d'immatriculation GN-780-HS	Date d'immatriculation 13/04/2023
Odomètre 89831 km	Année modèle -
Couleur Noir	Type de boîte -
Nombre de portes -	Nombre de sièges -
Capitonnage Tissu	

Equipements véhicule

Caméra de recul	Allumage automatique des essuie-glaces	Allumage automatique des feux
Climatisation automatique	Jantes alliage	Radar de proximité arrière
Régulateur de vitesse		

Détails de l'inspection



Lieu de l'inspection HERTZ TT CAR ORLY	Date de l'inspection 13/03/2025	Date de validation de l'inspection 14/03/2025
--	---	---

Contrôles

Problème moteur au démarrage Non	Véhicule non apte à la circulation Non	Véhicule sale (extérieur) Non
Véhicule sale (intérieur) Non	Véhicule grêlé Non	Réparations importantes à effectuer Non
Probable dommage structurel Non	Probable problème de géométrie Non	Probable dommage soubassement Non

Domages et corrections

Élément	Position	Domage	Correction
Porte	Avant Gauche	Enfoncement	Smart repair

Élément	Position	Domage	Correction
			
Porte	Arrière Gauche	Enfoncement	Smart repair
			

Éléments amovibles

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Câble de charge lente | <input type="checkbox"/> Câble de charge rapide | <input type="checkbox"/> Cache bagages |
| <input type="checkbox"/> Compresseur kit réparation pneumatique | <input type="checkbox"/> Cric | <input type="checkbox"/> Double de clé |
| <input checked="" type="checkbox"/> Kit réparation pneumatique complet | <input type="checkbox"/> Outillage de bord | <input checked="" type="checkbox"/> Plaque arrière |
| <input type="checkbox"/> Recharge kit réparation pneumatique | <input type="checkbox"/> Roue de secours | |

Pneus principaux

Avant Gauche	FIRESTONE	215 / 60 / 17 / Tous	6.5 mm
Avant Droit	FIRESTONE	215 / 60 / 17 / Tous	6.5 mm
Arrière Gauche	KLEBER	215 / 60 / 17 / Tous	6.5 mm
Arrière Droit	KLEBER	215 / 60 / 17 / Tous	6.5 mm

Photos



Avant gauche



Coffre ouvert



Arrière droit



Tableau de Bord



Compartment passager avant



Odomètre



Roue de secours



Vin



Porte Avant Gauche



Porte Arrière Gauche