

## OCENA STANU POJAZDU

### DANE ZLECENIA

Numer wyceny	4862
Numer sprawy	397734
Data wyceny	16.02.2025
Wycena na dzień	16.02.2025
Numer licencji / użytkownik	21665 / RTS Spółka Jawna

### DANE POJAZDU

Numer rejestracyjny / numer VIN	WD2056R / WAUZZZFW8N7903506
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach	01.02.2023 / 24
Rok produkcji	2022
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia	10 892 / Odczytany
Data następnego badania technicznego	01.02.2026
Lakier	czarny uni

Marka	AUDI
Model	e-tron GT 21-24
Typ	e-tron GT RS 93kWh Quattro
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc	Sedan / 4 / 5
Pojemność silnika (ccm)	0
Moc kW / KM	440 / 598
Paliwo / katalizator	Elektryczny / Brak
Układ / liczba cylindrów	- /
Skrzynia / liczba biegów	A / 1

### WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ABS
- Aplikacje dekoracyjne lakier satynowy Palladium
- Audi parking system plus - czujnik parkowania - przód i tył
- Dolna część przedniego i tylnego zderzaka w kolorze czarnym
- Dywaniki podłogowe przód i tył
- Felgi aluminiowe 20 RS (5-podwójnych ramion Offset) szare Platinum z ogumieniem
- Fotele przednie regulowane elektrycznie z pamięcią fotela kierowcy
- Hamulce z powłoką z węgla wolframu i zaciskami w kolorze czarnym
- Kierownica wielofunkcyjna plus 3-ramienna - skórzana, sportowa, ogrzewana ze zmianą stopnia rekuperacji
- Kluczyk komfortowy z funkcją odblokowania bagażnika za pomocą gestów z Safelock
- Lampy przednie Matrix LED z dynamicznymi kierunkowskazami
- Alarm
- Apteczka z trójkątem ostrzegawczym i kamizelkami odbłaskowymi
- Dach szklany panoramiczny
- Dolne i górne elementy wnętrza pokryte skórą ekologiczną
- ESP - układ stabilizacji toru jazdy
- Fotele przednie ogrzewane
- Fotele przednie sportowe plus z zagłówkami, regulowane elektrycznie, el reg. lędźwi, ogrzewane
- Hamulec postojowy - elektromechaniczny
- Klimatyzacja automatyczna - 3-strefowa
- Kolumna kierownicy z elektryczną regulacją położenia
- Lampy tylne wykonane w technice diodowej (LED) z dynamicznymi kierunkowskazami

- Listwy progowe w przednich i tylnych drzwiach z aluminiową wkładką, podświetlane
- Lusterka boczne w kolorze czarnym
- Obudowa osłony chłodnicy w kolorze czarnym
- Oznaczenie modelu według nowego oznakowania mocy
- Pasy bezpieczeństwa z przodu (3-punktowe), z manualną regulacją wysokości
- Pierścienie Audi i napisy chromowane
- Poduszki powietrzne boczne z przodu i z tyłu oraz kurtyny powietrzne
- Progi ze wstawkami, listwy na drzwiach oraz dyfuzor w kolorze czarnym
- Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa - przód
- System nagłośnienia Bang&Olufsen Premium z dźwiękiem 3D
- Szyby termoizolacyjne
- Tapicerka mikrofibra Dinamica/skóra ekologiczna mono.pur 550
- Uchwyty ISOFIX i-Size z top tether z tyłu
- Wspomaganie układu kierowniczego, elektromechaniczne
- Zestaw naprawczy do opon
- Lusterka boczne reg. elektrycznie, ogrzewane, składane, automatycznie przyciemniane z pamięcią
- Lusterko wsteczne automatycznie przyciemniane, bez ramki
- Osłona chłodnicy Singleframe w kolorze nadwozia
- Pakiet optyczny czerń
- Pedale oraz podparcie pod lewą nogę ze stali nierdzewnej
- Podsufitka tkaninowa - czarna
- Poduszki powietrzne czołowe z funkcją dezaktywacji pasażera , przód
- Quattro z regulowaną blokadą mechanizmu różnicowego tylnej osi
- System kontroli ciśnienia w oponach
- Szyba przednia z izolacją termiczną i akustyczną
- Śruby zabezpieczające koła przed kradzieżą
- Tempomat adaptacyjny - Adaptive Cruise Control
- Wariant dla niepalących gniazdo 12 V z przodu
- Zawieszenie pneumatyczne Adaptive air suspension
- Złącze Bluetooth

## WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- Aplikacje dekoracyjne z matowego carbonu (V)
- Audi phone box (V)
- Dolne i górne elementy wnętrza pokryte skórą Feinnappa/mikrofibrą Dinamica (V)
- Fotele przednie z funkcją masażu i wentylacji (V)
- Hamulce z kompozytów ceramicznych z zaciskami w kolorze czerwonym (V)
- Lampy Matrix LED ze światłami laserowymi, światłami tylnymi LED, dynamiczną inscenizacją i kierunk. (V)
- Ładowarka on-board do 22 kW (AC) (V)
- Pakiet optyczny czerń plus (V)
  - Dolna część przedniego i tylnego zderzaka w kolorze czarnym
  - Obudowa osłony chłodnicy w kolorze czarnym
  - Osłona chłodnicy Singleframe w kolorze czarnym
  - Pierścienie Audi i oznaczenia modelu w kolorze czarnym z połyskiem
  - Progi ze wstawkami, listwy na drzwiach oraz dyfuzor w kolorze czarnym
- Pakiet systemów wspomagających plus (V)
  - Pakiet systemów wspomagających parkowanie z asystentem zdalnego parkowania plus
  - Pakiet systemów wspomagających w ruchu miejskim
  - Pakiet systemów wspomagających w ruchu pozamiejskim
- Podsufitka z mikrofibry Dinamica w kolorze czarnym (V)
- System ładowania e-tron Charging System Connect (moc do 22 kW) (V)
- Szyba Przednia ze szkła z dodatkową powłoką izolującą i z izolacją i akustyczną (V)
- Szyby tylne przyciemnione (szyby privacy) (V)
- Szyby w drzwiach i szyby boczne z izolacją akustyczną (V)
- Tapicerka skórzana perforowana/Feinnappa z pikowaniem w romby, (V) (G)
- Uchwyt ścienny clip (V)
- Układ kierowniczy wszystkich kół z tylną osią skrętną (V)
  - Cztery koła skrętne
  - Wspomaganie układu kierowniczego, elektromechaniczne plus
- Wyświetlacz Head-Up (V)
- Wzmocnienie odbioru LTE (V) (G)

**OPONY**

Nr osi	Strona	Bieżnik	Marka	Rozmiar
1	Opona 1 (lewa)	6	PIRELLI	245/45 R20 103Y
1	Opona 2 (prawa)	6	PIRELLI	245/45 R20 103Y
2	Opona 1 (lewa)	6	PIRELLI	285/40 R20 108V
2	Opona 2 (prawa)	6	PIRELLI	285/40 R20 108V

**OPIS STWIERDZONYCH USZKODZEŃ****Lakierowanie**

#	Nazwa części	Kod części	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Pokrywa przednia	1640		

**POWŁOKA LAKIEROWA**

Część	Grubość	Komentarz
Pokrywa przednia	110 µm	
Pokrywa tylna	130 µm	
Błotnik przedni, prawy	100 µm	
Drzwi przednie, prawe	110 µm	
Drzwi tylne, prawe	100 µm	
Błotnik tylny, prawy	140 µm	
Błotnik przedni, lewy	110 µm	
Drzwi przednie, lewe	120 µm	
Drzwi tylne, lewe	110 µm	
Błotnik tylny, lewy	120 µm	
Część boczna dachu środkowa, prawa	150 µm	
Część boczna dachu środkowa, lewa	140 µm	
Próg, prawy	110 µm	
Próg, lewy	140 µm	

## STAN TECHNICZNY POJAZDU

ILOŚĆ KLUCZY: 1

### PODWOZIE:

Podczas krótkiej próby drogowej wykonanej w warunkach parkingowych nie stwierdzono nadmiernych luzów w układzie zawieszenia kół.

Układ hamulcowy – w warunkach parkingowych nie stwierdzono nieprawidłowości w funkcjonowaniu.

### UKŁAD NAPĘDOWY:

Silnik – rozruch i praca prawidłowe.

Skrzynia biegów – nie stwierdzono nieprawidłowości w pracy podczas krótkiej próby drogowej wykonanej w warunkach parkingowych.

## ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

- Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte /fizyczne i prawne/ niemożliwe do stwierdzenia metodami, którymi przeprowadzono badania i ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oszacowania
- Niniejsze oszacowanie nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu i za taką nie może być uznawane, nie jest także gwarancją kompletności oraz sprawności przedmiotu
- Podane wartości grubości powłoki odnoszą się jedynie do kilku punktów, w których dokonano pomiaru. Nie są gwarancją, iż grubość powłoki na elemencie nie wykracza poza wskazane wartości. Niniejszy dokument nie jest wynikiem wykonania ekspertyzy dotyczącej grubości powłok i za taką nie może być uważany
- Dokument jest tylko i wyłącznie oszacowaniem wartości rynkowej i niczym innym. Nie jest podstawą do oceny stanu technicznego czy właściwości przedmiotu oszacowania
- Powyższe opracowanie nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu za oszacowaną wartość
- Nie przeprowadzono badania prawdziwości ani poprawności danych identyfikacyjnych przedmiotu oszacowania, w tym m.in. numerów fabrycznych i roku produkcji
- Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe z oparcia się na stanie przedmiotu oszacowania wynikającym z przedstawionych przez zamawiającego wycenę informacji, jeśli brak było podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione























































