MACADAM

BMW Serie2F45-2014: FG862NM

N° Chassis:	WBA6Y310407D94385	Version:	BMW Série 2 Active Tourer 5p Monovolume 225xe Business Design Auto
1ière MEC:	28/05/2019	CV fiscaux:	
Kilométrage inspection:	76244	Puissance KW:	
Type carrosserie:	SUV	Couleur carrosserie	Gris Foncé
Boîte:	Automatique	Nature de peinture	Metallisé
Transmission:	Avant	Couleur intérieur	Noir
Carburant:	Hybride rechargeable	Type de jantes (montées)	Aluminium
Moteur fonctionnant	Oui	Couleur tableau de bord	Noir
Batterie fonctionnante	Oui		
Véhicule roulant	Oui		
Nbre portes	5		
Nbre sièges	5		
Nombre appuis-têtes	5		
Type de jantes (montées)	Aluminium		
Catégorie	Vehicule particulier		

Options

Nbre clés total	2	Cache bagages	
Nbre clés télécommandes	2	Phares Xenon/LED/Laser	
Type de climatisation	Clim. automatique	Camera de recul	
		Revêtement de siège	Tissu / Autre

Degré d'usure

Pneus d'hiver:	205/55/17/95 H			
	AVG	Pirelli: 45%	AVD	Pirelli: 50%
	ARG	Pirelli: 30%	ARD	Pirelli: 40%

Profondeur de pneu AVG	5.3
Profondeur de pneu AVD	4.9
Profondeur de pneu ARG	6.1
Profondeur de pneu ARD	5.6
Taille de pneu AVG	205/55 R 17 95 H
Taille de pneu AVD	205/55 R 17 95 H
Taille de pneu ARG	205/55 R 17 95 H
Taille de pneu ARD	205/55 R 17 95 H
Type de pneu AVG	Hiver
Type de pneu AVD	Hiver
Type de pneu ARG	Hiver
Type de pneu ARD	Hiver
Marque de pneu AVG	264
Marque de pneu AVD	264
Marque de pneu ARG	264
Marque de pneu ARD	264

Matériel de secours

Kit réparation	Oui	Compresseur	Oui
Nbr cable de recharge (normal)	1	Runflat	Non
Nbr cable de recharge (recharge rapide)	0		

Intérieur, Tache, Nettoyer

Jante alum. AVG, Griffe(s), Réparer/rempl. (montant forfaitaire)

Jante alum. ARD, Griffe(s), Réparer/rempl. (montant forfaitaire)

Pare-chocs AV, Déformé / Forcé, LI - Réparer et peindre (complet)

Plaque immat AR, Cassé, Réparer/rempl. (montant forfaitaire)

Pare-chocs AR, Griffe(s), Peindre

Jupe AR, Griffe(s), Peindre

Cache bagages, Incomplet, Réparer/rempl. (montant forfaitaire)