MACADAM

Hyundai Kona-2017: GK059AX

N° Chassis:	KMHK381EGPU104899	Version:	HYUNDAI Kona / 2020 / 5P / SUV 1.6 HYBRID 141 CREATIVE HEV
1ière MEC:	17/10/2022	CV fiscaux:	
Kilométrage inspection:	33624	Puissance KW:	
Type carrosserie:	SUV	Couleur carrosserie	Rouge
Boîte:	Automatique	Nature de peinture	Metallisé
Transmission:	Avant	Couleur intérieur	Gris Foncé
Carburant:	Hybride	Type de jantes (montées)	Aluminium
Moteur fonctionnant	Oui	Couleur tableau de bord	Noir
Batterie fonctionnante	Oui		
Véhicule roulant	Oui		
Nbre portes	5		
Nbre sièges	5		
Nombre appuis-têtes	5		
Type de jantes (montées)	Aluminium		
Catégorie	Vehicule particulier		

Options

Nbre clés total	2	Cache bagages	
Nbre clés télécommandes	2	Phares Xenon/LED/Laser	
Type de climatisation	Clim. automatique	Camera de recul	
		Revêtement de siège	Tissu / Autre

Degré d'usure

Pneus d'été:	225/45/18/95 Y			
	AVG	Michelin: 50%	AVD	Michelin: 50%
	ARG	Michelin: 50%	ARD	Michelin: 50%

Profondeur de pneu AVG	5.0
Profondeur de pneu AVD	5.0
Profondeur de pneu ARG	5.0
Profondeur de pneu ARD	5.0
Taille de pneu AVG	225/45 R 18 95 Y
Taille de pneu AVD	225/45 R 18 95 Y
Taille de pneu ARG	225/45 R 18 95 Y
Taille de pneu ARD	225/45 R 18 95 Y
Type de pneu AVG	été
Type de pneu AVD	été
Type de pneu ARG	été
Type de pneu ARD	été
Marque de pneu AVG	261
Marque de pneu AVD	261
Marque de pneu ARG	261
Marque de pneu ARD	261

Matériel de secours

Kit réparation	Oui	Compresseur	Oui
		Runflat	Non

Revêtement assise siège AVD, Tache, Nettoyer

Garniture porte ARG, Griffe(s), Réparer/rempl. (montant forfaitaire)

Ciel de toit, Déchirure, E - Remplacer

Porte AVG, Bosse(s), PDR - Débosselage ss peinture

Porte ARG, Bosse(s), LI - Réparer et peindre (complet)

Aile ARG, Mauvaise réparation, Peindre

Capot, Griffe(s), Peindre

Porte ARD, Bosse(s), LI - Réparer et peindre (complet)

Porte AVD, Bosse(s), LI - Réparer et peindre (complet)

Garn mont pavillon ARG, Griffe(s), Réparer/rempl. (montant forfaitaire)

Grille vent. M, Cassé, E - Remplacer