

MARCA: AUTOROLA

**MODELO:** BMW SERIE3 SW

KM: 155111

BASTIDOR WBAJN51010CE22066

COLOR: Gris

MATRICULA: 2272LGD

**FECHA TASACIÓN:** 20/01/2025

LUGAR TASACIÓN: SANTA PERPETUA

DESCRIPCIÓN PIEZA	TIEMPO MONTAJE	PRECIO PIEZA	TIEMPO MO	TIEMPO MOP	MATERIAL PINTURA	TOTAL LINEA	NIVEL DAÑO	DESCRIPCIÓN DAÑO	DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES
Aleta delantera Dch.	MONTAJE	IILZA	MO	MOI		LINEA	DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	ODSERVACIONES
Capó							DAÑO LEVE	Picaduras por piedras	
Manilla ext. puerta Dlt. Dch. Pintado							DAÑO LEVE	Arañado/rasguño menor de 100mm	
Neumático delantero Dch.							RECORDATORIO	Neumáticos con 5mm< dibujo >	
Neumatico delantero Izq.							RECORDATORIO	4mm Neumáticos con dibujo > 5mm	
Neumático trasero Dch.							RECORDATORIO	Neumáticos con 5mm< dibujo >	
Neumático trasero Izq.							RECORDATORIO	4mm Neumáticos con dibujo > 5mm	
Parabrisas con sensor lluvia							REP./INTERVEN.	Picaduras por piedras	
Paragolpes delantero Pintado							DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	
Paragolpes trasero Pintado							DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	
Portón trasero							DAÑO LEVE	Abollado(s) mayor(es) de 100mm	
Puerta delantera Dch.							DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	
Puerta delantera Izq.							DAÑO LEVE	Abollado(s) menor(es) de 100mm	
Puerta trasera Dch.							PULIDO	Abrasión	
Puerta trasera Izq.							DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	

CONDICIONES DE VALORACIÓN	PIEZAS	MANO DE OBRA	PINTURA	TOTAL
PRECIO MANO OBRA MO:	SUBTOTAL PIEZAS:	HORAS MO:	MATERIAL PINTURA:	BASE IMPONIBLE:
PRECIO MANO OBRA PINTURA MOP:	DESCUENTO:	TOTAL MO:	CONSTANTE PINTURA:	IVA ( ):
DESCUENTO PIEZAS:	TOTAL PIEZAS:	HORAS MOP:	TOTAL PINTURA:	TOTAL PERITACIÓN:
FORFAIT:		TOTAL MOP:		
FRANQUICIA:				

TASADOR	CONTRARIO / TALLER	CLIENTE

De acuerdo con sus instrucciones, atendemos en su tramitación el siniestro de referencia, acerca del cual y una vez finalizadas nuestras gestiones pasamos a rendirles el siguiente informe pericial.

La presente tasación queda con reserva de golpes ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del control efectuado sin desmontajes, y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución.

Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esta compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición, para cuantas aclaraciones estimen oportunas.

Én el cumplimiento de lo previsto en el Art. 335.2 de la LEC 1/2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito.

www.garvagh.es garvagh@garvaghenterprises.com Pag



Fecha Tasación: 20/01/2025 Matricula: 2272LGD






















Fecha Tasación: 20/01/2025 Matricula: 2272LGD





















Fecha Tasación: 20/01/2025 Matricula: 2272LGD

KM: 155111

Bastidor: WBAJN51010CE22066






















Fecha Tasación: 20/01/2025 Matricula: 2272LGD

KM: 155111

Bastidor: WBAJN51010CE22066





















Fecha Tasación: 20/01/2025 Matricula: 2272LGD

KM: 155111

Bastidor: WBAJN51010CE22066





















Fecha Tasación: 20/01/2025 Matricula: 2272LGD





















Fecha Tasación: 20/01/2025 Matricula: 2272LGD





