



DEKRA Italia s.r.l.
Via F.lli Gracchi 27 – 20092
Cinisello Balsamo (MI)


PERIZIA N°	RELAZIONE DI PERIZIA PER			SINISTRO N°	RAMO SINISTRO
21395/2024	SIXT RENT A CAR S.r.L.			0	RCA
ESERCIZIO	DATA SINISTRO	DATA INCARICO	DATA PRIMO RILIEVO	CODICE PERITO	POLIZZA N°
2024		20/11/2024		0	
LOCALITA'			RIPARAZIONI	FOTOGRAFIE N°	C/O
CAPUA			DA INIZIARE	0	

DA CERTIFICATO DI PROPRIETA' – INTESTATARIO – INDIRIZZO – TELEFONO - PROFESSIONE _____ CARTA DI CIRCOLAZIONE _____

C.Fisc./P.Iva: Tel. _____

LOCATARIO/COMPROPRIETARIO – INDIRIZZO – TELEFONO - PROFESSIONE _____

VEICOLO (MARCA – MODELLO – VERSIONE)		TARGA	TELAIO N°
BMW Serie 3 Touring G21 LCI-G81 dal 09/2022 320e Stati		GN332LJ	WBA41FY010FP76931
STATO D'USO	Km	PNEUMATICI	COLORE TIPO SMALTO
DISCRETO	60.950	50%	Bianco metall/doppio
		I° IMMATRICOLAZIONE	
		24/03/2023	



ALLESTIMENTI / DOTAZIONI _____ CODICE DI OMOLOGAZIONE _____

VEICOLI COMMERCIALI / INDUSTRIALI: indicare PORTATA – TARA – PASSO – POSTI – ASSI _____ COERENZA DEL DANNO CON LA DINAMICA DEL SINISTRO _____

SI

VALORE COMMERCIALE _____ VALORE RELITTO _____ VALORE PER DIFFERENZA _____ SPESE ACCESSORIE _____ LISTINO RICAMBI AGGIORNATO AL _____

01/12/2024

C.R.	VOCI DI DANNO	SR		LA		VE		ME	D.C. M.S.	*	COSTO RICAMBI (Iva esclusa)
		sx/dx	diff.	TEMPO	diff.	TEMPO	diff.	TEMPO			
	Convergenza/Equilibratura		L		L		L				
	Pneumatico post.	S	S		S		S				
	Pneumatico post.	D	S		S		S				
	Pneumatico ant.	S	S		S		S				
	Pneumatico ant.	D	S		S		S				
	Cavo di ricarica domestico		S		S		S				
	Cerchio diamantato post.	S	L		L		L				
2040	Cerchio diamantato ant.	S	S	0,20	S		S				
	Cerchio diamantato ant.	D	L		L		L				
	Cerchio diamantato post.	D	L		L		L				
	Cofano ant. Prm										
2055	Paraurti ant.		L	0,50	L		L	1,50			
2141	Griglia centr. paraurti ant.		S		S		S				
2059	Porta ant.	S	L	0,60	L		L	1,40			
2077	Sfumatura Porta post.	S	L	0,60	L		L	1,10			
	Parafango post. Prm	S									
2067	Paraurti post.		L	0,60	L		L	1,50			
2034	Spoiler paraurti post.		S	0,40	S		S				
2055	Modanatura sottoporta	D	L	0,50	L		L	0,80			
2063	Parafango post.	D	L	1,30	L	0,80	L	1,60			
2077	Porta post.	D	M	1,50	M	1,30	M	1,90			
TOTALE TEMPI		SR		LA		VE		ME	TOTALE RICAMBI		

CODICE / RIPARATORE	SUPPLEMENTO DOPPIOSTRATO (ore)	SUPPLEMENTO FINITURA (ore)	TEMPO AGGIUNTIVO VERNICIATURA (ore)
/			

VALORE ASSICURATO (euro)	VALORE A NUOVO (euro)	TOTALE TEMPI SUPPLEMENTARI (ore)	TOTALE TEMPI VERNICIATURA (ore)	TOTALE MANODOPERA (ore)

INSUFFICIENZA ASSICURATIVA	COEFFICIENTE DI RIDUZIONE	RICAMBI	IMPONIBILE (euro)	IVA (euro)	TOTALE (euro)
DANNI A.R.D. TOTALE IMPONIBILE (euro)		MATERIALE DI CONSUMO			
DETRAZIONE (sui ricambi con *) (euro)		MANO D'OPERA CARROZZERIA			
INSUFFICIENZA ASSICURATIVA (euro)		MANO D'OPERA MECCANICA			
TOTALE IMPONIBILE (euro)		STRUMENTI ELETTRONICI E NOLO DIME SMALT.RIF. () * 1000			
TOTALE IVA COMPRESA (euro)					
FRANCHIGIA / SCOPERTO (euro)		TOTALI			
INDENNIZZO TOTALE IMPONIBILE (euro)		IMPORTO RICHIESTO	IMPORTO CONCORDATO	FERMO TECNICO (giorni)	
INDENNIZZO CONTRATTUALE (euro)		NOTE			

