


Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	ZAC5JABL3 RJK58889	Erstzulassung	27.03.2024	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	JEEP	Kennzeichen	EU-FA1971	Laufleistung	8 797 km
Modell	AVENGER 1.2 GSE T3 GDI Longitude				

Auftragsdaten

Eingangsdatum	10.12.2024	Sachverständigen ID-Nr.	6003274	Datum der Bewertung	12.03.2025
Datum Beauftragung	11.02.2025	Leasinggeber	Leasys FINN	Lagerplatz	Leasys AKB Kitzingen



Fahrzeugausstattung


Lose Teile

Fahrzeugdokumente / Schlüssel


Kompressor Nothilfe	✗
Füllflasche Nothilfekit	✗
Hutablage	✓
Fußmatte HR	✓
Fußmatte HL	✓
Fußmatte VR	✓
Fußmatte VL	✓

Betriebsanleitung	✓
Serviceheft	✓
Ersatzschlüssel	✓
Schlüssel	✓


Reifen



Schadendetails

1		Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	-
		Beschreibung	Steinschlag	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Gebrauchsspur 1	Pauschale	-	Nettokosten	-

DEKRA Automotive Solutions

2		Bauteil	Windschutzscheibe	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position		- Reparaturkosten		- Gesamtkosten	-
		Beschreibung	Steinschlag	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Intensität		Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Gebrauchsspur 1	Pauschale	-	Nettokosten	-

Zusammenfassung Bewertung

Rep.Kosten o. MwSt.	0,00€	Abwertung o. MwSt	-	Minderwert o. MwSt	0,00€
---------------------	-------	-------------------	---	--------------------	-------

Zusammenfassung der Arbeitskosten

	Stundensatz	Zeit in Std	Rep.Kosten o. MwSt.	Abwertung in %	Abwertung o. MwSt	Minderwert o. MwSt
Karosserie	0,00€	0,00	0,00€	-	-	0,00€
Lackierung	0,00€	0,00	0,00€	-	-	0,00€
Zusatzarbeiten-Lackvorbereitung	0,00€	0,00	0,00€	-	-	0,00€

Verschiedene

	Rep.Kosten o. MwSt.	Abwertung in %	Abwertung o. MwSt	Minderwert o. MwSt
Kleinteile und Entsorgung	0,00€	-	-	0,00€
Teilekosten	0,00€	-	-	0,00€
Pauschale	0,00€	-	-	0,00€