MACADAM ON THE ROAD TO EXCELLENCE

ATHLON CAR LEASE

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE WYCENY POJAZDU

Nr VIN	JMZGL697801812719	Numer rejestracyjny	WW8032Y	Typ silnika (paliwa)	Benzyna
Typ	MAZDA	Licznik kilometrów	96143	Typ nadwozia	Kombi
Seria	6 Kombi 18-	Kolor zewnętrzny	Niebieski	Kolor wnętrza	Czarny
Model	6 2.0 SkyJoy aut	ETG Kod	0149246	Kategoria lakieru	
Rok	2022	KM	165 / 121	Poj. skokowa silnika	1998
Drzwi	5	Siedzenia	5	Kierownica	Napęd przedni
biegi	6	skrzynia biegów	Automatyczna skrzynia biegów	Cyl. silnika	4
				Cyl. układ	Rzędowy
Trim		Country of Registration		Country of Manufacture	
CO2 Emissions	0	Emissions Check Exp.	2025-01-17	Turbosprężarka	NA
Technical Check Exp.	2025-01-17	Konserwacja		Data konserwacji	
Nr konta		Nazwa firmy	Athlon Car Lease Polska	Lok. inspekcji	Athlon
Data przybycia	2025-01-17 15:26:29	Adres		Adres	
Data pierwszej rejestracji	2022-12-28	Miasto		Miasto	
Data produkcji	2022-12-28	Województwo/gmina		Województwo/gmina	
Inspector No - ID	1698 - 5199420	Nr telefonu		Nr telefonu	
Data przypisania		Data wysłania CR		MVI	0
Data insp.	2025-01-17 15:26:29	Data druku		Certyfikat testu nr	
Numer W		Nr umowy	0	Customer Name	
Place of Storage	Athlon				

AKCESORIA

Automatyczna skrzynia biegów	Czujniki parkowania przednie	Czujniki parkowania tylne	Elektrycznie sterowane szyby przednie	Elektrycznie sterowane szyby tylne
Kamera cofania	Klimatyzacja automatyczna	Lakier Metalic	Nawigacja	Ogrzewane fotele przednie
Radio	Relingi dachowe	Tarcze kół ze stopów lekkich	Tempomat adaptacyjny	Wyświetlacz na szybie (HUD)

OPONY

Pozycja	Bieżnik	Producent	Średnica	Rozmiar rzeczywisty	Sezon opon
Lewe Przednie	5 mm	Barum	17	225/55	Zima
Lewe Tylne	4 mm	Barum	17	225/55	Zima
Prawe Przednie	5 mm	Barum	17	225/55	Zima
Prawe Tylne	4 mm	Barum	17	225/55	Zima

Lista uszkodzeń

Ref.	Część	Typ	Istotność	Komentarze
1	Tablica Rozdzielcza - Przedni(Prawy)	Inne - patrz uwagi	Inne - patrz adnotacja	kontrolka nie gaśnie
2	Tarcza koła aluminiowa przód (Lewy)	Wyżłobiony	<50%, średnie	
3	Tarcza koła aluminiowa przód (Prawy)	Wyżłobiony	<50%, średnie	
4	Dach	Odprysk	0.5cm - 1cm	
5	Błotnik tylny (Lewy)	Wiele wgnieceń	2 cm - 3 cm	
6	Okładzina zderzaka tylnego	Wgięty z uszkodzeniem lakieru	<50%, poważne	
7	Drzwi tylne (nieuzbrojone) (Prawy)	Wgięty z uszkodzeniem lakieru	1 cm - 2 cm	
8	Całe Wnętrze - Inne	Plamy/zabrudzony	<50%, lekkie	
9	Pokrywa przednia	Poprzednia naprawa	po naprawie lakierniczej	200
10	Błotnik przedni (Lewy)	Poprzednia naprawa	po naprawie lakierniczej	850
11	Drzwi przednie (nieuzbrojone) (Lewy)	Poprzednia naprawa	po naprawie lakierniczej	200

Komentarze

Lista kontrolna inspekcji

Nie Palący: Nie Pojazd nie nadaje się do jazdy Nie

LISTA DOKUMENTÓW

Obecny ☑ Brak ☐

Certyfikat zgodności	☐	Dowód rejestracyjny	☑
Emmissions Cert	☐	Instrukcja obsługi auta	☑
Instrukcja obsługi do radia	☐	Klucz główny	☑
Klucz zapasowy	☑	Kod antywłamaniowy	☐
Kod do radia	☐	Książka serwisowa	☐
Licencja transportowa	☐	Naklejka Euro	☐
Raport stanu dostawy	☐	Ubezpieczenie OC	☐
Winietka	☐		

Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Standard	Standard	Standard	Standard	 Standard
Standard	 Standard	Standard	Standard	Standard
Standard	Standard	 Standard	Standard	 Standard
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
 Standard	 Standard	 Standard	 Standard	 Standard
 Standard	Ref 1 ;	Ref 2 ;	Ref 2 ;	Ref 2 ;
 Ref 3 ;	Ref 3 ;	Ref 4 ;	Ref 4 ;	Ref 5 ;
 Ref 5 ;	Ref 5 ;	Ref 6 ;	Ref 6 ;	Ref 6 ;
Ref 7 ;	Ref 7 ;	Ref 8 ;	Ref 8 ;	